

平成30年 8月分

1号機 R／B

1階・中間地下階
連続ダスト濃度監視


放射線サーベイ記録

測定目的	1号機R/B 1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1号機R/B 1階 南東側 1号機R/B中間地下階南東コーナー	測定者	
測定日時	2018/8/7 10:36 ~ 10:51	測定器	F1-ICW-305



×：線量率

△：ダスト測定箇所



△：採取箇所⑤
(1号R/B中間地下階南東コーナー)

×：ダストモニタ⑤ 設置場所

空間線量当量率	0.051	mSv/h
---------	-------	-------


×：ダストモニタ④ 設置場所

雰囲気線量率	0.016	mSv/h
--------	-------	-------

△：採取箇所④
(1号R/B 1階 南東側)

④1号機 R/B—階南東


● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



1.0E-12	0:02	12:17	0:27	12:42	0:52	13:07	1:17	13:32	1:47	13:57	2:12	14:22	2:37	14:47	3:03	15:13	3:28	15:38	3:53	16:03	4:18	16:28	4:43	16:53	5:08	17:18	5:33	17:48	5:58	18:13	6:23	18:38	6:48	19:03	7:13	19:28	7:38	19:53	8:03	20:18	8:28	20:43	8:53	21:32	9:42	21:57	10:07	22:22	10:32	22:47	10:57	23:12	11:27	23:37	11:52	0:03	12:18	0:28	12:43	0:53	13:08	31
---------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	----

⑤1号機 R/B中間地下階

● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



0:17	12:32	0:42	12:58	1:08	13:23	1:38	13:48	2:03	14:13	2:28	14:38	2:53	15:03	3:18	15:28	3:43	15:53	4:08	16:18	4:33	16:43	4:58	17:08	5:23	17:38	5:49	18:04	6:14	18:29	6:39	18:54	7:04	19:19	7:29	19:44	7:54	20:09	8:19	20:34	8:44	20:59	9:09	21:51	10:01	22:16	10:26	22:41	10:51	23:06	11:21	23:31	11:46	23:56	12:12	0:22	12:37	0:47	13:02	1:12	13:27
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																														