

# 身体汚染発生状況報告(平成29年11月)

場所: 免震重要棟前プレハブ休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	5	5
2	7	7
3	2	2
4	1	1
5	0	0
6	5	5
7	3	3
8	6	6
9	13	13
10	5	5
11	2	2
12	0	0
13	1	1
14	2	2
15	6	6
16	3	3
17	9	9
18	0	0
19	0	0
20	5	5
21	14	14
22	9	9
23	6	6
24	4	4
25	0	0
26	0	0
27	4	4
28	13	13
29	1	1
30	10	10
合計	136	136

## 身体汚染発生状況報告(平成29年11月)

以下の場所については、バックグラウンドレベル超過はありません。

- ① 1・2号サービス建屋休憩所
- ② 3・4号サービス建屋休憩所
- ③ 集中処理施設(工作建屋)休憩所
- ④ 共用プール建屋休憩所