

業務車両の放射線管理業務 週報

2019年6月3日

～ 2019年6月7日

実施台数:5台

累計:13台

		管理No.	清掃前、 汚染の有無 ※1	清掃後、 汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の 対応	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数
6/3	月	1F-132	無	無	—	無	無
6/4	火	1F-167	無	無	—	無	無
6/5	水	1F-14	無	無	—	無	無
6/6	木	1F-174	無	無	—	無	無
6/7	金	1F-168	無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋使用

業務車両の放射線管理業務 週報

2019年6月10日

～ 2019年6月14日

実施台数:5台

累計:10台

		管理No.	清掃前、 汚染の有無 ※1	清掃後、 汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の 対応	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数
6/10	月	1F-4	無	無	—	無	無
6/11	火	1F-5	無	無	—	無	無
6/12	水	1F-170	無	無	—	無	無
6/13	木	1F-171	無	無	—	無	無
6/14	金	1F-3	無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋使用

業務車両の放射線管理業務 週報

2019年6月18日

～ 2019年6月20日

実施台数:3台

累計:13台

		管理No.	清掃前、 汚染の有無 ※1	清掃後、 汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の 対応	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数
6/18	火	1F-175	無	無	—	無	無
6/19	水	1F-163	無	無	—	無	無
6/20	木	1F-14	無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋使用

業務車両の放射線管理業務 週報

2019年6月24日

実施台数:1台

累計:14台

		管理No.	清掃前、 汚染の有無 ※1	清掃後、 汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の 対応	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数
6/24	火	1F-174	無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋使用