

業務車両の放射線管理業務 週報

2019年8月5日

～

2019年8月9日

実施台数:4台

累計:4台

		管理No.	清掃前、 汚染の有無 ※1	清掃後、 汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の 対応	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数
8/5	月	1F-14	無	無	—	無	無
8/6	火	1F-132	無	無	—	無	無
8/8	木	1F-170	無	無	—	無	無
8/9	金	1F-169	無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋使用

業務車両の放射線管理業務 週報

2019年8月13日

～ 2019年8月16日

実施台数:3台

累計:7台

		管理No.	清掃前、 汚染の有無 ※1	清掃後、 汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の 対応	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数
8/13	火	1F-3	無	無	—	無	無
8/15	木	1F-168	無	無	—	無	無
8/16	金	1F-174	無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋使用

業務車両の放射線管理業務 週報

2019年8月19日

～ 2019年8月23日

実施台数:5台

累計:12台

		管理No.	清掃前、 汚染の有無 ※1	清掃後、 汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の 対応	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数
8/19	月	1F-4	無	無	—	無	無
8/20	火	1F-171	無	無	—	無	無
8/21	水	1F-167	無	無	—	無	無
8/22	木	1F-175	無	無	—	無	無
8/23	金	1F-5	無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋使用

業務車両の放射線管理業務 週報

2019年8月26日

～

2019年8月27日

実施台数:2台

累計:14台

		管理No.	清掃前、 汚染の有無 ※1	清掃後、 汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の 対応	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数
8/26	月	1F-367	無	無	—	無	無
8/27	火	1F-163	無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋使用