

業務車両の放射線管理業務 週報

2019年11月5日                      ~                      2019年11月8日                      実施台数:4台                      累計:4台

		管理No.	清掃前、汚染の有無 ※1	清掃後、汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の対応	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数 ※2
11/5	火	1F-132	無	無	—	無	無
11/6	水	1F-167	無	無	—	無	無
11/7	木	1F-14	無	無	—	無	無
11/8	金	1F-169	無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)                      ※2 35Lランドリー袋使用

業務車両の放射線管理業務 週報

2019年11月11日                      ~                      2019年11月15日                      実施台数:5台                      累計:9台

		管理No.	清掃前、 汚染の有無 ※1	清掃後、 汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の 対応	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数 ※2
11/11	月	1F-4	無	無	—	無	無
11/12	火	1F-171	無	無	—	無	無
11/13	水	1F-5	無	無	—	無	無
11/14	木	1F-168	無	無	—	無	無
11/15	金	1F-174	無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)                      ※2 35Lランドリー袋使用

# 業務車両の放射線管理業務 週報

2019年11月19日

～

2019年11月22日

実施台数:3台

累計:12台

		管理No.	清掃前、 汚染の有無 ※1	清掃後、 汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の 対応	放置保護 衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄 袋数 ※2
11/19	火	1F-175	無	無	—	無	無
11/21	木	1F-170	無	無	—	無	無
11/22	金	1F-367	無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm※2 35Lランドリー袋使用

# 業務車両の放射線管理業務 週報

2019年11月28日

実施台数:1台      累計:13台

		管理No.	清掃前、 汚染の有無 ※1	清掃後、 汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の 対応	放置保護 衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄 袋数 ※2
11/28	火	1F-163	無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)※2 35Lランドリー袋使用