


# 放射線サーベイ記録

測定目的	3号機T/B2階空調機室のエリアサーベイ	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> $\gamma$ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	3号機T/B2階空調機室	測定者	
測定日時	2019/7/30      10:00      ~      11:00	測定器	F1-ICW-061


×：空間線量率測定箇所      ⊗：表面線量率測定箇所



空間線量当量率	
測定箇所	測定値 [mSv/h]
1	0.060
2	0.23
3	0.55
4	0.085
5	0.080
6	0.20
7	0.75
8	0.35
9	0.60

表面線量当量率	
測定箇所	測定値 [mSv/h]
1	4.0
2	1.2

測定項目	最大値
空間線量当量率 [mSv/h]	0.75
表面線量当量率 [mSv/h]	4.0



承認	審査	作成