

福島第一原子力発電所 3号機原子炉建屋内1階

における放射線イメージング試験

報告書

令和元年11月7日



受領

承認	審査	作成
		2020.1.7



所属長確認	作成者

1F3号機原子炉建屋1階 放射線分布測定試験


～令和元年6月25日, 6月26日実施分～

令和元年11月7日

令和元年6月26日 RHR (A) 室内の撮影



ファンネル近辺に強い結像を確認




※4つの結果について、カラーマップ（イメージ強度）は同じスケールリングを施した。


※③は胸面高さ、④は頭上高さから撮影

令和元年6月26日 X 6 ペネ撮影

3号機原子炉建屋 1階




⑤



3D-LiDAR測定結果

測定日：令和元年6月25日



熱交換器室 (A)

奥にX-6ペネ

