

管理対象区域の出入管理箇所に係る報告 (平成31年2月)

(作業件名 : 1F港湾復旧改造工事)

(単位:件数)

| 日 | スクリーニングレベル超え(身体) | 除染措置 | スクリーニングレベル超え(物品等) | 除染措置 |
|----|------------------|------|-------------------|------|
| 1 | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | — | — | — | — |
| 10 | — | — | — | — |
| 11 | — | — | — | — |
| 12 | — | — | — | — |
| 13 | — | — | — | — |
| 14 | — | — | — | — |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | — | — | — | — |
| 17 | — | — | — | — |
| 18 | — | — | — | — |
| 19 | — | — | — | — |
| 20 | — | — | — | — |
| 21 | — | — | — | — |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | — | — | — | — |
| 24 | — | — | — | — |
| 25 | — | — | — | — |
| 26 | — | — | — | — |
| 27 | — | — | — | — |
| 28 | — | — | — | — |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |