










承認	審査	作成
2020.3.23	2020.3.18	

# 放射線サーベイ記録

(2/2)

測定目的	視察者の防護装備軽減に伴う確認サーベイ		測定項目	<input type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> ダスト <input checked="" type="checkbox"/> 30布 <input type="checkbox"/> 直接
試料採取場所	ヤード	1 / 2号開閉所東側一部(北)	測定者	
測定日時	2020/3/18	10:40 ~ 11:10	測定器 (換算定数)	り-GMAD-353 機器効率: 31.2 % $2.67 \times 10^{-3} \text{Bq} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{min}^{-1}$



○ : 地面及び足場板上      △ : 手すり

No	cpm	No	cpm
BG	120	8: 地面	120
1: 地面	130	9: 手すり	140
2: 足場	140	10: 足場(階段)	130
3: 手すり	130	11: 手すり	110
4: 地面	150	12: 足場(階段)	140
5: 手すり	150	13: 手すり	150
6: 足場	100	14: 足場	120
7: 手すり	130	15: 手すり	130

※アクションレベル : 1300cpm未満