

業務車両の放射線管理業務 週報

2020年4月1日
~
2020年4月3日
実施台数:9台
累計:9台

		管理No.	点検内容		清掃前、汚染の有無 ※1	清掃後、汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の対応及び他実施事項	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数 ※2
			本格点検	簡易点検					
4/1	水	1F-449	○		無	無	—	無	無
4/1	水	1F-367		○	無	無	—	無	無
4/1	水	1F-136		○	無	無	—	無	無
4/1	水	1F-171		○	無	無	—	無	無
4/2	木	1F-5	○		無	無	—	無	無
4/2	木	1F-14		○	無	無	—	無	無
4/2	木	1F-175		○	無	無	—	無	無
4/3	金	1F-168	○		無	無	—	無	無
4/3	金	1F-4		○	無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋使用

業務車両の放射線管理業務 週報

2020年4月6日

～

2020年4月10日

実施台数:16台

累計:25台

		管理No.	点検内容		清掃前、汚染の有無 ※1	清掃後、汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の対応及び他実施事項	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数 ※2
			本格点検	簡易点検					
4/6	月	1F-174	○		無	無	—	無	無
4/6	月	1F-449		○	無	無	—	無	無
4/6	月	1F-168		○	無	無	—	無	無
4/6	月	1F-167		○	無	無	—	無	無
4/7	火	1F-132	○		無	無	—	無	無
4/7	火	1F-169		○	無	無	—	無	無
4/7	火	1F-170		○	無	無	—	無	無
4/8	水	1F-167	○		無	無	—	無	無
4/8	水	1F-367		○	無	無	—	無	無
4/8	水	1F-163		○	無	無	—	無	無
4/9	木	1F-170	○		無	無	—	無	無
4/9	木	1F-4		○	無	無	—	無	無
4/9	木	1F-5		○	無	無	—	無	無
4/10	金	1F-14		○	無	無	—	無	無
4/10	金	1F-175		○	無	無	—	無	無
4/10	金	1F-171		○	無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋使用

業務車両の放射線管理業務 週報

2020年4月13日 ~ 2020年4月17日 実施台数:14台 累計:39台

		管理No.	点検内容		清掃前、汚染の有無	清掃後、汚染の有無	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の対応及び他実施事項	放置保護衣袋数	瓦礫類廃棄袋数
			本格点検	簡易点検	※1	※1		※2	※2
4/13	月	1F-4	○		無	無	—	無	無
4/13	月	1F-168		○	無	無	—	無	無
4/13	月	1F-174		○	無	無	—	無	無
4/14	火	1F-175	○		無	無	—	無	無
4/14	火	1F-167		○	無	無	—	無	無
4/14	火	1F-449		○	無	無	—	無	無
4/14	火	1F-132		○	無	無	—	無	無
4/15	水	1F-367		○	無	無	—	無	無
4/15	水	1F-5		○	無	無	—	無	無
4/16	木	1F-167		○	無	無	—	無	無
4/16	木	1F-171		○	無	無	—	無	無
4/16	木	1F-170		○	無	無	—	無	無
4/17	金	1F-169	○		無	無	—	無	無
4/17	金	1F-14		○	無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋使用

業務車両の放射線管理業務 週報

2020年4月20日

～

2020年4月24日

実施台数: 15台

累計: 54台

		管理No.	点検内容		清掃前、汚染の有無	清掃後、汚染の有無	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の対応及び他実施事項	放置保護衣袋数	瓦礫類廃棄袋数
			本格点検	簡易点検	※1	※1		※2	※2
4/20	月	1F-367	○		無	無	—	無	無
4/20	月	1F-169		○	無	無	—	無	無
4/20	月	1F-14		○	無	無	—	無	無
4/21	火	1F-175		○	無	無	—	無	無
4/21	火	1F-170		○	無	無	—	無	無
4/21	火	1F-5		○	無	無	—	無	無
4/21	火	1F-4		○	無	無	—	無	無
4/22	水	1F-168		○	無	無	—	無	無
4/22	水	1F-174		○	無	無	—	無	無
4/23	木	1F-14	○		無	無	—	無	無
4/23	木	1F-163		○	無	無	—	無	無
4/23	木	1F-171		○	無	無	—	無	無
4/24	金	1F-132		○	無	無	—	無	無
4/24	金	1F-449		○	無	無	—	無	無
4/24	金	1F-167		○	無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準: 1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋使用

業務車両の放射線管理業務 週報

2020年4月27日
~
2020年4月30日
実施台数:14台
累計:68台

		管理No.	点検内容		清掃前、汚染の有無 ※1	清掃後、汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の対応及び他実施事項	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数 ※2
			本格点検	簡易点検					
4/27	月	1F-171	○		無	無	—	無	無
4/27	月	1F-170		○	無	無	—	無	無
4/27	月	1F-175		○	無	無	—	無	無
4/27	月	1F-367		○	無	無	—	無	無
4/27	月	1F-169		○	無	無	—	無	無
4/28	火	1F-163	○		無	無	—	無	無
4/28	火	1F-4		○	無	無	—	無	無
4/28	火	1F-5		○	無	無	—	無	無
4/28	火	1F-14		○	無	無	—	無	無
4/30	木	1F-174		○	無	無	—	無	無
4/30	木	1F-168		○	無	無	—	無	無
4/30	木	1F-167		○	無	無	—	無	無
4/30	木	1F-132		○	無	無	—	無	無
4/30	木	1F-449		○	無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋使用