

【 登録センター休憩所 】

局所排風機 維持確認記録（2020年4月分）

No.	設置場所		製造	確認結果								フィルタ清掃、交換実績					備 考
	建屋	エリア		外観／異音／異臭 (○ or ×)	線量率 [μ Sv/h] 【基準】: at 1mの線量当量率でBG同等			温度(℃) 【基準】: 室内気温＋10℃			フィルタ差圧 (○ or ×) 【基準】: オーバースケールしていないこと		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付) 【基準】: ①at 1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール			
					表面 ※1	at 1m	BG	ポンプ	電源関係 ※2	BG	清掃前	清掃後		ブレ	HEPA	チャコール	
1	登録センター休憩所	装備配備エリア		○	0.5	0.5	0.5	20.6	21.4	20.1	○	○	2020.4.15	—	—	—	
2	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.6	0.6	0.6	21.6	20.8	21.3	○	○	2020.4.15	—	—	—	
3	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.5	0.6	0.6	21.4	21.4	21.6	○	○	2020.4.15	—	—	—	
4	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.6	0.7	0.7	21.9	23.2	21.9	○	○	2020.4.15	—	—	—	
5	登録センター休憩所	装備配備エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	故障の為停止中 マスク脱衣エリア仮置	
6	登録センター休憩所	スクリーニングエリア		○	0.5	0.5	0.5	22.8	22.1	22.7	○	○	2020.4.15	—	—	—	
7	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.5	0.5	0.5	20.3	22.1	20.3	○	○	2020.4.15	—	—	—	
8	登録センター休憩所	喫煙室	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み	
9	登録センター休憩所	共用エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み	
10	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.5	0.4	0.5	17.3	16.1	16.6	○	○	2020.4.15	—	—	—	
11	登録センター休憩所	共用エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	
12	登録センター休憩所	出入管理員休憩所		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	
13	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	0.5	0.5	0.5	21.3	22.9	21.3	○	○	2020.4.15	—	—	—	
14	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	0.9	0.9	0.9	20.9	20.8	19.4	○	○	2020.4.15	—	—	—	
15	登録センター休憩所	2階 共用エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

※1 吸気側1段目のフィルタ表面、ならびに2段目以降のフィルタの外側壁面

※2 コンセントや電エドラム