

日付	2020年6月1日		タンクNo.	E-C6			作業内容	3段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時20分	—		タンク内	9.21E-06	9.21E-06	9.21E-06	合	
作業中	10時25分	南		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	9時50分	南		西	1.25E-05	1.25E-05			
	9時50分	南		南	1.06E-05	1.06E-05			
	10時25分	南		北	9.92E-06	9.92E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	10時55分	南		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	10時10分	南		西	1.25E-05	1.25E-05			
	10時10分	南		南	1.06E-05	1.06E-05			
	10時55分	南		北	9.92E-06	9.92E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年6月2日		タンクNo.	E-C6			作業内容	2段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	10時25分	—		タンク内	9.21E-06	9.21E-06	9.21E-06	合	
作業中	13時05分	南		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	12時35分	南		西	1.25E-05	1.25E-05			
	12時35分	南		南	1.06E-05	1.06E-05			
	13時05分	南		北	9.92E-06	9.92E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	14時00分	南		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	13時40分	南		西	1.25E-05	1.25E-05			
	13時40分	南		南	1.06E-05	1.06E-05			
	14時00分	南		北	9.92E-06	9.92E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年6月4日		タンクNo.	E-C6			作業内容	廃棄物搬出	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時20分	—		タンク内	9.21E-06	9.21E-06	9.21E-06	合	
作業中	9時10分	東		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	8時40分	東		西	1.25E-05	1.25E-05			
	8時40分	東		南	1.06E-05	1.06E-05			
	9時10分	東		北	9.92E-06	9.92E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	10時05分	東		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	9時40分	東		西	1.25E-05	1.25E-05			
	9時40分	東		南	1.06E-05	1.06E-05			
	10時05分	東		北	9.92E-06	9.92E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年6月9日		タンクNo.	E-C6			作業内容	廃棄物搬出	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	10時15分	—		タンク内	9.21E-06	9.21E-06	9.21E-06	合	
作業中	12時40分	北		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	12時10分	北		西	1.25E-05	1.25E-05			
	12時10分	北		南	1.06E-05	1.06E-05			
	12時40分	北		北	9.92E-06	9.92E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時35分	東		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	13時10分	東		西	1.25E-05	1.25E-05			
	13時10分	東		南	1.06E-05	1.06E-05			
	13時35分	東		北	9.92E-06	9.92E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					

日付	2020年6月16日		タンクNo.	E-C6			作業内容	1段目側板・底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	17時15分	—		タンク内	9.21E-06	9.21E-06	9.21E-06	合	
作業中	19時25分	—		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	18時45分	—		西	1.25E-05	1.25E-05			
	18時45分	—		南	1.06E-05	1.06E-05			
	19時25分	—		北	9.92E-06	9.92E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	22時30分	—		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	22時05分	—		西	1.25E-05	1.25E-05			
	22時05分	—		南	1.06E-05	1.06E-05			
	22時30分	—		北	9.92E-06	9.92E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年6月23日		タンクNo.	E-A7			作業内容	天板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	21時20分	—		タンク内	9.21E-06	9.21E-06	9.21E-06	合	
作業中	22時30分	南		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	22時10分	南		西	1.25E-05	1.25E-05			
	22時10分	南		南	1.06E-05	1.06E-05			
	22時30分	南		北	9.92E-06	9.92E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	24時00分	南		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	23時20分	南		西	1.25E-05	1.25E-05			
	23時20分	南		南	1.06E-05	1.06E-05			
	24時00分	南		北	9.92E-06	9.92E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年6月25日		タンクNo.	E-A7			作業内容	4段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	17時10分	—		タンク内	9.21E-06	9.21E-06	9.21E-06	合	
作業中	20時00分	—		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	19時20分	北		西	1.25E-05	1.25E-05			
	19時20分	北		南	1.06E-05	1.06E-05			
	20時00分	—		北	9.92E-06	9.92E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	21時30分	—		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	20時45分	—		西	1.25E-05	1.25E-05			
	20時45分	—		南	1.06E-05	1.06E-05			
	21時30分	—		北	9.92E-06	9.92E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年6月26日		タンクNo.	E-A7			作業内容	3段目側板撤去・廃棄物搬出	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	17時20分	—		タンク内	9.21E-06	9.21E-06	9.21E-06	合	
作業中	21時50分	—		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	18時50分	—		西	1.25E-05	1.25E-05			
	18時50分	—		南	1.06E-05	1.06E-05			
	21時50分	—		北	9.92E-06	9.92E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	23時50分	—		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	23時00分	—		西	1.25E-05	1.25E-05			
	23時00分	—		南	1.06E-05	1.06E-05			
	23時50分	—		北	9.92E-06	9.92E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					

日付	2020年6月29日		タンクNo.	E-A7			作業内容	2段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	17時05分	—		タンク内	9.21E-06	9.21E-06	9.21E-06	合	
作業中	22時07分	—		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	19時20分	南		西	1.25E-05	1.25E-05			
	19時20分	南		南	1.06E-05	1.06E-05			
	22時07分	—		北	9.92E-06	9.92E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	23時10分	—		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	22時40分	—		西	1.25E-05	1.25E-05			
	22時40分	—		南	1.06E-05	1.06E-05			
	23時10分	—		北	9.92E-06	9.92E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					