

日付	2020年9月4日	タンクNo.	E-A4				作業内容	1段目側板・底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	17時35分	—		タンク内	9.80E-06	9.80E-06	9.80E-06	合	
作業中	20時05分	—		東	9.80E-06	9.80E-06	1.28E-05	合	
	19時15分	—		西	1.25E-05	1.25E-05			
	19時15分	—		南	1.28E-05	1.28E-05			
	20時05分	—		北	1.13E-05	1.13E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	23時10分	—		東	9.80E-06	9.80E-06	1.28E-05	合	
	22時30分	—		西	1.25E-05	1.25E-05			
	22時30分	—		南	1.28E-05	1.28E-05			
	23時10分	—		北	1.13E-05	1.13E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年9月9日	タンクNo.	E-A3				作業内容	天板撤去・4段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	17時25分	—		タンク内	9.80E-06	9.80E-06	9.80E-06	合	
作業中	22時45分	—		東	9.80E-06	9.80E-06	1.28E-05	合	
	18時55分	—		西	1.25E-05	1.25E-05			
	18時55分	—		南	1.28E-05	1.28E-05			
	22時45分	—		北	1.13E-05	1.13E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	24時10分	—		東	9.80E-06	9.80E-06	1.28E-05	合	
	23時29分	—		西	1.25E-05	1.25E-05			
	23時29分	—		南	1.28E-05	1.28E-05			
	24時10分	—		北	1.13E-05	1.13E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年9月10日	タンクNo.	E-A3				作業内容	3段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	17時25分	—		タンク内	9.80E-06	9.80E-06	9.80E-06	合	
作業中	22時30分	—		東	9.80E-06	9.80E-06	1.28E-05	合	
	19時50分	—		西	1.25E-05	1.25E-05			
	19時50分	—		南	1.28E-05	1.28E-05			
	22時30分	—		北	1.13E-05	1.13E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	24時10分	—		東	9.80E-06	9.80E-06	1.28E-05	合	
	23時10分	—		西	1.25E-05	1.25E-05			
	23時10分	—		南	1.28E-05	1.28E-05			
	24時10分	—		北	1.13E-05	1.13E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年9月11日	タンクNo.	E-A3				作業内容	2段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	17時30分	—		タンク内	9.80E-06	9.80E-06	9.80E-06	合	
作業中	19時50分	北		東	9.80E-06	9.80E-06	1.28E-05	合	
	19時20分	北		西	1.25E-05	1.25E-05			
	19時20分	北		南	1.28E-05	1.28E-05			
	19時50分	北		北	1.13E-05	1.13E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	降雨により 測定不可			東					
				西					
				南					
				北					
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					

日付	2020年9月14日		タンクNo.	E-A3			作業内容	廃棄物搬出	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	19時20分	—		タンク内	9.80E-06	9.80E-06	9.80E-06	合	
作業中	21時50分	北西		東	9.80E-06	9.80E-06	1.28E-05	合	
	21時50分	北西		西	1.25E-05	1.25E-05			
	21時50分	北西		南	1.28E-05	1.28E-05			
	21時50分	北西		北	1.13E-05	1.13E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	24時20分	北西		東	9.80E-06	9.80E-06	1.28E-05	合	
	24時20分	北西		西	1.25E-05	1.25E-05			
	24時20分	北西		南	1.28E-05	1.28E-05			
	24時20分	北西		北	1.13E-05	1.13E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年9月17日		タンクNo.	E-A3			作業内容	1段目側板・底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	17時30分	—		タンク内	9.80E-06	9.80E-06	9.80E-06	合	
作業中	20時15分	—		東	9.80E-06	9.80E-06	1.28E-05	合	
	19時20分	—		西	1.25E-05	1.25E-05			
	19時20分	—		南	1.28E-05	1.28E-05			
	20時15分	—		北	1.13E-05	1.13E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	23時10分	—		東	9.80E-06	9.80E-06	1.28E-05	合	
	22時30分	—		西	1.25E-05	1.25E-05			
	22時30分	—		南	1.28E-05	1.28E-05			
	23時10分	—		北	1.13E-05	1.13E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年9月21日		タンクNo.	E-A10			作業内容	天板撤去・4段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	18時25分	—		タンク内	9.80E-06	1.05E-05	1.05E-05	合	
作業中	22時50分	—		東	9.80E-06	9.80E-06	1.28E-05	合	
	19時00分	—		西	1.25E-05	1.25E-05			
	19時00分	—		南	1.28E-05	1.28E-05			
	22時50分	—		北	1.13E-05	1.13E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	24時20分	—		東	9.80E-06	9.80E-06	1.28E-05	合	
	23時20分	—		西	1.25E-05	1.25E-05			
	23時20分	—		南	1.28E-05	1.28E-05			
	24時20分	—		北	1.13E-05	1.13E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年9月22日		タンクNo.	E-A10			作業内容	3段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	17時35分	—		タンク内	9.80E-06	9.80E-06	9.80E-06	合	
作業中	19時50分	—		東	9.80E-06	9.80E-06	1.28E-05	合	
	19時25分	—		西	1.25E-05	1.25E-05			
	19時25分	—		南	1.28E-05	1.28E-05			
	19時50分	—		北	1.13E-05	1.13E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	20時55分	—		東	9.80E-06	9.80E-06	1.28E-05	合	
	20時55分	—		西	1.25E-05	1.25E-05			
	20時55分	—		南	1.28E-05	1.28E-05			
	20時55分	—		北	1.13E-05	1.13E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					

日 付	2020年9月28日	タンクNo.	E-A10				作業内容	2段目側板撤去・廃棄物搬出	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時10分	—		タンク内	9.80E-06	9.80E-06	9.80E-06	合	
作業中	9時50分	北		東	9.80E-06	9.80E-06	1.28E-05	合	
	9時15分	北		西	1.25E-05	1.25E-05			
	9時15分	北		南	1.28E-05	1.28E-05			
	9時50分	北		北	1.13E-05	1.13E-05			
作業中 (1回目NGの 場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	12時55分	北東		東	9.80E-06	9.80E-06	1.28E-05	合	
	11時55分	北東		西	1.25E-05	1.25E-05			
	11時55分	北東		南	1.28E-05	1.28E-05			
	12時55分	北東		北	1.13E-05	1.13E-05			
作業後 (1回目NGの 場合)				東					
				西					
				南					
				北					