

業務車両の放射線管理業務 週報

作成日	11月 2日 (月)
作成者	
審査者	
承認者	

2020年10月1日

～

2020年10月2日

実施台数:4台

累計:4台

		管理No.	点検内容		清掃前、汚染の有無	清掃後、汚染の有無	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の対応及び他実施事項	放置保護衣袋数	瓦礫類廃棄袋数
			本格点検	簡易点検	※1	※1		※2	※2
10/1	木	1F-163		○	無	無	—	無	無
10/1	木	1F-171		○	無	無	—	無	無
10/2	金	1F-174		○	無	無	—	無	無
10/2	金	1F-175		○	無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm超過)

※2 35Lランドリー袋使用

業務車両の放射線管理業務 週報

作成日	11月 2日 (月)
作成者	
審査者	
承認者	

2020年10月5日

～

2020年10月9日

実施台数: 15台

累計: 19台

		管理No.	点検内容		清掃前、汚染の有無 ※1	清掃後、汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の対応及び他実施事項	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数 ※2
			本格点検	簡易点検					
10/5	月	1F-171	○		無	無	—	無	無
10/5	月	1F-4860		○	無	無	—	無	無
10/5	月	1F-169		○	無	無	—	無	無
10/6	火	1F-4	○		無	無	—	無	無
10/6	火	1F-174		○	無	無	—	無	無
10/6	火	1F-175		○	無	無	—	無	無
10/7	水	1F-4860	○		無	無	—	無	無
10/7	水	1F-163		○	無	無	—	無	無
10/7	水	1F-449		○	無	無	—	無	無
10/8	木	1F-4861	○		無	無	—	無	無
10/8	木	1F-170		○	無	無	—	無	無
10/8	木	1F-168		○	無	無	—	無	無
10/9	金	1F-4862	○		無	無	—	無	無
10/9	金	1F-5		○	無	無	—	無	無
10/9	金	1F-367		○	無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準: 1,300cpm超過)

※2 35Lランドリー袋使用

業務車両の放射線管理業務 週報

作成日	11月 2日 (月)
作成者	
審査者	
承認者	

2020年10月12日

～

2020年10月16日

実施台数: 14台

累計: 33台

		管理No.	点検内容		清掃前、汚染の有無 ※1	清掃後、汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の対応及び他実施事項	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数 ※2
			本格点検	簡易点検					
10/12	月	1F-367	○		無	無	—	無	無
10/12	月	1F-4860		○	無	無	—	無	無
10/12	月	1F-169		○	無	無	—	無	無
10/13	火	1F-170		○	無	無	—	無	無
10/13	火	1F-4861		○	無	無	—	無	無
10/13	火	1F-5		○	無	無	—	無	無
10/14	水	1F-174		○	無	無	—	無	無
10/14	水	1F-168		○	無	無	—	無	無
10/14	水	1F-171		○	無	無	—	無	無
10/15	木	1F-163	○		無	無	—	無	無
10/15	木	1F-4862		○	無	無	—	無	無
10/15	木	1F-175		○	無	無	—	無	無
10/16	金	1F-449	○		無	無	—	無	無
10/16	金	1F-4		○	無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準: 1,300cpm超過)

※2 35Lランドリー袋使用

業務車両の放射線管理業務 週報

作成日	11月 2日 (月)
作成者	
審査者	
承認者	

2020年10月19日

～

2020年10月23日

実施台数: 14台

累計: 47台

		管理No.	点検内容		清掃前、汚染の有無 ※1	清掃後、汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の対応及び他実施事項	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数 ※2
			本格点検	簡易点検					
10/19	月	1F-168	○		無	無	—	無	無
10/19	月	1F-4860		○	無	無	—	無	無
10/19	月	1F-170		○	無	無	—	無	無
10/20	火	1F-169	○		無	無	—	無	無
10/20	火	1F-4861		○	無	無	—	無	無
10/20	火	1F-163		○	無	無	—	無	無
10/21	水	1F-174	○		無	無	—	無	無
10/21	水	1F-4862		○	無	無	—	無	無
10/21	水	1F-367		○	無	無	—	無	無
10/22	木	1F-5	○		無	無	—	無	無
10/22	木	1F-449		○	無	無	—	無	無
10/23	金	1F-4		○	無	無	—	無	無
10/23	金	1F-171		○	無	無	—	無	無
10/23	金	1F-175		○	無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準: 1,300cpm超過)

※2 35Lランドリー袋使用

業務車両の放射線管理業務 週報

作成日	11月 2日 (月)
作成者	
審査者	
承認者	

2020年10月26日

～

2020年10月30日

実施台数: 14台

累計: 61台

		管理No.	点検内容		清掃前、汚染の有無	清掃後、汚染の有無	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の対応及び他実施事項	放置保護衣袋数	瓦礫類廃棄袋数
			本格点検	簡易点検	※1	※1		※2	※2
10/26	月	1F-175	○		無	無	—	無	無
10/26	月	1F-4860		○	無	無	—	無	無
10/26	月	1F-169		○	無	無	—	無	無
10/27	火	1F-170	○		無	無	—	無	無
10/27	火	1F-4861		○	無	無	—	無	無
10/27	火	1F-367		○	無	無	—	無	無
10/28	水	1F-4862		○	無	無	—	無	無
10/28	水	1F-4		○	無	無	—	無	無
10/28	水	1F-5		○	無	無	—	無	無
10/29	木	1F-168		○	無	無	—	無	無
10/29	木	1F-449		○	無	無	—	無	無
10/29	木	1F-174		○	無	無	—	無	無
10/30	金	1F-163		○	無	無	—	無	無
10/30	金	1F-171		○	無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準: 1,300cpm超過)

※2 35Lランドリー袋使用