

日付	2020年12月1日	タンクNo.	H9-A3				作業内容	天板4,3段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時21分	—		タンク内	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
作業中	11時00分	—		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	8時50分	—		西	1.08E-05	1.08E-05			
	8時50分	—		南	1.02E-05	1.02E-05			
	11時00分	—		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	15時25分	—		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	13時13分	—		西	1.08E-05	1.08E-05			
	13時13分	—		南	1.02E-05	1.02E-05			
	15時25分	—		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年12月3日	タンクNo.	H9-A3				作業内容	2、1段目側板、底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時30分	—		タンク内	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
作業中	9時49分	—		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	12時00分	—		西	1.08E-05	1.08E-05			
	9時49分	—		南	1.02E-05	1.02E-05			
	12時00分	—		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時35分	—		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	14時15分	—		西	1.08E-05	1.08E-05			
	13時35分	—		南	1.02E-05	1.02E-05			
	14時15分	—		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年12月7日	タンクNo.	H9-A2				作業内容	天板4,3段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時32分	—		タンク内	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
作業中	10時45分	—		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	8時40分	—		西	1.08E-05	1.08E-05			
	8時40分	—		南	1.02E-05	1.02E-05			
	10時45分	—		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	14時40分	西		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	12時38分	西		西	1.08E-05	1.08E-05			
	12時38分	西		南	1.02E-05	1.02E-05			
	14時40分	西		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年12月9日	タンクNo.	H9-A2				作業内容	2、1段目側板、底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時28分	—		タンク内	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
作業中	9時04分	西		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	10時55分	—		西	1.08E-05	1.08E-05			
	9時04分	西		南	1.02E-05	1.02E-05			
	10時55分	—		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	12時44分	—		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	13時27分	—		西	1.08E-05	1.08E-05			
	12時44分	—		南	1.02E-05	1.02E-05			
	13時27分	—		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					

日付	2020年12月11日		タンクNo.	H9-A1			作業内容	天板4段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時30分	—		タンク内	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
作業中	10時50分	—		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	8時41分	—		西	1.08E-05	1.08E-05			
	10時50分	—		南	1.02E-05	1.02E-05			
	8時41分	—		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	12時58分	—		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	12時58分	—		西	1.08E-05	1.08E-05			
	12時58分	—		南	1.02E-05	1.02E-05			
	12時58分	—		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年12月14日		タンクNo.	H9-A1			作業内容	3,2段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時15分	—		タンク内	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
作業中	9時15分	北		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	11時14分	北		西	1.08E-05	1.08E-05			
	9時15分	北		南	1.02E-05	1.02E-05			
	11時14分	北		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	12時50分	北		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	12時50分	北		西	1.08E-05	1.08E-05			
	12時50分	北		南	1.02E-05	1.02E-05			
	12時50分	北		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年12月16日		タンクNo.	H9-A1			作業内容	1段目側板、底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時30分	—		タンク内	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
作業中	9時15分	北西		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	9時40分	北西		西	1.08E-05	1.08E-05			
	9時15分	北西		南	1.02E-05	1.02E-05			
	9時40分	北西		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	11時55分	—		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	10時55分	西		西	1.08E-05	1.08E-05			
	11時55分	—		南	1.02E-05	1.02E-05			
	10時55分	西		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年12月21日		タンクNo.	H9W-B1			作業内容	鋼製天板、4,3段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時25分	—		タンク内	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
作業中	10時35分	—		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	8時25分	—		西	1.08E-05	1.08E-05			
	8時25分	—		南	1.02E-05	1.02E-05			
	10時35分	—		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	14時20分	西		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	12時40分	西		西	1.08E-05	1.08E-05			
	12時40分	西		南	1.02E-05	1.02E-05			
	14時20分	西		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					

日 付	2020年12月23日		タンクNo.	H9W-B1			作業内容	2.1段目側板、底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時25分	—		タンク内	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
作業中	10時55分	西		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	9時10分	西		西	1.08E-05	1.08E-05			
	9時10分	西		南	1.02E-05	1.02E-05			
	10時55分	西		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業中 (1回目NGの 場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時00分	西		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	12時13分	西		西	1.08E-05	1.08E-05			
	12時13分	西		南	1.02E-05	1.02E-05			
	13時00分	西		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業後 (1回目NGの 場合)				東					
				西					
				南					
				北					