

日付	2021年1月6日		タンクNo.	H9W-A1			作業内容	鋼製天板、4.3段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時20分	—		タンク内	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
作業中	10時35分	北		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	8時25分	北		西	1.08E-05	1.08E-05			
	10時35分	北		南	1.02E-05	1.02E-05			
	8時25分	北		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	14時35分	北		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	13時25分	北		西	1.08E-05	1.08E-05			
	14時35分	北		南	1.02E-05	1.02E-05			
	13時25分	北		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2021年1月8日		タンクNo.	H9W-A1			作業内容	2.1段目側板、底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時25分	—		タンク内	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
作業中	12時05分	北		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	10時25分	北		西	1.08E-05	1.08E-05			
	12時05分	北		南	1.02E-05	1.02E-05			
	10時25分	北		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	14時20分	北		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	13時30分	北		西	1.08E-05	1.08E-05			
	14時20分	北		南	1.02E-05	1.02E-05			
	13時30分	北		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2021年1月12日		タンクNo.	H9W-B2			作業内容	鋼製天板、4段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	9時20分	—		タンク内	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
作業中	11時00分	北		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	13時05分	北		西	1.08E-05	1.08E-05			
	11時00分	北		南	1.02E-05	1.02E-05			
	13時05分	北		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	14時40分	北		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	14時40分	北		西	1.08E-05	1.08E-05			
	14時40分	北		南	1.02E-05	1.02E-05			
	14時40分	北		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2021年1月13日		タンクNo.	H9W-B2			作業内容	3.2段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時35分	—		タンク内	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
作業中	11時25分	北		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	9時25分	北		西	1.08E-05	1.08E-05			
	9時25分	北		南	1.02E-05	1.02E-05			
	11時25分	北		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時10分	南		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	13時10分	南		西	1.08E-05	1.08E-05			
	13時10分	南		南	1.02E-05	1.02E-05			
	13時10分	南		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					

日付	2021年1月15日	タンクNo.	H9W-B2				作業内容	1段目側板、底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時35分	—		タンク内	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
作業中	9時35分	東		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	8時50分	東		西	1.08E-05	1.08E-05			
	9時35分	東		南	1.02E-05	1.02E-05			
	8時50分	東		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	11時25分	東		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	10時45分	東		西	1.08E-05	1.08E-05			
	11時25分	東		南	1.02E-05	1.02E-05			
	10時45分	東		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2021年1月19日	タンクNo.	H9W-A2				作業内容	鋼製天板、4、3段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時35分	—		タンク内	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
作業中	10時05分	西		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	8時28分	西		西	1.08E-05	1.08E-05			
	10時05分	西		南	1.02E-05	1.02E-05			
	8時25分	西		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時55分	西		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	12時00分	西		西	1.08E-05	1.08E-05			
	13時55分	西		南	1.02E-05	1.02E-05			
	12時00分	西		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2021年1月21日	タンクNo.	H9W-A2				作業内容	2,1段目側板、底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時30分	—		タンク内	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
作業中	11時00分	—		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	9時00分	—		西	1.08E-05	1.08E-05			
	11時00分	—		南	1.02E-05	1.02E-05			
	9時00分	—		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時13分	—		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	14時45分	—		西	1.08E-05	1.08E-05			
	13時13分	—		南	1.02E-05	1.02E-05			
	12時45分	—		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2021年1月22日	タンクNo.	H9W-B3				作業内容	鋼製天板、4、3段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時25分	—		タンク内	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
作業中	10時05分	—		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	8時20分	—		西	1.08E-05	1.08E-05			
	10時05分	—		南	1.02E-05	1.02E-05			
	8時20分	—		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時40分	西		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	11時42分	西		西	1.08E-05	1.08E-05			
	13時40分	西		南	1.02E-05	1.02E-05			
	11時42分	西		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					

日 付	2021年1月26日		タンクNo.	H9W-B3			作業内容	2,1段目側板,底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時25分	—		タンク内	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
作業中	9時10分	西		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	11時00分	西		西	1.08E-05	1.08E-05			
	11時00分	西		南	1.02E-05	1.02E-05			
	9時10分	西		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	12時10分	—		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	12時55分	—		西	1.08E-05	1.08E-05			
	12時55分	—		南	1.02E-05	1.02E-05			
	12時10分	—		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日 付	2021年1月28日		タンクNo.	H9W-B5			作業内容	鋼製天板、4、3段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時25分	—		タンク内	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
作業中	8時27分	—		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	10時05分	—		西	1.08E-05	1.08E-05			
	10時05分	—		南	1.02E-05	1.02E-05			
	8時27分	—		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	11時53分	北		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	13時25分	北		西	1.08E-05	1.08E-05			
	13時25分	北		南	1.02E-05	1.02E-05			
	11時53分	北		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					