

【 免震重要棟 ／ 事務本館 】

局所排風機 維持確認結果 (2021年5月)

No.	設置場所		製造	確認結果									フィルタ清掃、交換実績				備 考	
	建屋	エリア		外観／異音／異臭 (○or×)	①線量当量率 [μ Sv/h] 【基準】:at 1mの線量当量率でBG×2倍 (○Or×)			②フィルタ差圧 (○or×) 【基準】: 製プレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上 製ブレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上						清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付)			
					BG	at 1m	判定	清掃前			清掃後				【基準】:①or②			
								指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定	指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定		ブレ	HEPA		チャコール
1	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第4工区 空調室		○	6.0	5.5	○	300	200	○	—	—	—	—	—	—	—	(2021/5/18)
2	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第4工区 空調室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	差圧高 停止中(2020/11/19)
3	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第4工区 空調室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中(2020/12/24)
4	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第4工区 空調室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中(2021/4/14)
5	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第3工区 空調室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	差圧高 停止中(2020/2/20)
6	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第3工区 空調室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中(2020/12/24)
7	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第3工区 空調室		○	4.5	5.0	○	150	200	○	—	—	—	—	—	—	—	『No.6』ブレ差圧高により継続運転 (2021/5/18)
8	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第3工区 空調室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	差圧高 停止中(2020/11/19)
9	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第1工区 空調室		○	6.0	6.5	○	350	150	○	—	—	—	—	—	—	—	『No.11』ブレ差圧高により継続運転 (2021/5/18)
10	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第1工区 空調室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	差圧高 停止中(2021/1/26)
11	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第1工区 空調室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中(2020/8/18)
12	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第1工区 空調室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	差圧高 停止中(2018/9/13)
13	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第4工区 休憩エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中(2014/2/19) (緊急時起動用)
14	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第4工区 休憩エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中(2015/2/3)
15	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第4工区 休憩エリア		○	2.3	2.3	○	100	100	○	—	—	—	—	—	—	—	(2021/5/18)

【 免震重要棟 ／ 事務本館 】

局所排風機 維持確認結果 (2021年5月)

[illegible]

[illegible]

局所排風機 維持確認結果 (2021年5月)

局所排風機 維持確認結果 (2021年5月)

[illegible]

[illegible]

局所排風機 維持確認結果 (2021年5月)

[illegible]

[illegible]

局所排風機 維持確認記録(2021年5月)

[illegible]

【企業棟休憩所A棟】

局所排風機 維持確認記錄(2021年5月)

[illegible]

【登録センター休憩所・土捨て場休憩所】

局所排風機 維持確認記録（2021年5月）

No.	設置場所		製造	確認結果										フィルタ清掃、交換実績				備 考
	建屋	エリア		外観／異音 ／異臭 (○or×)	①線量当量率 [μ Sv/h] 【基準】:at 1mの線量当量率でBG×2倍 (○or×)			②フィルタ差圧 (○or×) 【基準】: 製プレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上 製プレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上						清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付) 【基準】:①or②			
					BG	at 1m	判定	清掃前			清掃後				プレ	HEPA	チャコール	
								指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定	指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定					
1	登録センター休憩所	装備配備エリア		○	0.5	0.5	○	250	180	○	—	—	—	—	—	—	—	
2	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.6	0.6	○	250	150	○	—	—	—	—	—	—	—	
3	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.6	0.6	○	240	160	○	—	—	—	—	—	—	—	
4	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.6	0.6	○	260	100	○	—	—	—	—	—	—	—	
5	登録センター休憩所	装備配備エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	故障の為停止中 マスク脱衣エリア仮置き
6	登録センター休憩所	スクリーニングエリア		○	0.6	0.6	○	210	190	○	—	—	—	—	—	—	—	
7	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.5	0.5	○	210	360	○	—	—	—	—	—	—	—	
8	登録センター休憩所	喫煙室	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み
9	登録センター休憩所	共用エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み
10	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.4	0.4	○	260	130	○	—	—	—	—	—	—	—	
11	登録センター休憩所	共用エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
12	登録センター休憩所	出入管理員休憩所		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
13	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	0.5	0.5	○	250	100	○	—	—	—	—	—	—	—	
14	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	1.0	1.0	○	280	150	○	—	—	—	—	—	—	—	
15	登録センター休憩所	2階 共用エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
16	土捨て場休憩所	靴・ヘルメット配備エリア		○	0.24	0.24	○	250	150	○	—	—	—	—	—	—	—	