

## 福島第一原子力発電所 構内線量測定ポイント(7月)

1/3  
単位:  $\mu$  Sv/h

No.	測定ポイント名称	年月	2021 年		7 月
		日	1m	1cm	備 考
1	免震重要棟プレハブ第一エ区前(屋根下)	8	9	10 (鉄)	
2	事務本館前(北側入口前)	8	4	3 (ア)	
3	5/6号サービス建屋入口前	8	3	8 (鉄)	
4	西門 厚生棟前	8	2	2 (ア)	
5	西門 研修棟前	8	1	1 (ア)	
6	西門 登録センター前	8	2	2 (ア)	
7	西門 コンテナハウス前	8	2	2 (ア)	
8	1/2号サービス建屋入口前	9	30	15 (コ)	
9	3/4号サービス建屋入口前	9	100	40 (ア)	
10	共用プール前(西側入口前)	9	7	5 (ア)	
11	一般焼却炉管理室前	8	2	2 (ア)	
12	集中環境施設 工作建屋前(南西側入口前)	9	15	22 (ア)	
13	水処理制御室前	8	8	5 (ア)	
14	正門警備所前	8	1	1 (ア)	
15	免震重要棟前駐車場エリア	8	2	1 (ア)	
16	中央交差点旧南西駐車場エリア	8	1	1 (コ)	
17	中央交差点北西駐車場エリア	8	1	1 (土)	
18	車輛汚染検査所エリア	8	1	1 (鉄)	
19	企業棟[ ]エリア	8	2	2 (ア)	
20	企業棟[ ]エリア	8	2	2 (ア)	
21	企業棟[ ]エリア	8	2	2 (ア)	
22	企業棟[ ]エリア	8	2	2 (ア)	
23	企業棟[ ]エリア	8	2	2 (ア)	
24	企業棟[ ]エリア	8	1	1 (ア)	
25	野鳥の森 西側入口	8	1	1 (ア)	
26	ふれあい交差点	—	—	—	
27	中央交差点	—	—	—	
28	旧グラウンド 北側入口	8	1	1 (ア)	
29	免震重要棟進入口	8	2	2 (ア)	
30	原子炉注水バッファタンク前	8	15	7 (ア)	
31	旧体育館前(東側入口)	8	1	1 (ア)	
32	多核種除去装置エリア(南側入口)	8	1	1 (鉄)	
33	機械工作場エリア	8	1	1 (ア)	
34	五差路	8	2	2 (ア)	
35	1~4号機法面上南側エリア	8	2	1 (ア)	
36	廃スラッジ一時保管エリア	8	1	1 (ア)	
37	集中環境施設 アクセス道路(中央付近)	9	5	10 (ア)	
38	高温焼却炉建屋南側道路	9	9	6 (ア)	
39	4号機原子炉建屋南西道路	9	5	4 (ア)	
40	集中環境施設 プロセス建屋南西道路	9	10	5 (ア)	
41	集中環境施設 プロセス建屋南東道路	9	2	2 (ア)	
42	4号機タービン建屋南側道路	9	4	2 (ア)	
43	4号機タービン建屋大物搬出入口前道路	9	6	4 (鉄)	
44	3号機タービン建屋大物搬出入口前道路	9	750	450 (土)	
45	2号機タービン建屋大物搬出入口前道路	9	100	30 (コ)	
46	1号機タービン建屋大物搬出入口前道路	9	24	16 (ア)	
47	1~4号機海水ポンプエリア南側エリア	9	5	6 (コ)	
48	4号機取水口前道路	9	5	6 (ア)	
49	3号機取水口前道路	9	9	8 (ア)	
50	2号機取水口前道路	9	10	8 (ア)	

作成日	7月14日(水)
作成者	
審査者	
承認者	

凡例

(土): 土砂 (ア): アスファルト  
(鉄): 鉄板 (コ): コンクリート

## 福島第一原子力発電所 構内線量測定ポイント(7月)

2/3  
単位:  $\mu$  Sv/h

No.	測定ポイント名称	年月	2021 年		7 月
		日	1m	1cm	備 考
51	1号機取水口前道路	9	9	7 (ア)	
52	1～4号機海水ポンプエリア北側エリア	9	15	6 (ア)	
53	保健安全センター別館前(交差点)	9	6	4 (ア)	
54	キャスク保管建屋前道路	8	3	3 (ア)	
55	5/6号機 防護ゲート付近	8	1	1 (ア)	
56	6号機タービン建屋大物搬出入口前道路	8	1	1 (ア)	
57	6号機取水口前道路	8	1	1 (ア)	
58	5号機取水口前道路	8	1	1 (ア)	
59	6号機北側道路	8	1	1 (ア)	
60	双葉通り中央 鉄塔付近道路	8	2	2 (ア)	
61	一時保管エリアL付近(Bヤード:覆土式)	8	1	1 (土)	
62	一時保管エリアG・L等アクセス道路	8	1	1 (ア)	
63	一時保管エリアA・Bエリア付近(Bテント前)	9	120	300 (土)	
64	北側土捨場	8	1	1 (土)	
65	一時保管エリアH付近	8	1	1 (土)	
66	一時保管エリアI付近(旧ヘリポート)	8	3	2 (土)	
67	一時保管エリアC付近( ヤード)	8	2	2 (土)	
68	5/6号機滞留水保管エリア(円筒タンク)	8	2	2 (鉄)	
69	一時保管エリアF付近( ヤード)	8	2	2 (土)	
70	一時保管エリアE付近( ヤード)	8	26	20 (ア)	
71	焼却炉建屋付近	8	2	1 (ア)	
72	5/6号機滞留水保管エリア(角型タンク)	8	1	1 (土)	
73	5/6号機西側道路(中央付近)	8	1	1 (ア)	
74	5/6号機超高压開閉所西側エリア	8	4	3 (土)	
75	物揚場(北側)	8	2	2 (コ)	
76	物揚場(南側)	8	6	4 (鉄)	
77	汐見坂(中央付近)	9	7	5 (ア)	
78	固体廃棄物貯蔵庫1棟2棟エリア	8	6	5 (ア)	
79	固体廃棄物貯蔵庫3棟4棟エリア	8	2	2 (ア)	
80	ヤードエリア	8	1	1 (コ)	
81	車両整備建屋前	8	1	1 (コ)	
82	仮キャスク保管エリア東側	8	1	1 (ア)	
83	多核種除去装置Ⅱエリア	8	1	1 (鉄)	
84	サブドレン浄化建屋前	8	1	1 (コ)	
85	1号機原子炉建屋大物搬出入口前道路	9	270	210 (鉄)	
86	2号機原子炉建屋大物搬出入口前道路	9	90	60 (鉄)	
87	3号機原子炉建屋大物搬出入口前道路	9	100	90 (鉄)	
88	1/2号開閉所前	8	30	25 (コ)	
89	旧伐採木保管エリア	8	5	7 (ア)	
90	H1東タンクエリア(堰外)	8	1	1 (鉄)	
91	H1タンクエリア	8	1	1 (鉄)	
92	H9タンクエリア(堰外)	8	1	1 (ア)	
93	H8タンクエリア(堰外)	8	1	1 (ア)	
94	H5タンクエリアとH6タンクエリア間(堰外)	8	1	1 (鉄)	
95	RO処理施設エリア	8	3	2 (ア)	
96	H4タンクエリア(堰外)	8	1	1 (ア)	
97	H2タンクエリアとH4タンクエリア間(堰外)	8	1	1 (ア)	
98	濃縮蒸発建屋前	8	10	8 (ア)	
99	旧構内駐車場	8	1	1 (コ)	
100	環境管理棟前	8	1	1 (ア)	

作成日	7月14日(水)
作成者	
審査者	
承認者	

凡例

(土):土砂 (ア):アスファルト

(鉄):鉄板 (コ):コンクリート



作成日	7月27日(火)
作成者	
審査者	
承認者	



## 除染済エリアの測定点(7月分)

作成日	7月9日(金)
作成者	
審査者	
承認者	

除染済みエリアの維持確認記録 [2/4]

測定者:  
測定器:F1-ICW-173  
単位:  $\mu\text{Sv/h}$

[illegible]








承認	審査	作成
	2021.7.20	

# 放射線サーベイ記録

(1/2)

測定目的	視察者の防護装備軽減に伴う確認サーベイ		測定項目	<input type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> ダスト <input checked="" type="checkbox"/> 3布 <input type="checkbox"/> 直接
測定場所	ヤード	1/2号開閉所東側一部(南)	測定者	
測定日時	2021/7/19	16:00 ~ 16:20	測定器	管理番号: F1-GMAD-290



○: 地面 △: 手すり

※アクションレベル: 4Bq/cm<sup>2</sup>

F1-GMAD-290	
機器効率:	31.8 %
採取効率:	10 %
BG:	80 cpm
換算定数:	1.3E-02 Bq/cm <sup>2</sup> ・cpm
検出下限値:	9.0E-01 Bq/cm <sup>2</sup>

No		測定値 (間接法) 【cpm】	表面汚染 密度 【Bq/cm <sup>2</sup> 】	No		測定値 (間接法) 【cpm】	表面汚染 密度 【Bq/cm <sup>2</sup> 】
1	地面	90	LTD	7	手すり(斜面)	80	LTD
2	足場	80	LTD	8	手すり(斜面)	90	LTD
3	手すり(斜面)	110	LTD	9	地面	100	LTD
4	手すり(斜面)	80	LTD	10	地面	100	LTD
5	手すり	110	LTD	11	フェンス	120	LTD
6	手すり	100	LTD	12	フェンス	90	LTD

LTD: 検出下限値未満

前月と比較して、北のNo. 2が、LTD(前月)→2.6Bq/cm<sup>2</sup>となった。  
連日の雨の影響により、汚染物質が溜まったものと思われる。








承認	審査	作成

# 放射線サーベイ記録

(2/2)

測定目的	視察者の防護装備軽減に伴う確認サーベイ		測定項目	<input type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> ダスト <input checked="" type="checkbox"/> 布 <input type="checkbox"/> 直接
測定場所	ヤード	1/2号開閉所東側一部(北)	測定者	
測定日時	2021/7/19	15:40 ~ 16:00	測定器	管理番号: F1-GMAD-290



○: 地面及び足場板上 △: 手すり ※アクションレベル: 4Bq/cm<sup>2</sup>

No		測定値 (間接法) 【cpm】	表面汚染 密度 【Bq/cm <sup>2</sup> 】	No		測定値 (間接法) 【cpm】	表面汚染 密度 【Bq/cm <sup>2</sup> 】
1	地面	80	LTD	8	地面	90	LTD
2	足場	280	2.6	9	手すり	110	LTD
3	手すり	100	LTD	10	足場(階段)	100	LTD
4	地面	80	LTD	11	手すり	90	LTD
5	手すり	100	LTD	12	足場(階段)	80	LTD
6	足場	120	LTD	13	手すり	100	LTD
7	手すり	100	LTD	14	足場	140	LTD
				15	手すり	110	LTD

F1-GMAD-290	
機器効率:	31.8 %
採取効率:	10 %
BG:	80 cpm
換算定数:	1.3E-02 Bq/cm <sup>2</sup> ・cpm
検出下限値:	9.0E-01 Bq/cm <sup>2</sup>

LTD: 検出下限値未満