

# 放射性同位元素による放射線の量の測定結果報告書 (2021年11月)

## 1. 線量当量率

建屋	測定場所	測定結果	測定日
3号機 原子炉建屋	5FL 使用済燃料プール 西側	0.40 mSv/h	11月29日
	5FL 使用済燃料プール 南西側	0.45 mSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 東側	0.15 mSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 北側	0.40 mSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 南西側(中性子線)	<0.1 $\mu$ Sv/h	
4号機 原子炉建屋	5FL 使用済燃料プール 西側	6.0 $\mu$ Sv/h	11月29日
	5FL 使用済燃料プール 南側	13 $\mu$ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 東側	7.5 $\mu$ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 南東側(中性子線)	<0.1 $\mu$ Sv/h	
4号機 タービン建屋	1FL 放射線計測器校正装置室 入口	9.3 $\mu$ Sv/h	11月29日
	1FL 放射線計測器校正装置室 中央	2.9 $\mu$ Sv/h	
	1FL 放射線計測器校正装置室 南側	2.7 $\mu$ Sv/h	
5号機 原子炉建屋	5FL 使用済燃料プール 西側	0.80 $\mu$ Sv/h	11月25日
	5FL 使用済燃料プール 南側	5.0 $\mu$ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 東側	1.5 $\mu$ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 北側	4.7 $\mu$ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 南西側(中性子線)	<0.1 $\mu$ Sv/h	
6号機 原子炉建屋	6FL 使用済燃料プール 南側	0.9 $\mu$ Sv/h	11月25日
	6FL 使用済燃料プール 東側	2.1 $\mu$ Sv/h	
	6FL 使用済燃料プール 北側	1.6 $\mu$ Sv/h	
	6FL 使用済燃料プール 西側	3.7 $\mu$ Sv/h	
	6FL 使用済燃料プール 南東側(中性子線)	<0.1 $\mu$ Sv/h	
6号機 タービン建屋	1FL 放射線計測器校正装置室 入口	0.080 $\mu$ Sv/h	11月25日
	1FL 放射線計測器校正装置室 中央	0.090 $\mu$ Sv/h	
	1FL 放射線計測器校正装置室 北側	0.11 $\mu$ Sv/h	
廃棄物集中処理建屋	1FL 乾燥機室 中央	0.008 mSv/h	11月29日
	1FL 乾燥機室 西側通路	0.15 mSv/h	
	1FL 乾燥機室 南側通路	0.35 mSv/h	
	1FL 乾燥機室 中央(中性子線)	10 $\mu$ Sv/h	
	1FL 乾燥機室 西側通路(中性子線)	<0.1 $\mu$ Sv/h	
	1FL 乾燥機室 南側通路(中性子線)	<0.1 $\mu$ Sv/h	
	4FL 低レベル放射線計測機校正装置室 操作室中央	0.50 $\mu$ Sv/h	11月29日
	4FL 低レベル放射線計測機校正装置室 中央	0.45 $\mu$ Sv/h	
	4FL 高レベル放射線計測機校正装置室 操作室中央	0.46 $\mu$ Sv/h	
	4FL 高レベル放射線計測機校正装置室 中央	0.35 $\mu$ Sv/h	
固体廃棄物貯蔵庫	1FL 第6棟	0.40 $\mu$ Sv/h	11月25日
	1FL 第7棟	0.60 $\mu$ Sv/h	
	1FL 第8棟	0.60 $\mu$ Sv/h	
	1FL 第8棟 保管レーン入口	1.6 $\mu$ Sv/h	
	B1FL 第6棟	0.28 $\mu$ Sv/h	
	B1FL 第7棟	0.20 $\mu$ Sv/h	
	B1FL 第8棟	0.16 $\mu$ Sv/h	
	B2FL 第6棟	0.28 $\mu$ Sv/h	
	B2FL 第7棟	0.45 $\mu$ Sv/h	
	B2FL 第8棟	1.3 $\mu$ Sv/h	