

【 免震重要棟 ／ 事務本館 】

局所排風機 維持確認結果（2022年1月）

[illegible]

【1/2号機 サービス建屋 1階】

局所排風機 維持確認結果（2022年1月）

[illegible]

No.	設置場所		製造	確認結果										フィルタ清掃、交換実績			備 考	
	建屋	エリア		外観／異音 ／異臭 (○or×)	①線量当量率 [μ Sv/h] 【基準】: at 1mの線量当量率でBG×2倍 (○or×)			②フィルタ差圧 (○or×)						清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付)			
								【基準】: 製プレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上 製プレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上							【基準】:①or②			
					BG	at 1m	判定	清掃前			清掃後				プレ	HEPA		チャコール
							指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定	指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定						
1	1.2号 S/B	2FL		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	切替停止 (2022/1/20)
2	1.2号 S/B	2FL		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	切替停止 (2022/1/9)
3	1.2号 S/B	休憩エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※停止中 (2022/1/5)
4	1.2号 S/B	休憩エリア		○	2.0	2.0	○	10	100	○	—	—	—	—	—	—	—	切替運転 (2022/1/9)
5	1.2号 S/B	休憩エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	切替停止 (2022/1/9)
6	1.2号 S/B	休憩エリア		○	2.0	2.0	○	50	100	○	—	—	—	—	—	—	—	切替運転 (2022/1/9)
7	1.2号 S/B	休憩エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中 (2021/9/11)
8	1.2号 S/B	休憩エリア		○	1.8	1.9	○	20	180	○	—	—	—	—	—	—	—	切替運転 (2022/1/20)
9	1.2号 S/B	休憩エリア		○	1.8	1.5	○	350	—	○	—	—	—	—	—	—	—	喫煙室内換気用につきチャコールフィルタの接続が無い ためHEPAフィルター・チャコールフィルタ間の差圧表示なし (2022/1/9)

No.3 ※ 1/5寒さ対策の為停止

【3/4号機 サービス建屋（2F）】

局所排風機 維持確認結果（2022年1月）

[illegible]

【 装 備 交 換 所 】

局所排風機 維持確認結果（2022年1月）

No.	設置場所		製造	確認結果											フィルタ清掃、交換実績				備 考
	建屋	エリア		外観／異音 ／異臭 (○or×)	①線量当量率 [μ Sv/h] 【基準】: at 1mの線量当量率でBG×2倍 (○or×)			②フィルタ差圧 (○or×) 【基準】: 製プレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上 製プレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上						清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付) 【基準】:①or②				
					BG	at 1m	判定	清掃前			清掃後				プレ	HEPA	チャコール		
								指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定	指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定						
1	装備交換所 (A-1)	装備交換所内		○	8.0	8.0	○	90	280	○	—	—	—	—	—	—	—	(2022/1/15)	
2	装備交換所 (A-2)	装備交換所内		○	8.0	9.0	○	80	290	○	—	—	—	—	—	—	—	(2022/1/15)	
3	装備交換所 (A-3)	装備交換所内		○	8.0	9.0	○	90	280	○	—	—	—	—	—	—	—	(2022/1/15)	
4	装備交換所 (B)	装備交換所内		○	3.0	4.0	○	90	120	○	—	—	—	—	—	—	—	(2022/1/15)	
5	装備交換所 (C)	装備交換所内		○	9.0	8.0	○	50	350	○	—	—	—	—	—	—	—	(2022/1/15)	
6	装備交換所 (D)	装備交換所内		○	2.5	3.0	○	90	110	○	—	—	—	—	—	—	—	(2022/1/8)	
7	装備交換所 (E-1)	装備交換所内		○	0.50	0.50	○	90	320	○	—	—	—	—	—	—	—	(2022/1/8)	
8	装備交換所 (E-2)	装備交換所内		○	0.30	0.30	○	80	310	○	—	—	—	—	—	—	—	(2022/1/8)	
9	※ 装備交換所 (E-3)	装備交換所内		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中(2021/11/15)	
10	装備交換所 (F)	装備交換所内		○	0.50	0.50	○	40	310	○	—	—	—	—	—	—	—	(2022/1/8)	
11	装備交換所 (G)	装備交換所内		○	0.50	0.60	○	70	310	○	—	—	—	—	—	—	—	(2022/1/8)	
12	装備交換所 (H)	装備交換所内		○	1.5	2.0	○	100	180	○	—	—	—	—	—	—	—	(2022/1/15)	

※11/15～ 高性能ALPS周辺区画工事規制に伴い閉鎖中の為、局所排風機維持確認実施せず

【常設給水所】

局所排風機 維持確認結果 (2022年1月)

[illegible]

【工作建屋】

局所排風機 維持確認結果 (2022年1月)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

【厚生棟休憩所】

局所排風機 維持確認記録(2022年1月)

[illegible]

【企業棟休憩所A棟】

局所排風機 維持確認記録(2022年1月)

[illegible]

No.	設置場所		製造	確認結果										フィルタ清掃、交換実績			備 考	
	建屋	エリア		外観／異音 ／異臭 (○or×)	①線量当量率 [μ Sv/h] 【基準】: at 1mの線量当量率でBG×2倍 (○or×)			②フィルタ差圧 (○or×) 【基準】: 製プレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上 製プレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上						清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付) 【基準】:①or②			
					BG	at 1m	判定	清掃前			清掃後							
								指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定	指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定		プレ	HEPA		チャコール
1	登録センター休憩所	装備配備エリア		○	0.4	0.4	○	220	220	○	—	—	—	—	—	—	—	
2	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.6	0.5	○	250	140	○	—	—	—	—	—	—	—	
3	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.5	0.5	○	230	150	○	—	—	—	—	—	—	—	
4	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.6	0.6	○	240	100	○	—	—	—	—	—	—	—	
5	登録センター休憩所	装備配備エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	故障の為停止中 マスク脱衣エリア仮置き
6	登録センター休憩所	スクリーニングエリア		○	0.6	0.6	○	210	200	○	—	—	—	—	—	—	—	
7	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.5	0.5	○	200	380	○	—	—	—	—	—	—	—	
8	登録センター休憩所	喫煙室	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み
9	登録センター休憩所	共用エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み
10	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.4	0.4	○	250	130	○	—	—	—	—	—	—	—	
11	登録センター休憩所	共用エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
12	登録センター休憩所	出入管理員休憩所		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
13	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	0.5	0.5	○	250	110	○	—	—	—	—	—	—	—	
14	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	0.9	0.9	○	280	170	○	—	—	—	—	—	—	—	
15	登録センター休憩所	2階 共用エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
16	土捨て場休憩所	靴・ヘルメット配備エリア		○	0.3	0.3	○	250	200	○	—	—	—	—	—	—	—	