

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	#1大型カバー設置工事	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/10	金属ガラ (2020SS-00327)	6	0.08 mSv/h	3 mSv/h	$\beta$ 有	10 mSv/h
2	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	可燃物その他	5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
3	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/13	紙	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
4	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/13	ダンボール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
5	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/13	ペットボトル	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
6	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/13	可燃その他(テープ)	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
7	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/13	ビニール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
8	#1大型カバー設置工事	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/10	金属ガラ (2020SS-00343)	6	0.08 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
9	1F 港湾内魚類対策業務委託(2021年度)	物揚場	土木基盤設備グループ	2021/4/9	網	4	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
10	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋 屋外	資材グループ	2021/4/12	木材	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
11	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/13	ダンボール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
12	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/13	ビニール	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
13	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/13	プラスチック	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
14	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	紙・ウエス類	2	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
15	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
16	1F 港湾内魚類対策業務委託(2021年度)	物揚場	土木基盤設備グループ	2021/4/9	網	4	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
17	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋 屋外	資材グループ	2021/4/12	ケーブル類	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
18	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/13	紙	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
19	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/13	ペットボトル	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
20	#1大型カバー設置工事	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/10	金属ガラ (2020SS-00454)	6	0.08 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	#1大型カバー設置工事	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/6	金属ガラ (2020SS-00159)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
22	1F 東波除堤透過防止工復旧改造工事	東波除堤	土木基盤設備グループ	2021/4/8	金属ガラ	5	3 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
23	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	可燃物その他	5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
24	1F 東波除堤透過防止工復旧改造工事	東波除堤	土木基盤設備グループ	2021/4/8	金属ガラ	5	3 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
25	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/13	ペットボトル	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
26	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/13	ビニール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
27	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/13	紙	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
28	#1大型カバー設置工事	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/6	金属ガラ (2020SS-00165)	6	0.08 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
29	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/13	可燃その他(フレコン)	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
30	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/13	紙	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
31	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/13	ダンボール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
32	1F 東波除堤透過防止工復旧改造工事	東波除堤	土木基盤設備グループ	2021/4/8	金属ガラ	5	3 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
33	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/13	紙	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
34	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/13	ダンボール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
35	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/13	ビニール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
36	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
37	#1大型カバー設置工事	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/6	金属ガラ (2020SS-00168)	6	0.08 mSv/h	0.15 mSv/h	$\beta$ 有	0.35 mSv/h
38	#1大型カバー設置工事	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/6	金属ガラ (2020SS-00310)	6	0.08 mSv/h	3 mSv/h	$\beta$ 有	10 mSv/h
39	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/4/7	ケーブル類	0.1	10 $\mu$ Sv/h	0.06 mSv/h	$\beta$ 有	5 mSv/h
40	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/4/7	消防ホース	0.1	10 $\mu$ Sv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	5 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/3/25	紙・ウエス類	0.3	10 $\mu$ Sv/h	40 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	0.4 mSv/h
42	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/3/25	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	0.8 mSv/h
43	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/3/25	可燃物その他	0.1	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	0.8 mSv/h
44	1F 東波除堤透過防止工復旧改造工事	東波除堤	土木基盤設備グループ	2021/4/8	金属ガラ	5	3 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
45	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/15	ダンボール	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
46	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/15	毛布、マットレス	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
47	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	可燃物その他	5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
48	1F-3号機 原子炉建屋滞留水移送PE管 他設置工事関連除却	1F-3号機 廃棄物処理建屋 1階	地下水対策設備グループ	2021/3/24	不燃物その他	2	10 $\mu$ Sv/h	500 $\mu$ Sv/h	無	
49	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機OF洞道周辺	2号構台設置PJグループ	2021/4/15	不燃シート、防災シート、不燃 テープ類その他	4	2.5 $\mu$ Sv/h	4.5 $\mu$ Sv/h	無	
50	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/15	紙	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
51	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
52	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	紙・ウエス類	3	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
53	#1大型カバー設置工事	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/6	金属ガラ (2020SS-00449)	6	0.08 mSv/h	2 mSv/h	$\beta$ 有	7 mSv/h
54	1F 東波除堤透過防止工復旧改造工事	東波除堤	土木基盤設備グループ	2021/4/8	金属ガラ	5	3 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
55	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/15	ビニール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
56	仮保管設備解体工事(Aテント)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/4/19	プラ・ビニール類	3	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
57	仮保管設備解体工事(Aテント)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/4/19	可燃物その他	2	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
58	1FP 共用ブルキャスク搬送台車レール 修理工事	大型機器点検建屋	共用機械設備グループ	2021/4/15	金属ガラ	0.3	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
59	1FP 共用ブルキャスク搬送台車レール 修理工事	大型機器点検建屋	共用機械設備グループ	2021/4/15	不燃物その他	0.2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
60	サブドレン除鉄装置設置工事	1,2号機S/B建屋・3,4号機S/B建屋	建築設備建設グループ	2021/4/19	金属ガラ	1	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	仮保管設備解体工事(Aテント)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/4/19	可燃:紙・ウエス類	5	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
62	仮保管設備解体工事(Aテント)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/4/19	可燃:紙・ウエス類	5	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
63	1~4号機 高性能多核種除去設備(HERO)運転・保守管理業務委託	HERO設備建屋	水処理計画グループ	2021/4/2	ビニール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
64	1~4号機 高性能多核種除去設備(HERO)運転・保守管理業務委託	HERO設備建屋	水処理計画グループ	2021/4/2	可燃物その他	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
65	1F 東波除堤透過防止工復旧改造工事	東波除堤	土木基盤設備グループ	2021/4/8	ケーブル類	5	3 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
66	仮保管設備解体工事(Aテント)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/4/19	可燃:紙・ウエス類	5	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
67	1F 構内排水路清掃業務委託	構内全域	土木基盤設備グループ	2021/3/15	不燃その他	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
68	#1大型カバー設置工事	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/6	金属ガラ(2020SS-00450)	6	0.08 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
69	1F-1~4号機 T/B油処理装置設置	プロセス建屋西側ヤード、プロセス建屋西側4FL	地下水対策設備グループ	2021/4/9	可燃ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
70	1F-1~4号機 T/B油処理装置設置	プロセス建屋西側ヤード、プロセス建屋西側4FL	地下水対策設備グループ	2021/4/9	鉄くず電線管類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
71	1F-1~4号機 T/B油処理装置設置	プロセス建屋西側ヤード、プロセス建屋西側4FL	地下水対策設備グループ	2021/4/9	ケーブル類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
72	1F-1~4号機 T/B油処理装置設置	プロセス建屋西側ヤード、プロセス建屋西側4FL	地下水対策設備グループ	2021/4/9	難燃エフレックス類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
73	仮保管設備解体工事(Aテント)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/4/19	可燃:紙・ウエス類	5	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
74	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
75	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/5	汚染砕石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
76	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/5	汚染砕石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
77	#1大型カバー設置工事	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/5	難燃物その他	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
78	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
79	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
80	1F-3号機 原子炉建屋滞留水移送PE管他設置工事関連除却	1F-3号機 廃棄物処理建屋内 1階	地下水対策設備グループ	2021/3/22	紙・ウエス類	2	10 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F-3号機 原子炉建屋滞留水移送PE管 他設置工事関連除却	1F-3号機 廃棄物処理建屋内 1階	地下水対策設備グループ	2021/3/22	木材類	2	10 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	無	
82	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
83	1F1-4号機 G1エリアタンク基礎他設置 工事並びに関連除却工事	G1エリア	土木水対策設備グループ	2020/4/24	プラスチック類【コンテナ 2019NS425】	6	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	3 mSv/h
84	1F1-4号機 G1エリアタンク基礎他設置 工事並びに関連除却工事	G1エリア	土木水対策設備グループ	2020/4/24	金属ガラ【コンテナ2019NS499】	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
85	1F1-4号機 G1エリアタンク基礎他設置 工事並びに関連除却工事	G1エリア	土木水対策設備グループ	2020/4/24	金属ガラ【コンテナ2019NS518】	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
86	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
87	1F-3号機 原子炉建屋滞留水移送PE管 他設置工事関連除却	1F-3号機 廃棄物処理建屋内 1階	地下水対策設備グループ	2021/3/23	可燃物その他	1	10 $\mu$ Sv/h	500 $\mu$ Sv/h	無	
88	1F-3号機 原子炉建屋滞留水移送PE管 他設置工事関連除却	1F-3号機 廃棄物処理建屋内 1階	地下水対策設備グループ	2021/3/23	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	10 $\mu$ Sv/h	500 $\mu$ Sv/h	無	
89	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/20	ビニール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
90	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/20	ペットボトル	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
91	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/20	プラスチック	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
92	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/20	発砲スチロール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
93	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/20	フレコン	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
94	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
95	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
96	#1大型カバー設置工事	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/5	難燃物その他	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
97	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/20	紙	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
98	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/20	ダンボール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
99	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/20	ビニール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
100	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工 事	G1エリア	土木水対策設備グループ	2020/5/12	金属ガラ【コンテナ2019NS528】	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	G1エリア	土木水対策設備グループ	2020/5/12	土砂類【コンテナ2019NS500】	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
102	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	G1エリア	土木水対策設備グループ	2020/5/12	プラスチック類【コンテナ2019NS440】	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
103	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(アスファルトガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
104	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/20	紙	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
105	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/20	ダンボール	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
106	仮保管設備解体工事(Aテント)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/4/19	可燃:プラ・ビニール類	5	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
107	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
108	#1大型カバー設置工事	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/6	金属ガラ(2020SS-00457)	6	0.08 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
109	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2021/4/19	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
110	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	G1エリア	土木水対策設備グループ	2020/4/24	土砂類【コンテナ2019NS524】	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
111	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	G1エリア	土木水対策設備グループ	2020/4/24	土砂類【コンテナ2019NS520】	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
112	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	G1エリア	土木水対策設備グループ	2020/4/24	木材類【コンテナ2019NS450】	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
113	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
114	仮保管設備解体工事(Aテント)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/4/19	可燃:プラ・ビニール類	5	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
115	仮保管設備解体工事(Aテント)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/4/19	可燃:プラ・ビニール類	5	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
116	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
117	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
118	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/21	木材類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
119	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
120	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
122	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
123	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
124	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/15	紙	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
125	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/15	ビニール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
126	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/22	ペットボトル	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
127	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/22	たばこ	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
128	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/22	紙	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
129	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/22	ビニール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
130	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
131	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
132	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/2/4	刈草・枯葉等	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
133	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/20	ビニール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
134	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/20	紙	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
135	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/20	割りばし	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
136	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
137	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
138	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/4/19	ホリ瓶	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
139	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/4/19	ビニール	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
140	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/4/19	紙	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/4/19	長靴	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
142	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
143	#1大型カバー設置工事	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/8	金属ガラ(2020SS-00113)	6	0.08 mSv/h	0.15 mSv/h	$\beta$ 有	0.4 mSv/h
144	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/3/25	金属ガラ	0.5	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	0.06 mSv/h
145	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/3/25	土砂類	0.1	10 $\mu$ Sv/h	20 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
146	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/3/25	ケーブル類	0.1	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	0.07 mSv/h
147	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/3/25	不燃物その他	0.5	10 $\mu$ Sv/h	70 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	0.4 mSv/h
148	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/2/4	刈草・枯葉等	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
149	1F-1-4号機 G4南エリアタンク水位計 設置(その2)	汚染水タンクエリア	水処理計装設備グループ	2021/4/19	ホース類	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
150	#1大型カバー設置工事	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/8	金属ガラ(2020SS-00166)	6	0.08 mSv/h	0.15 mSv/h	$\beta$ 有	0.35 mSv/h
151	1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業 務委託	3号T/B東側ヤード、2.5m盤ヤード	1号燃料取扱設備PJグ ループ	2021/3/8	鉄板	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
152	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/2/4	刈草・枯葉等	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
153	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その 1)	G4南エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/2	可燃物 その他	2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
154	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/4/7	金属ガラ	0.5	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	0.06 mSv/h
155	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/4/7	土砂類	0.1	10 $\mu$ Sv/h	20 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
156	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/4/7	ケーブル類	0.1	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	0.07 mSv/h
157	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/4/7	不燃物その他	0.5	10 $\mu$ Sv/h	70 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	0.4 mSv/h
158	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G1タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/8	紙・ウエス類	1.5	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
159	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G1タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/8	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
160	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G1タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/8	可燃物その他	2	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
162	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/21	木材類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
163	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
164	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
165	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	伐採木(幹・根)	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
166	1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その1)	G4南エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/2	可燃物 その他	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
167	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G1タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/8	紙・ウエス類	1.5	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
168	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G1タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/8	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
169	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G1タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/8	可燃物その他	2	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
170	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
171	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
172	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/27	ビニール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
173	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/27	ダンボール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
174	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/27	ペットボトル	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
175	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
176	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
177	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/21	木材類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
178	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/27	ダンボール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
179	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/27	紙	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
180	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
182	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/27	紙	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
183	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/27	ビニール	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
184	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
185	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/4/8	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
186	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	伐採木(幹・根)	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
187	Sub-ALPS配管他撤去工事	J1タンクエリア	貯留設備グループ	2021/4/27	可燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
188	Sub-ALPS配管他撤去工事	J1タンクエリア	貯留設備グループ	2021/4/27	プラスチック・ポリ・ビニール類	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
189	#1大型カバー設置工事	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/8	金属ガラ(2020SS-00208)	6	0.08 mSv/h	0.15 mSv/h	$\beta$ 有	0.4 mSv/h
190	1F管理区域内エリア区画・設置業務(ウヱ)	3・4号機 ホットラボ	放射線防護グループ	2021/4/5	キムタオル	0.5	0.08 mSv/h	0.2 mSv/h	無	
191	1F管理区域内エリア区画・設置業務(ウヱ)	3・4号機 ホットラボ	放射線防護グループ	2021/4/5	ダンボール	2	0.08 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
192	1F 構内排水路清掃業務委託	構内全域	土木基盤設備グループ	2021/3/15	不燃その他	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
193	1F-5, 6サブドレン一時貯留タンク堰設置工事	5,6号機ヤード	1～6号機械設備グループ	2021/4/19	可燃物その他	3.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
194	1F-5, 6サブドレン一時貯留タンク堰設置工事	5,6号機ヤード	1～6号機械設備グループ	2021/4/19	紙・ウェス類	0.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
195	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/4/7	難燃シート類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
196	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/4/7	ホース類	0.1	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
197	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
198	1F 東波除堤透過防止工復旧改造工事	東波除堤	土木基盤設備グループ	2021/5/10	木材類	5	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
199	1F 東波除堤透過防止工復旧改造工事	東波除堤	土木基盤設備グループ	2021/4/8	金属ガラ	5	3 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
200	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
201	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	伐採木(幹・根)	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
202	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
203	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
204	1F 東波除堤透過防止工復旧改造工事	東波除堤	土木基盤設備グループ	2021/5/10	可燃物その他	3	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
205	1F 東波除堤透過防止工復旧改造工事	東波除堤	土木基盤設備グループ	2021/5/10	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
206	#1大型カバー設置工事	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/8	金属ガラ (2020SS-00053)	6	0.08 mSv/h	2 mSv/h	$\beta$ 有	7 mSv/h
207	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
208	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/2/4	伐採木等(枝・葉)	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
209	1F-1-4号機 G1エリアタンク水位計設置(その2)	G1タンクエリア	水処理計装設備グループ	2021/4/12	フランジ・フレキ・サポート類	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
210	1F-1-4号機 G1エリアタンク水位計設置(その2)	G1タンクエリア	水処理計装設備グループ	2021/4/12	ケーブル類	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
211	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
212	1F 東波除堤透過防止工復旧改造工事	東波除堤	土木基盤設備グループ	2021/5/10	紙・ウエス類	1	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
213	1F 東波除堤透過防止工復旧改造工事	東波除堤	土木基盤設備グループ	2021/5/10	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
214	1F 東波除堤透過防止工復旧改造工事	東波除堤	土木基盤設備グループ	2021/5/10	可燃物その他	3	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
215	1F 東波除堤透過防止工復旧改造工事	東波除堤	土木基盤設備グループ	2021/4/8	金属ガラ	5	3 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
216	1F-1-4号機 G1エリアタンク水位計設置(その2)	G1タンクエリア	水処理計装設備グループ	2021/4/12	養生シート	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
217	1F-1-4号機 G1エリアタンク水位計設置(その2)	G1タンクエリア	水処理計装設備グループ	2021/4/12	エフレックス・シール材	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
218	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/4/8	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
219	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/2/4	伐採木等(枝・葉)	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
220	#1大型カバー設置工事	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/8	金属ガラ (2020SS-00344)	6	0.08 mSv/h	2 mSv/h	$\beta$ 有	7 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
221	1F-1-4号機 G1エリアタンク水位計設置 (その2)	G1タンクエリア	水処理計装設備グループ	2021/4/12	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
222	1F-1-4号機 G1エリアタンク水位計設置 (その2)	G1タンクエリア	水処理計装設備グループ	2021/4/12	紙・ウェス類	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
223	1F-1-4号機 G1エリアタンク水位計設置 (その2)	G1タンクエリア	水処理計装設備グループ	2021/4/12	段ボール(梱包用)	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
224	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランチタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
225	1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その 1)	G4南エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/2	可燃物 その他	2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	