

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/21	機械類・制御盤類	9	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
2	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
3	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2021/5/24	プラスチック・ビニール類	4	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
4	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2021/5/24	可燃物その他	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
5	旧日立シュラウド建屋除却工事	旧日立シュラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2020/12/11	廃プラスチック	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
6	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
7	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
8	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/12	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
9	1F-2,3号機 PCVガス管理システム計装品点検手入工事(2021)	2・3号機 T/B 2FL PCVガス管理設備	燃料計装設備グループ	2021/5/20	電子機器類	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
10	旧日立シュラウド建屋除却工事	旧日立シュラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2020/12/11	廃プラスチック	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
11	1F 1-4号機 G4北エアタンク基礎設置工事	Cエア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/6/1	可燃物(その他)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
12	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
13	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/12	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
14	旧日立シュラウド建屋除却工事	旧日立シュラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2020/12/11	廃プラスチック	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
15	1F-3 プール燃料取出カバー排気設備点検工事(2021)	3号機R/B西側ヤード	高線量機器取り出しPJグループ	2021/6/11	紙・ウエス類	0.5	30 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
16	1F-3 プール燃料取出カバー排気設備点検工事(2021)	3号機R/B西側ヤード	高線量機器取り出しPJグループ	2021/6/11	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.2	30 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
17	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
18	2021年度 小口工事	旧日立シュラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2020/12/11	廃プラスチック	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
19	1F 1-4号機 Cエアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/6/1	可燃物その他	3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
20	1F 1-4号機 Cエアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/6/1	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/21	金属ガラ(K-01)	1	0.001 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
22	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/21	金属ガラ(K-02)	1	0.001 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
23	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
24	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/5/25	金属ガラ	10	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
25	2021年度 小口工事	旧日立シュラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2020/12/11	廃プラスチック	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
26	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	プラスチック・ポリ・ビニール類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
27	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/12	塩化ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
28	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/12	不燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
29	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/12	ゴム類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
30	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/12	難燃シート	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
31	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/12	難燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
32	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、厚生棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2021/5/24	塩化ビニール類	0.4	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
33	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、厚生棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2021/5/24	金属ガラ	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
34	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、厚生棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2021/5/24	不燃物その他	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
35	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/8	金属ガラ(2020SSIU-019)	6	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	2.2 mSv/h
36	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/8	金属ガラ(2020SSIU-004)	6	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	2.2 mSv/h
37	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/8	金属ガラ(2020SSIU-005)	6	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	2.2 mSv/h
38	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/8	金属ガラ(2020SSIU-017)	6	0.08 mSv/h	12 mSv/h	β 有	40 mSv/h
39	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/6/10	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
40	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/6/1	可燃物(その他)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1～4号機サブドレン保守点検	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/6/1	金属ガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
42	1～4号機サブドレン保守点検	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/6/1	フィルター	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
43	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/8	金属ガラ(2020SSIU-041)	6	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	2.2 mSv/h
44	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/8	金属ガラ(2020SSIU-042)	6	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	2.2 mSv/h
45	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/8	金属ガラ(2020SSIU-013)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
46	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/8	金属ガラ(2020SSIU-026)	6	0.08 mSv/h	12 mSv/h	β 有	40 mSv/h
47	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/6/10	難燃シート類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
48	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/6/10	可燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
49	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/6/10	紙・ウエス類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
50	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/6/10	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
51	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/6/1	可燃物その他	3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
52	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/6/1	紙・ウエス類	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
53	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/6/1	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
54	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
55	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/5/24	不燃物(金属ガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
56	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	伐採木(枝・葉) フレコン入り	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
57	2021年度 小口工事	旧日立シュラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2020/12/11	廃プラスチック	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
58	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
59	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/12	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
60	既設多核種除去設備 改良型BPP/CFF除却	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/5/31	可燃物(木材類)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	2021年度 小口工事	旧日立シュラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2020/12/11	廃プラスチック	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
62	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
63	1F 研修棟北側ヤード除染に伴う舗装工事並びに関連除却工事	汐見坂	土木基盤設備グループ	2021/4/2	コンクリートガラ	3	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
64	2021年度 小口工事	旧日立シュラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2020/12/11	可燃物その他	5	0.015 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
65	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	ゴム類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
66	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
67	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/5/24	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
68	2021年度 小口工事	旧日立シュラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2020/12/11	可燃物その他	5	0.015 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
69	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	紙・ウエス類	1.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
70	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	可燃物その他	3	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
71	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
72	1F 研修棟北側ヤード除染に伴う舗装工事並びに関連除却工事	汐見坂	土木基盤設備グループ	2021/4/2	コンクリートガラ	2	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
73	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	伐採木(枝・葉) フレコン入り	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
74	2021年度 小口工事	旧日立シュラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2020/12/11	可燃物その他	5	0.015 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
75	1～4号機サブドレン保守点検	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/6/1	不燃シート	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
76	1～4号機サブドレン保守点検	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/6/1	カナフレックスホース	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
77	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5、6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2021/5/21	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
78	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5、6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2021/5/21	紙・ウエス類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
79	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/12	塩化ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
80	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/12	不燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/12	ゴム類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
82	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/12	難燃シート	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
83	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/12	難燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
84	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
85	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/5/24	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
86	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/5/11	不燃その他(シール材空缶)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
87	既設多核種除去設備 改良型BPP/CFF除却	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/5/31	可燃物(紙・ウェス類)	2.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
88	既設多核種除去設備 改良型BPP/CFF除却	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/5/31	可燃物(プラ・ホリ・ビニール類)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
89	既設多核種除去設備 改良型BPP/CFF除却	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/5/31	可燃物(可燃物その他)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
90	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	伐採木(枝・葉) フレコン入り	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
91	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G1タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/2/4	不燃物(金属ガラ)	5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
92	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
93	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	伐採木(枝・葉) フレコン入り	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
94	2021年度 小口工事	旧日立シュラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2020/12/11	ゴム類	5	0.015 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
95	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
96	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/5/24	不燃物(フランジタンク付属品)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
97	2021年度 小口工事	旧日立シュラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2020/12/11	ゴム類	1	0.015 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
98	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
99	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G1タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/2/4	不燃物(金属ガラ)	5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
100	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	伐採木(枝・葉) フレコン入り	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
102	1F-1~4号機 T/B油処理装置設置	プロセス主建屋 西側ヤード	地下水対策設備グループ	2021/6/7	紙・ウエス類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
103	1F-1~4号機 T/B油処理装置設置	プロセス主建屋 西側ヤード	地下水対策設備グループ	2021/6/7	プラスチック・ホリ・ビニール類	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
104	1F-1~4号機 T/B油処理装置設置	プロセス主建屋 西側ヤード	地下水対策設備グループ	2021/6/7	木材類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
105	1F-1~4号機 T/B油処理装置設置	プロセス主建屋 西側ヤード	地下水対策設備グループ	2021/6/7	可燃物その他	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
106	1F-1~4号機 T/B油処理装置設置	プロセス主建屋 西側ヤード	地下水対策設備グループ	2021/6/7	ゴム類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
107	1F-1~4号機 T/B油処理装置設置	プロセス主建屋 西側ヤード	地下水対策設備グループ	2021/6/7	難燃シート類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
108	1F-1~4号機 T/B油処理装置設置	プロセス主建屋 西側ヤード	地下水対策設備グループ	2021/6/7	難燃その他類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
109	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
110	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2021/5/24	不燃物(金属ガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
111	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/6/11	木材類	5	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
112	4S活動	1F構内4S活動ゴミ箱	固体廃棄物グループ	2021/6/15	可燃その他	1	4 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
113	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
114	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/12	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
115	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/5/20	ホリ瓶	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
116	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/5/20	プラスチック	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
117	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/5/20	紙	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
118	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	伐採木(枝・葉) フレコン入り	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
119	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2021/5/24	不燃物(金属ガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
120	1F 研修棟北側ヤード除染に伴う舗装工事並びに関連除却工事	汐見坂	土木基盤設備グループ	2021/4/2	金属ガラ	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F ろ過水移送配管他移設工事	旧事務本館南東法面	地下水対策設備グループ	2021/6/2	紙・ウエス類	0.2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
122	1F ろ過水移送配管他移設工事	旧事務本館南東法面	地下水対策設備グループ	2021/6/2	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
123	1F ろ過水移送配管他移設工事	旧事務本館南東法面	地下水対策設備グループ	2021/6/2	可燃物その他	0.2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
124	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/6/9	木材類	5	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
125	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋	資材グループ	2021/5/17	ドラム缶	1.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
126	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋	資材グループ	2021/5/17	ケーブル類	7	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
127	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋	資材グループ	2021/5/17	釘等	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
128	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋	資材グループ	2021/5/17	機器類	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
129	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/10	金属ガラ(2020SS-00457)	6	0.08 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	1 mSv/h
130	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	伐採木(枝・葉) フレコン入り	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
131	1F ろ過水移送配管他移設工事	旧事務本館南東法面	地下水対策設備グループ	2021/6/2	ブレードホース	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
132	1F ろ過水移送配管他移設工事	旧事務本館南東法面	地下水対策設備グループ	2021/6/2	PE管	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
133	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G1タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/8	紙・ウエス類	1.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
134	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G1タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/8	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
135	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G1タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/8	可燃物その他	2	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
136	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
137	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/18	金属ガラ (ミスト鉄骨 H250X250)	10	0.08 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
138	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	伐採木(枝・葉) フレコン入り	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
139	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
140	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/12	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
142	1F-1-4号機 G1エアータンク設置	G1タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/8	紙・ウエス類	1.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
143	1F-1-4号機 G1エアータンク設置	G1タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/8	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
144	1F-1-4号機 G1エアータンク設置	G1タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/8	可燃物その他	2	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
145	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
146	1F運転管理体制見直しに伴う宿直室整備工事	5/6号機コントロール建屋 2階 ロッカー室	建築設備保守グループ	2021/5/26	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
147	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	伐採木(枝・葉) フレコン入り	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
148	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
149	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/5/25	金属ガラ	10	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
150	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
151	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/6/11	紙(紙・ウエス)	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
152	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/6/11	ポリ袋(プラスチック・ポリ・ビニール類)	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
153	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/6/11	ウエス(紙・ウエス)	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
154	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/6/11	ロープ	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
155	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/6/11	採水器(透明塩化ビニール製)	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
156	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	伐採木(枝・葉) フレコン入り	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
157	処理水ライン保温カバー他設置工事関連	Hエリア	貯留設備グループ	2021/5/27	金属ガラ	4	1.8 μ Sv/h	1.8 μ Sv/h	無	
158	処理水ライン保温カバー他設置工事関連	Hエリア	貯留設備グループ	2021/5/27	保温材	9	1.8 μ Sv/h	1.8 μ Sv/h	無	
159	2021年工事中用重機・車両の管理・運用委託	スラッジヤード	保全計画グループ	2021/6/15	紙・ウエス	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
160	2021年工事中用重機・車両の管理・運用委託	スラッジヤード	保全計画グループ	2021/6/15	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	2021年工事用重機・車両の管理・運用委託	スラッジヤード	保全計画グループ	2021/6/15	可燃物その他	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
162	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2021/5/26	可燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
163	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2021/5/26	紙・ウエス類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
164	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2021/5/26	不燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
165	1F 環境モニタリング業務委託	環境管理棟(GQ-27)	放出・環境モニタリンググループ	2021/5/26	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
166	1F 運転管理体制見直しに伴う宿直室整備工事	5/6号機コントロール建屋 2階 ロッカー室	建築設備保守グループ	2021/5/26	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
167	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	伐採木(枝・葉) フレコン入り	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
168	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
169	1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業務委託	1号 R/B 北西ヤード	1号燃料取扱設備PJグループ	2021/5/7	金属ガラ	8	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
170	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	伐採木(枝・葉) フレコン入り	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
171	1F 運用補助共用施設 チャンネル着脱機本格点検	共用プール建屋	5・6号燃料取り出しPJグループ	2021/6/21	紙・ウエス類	0.2	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
172	1F 運用補助共用施設 チャンネル着脱機本格点検	共用プール建屋	5・6号燃料取り出しPJグループ	2021/6/21	難燃シート	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
173	1F 運用補助共用施設 チャンネル着脱機本格点検	共用プール建屋	5・6号燃料取り出しPJグループ	2021/6/21	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
174	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
175	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/12	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
176	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
177	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
178	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2021/5/24	不燃物(塩化ビニール)	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
179	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2021/5/24	難燃物その他(エフレックス管)	3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
180	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	伐採木(枝・葉) フレコン入り	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
182	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2021/5/21	不燃物その他	5	0.002 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
183	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/15	ダンボール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
184	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
185	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/12	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
186	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	伐採木(枝・葉) フレコン入り	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
187	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/15	ダンボール	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
188	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/15	紙	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
189	4号機R/B防水性向上対策工事	4号機T/B(GI-25)	建築設備建設グループ	2021/5/26	コンクリートガラ	3	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
190	4号機R/B防水性向上対策工事	4号機T/B(GI-25)	建築設備建設グループ	2021/5/26	不燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
191	1F運転管理体制見直しに伴う宿直室整備工事	5/6号機コントロール建屋 2階 ロッカー室	建築設備保守グループ	2021/5/26	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
192	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/15	ビニール	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
193	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/15	可燃物その他	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
194	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/15	ペットボトル	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
195	1F運転管理体制見直しに伴う宿直室整備工事	5/6号機コントロール建屋 2階 ロッカー室	建築設備保守グループ	2021/5/26	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
196	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	伐採木(枝・葉) フレコン入り	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
197	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/31	金属ガラ (2020SS1U-039)	6	0.08 mSv/h	12 mSv/h	β 有	40 mSv/h
198	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/31	金属ガラ (2020SS1U-027)	6	0.08 mSv/h	12 mSv/h	β 有	40 mSv/h
199	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/31	金属ガラ (2020SS1U-031)	6	0.08 mSv/h	12 mSv/h	β 有	40 mSv/h
200	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/31	金属ガラ (2020SS1U-044)	6	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	2.2 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
201	1F防護設備用安全通路設置(5, 6号周辺 防護柵境界)	5・6号機 屋外	防護管理グループ	2021/6/18	紙	0.4	1.2 μ Sv/h	0.01 mSv/h	無	
202	1F防護設備用安全通路設置(5, 6号周辺 防護柵境界)	5・6号機 屋外	防護管理グループ	2021/6/18	ポリ	0.1	1.2 μ Sv/h	0.01 mSv/h	無	
203	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/6/21	フランジ・タンク片側板(200221)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
204	1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業務委託	1号機 R/B建屋外周	1号燃料取扱設備PJグループ	2021/5/26	FPE・シンプレックスホース	2.5	0.001 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	2 mSv/h
205	1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業務委託	1号機 R/B建屋外周	1号燃料取扱設備PJグループ	2021/5/26	ホース継手・ワイヤー	0.2	0.001 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	2 mSv/h
206	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/6/22	フランジ・タンク片側板(200211)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
207	1F ろ過水移送配管他移設工事	旧事務本館南東法面	地下水対策設備グループ	2021/6/2	不燃物その他	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
208	1F ろ過水移送配管他移設工事	旧事務本館南東法面	地下水対策設備グループ	2021/6/2	不燃物その他(防災シート)	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
209	1F ろ過水移送配管他移設工事	旧事務本館南東法面	地下水対策設備グループ	2021/6/2	金属ガラ	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
210	1F ろ過水移送配管他移設工事	旧事務本館南東法面	地下水対策設備グループ	2021/6/2	保温材	1.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
211	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/6/23	フランジ・タンク片底板 (200206)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
212	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/6/24	フランジ・タンク片側板(200201)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
213	1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業務委託	3号T/B東側ヤード、2.5m盤ヤード、構 内スタンド裏	1号燃料取扱設備PJグループ	2021/6/16	金属ガラ(2021-PG1-008)	6	0.002 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
214	1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業務委託	3号T/B東側ヤード、2.5m盤ヤード、構 内スタンド裏	1号燃料取扱設備PJグループ	2021/6/16	金属ガラ(2021-PG1-009)	6	0.002 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.012 mSv/h
215	1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業務委託	3号T/B東側ヤード、2.5m盤ヤード、構 内スタンド裏	1号燃料取扱設備PJグループ	2021/6/16	金属ガラ(2021-PG1-010)	6	0.002 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
216	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1～6号機械設備グループ	2021/6/23	配管材	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
217	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1～6号機械設備グループ	2021/6/23	サポート(ボルト類含む)	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
218	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1～6号機械設備グループ	2021/6/23	ポンプ部品	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
219	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1～6号機械設備グループ	2021/6/23	手摺り材	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
220	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/6/25	フランジ・タンク片底板(200005)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
221	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1～6号機械設備グループ	2021/6/23	ケーブル	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
222	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1～6号機械設備グループ	2021/6/23	操作箱	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
223	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1～6号機械設備グループ	2021/6/23	ケーブルトレイ	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
224	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1～6号機械設備グループ	2021/6/23	鉄板プレート	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	