

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
2	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/11	鉄筋・スクラップ	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
3	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
4	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	可燃物その他	2.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
5	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
6	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/25	機器類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
7	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/25	ケーブル類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
8	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/25	不燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
9	処理水パッファタンク取替設工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/6/16	可燃物(プラスチック・ポリ・ビニール類)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
10	1F事務本館東側駐車場周辺通路設置工事および同関連除却工事	事務本館東側駐車場周辺	土木基盤設備グループ	2021/6/11	塩化ビニール類(塩ビ管)	2	1 $\mu$ Sv/h	20 $\mu$ Sv/h	無	
11	1F事務本館東側駐車場周辺通路設置工事および同関連除却工事	事務本館東側駐車場周辺	土木基盤設備グループ	2021/6/11	不燃物その他	2	1 $\mu$ Sv/h	20 $\mu$ Sv/h	無	
12	1F 敷地内排水路整備工事	#56 西側 法面	土木基盤設備グループ	2021/7/1	可燃物その他(工事ゴミ)	4.5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
13	1F 敷地内排水路整備工事	#56 西側 法面	土木基盤設備グループ	2021/7/1	紙・ウエス類	0.5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
14	タンク連結管他点検関連	構内タンクエリア 他	貯留設備グループ	2021/6/24	金属ガラ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
15	タンク連結管他点検関連	構内タンクエリア 他	貯留設備グループ	2021/6/24	不燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
16	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
17	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/11	鉄筋・スクラップ	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
18	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	可燃物その他	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
19	1F事務本館東側駐車場周辺通路設置工事および同関連除却工事	事務本館東側駐車場周辺	土木基盤設備グループ	2021/6/24	木材類	5	20 $\mu$ Sv/h	20 $\mu$ Sv/h	無	
20	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/16	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/6/18	金属ガラ	10	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
22	1F 敷地内排水路整備工事	#56 西側 法面	土木基盤設備グループ	2021/7/1	可燃その他(工事ゴミ)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
23	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	30	1 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
24	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
25	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/11	鉄筋・スクラップ	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
26	1F-2 PCVガス管理設備フィルタ交換作業	2号機 T/B 2FL オペフロ	PCV関連設備管理PJグループ	2021/6/22	ビニール類	0.4	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
27	1F-2 PCVガス管理設備フィルタ交換作業	2号機 T/B 2FL オペフロ	PCV関連設備管理PJグループ	2021/6/22	難燃シート	0.02	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
28	1F-2 PCVガス管理設備フィルタ交換作業	2号機 T/B 2FL オペフロ	PCV関連設備管理PJグループ	2021/6/22	紙・ウエス	0.02	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
29	1F-2 PCVガス管理設備フィルタ交換作業	2号機 T/B 2FL オペフロ	PCV関連設備管理PJグループ	2021/6/22	可燃物その他	0.02	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
30	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	難燃物ゴム類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
31	2号機PCV内部詳細調査設備置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/25	金属ガラ	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
32	2号機PCV内部詳細調査設備置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/25	ケーブル類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
33	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/16	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
34	1F事務本館東側駐車場周辺通路設置工事および同関連除却工事	事務本館東側駐車場周辺	土木基盤設備グループ	2021/6/24	木材類	5	20 $\mu$ Sv/h	20 $\mu$ Sv/h	無	
35	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2021/7/2	消石灰	2.5	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
36	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
37	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/16	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
38	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	難燃物ゴム類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
39	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	6号機 復水貯蔵タンク	1~6号機械設備グループ	2021/6/25	刈り草	3	0.4 mSv/h	0.4 mSv/h	無	
40	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
42	1F事務本館東側駐車場周辺通路設置工事および同関連除却工事	事務本館東側駐車場周辺	土木基盤設備グループ	2021/6/11	コンクリートガラ	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
43	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/16	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
44	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/16	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
45	旧日立シュラウド建屋除却工事	旧日立シュラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2021/6/22	型枠材、端材	5	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
46	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
47	1F事務本館東側駐車場周辺通路設置工事および同関連除却工事	事務本館東側駐車場周辺	土木基盤設備グループ	2021/6/11	コンクリートガラ	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
48	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	30	1 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
49	旧日立シュラウド建屋除却工事	旧日立シュラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2021/6/22	型枠材、端材	5	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
50	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 海生物建屋周辺エリア	総務グループ	2021/5/31	伐採木等(枝・葉)	5	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
51	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/16	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
52	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/16	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
53	旧日立シュラウド建屋除却工事	旧日立シュラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2021/6/22	型枠材、端材	5	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
54	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
55	1F事務本館東側駐車場周辺通路設置工事および同関連除却工事	事務本館東側駐車場周辺	土木基盤設備グループ	2021/6/11	コンクリートガラ	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
56	旧日立シュラウド建屋除却工事	旧日立シュラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2021/6/22	型枠材、端材	5	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
57	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/6/23	木材	5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
58	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 海生物建屋周辺エリア	総務グループ	2021/5/31	伐採木等(枝・葉)	5	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
59	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/16	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
60	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/16	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2021/6/23	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
62	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2021/6/23	紙	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
63	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
64	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/16	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
65	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/6/23	紙・ウエス類	2	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
66	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/6/23	フレコンバック	3	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
67	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
68	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/16	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
69	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
70	1F事務本館東側駐車場周辺通路設置工事および同関連除却工事	事務本館東側駐車場周辺	土木基盤設備グループ	2021/6/24	木材類	5	20 $\mu$ Sv/h	20 $\mu$ Sv/h	無	
71	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/16	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
72	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5/6号機護岸	土木基盤設備グループ	2021/5/18	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
73	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
74	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/16	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
75	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/7/1	木材類	5	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
76	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	30	1 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
77	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 海生物建屋周辺エリア	総務グループ	2021/5/31	刈草・枯葉等	5	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
78	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/16	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
79	セシウム吸着装置保守管理業務委託	SPT建屋(グリット番号:GK-27)	処理設備グループ	2021/6/14	機器類・制御盤類(コンプレッサー)	0.3	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
80	セシウム吸着装置保守管理業務委託	SPT建屋(グリット番号:GK-27)	処理設備グループ	2021/6/14	金属ガラ	0.5	0.001 mSv/h	0.02 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F事務本館東側駐車場周辺通路設置工事および同関連除却工事	事務本館東側駐車場周辺	土木基盤設備グループ	2021/6/24	紙・ウエス類	1	20 $\mu$ Sv/h	20 $\mu$ Sv/h	無	
82	1F事務本館東側駐車場周辺通路設置工事および同関連除却工事	事務本館東側駐車場周辺	土木基盤設備グループ	2021/6/24	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	20 $\mu$ Sv/h	20 $\mu$ Sv/h	無	
83	1F事務本館東側駐車場周辺通路設置工事および同関連除却工事	事務本館東側駐車場周辺	土木基盤設備グループ	2021/6/24	可燃物その他	2	20 $\mu$ Sv/h	20 $\mu$ Sv/h	無	
84	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
85	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/5/31	刈草・枯葉等	5	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
86	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/16	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
87	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/6/23	紙	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
88	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/6/23	プラスチック	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
89	1F 1～4号機 Cエアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/16	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
90	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5/6号機護岸	土木基盤設備グループ	2020/5/18	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
91	1F-事務本館2階執務室排気ダクト改修工事関連除却	事務本館2階 執務室・喫煙所	建築設備保守グループ	2021/6/4	紙・ウエス類	0.3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
92	1F-事務本館2階執務室排気ダクト改修工事関連除却	事務本館2階 執務室・喫煙所	建築設備保守グループ	2021/6/4	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
93	1F-事務本館2階執務室排気ダクト改修工事関連除却	事務本館2階 執務室・喫煙所	建築設備保守グループ	2021/6/4	可燃物その他	0.1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
94	1F-事務本館2階執務室排気ダクト改修工事関連除却	事務本館2階 執務室・喫煙所	建築設備保守グループ	2021/6/4	難燃シート	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
95	2021年度 小口工事	事務本館2階 執務室・喫煙所	建築設備保守グループ	2021/6/4	伐採木	0.6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
96	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
97	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/5/31	刈草・枯葉等	5	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
98	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/16	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
99	1F キャスク取扱クレーン点検保守	旧宇徳事務所	5・6号燃料取り出しPJグループ	2021/7/1	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
100	1F キャスク取扱クレーン点検保守	旧宇徳事務所	5・6号燃料取り出しPJグループ	2021/7/1	可燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F キャスク取扱クレーン点検保守	旧宇徳事務所	5・6号燃料取り出しPJグループ	2021/7/1	塩化ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
102	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
103	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/16	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
104	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
105	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	木材類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
106	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/11	鉄筋・スクラップ	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
107	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5/6号機護岸	土木基盤設備グループ	2021/5/18	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
108	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機OF洞道周辺	2号機台設置PJグループ	2021/6/28	紙、ウエス、段ボール他	4	2.5 $\mu$ Sv/h	2.5 $\mu$ Sv/h	無	
109	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
110	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/16	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
111	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	30	1 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
112	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	可燃物その他	1.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
113	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	ゴム類	1.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
114	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	塩化ビニール類	1.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
115	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/11	鉄筋・スクラップ	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
116	1F-冷却設備他計装品定例点検工事(その3)	1号機、2号機、3号機 中央操作室	燃料計装設備グループ	2021/6/14	不燃物その他(バッテリー)	0.2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
117	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/7/1	可燃:紙・ウエス類	5	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
118	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/6/23	段ボール類	5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
119	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
120	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/16	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	木材類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
122	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/11	鉄筋・スクラップ	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
123	1F-1号機SFP循環冷却設備制御盤点検手入工事	SFP制御コンテナ	燃料計装設備グループ	2021/6/18	ファンユニット	0.04	0.01 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h	無	
124	1F-1号機SFP循環冷却設備制御盤点検手入工事	SFP制御コンテナ	燃料計装設備グループ	2021/6/18	HDD/SSD	0.01	0.01 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h	無	
125	1F-1号機SFP循環冷却設備制御盤点検手入工事	SFP制御コンテナ	燃料計装設備グループ	2021/6/18	制御盤フィルタ(アルミ)	0.15	0.01 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h	無	
126	1F-1号機SFP循環冷却設備制御盤点検手入工事	SFP制御コンテナ	燃料計装設備グループ	2021/6/18	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.04	0.01 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h	無	
127	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/6/29	ポリ袋・ビニール類	4	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
128	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/6/29	可燃物その他	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
129	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
130	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/16	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
131	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	木材類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
132	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/6/29	ポリ袋・ビニール類	4	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
133	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/6/29	難燃シート類	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
134	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/6/29	ゴム類	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
135	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/17	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
136	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/17	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
137	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
138	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
139	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機OF洞道周辺	2号構台設置PJグループ	2021/6/28	ゴム類	2	2.5 $\mu$ Sv/h	5.5 $\mu$ Sv/h	無	
140	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機OF洞道周辺	2号構台設置PJグループ	2021/6/28	難燃物その他	2	2.5 $\mu$ Sv/h	5.5 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/17	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
142	既設多核種除去設備 改良型BPP/CFF除却	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/6/17	保温材	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
143	既設多核種除去設備 改良型BPP/CFF除却	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/6/17	金属ガラ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
144	既設多核種除去設備 改良型BPP/CFF除却	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/6/17	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
145	既設多核種除去設備 改良型BPP/CFF除却	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/6/17	不燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
146	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/7/9	紙・ウェス類	2	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
147	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/7/9	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
148	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/7/9	可燃物その他	1	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
149	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 (安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場	5・6号対応PJグループ	2021/4/9	木製パレット	1	1 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
150	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 (安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場	5・6号対応PJグループ	2021/4/9	型枠材、枕木、角材	4	1 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
151	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
152	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/17	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
153	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	30	1 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
154	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/17	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
155	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/22	不燃その他 缶	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
156	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2021/6/30	紙類	0.3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
157	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2021/6/30	ウェス類	0.2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
158	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2021/6/30	プラスチック・ポリ類	1.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
159	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2021/6/30	ロープ類他	0.2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
160	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 (安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場	5・6号対応PJグループ	2021/4/9	紙・ウェス	1	1 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 (安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場)	5・6号対応PJグループ	2021/4/9	エラストイト(目地材)	4	1 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
162	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エアリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
163	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	G6東エアリア	土木水対策設備グループ	2021/6/17	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
164	1F-1～4号機 タンクエアリア水回収設備他点検修理工事	H9タンクエアリア	貯留設備グループ	2021/6/30	エフレックス	4	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
165	1F-1～4号機 タンクエアリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/6/29	ポリ袋・ビニール類	3	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
166	1F-1～4号機 タンクエアリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/6/29	段ボール類・キムタオル類	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
167	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	K3エアリア	土木水対策設備グループ	2021/6/17	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
168	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5/6号機護岸	土木基盤設備グループ	2021/5/18	金属ガラ(鉄くず)	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
169	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/7/2	木材類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
170	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/7/2	紙・ウエス類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
171	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/7/2	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
172	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機OF洞道周辺	2号機台設置PJグループ	2021/6/28	吸着マット他	4	2.5 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
173	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エアリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
174	1F 1～4号機 Cエアリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	G6東エアリア	土木水対策設備グループ	2021/6/17	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
175	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/7/2	可燃物その他	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
176	1F-1～4号機 タンクエアリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/6/29	プラスチック類	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
177	1F-1～4号機 タンクエアリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/6/29	ブルーシート・フレコンバック	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
178	1F-1～4号機 タンクエアリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/6/29	紙・ウエス類	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
179	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	1～6号機械設備グループ	2021/6/23	コンクリートガラ	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
180	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/7/12	フランジタンク片 ( )	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	原子炉冷却Gの直営作業	2号機 T/B 2FL オペフロ	PCV関連設備管理PJグループ	2021/6/22	キャスク	2	0.15 mSv/h	0.4 mSv/h	無	
182	原子炉冷却Gの直営作業	2号機 T/B 2FL オペフロ	PCV関連設備管理PJグループ	2021/6/22	フィルタ	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
183	原子炉冷却Gの直営作業	2号機 T/B 2FL オペフロ	PCV関連設備管理PJグループ	2021/6/22	ガasket	0.01	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
184	原子炉冷却Gの直営作業	2号機 T/B 2FL オペフロ	PCV関連設備管理PJグループ	2021/6/22	金属くず	0.06	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
185	原子炉冷却Gの直営作業	2号機 T/B 2FL オペフロ	PCV関連設備管理PJグループ	2021/6/22	不燃その他	0.03	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
186	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/6/28	土砂(2020CT-00038)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
187	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/6/28	土砂(2020CT-00010)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
188	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/6/28	土砂(2020CT-00022)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
189	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/6/28	土砂(2020CT-00013)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
190	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/6/28	土砂(2020CT-00012)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
191	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/6/28	土砂(2020CT-00002)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
192	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/6/28	土砂(2020ZK-03444)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
193	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/6/28	土砂(2020CT-00001)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
194	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/6/28	土砂(2020ZK-03464)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
195	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/6/28	土砂(2020ZK-03473)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
196	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/6/25	土砂(2020CT-00008)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
197	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/6/25	金属ガラ(2020ZK-03807)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	$\beta$ 有	0.17 mSv/h
198	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/6/25	土砂(2020SS-00152)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
199	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/6/25	土砂(2020CT-00006)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
200	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/6/25	土砂(2020ZK-03397)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
201	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/25	金属ガラ(2021AB-00026)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	$\beta$ 有	0.17 mSv/h
202	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/25	金属ガラ(2021AB-00019)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	$\beta$ 有	0.17 mSv/h
203	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/25	金属ガラ(2021AB-00017)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	$\beta$ 有	0.17 mSv/h
204	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/25	金属ガラ(2021AB-00016)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	$\beta$ 有	0.17 mSv/h
205	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/25	土砂(2020CT-00045)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
206	1F 研修棟北側ヤード除染に伴う舗装工事 並びに関連除却工事	研修棟北側ヤード	土木基盤設備グループ	2021/6/24	アスファルトガラ	4	10 $\mu$ Sv/h	100 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	5 mSv/h
207	1F 研修棟北側ヤード除染に伴う舗装工事 並びに関連除却工事	研修棟北側ヤード	土木基盤設備グループ	2021/6/24	アスファルトガラ	4	10 $\mu$ Sv/h	100 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
208	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/7/13	フロンジタンク片 ( )	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
209	1F 研修棟北側ヤード除染に伴う舗装工事 並びに関連除却工事	研修棟北側ヤード	土木基盤設備グループ	2021/6/24	アスファルトガラ	4	10 $\mu$ Sv/h	100 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	0.3 mSv/h
210	1F 研修棟北側ヤード除染に伴う舗装工事 並びに関連除却工事	研修棟北側ヤード	土木基盤設備グループ	2021/6/24	アスファルトガラ	4	10 $\mu$ Sv/h	100 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	0.3 mSv/h
211	1F 研修棟北側ヤード除染に伴う舗装工事 並びに関連除却工事	研修棟北側ヤード	土木基盤設備グループ	2021/6/24	アスファルトガラ	4	10 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
212	1F 研修棟北側ヤード除染に伴う舗装工事 並びに関連除却工事	研修棟北側ヤード	土木基盤設備グループ	2021/6/24	アスファルトガラ	4	10 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
213	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/7/14	フロンジタンク片 ( )	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
214	1F 研修棟北側ヤード除染に伴う舗装工事 並びに関連除却工事	研修棟北側ヤード	土木基盤設備グループ	2021/6/24	アスファルトガラ	4	10 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
215	1F 研修棟北側ヤード除染に伴う舗装工事 並びに関連除却工事	研修棟北側ヤード	土木基盤設備グループ	2021/6/24	アスファルトガラ	4	10 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
216	1F 研修棟北側ヤード除染に伴う舗装工事 並びに関連除却工事	研修棟北側ヤード	土木基盤設備グループ	2021/6/24	アスファルトガラ	4	10 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
217	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機撤設備グループ	2021/6/23	スクリーン装置	1.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
218	1F 研修棟北側ヤード除染に伴う舗装工事 並びに関連除却工事	研修棟北側ヤード	土木基盤設備グループ	2021/6/24	アスファルトガラ	4	10 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
219	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/7/15	フロンジタンク片 ( )	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
220	1F 研修棟北側ヤード除染に伴う舗装工事 並びに関連除却工事	研修棟北側ヤード	土木基盤設備グループ	2021/6/24	アスファルトガラ	4	10 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
221	1F 研修棟北側ヤード除染に伴う舗装工事並びに関連除却工事	研修棟北側ヤード	土木基盤設備グループ	2021/6/24	可燃物その他	2	10 $\mu$ Sv/h	20 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
222	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	1～6号機械設備グループ	2021/6/23	スクリーン装置	1.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
223	1F 研修棟北側ヤード除染に伴う舗装工事並びに関連除却工事	研修棟北側ヤード	土木基盤設備グループ	2021/6/24	アスファルトガラ	2	10 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
224	1F 研修棟北側ヤード除染に伴う舗装工事並びに関連除却工事	研修棟北側ヤード	土木基盤設備グループ	2021/6/24	アスファルトガラ	4	10 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	200 $\mu$ Sv/h
225	1F 研修棟北側ヤード除染に伴う舗装工事並びに関連除却工事	研修棟北側ヤード	土木基盤設備グループ	2021/6/24	アスファルトガラ	4	10 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	200 $\mu$ Sv/h
226	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/6/16	フロンジタンク片 ( )	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
227	1F 研修棟北側ヤード除染に伴う舗装工事並びに関連除却工事	研修棟北側ヤード	土木基盤設備グループ	2021/6/24	アスファルトガラ	4	10 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	200 $\mu$ Sv/h
228	1F 研修棟北側ヤード除染に伴う舗装工事並びに関連除却工事	研修棟北側ヤード	土木基盤設備グループ	2021/6/24	アスファルトガラ	4	10 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	200 $\mu$ Sv/h