

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F-5, 6号機S/B排煙設備設置工事並びに関連除却工事	1~4号機周辺	建築設備保守グループ	2021/6/5	石膏ボード	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
2	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
3	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/17	ビニール	5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
4	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/8	6m3コンテナ(2020 ZK-04215)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
5	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/8	6m3コンテナ(2020 ZK-04232)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
6	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/8	6m3コンテナ(2020 ZK-04281)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
7	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
8	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/7/14	伐採木(枝葉)	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
9	1F運転管理体制見直しに伴う宿直室整備工事	5/6号機コントロール建屋 2階 ロッカー室	建築設備保守グループ	2021/8/2	紙・ウエス	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
10	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/14	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
11	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
12	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/7/14	伐採木(枝葉)	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
13	1F 構内危険物倉庫内ドラム缶性状確認業務委託(2021)	No.3危険物倉庫、No.4危険物倉庫	運用支援グループ	2021/8/25	紙・ウエス類	0.4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
14	1F 構内危険物倉庫内ドラム缶性状確認業務委託(2021)	No.3危険物倉庫、No.4危険物倉庫	運用支援グループ	2021/8/25	可燃物その他	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
15	1F 構内危険物倉庫内ドラム缶性状確認業務委託(2021)	No.3危険物倉庫、No.4危険物倉庫	運用支援グループ	2021/8/25	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
16	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/19	金属ガラ (2021ZK-04981)	6	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	8 mSv/h
17	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/19	金属ガラ (2021ZK-04978)	6	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	8 mSv/h
18	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/19	金属ガラ (2021ZK-04980)	6	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	8 mSv/h
19	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/19	金属ガラ (2021ZK-04998)	6	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	8 mSv/h
20	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	鉄筋・スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/14	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
22	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
23	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/7/14	伐採木(枝葉)	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
24	1F運転管理体制見直しに伴う宿直室整備工事	5/6号機コントロール建屋 2階 ロッカー室	建築設備保守グループ	2021/8/2	ポリ、ビニール袋	2.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
25	1F運転管理体制見直しに伴う宿直室整備工事	5/6号機コントロール建屋 2階 ロッカー室	建築設備保守グループ	2021/8/2	可燃物その他	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
26	1F運転管理体制見直しに伴う宿直室整備工事	5/6号機コントロール建屋 2階 ロッカー室	建築設備保守グループ	2021/8/2	難燃物その他	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
27	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/23	金属ガラ (2021ZK-05001)	6	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	8 mSv/h
28	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/23	金属ガラ (2021ZK-05000)	6	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	8 mSv/h
29	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/23	金属ガラ (2021ZK-04869)	6	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	8 mSv/h
30	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/23	金属ガラ (2021ZK-04876)	6	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	8 mSv/h
31	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	鉄筋・スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
32	1F-5、6号機S/B排煙設備設置工事並びに関連除却工事	1~4号機周辺	建築設備保守グループ	2021/6/5	木材類	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
33	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/19	ビニール	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
34	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/19	ペットボトル	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
35	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/19	割りばし	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
36	1F-1 ミスト散水設備除却工事	1号 T/B 東側	1号燃料取扱設備PJグループ	2021/8/4	不燃物その他	10	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
37	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/8	6m3コンテナ(2020 ZK-04194)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
38	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/8	6m3コンテナ(2020 ZK-04147)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
39	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/8	6m3コンテナ(2020 ZK-04239)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
40	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/7/14	伐採木(枝葉)	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/19	紙	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
42	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/19	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
43	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/27	金属ガラ (2021ZK-04991)	6	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	8 mSv/h
44	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/27	金属ガラ (2021ZK-04977)	6	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	8 mSv/h
45	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/27	金属ガラ (2021ZK-04996)	6	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	8 mSv/h
46	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/27	金属ガラ (2021ZK-04992)	6	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	8 mSv/h
47	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工 事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	鉄筋・スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
48	直営作業	3号機 S/B	電気設備建設グループ	2021/8/20	FEP管	3	0.005 mSv/h	0.4 mSv/h	無	
49	1F-5, 6号機S/B排煙設備設置工事並 びに関連除却工事	1~4号機周辺	建築設備保守グループ	2021/6/5	木材類	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
50	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/8	6m3コンテナ(2020 ZK-04235)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
51	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/8	6m3コンテナ(2020 ZK-04279)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
52	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/8	6m3コンテナ(2020 ZK-04196)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h
53	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工 事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
54	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/7/14	伐採木(枝葉)	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
55	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/24	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
56	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/7/14	アスファルトガラ	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
57	1F 5/6号機取水口護岸改造工事	5/6号機改造工事エリア	5・6号対応PJグループ	2021/8/26	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
58	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/29	金属ガラ (2021ZK-04986)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
59	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/29	金属ガラ (2021ZK-04976)	6	0.02 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
60	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/29	金属ガラ (2021ZK-04984)	6	0.02 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/29	金属ガラ (2021ZK-04993)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
62	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	パタ角	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
63	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
64	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/7/15	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
65	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場	5・6号対応PJグループ	2021/8/18	不燃物(金属くず)	1	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	150 μ Sv/h
66	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場	5・6号対応PJグループ	2021/8/18	不燃物(金属くず)	1	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	150 μ Sv/h
67	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場	5・6号対応PJグループ	2021/8/18	不燃物その他(防災シート)	3	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	100 μ Sv/h
68	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場	5・6号対応PJグループ	2021/8/18	不燃物その他(工具類、安全帯)	1	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	90 μ Sv/h
69	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/8/24	木材類	5	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
70	1F 5/6号機取水口護岸改造工事	5/6号機改造工事エリア	5・6号対応PJグループ	2021/8/26	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
71	1F 5/6号機取水口護岸改造工事	5/6号機改造工事エリア	5・6号対応PJグループ	2021/8/26	フレコン袋	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
72	1F-1~4号機 T/B油処理装置設置	プロセス建屋西側ヤード、プロセス建屋西側4FL	地下水対策設備グループ	2021/6/21	紙・ウエス	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
73	1F-1~4号機 T/B油処理装置設置	プロセス建屋西側ヤード、プロセス建屋西側4FL	地下水対策設備グループ	2021/6/21	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
74	1F-1~4号機 T/B油処理装置設置	プロセス建屋西側ヤード、プロセス建屋西側4FL	地下水対策設備グループ	2021/6/21	エフレックス	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
75	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/7/7	水処理フィルター・不燃シート	3	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
76	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/7/7	コンクリートガラ	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
77	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/7/7	金属屑・配管継手	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
78	2021年度防火帯除草業務委託	日立蛇腹ハウス内	労働安全・防火グループ	2021/8/6	刈り草	5	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
79	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/3	金属ガラ (2021ZK-04908)	6	0.02 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
80	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/3	金属ガラ (2021ZK-04954)	6	0.02 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/3	金属ガラ (2021ZK-05003)	6	0.02 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
82	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/3	金属ガラ (2021ZK-05002)	6	0.02 mSv/h	0.5 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
83	1F-1~4号機 T/B油処理装置設置	プロセス建屋西側ヤード、プロセス建屋西側4FL	地下水対策設備グループ	2021/6/21	鉄くず	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
84	1F-1~4号機 T/B油処理装置設置	プロセス建屋西側ヤード、プロセス建屋西側4FL	地下水対策設備グループ	2021/6/21	ケーブル	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
85	1F-1~4号機 T/B油処理装置設置	プロセス建屋西側ヤード、プロセス建屋西側4FL	地下水対策設備グループ	2021/6/21	不燃物その他(フレカー、フレキ、コーキング)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
86	1F 所内共通M/C4系受電ケーブル新設 関連除却工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/7/2	ノンセグダクト	1.2	0.005 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	3 mSv/h
87	1F 所内共通M/C4系受電ケーブル新設 関連除却工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/7/2	架台	2.8	0.005 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	3 mSv/h
88	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/14	エフレックス配管	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
89	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/24	紙	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
90	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/24	ダンボール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
91	1F-1 ミスト散水設備除却工事	1号 T/B 東側	1号燃料取扱設備PJグループ	2021/8/4	保温材	10	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
92	2号機PCV内部詳細調査設備置きのための 干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/7/15	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
93	2021年度防火帯除草業務委託	日立蛇腹ハウス内	労働安全・防火グループ	2021/8/6	刈り草	5	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
94	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/9/3	紙・ウエス類	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
95	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/9/3	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
96	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/9/3	可燃物その他	1	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
97	1F-1~4号機 タンクエリア水回収業務 委託	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/7/21	金属ガラ	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
98	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/30	金属ガラ (2021ZK-04987)	6	0.02 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.13 mSv/h
99	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/30	金属ガラ (2021ZK-04999)	6	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
100	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/30	金属ガラ (2021ZK-04970)	6	0.02 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/30	金属ガラ (2021ZK-04997)	6	0.02 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
102	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/24	紙	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
103	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/24	ビニール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
104	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/24	ペットボトル	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
105	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/24	テープ類	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
106	1F 5/6号機取水口護岸改造工事	5/6号機改造工事エリア	5・6号対応PJグループ	2021/8/26	貝殻類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
107	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/7/14	アスファルトガラ	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
108	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 安藤ハザマ 土捨場(西)資材 置場	5・6号対応PJグループ	2021/8/18	可燃物その他(可燃テープ、革 手、土のう袋他)	1	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	80 μ Sv/h
109	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 安藤ハザマ 土捨場(西)資材 置場	5・6号対応PJグループ	2021/8/18	難燃物その他(PE管、耐圧 ホース他)	0.5	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	90 μ Sv/h
110	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/8/30	フランジ・タンク片 ()	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
111	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/8/31	フランジ・タンク片 ()	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
112	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/9/1	フランジ・タンク片側板(200174)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
113	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/9/2	フランジ・タンク片天板(200164)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
114	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/9/3	フランジ・タンク(側板) (200153)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	