

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/7/14	アスファルトガラ	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
2	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/8/26	ポリウレア	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
3	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/26	金属ガラ (2021ZK-04900)	6	0.02 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
4	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/26	金属ガラ (2021ZK-04902)	6	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
5	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/26	金属ガラ (2021ZK-04979)	6	0.02 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
6	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/26	金属ガラ (2021ZK-04905)	6	0.02 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
7	1F-1～4号機 タンクエリア水回収業務委託	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/8/2	紙・ウエス類	3	0.005 mSv/h	0.009 mSv/h	無	
8	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/7/15	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
9	1F防護設備迷惑警報低減対策業務	周辺防護柵 正門～展望台(構内)	防護管理グループ	2021/9/1	可燃物その他	5	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
10	1F防護設備迷惑警報低減対策業務	周辺防護柵 正門～展望台(構内)	防護管理グループ	2021/9/1	可燃物その他	5	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
11	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	鉄くず	30	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
12	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	鉄くず	30	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
13	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/7/8	金属類・チェーンブロック	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
14	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/7/8	難不燃	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
15	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/7/14	アスファルトガラ	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
16	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/8/26	ポリウレア	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
17	1F-5, 6号機S/B排煙設備設置工事並びに関連除却工事	1～4号機周辺	建築設備保守グループ	2021/6/5	木材類	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
18	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/29	金属ガラ (2021ZK-04982)	6	0.02 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
19	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/29	金属ガラ (2021ZK-04875)	6	0.02 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
20	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/29	金属ガラ (2021ZK-04988)	6	0.02 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/29	金属ガラ (2021ZK-04995)	6	0.02 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
22	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/26	ダンボール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
23	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/26	紙	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
24	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/26	ビニール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
25	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号機台設置PJグループ	2021/7/12	鉄くず	30	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
26	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号機台設置PJグループ	2021/7/12	鉄くず	30	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
27	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのため の干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/7/15	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
28	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/8	6m3コンテナ(2020 ZK-04276)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
29	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/8	6m3コンテナ(2020 ZK-04310)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
30	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/8	6m3コンテナ(2020 ZK-04280)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h
31	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/26	ビニール	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
32	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/26	フレコン	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
33	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/26	フレコン	1	4 μ Sv/h	5.5 μ Sv/h	無	
34	2021年工事中用重機・車両の管理・運用委託	雑固体廃棄物焼却設備 南側 資機材 エリア	保全計画グループ	2021/8/2	金属ガラ(足場材)	5	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
35	1F-5, 6号機S/B排煙設備設置工事並びに 関連除却工事	1~4号機周辺	建築設備保守グループ	2021/6/5	木材類	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
36	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	1F雑固体廃棄物焼却設備建屋 3階 給気室	共用機械設備グループ	2021/8/20	不燃物その他(空調フィルタ)	1.3	0.5 μ Sv/h	0.5 μ Sv/h	無	
37	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	1F雑固体廃棄物焼却設備建屋 3階 給気室	共用機械設備グループ	2021/8/20	保温材	2	0.5 μ Sv/h	0.5 μ Sv/h	無	
38	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	1F雑固体廃棄物焼却設備建屋 3階 給気室	共用機械設備グループ	2021/8/20	金属ガラ	2	0.5 μ Sv/h	0.5 μ Sv/h	無	
39	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	1F雑固体廃棄物焼却設備建屋 3階 給気室	共用機械設備グループ	2021/8/20	不燃物その他(空調フィルタ)	0.7	0.5 μ Sv/h	0.5 μ Sv/h	無	
40	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/8	6m3コンテナ(2020 ZK-04217)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/8	6m3コンテナ(2020 ZK-04240)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
42	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/8	6m3コンテナ(2020 ZK-04295)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
43	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/14	金属ガラ	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
44	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋 3階 給気室	共用機械設備グループ	2021/8/20	紙・ウエス類	0.2	0.5 μ Sv/h	0.5 μ Sv/h	無	
45	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋 3階 給気室	共用機械設備グループ	2021/8/20	紙・ウエス類	0.2	0.5 μ Sv/h	0.5 μ Sv/h	無	
46	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋 3階 給気室	共用機械設備グループ	2021/8/20	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.1	0.5 μ Sv/h	0.5 μ Sv/h	無	
47	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋 3階 給気室	共用機械設備グループ	2021/8/20	難燃シート類	0.7	0.5 μ Sv/h	0.5 μ Sv/h	無	
48	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋 3階 給気室	共用機械設備グループ	2021/8/20	可燃物その他	0.1	0.5 μ Sv/h	0.5 μ Sv/h	無	
49	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	廃ブラ	5	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
50	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/14	金属ガラ	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
51	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/7/14	アスファルトガラ	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
52	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク 除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/8/26	ポリウレタ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
53	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのため の干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/7/15	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
54	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/28	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
55	1F-1~4号機 タンクエリア水回収業務委託	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/8/2	プラ・ポリ・ビニール類	4	0.005 mSv/h	0.009 mSv/h	無	
56	2021年度防火帯除草業務委託	日立蛇腹ハウス内	労働安全・防火グループ	2021/8/6	刈り草	5	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
57	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/14	不燃物その他(シート類・使用済溶接棒)	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
58	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク 除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
59	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク 除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/8/26	ダンボール・ウエス	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
60	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク 除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/8/26	プラ・ビニールゴミ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/8/26	トンパック	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
62	1F 所内共通M/C4系受電ケーブル新設 関連除却工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/7/2	架台	4	0.005 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	3 mSv/h
63	1F-5, 6号機S/B排煙設備設置工事並 びに関連除却工事	1~4号機周辺	建築設備保守グループ	2021/6/5	木材類	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
64	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/8/6	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
65	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/31	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
66	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/11	6m3コンテナ(2020 ZK-04334)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h
67	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/11	6m3コンテナ(2020 ZK-04212)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
68	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/11	6m3コンテナ(2020 ZK-04216)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.006 mSv/h
69	2021年度防火帯除草業務委託	日立蛇腹ハウス内	労働安全・防火グループ	2021/8/6	刈り草	5	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
70	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
71	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	プラスチック・ポリ・ビニール類	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
72	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	可燃物その他	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
73	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/7/14	アスファルトガラ	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
74	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/8/6	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
75	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/8/26	ダンボール・ウェス	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
76	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/8/26	プラ・ビニールゴミ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
77	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/8/26	トンパック	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
78	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/31	紙	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
79	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/31	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
80	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/31	わりばし	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/10	6m3コンテナ(2020 ZK-04289)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.13 mSv/h
82	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/10	6m3コンテナ(2020 ZK-04298)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
83	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/10	6m3コンテナ(2020 ZK-04288)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.006 mSv/h
84	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
85	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/31	紙	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
86	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/31	ダンボール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
87	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/8/25	可燃物(紙・ウェス類)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
88	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/8/25	可燃物(プラ・ホリ・ビニール類)	2.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
89	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/8/25	可燃物(可燃物その他)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
90	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G4南タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/7/26	不燃物(不燃物その他)	5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
91	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	鉄筋・スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
92	Sub-ALPS配管他撤去工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2021/8/23	エフレックス	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
93	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	廃ブラ	5	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
94	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/7/14	アスファルトガラ	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
95	所内共通M/G4系受電ケーブル新設工事	プロセス主建屋北側	電気設備建設グループ	2021/8/20	コンガラ	8	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
96	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	廃ブラ	5	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
97	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G4南タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/7/26	不燃物(塩化ビニール類)	5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
98	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	1F雑固体廃棄物焼却設備建屋屋上	共用機械設備グループ	2021/8/18	不燃物その他(冷却ファン)	0.1	0.5 μ Sv/h	0.5 μ Sv/h	無	
99	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/9/2	たばこ	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
100	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/9/2	ビニール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	