

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/9/2	ペットボトル	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
2	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/9/2	プラスチック	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
3	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	鉄筋・スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
4	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/7/14	アスファルトガラ	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
5	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	H4タンクエリア	貯留設備グループ	2021/8/25	コンパネ(木材)	1.5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
6	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	H4タンクエリア	貯留設備グループ	2021/8/25	紙・ウェス類	0.5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
7	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	H4タンクエリア	貯留設備グループ	2021/8/25	プラ・ポリ類	0.5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
8	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/9/2	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
9	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/10	6m3コンテナ(2020 ZK-04209)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.007 mSv/h
10	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/10	6m3コンテナ(2020 ZK-04185)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.008 mSv/h
11	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/10	6m3コンテナ(2019 NS-00685)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
12	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/8/19	紙	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
13	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/8/19	プラスチック	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
14	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/8/19	ポリ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
15	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	鉄筋・スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
16	Sub-ALPS配管他撤去工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2021/8/23	エフレックス	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
17	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/7/14	アスファルトガラ	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
18	所内共通M/G4系受電ケーブル新設工事	プロセス主建屋北側	電気設備建設グループ	2021/8/20	コンガラ	8	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
19	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	廃プラ	5	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
20	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	廃プラ	2	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	可燃物その他	2	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
22	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	紙・ウエス類	1	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
23	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/23	6m3コンテナ(2019 NS-00857)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
24	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/23	6m3コンテナ(2019 NS-00865)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.002 mSv/h
25	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/23	6m3コンテナ(2019 NS-00850)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h
26	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク 除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
27	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	ビニール・紙混合	5	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
28	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/9/2	紙	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
29	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/9/2	ダンボール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
30	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G4南タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/7/26	紙・ウエス類	1.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
31	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G4南タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/7/26	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
32	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G4南タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/7/26	可燃物その他	2	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
33	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク 除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
34	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/7/14	アスファルトガラ	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
35	所内共通M/G4系受電ケーブル新設工事	プロセス主建屋北側	電気設備建設グループ	2021/8/20	コンガラ	8	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
36	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/8/6	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
37	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G4南タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/7/26	紙・ウエス類	1.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
38	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G4南タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/7/26	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
39	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G4南タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/7/26	可燃物その他	2	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
40	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク 除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/7/14	アスファルトガラ	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
42	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	木材類	2	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
43	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
44	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/8/6	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
45	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/23	6m3コンテナ(2019 NS-00880)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h
46	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/23	6m3コンテナ(2019 NS-00898)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
47	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/23	6m3コンテナ(2019 NS-00833)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h
48	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/7/14	アスファルトガラ	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
49	5R D/G他点検手入工事(第5回計画点検)	1F-5号機タービン建屋内 5BD/G室	1~6号機械設備グループ	2021/7/30	旧部品類	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
50	5R D/G他点検手入工事(第5回計画点検)	1F-5号機タービン建屋内 5BD/G室	1~6号機械設備グループ	2021/7/30	コンテナ類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
51	5R D/G他点検手入工事(第5回計画点検)	1F-5号機タービン建屋内 5BD/G室	1~6号機械設備グループ	2021/7/30	サンドペーパー・スコッチブライト	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
52	5R D/G他点検手入工事(第5回計画点検)	1F-5号機タービン建屋内 5BD/G室	1~6号機械設備グループ	2021/7/30	スプレー缶缶	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
53	5R D/G他点検手入工事(第5回計画点検)	1F-5号機タービン建屋内 5BD/G室	1~6号機械設備グループ	2021/7/30	パール缶蓋	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
54	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
55	1F 地下水バイパス設備点検手入工事(2021)	地下水バイパス各揚水井	地下水対策設備グループ	2021/8/30	紙、ウエス類	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
56	1F 地下水バイパス設備点検手入工事(2021)	地下水バイパス各揚水井	地下水対策設備グループ	2021/8/30	可燃物その他	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
57	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/23	6m3コンテナ(2019 NS-00997)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
58	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/23	6m3コンテナ(2019 NS-00893)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
59	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/23	6m3コンテナ(2019 NS-00813)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h
60	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/7/14	アスファルトガラ	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
62	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	可燃物その他	1	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
63	1F 地下水バイパス設備点検手入工事 (2021)	地下水バイパス各揚水井	地下水対策設備グループ	2021/8/30	ポリ、ビニール	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
64	1F 地下水バイパス設備点検手入工事 (2021)	地下水バイパス各揚水井	地下水対策設備グループ	2021/8/30	木材類	4	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
65	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク 除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	鉄筋・スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
66	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/7/14	コンクリートガラ	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
67	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	紙・ウエス類(ダンボール・紙)	1	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
68	所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事	プロセス主建屋北側	電気設備建設グループ	2021/8/20	コンガラ	8	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
69	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/8/24	不燃物その他	10	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
70	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/8/19	改良材空袋	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
71	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2021/8/24	ウエス	1	0.05 μ Sv/h	0.05 μ Sv/h	無	
72	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2021/8/24	プラスチック・ポリエステル	1	0.05 μ Sv/h	0.05 μ Sv/h	無	
73	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2021/8/24	可燃その他	1	0.05 μ Sv/h	0.05 μ Sv/h	無	
74	2021年度防火帯除草業務委託	日立蛇腹ハウス内	労働安全・防火グループ	2021/8/6	刈り草	5	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
75	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク 除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	鉄筋・スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
76	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/7/14	コンクリートガラ	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
77	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	可燃物その他(フレコン)	1	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
78	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク 除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
79	1F-1~4号機 タンクエリア雨水回収浄 化保守委託	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/6/23	足場材・金属類他	5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
80	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/8/19	紙・ウエス類	3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/8/19	可燃物その他	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
82	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2021/8/24	ウエス	1	0.05 μ Sv/h	0.05 μ Sv/h	無	
83	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2021/8/24	プラスチック・ポリエステル	1	0.05 μ Sv/h	0.05 μ Sv/h	無	
84	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2021/8/24	木材	1	0.05 μ Sv/h	0.05 μ Sv/h	無	
85	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2021/8/24	可燃その他	1	0.05 μ Sv/h	0.05 μ Sv/h	無	
86	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/22	6m3コンテナ(2019 NS-00827)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h
87	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/22	6m3コンテナ(2019 NS-00909)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
88	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/22	6m3コンテナ(2019 NS-00892)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
89	2021年度防火帯除草業務委託	日立蛇腹ハウス内	労働安全・防火グループ	2021/8/6	刈り草	5	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
90	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/7/14	コンクリートガラ	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
91	5T SW配管点検手入工事(2020年)	6号機 タービン建屋1階 RCW Hxエリア	1～6号機械設備グループ	2021/8/18	キムタオル、ウエス	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
92	5T SW配管点検手入工事(2020年)	6号機 タービン建屋1階 RCW Hxエリア	1～6号機械設備グループ	2021/8/18	テープくず、ラミネート品	0.02	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
93	5T SW配管点検手入工事(2020年)	6号機 タービン建屋1階 RCW Hxエリア	1～6号機械設備グループ	2021/8/18	ビニール袋、プラ製品	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
94	5T SW配管点検手入工事(2020年)	6号機 タービン建屋1階 RCW Hxエリア	1～6号機械設備グループ	2021/8/18	木くず	0.15	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
95	5T SW配管点検手入工事(2020年)	6号機 タービン建屋1階 RCW Hxエリア	1～6号機械設備グループ	2021/8/18	難燃シート	0.9	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
96	5T SW配管点検手入工事(2020年)	6号機 タービン建屋1階 RCW Hxエリア	1～6号機械設備グループ	2021/8/18	紙類(段ボール紙)	0.05	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
97	5T SW配管点検手入工事(2020年)	6号機 タービン建屋1階 RCW Hxエリア	1～6号機械設備グループ	2021/8/18	ゴム類	0.08	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
98	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
99	直営作業	3号機 S/B	電気設備建設グループ	2021/9/7	ケーブル	1	0.014 mSv/h	0.006 mSv/h	β 有	0.45 mSv/h
100	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/22	6m3コンテナ(2019 NS-00907)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/22	6m3コンテナ(2019 NS-00957)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
102	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/22	6m3コンテナ(2019 NS-00900)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
103	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/7/14	コンクリートガラ	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
104	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	難燃物シート類	0.2	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
105	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	ゴム類	0.2	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
106	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/9/6	フロンタンク片側板(200166)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
107	1F保冷剤用冷凍庫購入	入退域管理棟・1~4号出入管理所・登録センター・企業厚生棟	労働安全・防火グループ	2021/8/26	紙・ウエス類	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
108	1F保冷剤用冷凍庫購入	入退域管理棟・1~4号出入管理所・登録センター・企業厚生棟	労働安全・防火グループ	2021/8/26	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
109	1F保冷剤用冷凍庫購入	入退域管理棟・1~4号出入管理所・登録センター・企業厚生棟	労働安全・防火グループ	2021/8/26	木材類	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
110	1F保冷剤用冷凍庫購入	入退域管理棟・1~4号出入管理所・登録センター・企業厚生棟	労働安全・防火グループ	2021/8/26	可燃物その他	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
111	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/9/7	フロンタンク片天板(200158)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
112	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/9/8	フロンタンク片側板(200169)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
113	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/9/9	フロンタンク片()	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
114	1F研修棟脇コンテナ片付け業務委託	ジャバラハウスB	敷地環境改善PJグループ	2021/9/1	可燃物その他	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
115	1F研修棟脇コンテナ片付け業務委託	ジャバラハウスB	敷地環境改善PJグループ	2021/9/1	紙・ウエス類	0.5	0.005 mSv/h	0.006 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
116	1F研修棟脇コンテナ片付け業務委託	ジャバラハウスB	敷地環境改善PJグループ	2021/9/1	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.005 mSv/h	0.006 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
117	1F研修棟脇コンテナ片付け業務委託	ジャバラハウスB	敷地環境改善PJグループ	2021/9/1	不燃物その他	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
118	1F研修棟脇コンテナ片付け業務委託	ジャバラハウスB	敷地環境改善PJグループ	2021/9/1	金属ガラ	24.04	0.005 mSv/h	0.045 mSv/h	無	
119	1F研修棟脇コンテナ片付け業務委託	ジャバラハウスB	敷地環境改善PJグループ	2021/9/2	6m3コンテナ(2021 FU-00052)	6	0.005 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
120	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/9/6	スクリーン装置	2.5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1～6号機械設備グループ	2021/9/6	スクリーン装置	2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
122	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/9/10	フランジタンク片天板(200145)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
123	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/8/26	土砂(2021SS-10070)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
124	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/8/26	土砂(2021SS-10054)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
125	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/8/26	土砂(2021SS-10059)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
126	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/8/26	土砂(2021NM-00060)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
127	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/8/26	コンガラ(2020ZK-03836)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
128	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/8/26	コンガラ(2020ZK-03590)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
129	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/8/26	土砂(2021SS-10056)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
130	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/8/26	土砂(2021SS-10362)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
131	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/8/26	土砂(2021SS-10365)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
132	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/8/26	土砂(2021NM-00062)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
133	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/8/27	コンガラ(2020ZK-03842)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
134	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/8/27	土砂(2020SS-00151)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
135	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/8/27	土砂(2020ZK-03500)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
136	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/8/27	土砂(2020ZK-03885)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
137	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/8/27	土砂(2020ZK-03963)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
138	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/8/27	土砂(2020SS-00059)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
139	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/8/27	土砂(2021SS-10005)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
140	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/8/27	土砂(2021NM-00064)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/8/27	土砂(2021NM-00063)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
142	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/8/27	土砂(2021SS-10062)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h