

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/6	コンガラ(2020ZK-03877)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
2	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/6	コンガラ(2020ZK-03474)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
3	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/6	コンガラ(2020ZK-03754)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
4	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/6	コンガラ(2020SS-00100)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
5	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/6	コンガラ(2020ZK-03854)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
6	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/6	土砂(2020CT-00039)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
7	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/7	土砂(2021FU-10053)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
8	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/7	土砂(2021FU-10054)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
9	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/7	土砂(2021SS-10412)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
10	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/7	土砂(2020CT-00041)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
11	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/7	コンガラ(2020ZK-03429)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
12	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/7	コンガラ(2020ZK-03465)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
13	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/7	土砂(2020CT-00042)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
14	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/7	土砂(2020CT-00005)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
15	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/7	土砂(2020CT-00003)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
16	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/7	土砂(2020CT-00035)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
17	1F 一時保管エリアA1整備工事(Aテント) ♂	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/8/21	不燃:金属がら(FU-00108)	6	10 μ Sv/h	0.025 mSv/h	β 有	0.025 mSv/h
18	1F 一時保管エリアA1整備工事(Aテント) ♂	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/8/21	不燃:金属がら(FU-00082)	6	10 μ Sv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
19	1F 一時保管エリアA1整備工事(Aテント) ♂	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/8/21	不燃:金属がら(FU-10006)	6	10 μ Sv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
20	1F 一時保管エリアA1整備工事(Aテント) ♂	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/8/21	不燃:金属がら(SS-00167)	6	10 μ Sv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F 一時保管エリアA1整備工事(Aテント) ♂	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/8/21	不燃:金属がら(SS-00165)	6	10 μ Sv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
22	1F 一時保管エリアA1整備工事(Aテント) ♂	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/8/21	不燃:金属がら(SS-00169)	6	10 μ Sv/h	0.006 mSv/h	β 有	0.006 mSv/h
23	1F 一時保管エリアA1整備工事(Aテント) ♂	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/8/21	不燃:金属がら(SS-00140)	6	10 μ Sv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
24	1F 一時保管エリアA1整備工事(Aテント) ♂	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/8/21	不燃:不燃物その他(SS-00173)	6	10 μ Sv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.012 mSv/h
25	1F 一時保管エリアA1整備工事(Aテント) ♂	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/8/21	不燃:金属がら(SS-00029)	6	10 μ Sv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
26	1F 一時保管エリアA1整備工事(Aテント) ♂	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/8/21	不燃:金属がら(FU-10026)	6	10 μ Sv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
27	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/9/21	フランジタンク片天板(200098)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
28	1F 一時保管エリアA1整備工事(Aテント) ♂	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/8/21	不燃:金属がら(SS-00119)	6	10 μ Sv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.012 mSv/h
29	1F 一時保管エリアA1整備工事(Aテント) ♂	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/8/21	不燃:金属がら(SS-00172)	6	10 μ Sv/h	0.022 mSv/h	β 有	0.022 mSv/h
30	1F 一時保管エリアA1整備工事(Aテント) ♂	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/8/21	不燃:不燃物その他(FU-10007)	6	10 μ Sv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.012 mSv/h
31	1F 一時保管エリアA1整備工事(Aテント) ♂	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/8/21	不燃:金属がら(SS-00166)	6	10 μ Sv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
32	1F 一時保管エリアA1整備工事(Aテント) ♂	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/8/21	不燃:金属がら(SS-00118)	6	10 μ Sv/h	0.027 mSv/h	β 有	0.027 mSv/h
33	1F 一時保管エリアA1整備工事(Aテント) ♂	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/8/21	不燃:金属がら(FU-00060)	6	10 μ Sv/h	0.25 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
34	1F 一時保管エリアA1整備工事(Aテント) ♂	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/8/21	不燃:金属がら(FU-00062)	6	10 μ Sv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
35	1F 一時保管エリアA1整備工事(Aテント) ♂	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/8/21	不燃:金属がら(FU-00066)	6	10 μ Sv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
36	1F 一時保管エリアA1整備工事(Aテント) ♂	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/8/21	不燃:金属がら(SS-00121)	6	10 μ Sv/h	0.025 mSv/h	β 有	0.025 mSv/h
37	1F 一時保管エリアA1整備工事(Aテント) ♂	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/8/21	不燃:金属がら(FU-00231)	6	10 μ Sv/h	0.031 mSv/h	β 有	0.031 mSv/h
38	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/9/6	スクリーン装置	2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
39	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/9/22	フランジタンク片側板(200103)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
40	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/8	コンガラ(2020ZK-03788)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/8	金属ガラ(2021AB-00032)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
42	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/8	土砂(2021AB-00018)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
43	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/8	土砂(2020CT-00007)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
44	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/8	土砂(2020ZK-03476)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
45	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/8	金属ガラ(2020ZK-03804)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
46	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/8	土砂(2021FU-00044)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
47	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/8	土砂(2021FU-00037)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
48	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/8	土砂(2021FU-10049)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
49	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/8	土砂(2021FU-10050)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
50	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/9/6	スクリーン装置	2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
51	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/9	コンガラ(2020ZK-03459)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
52	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/9	コンガラ(2020ZK-03479)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
53	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/9	コンガラ(2020ZK-03480)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
54	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/9	土砂(2020ZK-03887)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
55	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/9	土砂(2020ZK-03962)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
56	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/9	土砂(2020ZK-03771)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
57	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/9	コンガラ(2020ZK-03475)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
58	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/9	コンガラ(2020ZK-03477)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
59	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/9	コンガラ(2020ZK-03463)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
60	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/9	コンガラ(2020ZK-03432)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1Fマスク洗浄乾燥設備他点検業務	事務本館 北側 マスク洗浄排水減容 処理装置	保安総括グループ	2021/9/3	機器類・制御盤類	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
62	1Fマスク洗浄乾燥設備他点検業務	事務本館 北側 マスク洗浄排水減容 処理装置	保安総括グループ	2021/9/3	金属ガラ	0.3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
63	1Fマスク洗浄乾燥設備他点検業務	事務本館 北側 マスク洗浄排水減容 処理装置	保安総括グループ	2021/9/3	不燃物その他	0.8	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
64	1Fマスク洗浄乾燥設備他点検業務	事務本館 北側 マスク洗浄排水減容 処理装置	保安総括グループ	2021/9/3	紙・ウエス類	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
65	1Fマスク洗浄乾燥設備他点検業務	事務本館 北側 マスク洗浄排水減容 処理装置	保安総括グループ	2021/9/3	プラスチック・ホリ・ビニール類	0.3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
66	1Fマスク洗浄乾燥設備他点検業務	事務本館 北側 マスク洗浄排水減容 処理装置	保安総括グループ	2021/9/3	ガスカート	0.01	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
67	1Fマスク洗浄乾燥設備他点検業務	事務本館 北側 マスク洗浄排水減容 処理装置	保安総括グループ	2021/9/3	ビニール類	0.4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
68	1Fマスク洗浄乾燥設備他点検業務	事務本館 北側 マスク洗浄排水減容 処理装置	保安総括グループ	2021/9/3	難燃シート	0.03	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
69	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2021/9/6	スクリーン装置	2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
70	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/9/24	フランジ・タンク片側板(200013)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
71	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2021/9/6	スクリーン装置	2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	