

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/8/20	可燃物その他	4	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
2	所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/8/20	紙・ウエス類	1	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
3	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	鉄くず	30	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
4	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/4	金属ガラ (2021ZK-04944)	6	0.02 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
5	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/4	金属ガラ (2021ZK-04945)	6	0.02 mSv/h	0.7 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
6	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/4	金属ガラ (2021ZK-04994)	6	0.02 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
7	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/9/16	木材	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
8	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/9/16	プラスチック・ビニール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
9	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/9/16	ゴム	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
10	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/9/16	ポリウレア	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
11	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/9/16	紙・ウエス類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
12	1F 事務本館通路整他整備工事他1件なら びに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/9/2	石こうボード(2021SS-10477)	5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
13	1F 事務本館通路整他整備工事他1件なら びに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/9/2	金属製イス(2021SS-10478)	5	0.004 mSv/h	0.008 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
14	1F 事務本館通路整他整備工事他1件なら びに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/9/2	石こうボード(2021SS-10479)	4.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
15	1F 事務本館通路整他整備工事他1件なら びに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/9/2	タイルカーペット(防災) (2021SS-10479)	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
16	1F 事務本館通路整他整備工事他1件なら びに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/9/2	石こうボード(2021SS-10480)	2.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
17	1F 事務本館通路整他整備工事他1件なら びに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/9/2	グラスウール保温材(2021SS- 10480)	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
18	1F 事務本館通路整他整備工事他1件なら びに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/9/2	ガラス(鏡)(2021SS-10480)	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
19	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	鉄くず	30	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
20	1F 1, 2号山側法面フェーシング補修工 事	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/9/13	木材類	2	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F 1, 2号山側法面フェーシング補修工事	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/9/13	可燃物その他	1	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
22	1F 1, 2号山側法面フェーシング補修工事	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/9/13	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
23	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/16	6m3コンテナ(2019 NS-00832)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.017 mSv/h
24	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/16	6m3コンテナ(2019 NS-00417)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.002 mSv/h
25	1F-共通ディーゼル発電機No4軽油タンク点検手入工事	No.4・No.5軽油タンクエリア	1~6号機械設備グループ	2021/8/23	金属ガラ	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
26	Sr処理水配管止水工事関連	H5タンクエリア	貯留設備グループ	2021/8/23	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
27	Sr処理水配管止水工事関連	H5タンクエリア	貯留設備グループ	2021/8/23	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
28	Sr処理水配管止水工事関連	H5タンクエリア	貯留設備グループ	2021/8/23	可燃その他	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
29	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/9/17	可燃:紙・ウエス類	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
30	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/9/17	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
31	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/9/17	可燃物その他	1	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
32	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2021/8/30	不燃物その他	5	0.002 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h
33	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/19	金属ガラ (2021ZK-05024)	6	0.02 mSv/h	0.14 mSv/h	β 有	0.14 mSv/h
34	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/19	金属ガラ (2021ZK-05022)	6	0.02 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
35	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/19	金属ガラ (2021ZK-04971)	6	0.02 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
36	1F-5, 6号機S/B排煙設備設置工事並びに関連除却工事	1~4号機周辺	建築設備保守グループ	2021/6/5	木材類	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
37	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/9/17	木材類	5	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
38	1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業務委託	1号 T/B 東側	1号燃料取扱設備PJグループ	2021/9/24	空気圧縮機本体×2台	10	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
39	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/16	6m3コンテナ(2019 NS-00879)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
40	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/16	6m3コンテナ(2019 NS-00912)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	H9エリアタンク堰雨水移送設備撤去工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/8/31	耐圧ホース他	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
42	処理水ライン保温カバー他設置工事関連	H・J・Gエリア	貯留設備グループ	2021/8/24	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	1.8 μ Sv/h	1.8 μ Sv/h	無	
43	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/31	不燃物その他(乾燥剤)	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
44	タンク連結管保温カバー設置工事関連	H・J・Gエリア	貯留設備グループ	2021/8/24	可燃物その他	2	1.8 μ Sv/h	1.8 μ Sv/h	無	
45	タンク連結管保温カバー設置工事関連	H・J・Gエリア	貯留設備グループ	2021/8/24	紙・ウエス類	1	1.8 μ Sv/h	1.8 μ Sv/h	無	
46	タンク連結管保温カバー設置工事関連	H・J・Gエリア	貯留設備グループ	2021/8/24	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	1.8 μ Sv/h	1.8 μ Sv/h	無	
47	タンク連結管保温カバー設置工事関連	H・J・Gエリア	貯留設備グループ	2021/8/24	難燃物その他	1	1.8 μ Sv/h	1.8 μ Sv/h	無	
48	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/5	金属ガラ (2021ZK-04848)	6	0.02 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
49	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/5	金属ガラ (2021ZK-04943)	6	0.02 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
50	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/5	金属ガラ (2021ZK-04972)	6	0.02 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
51	5, 6T ゼオライト他交換業務委託(H31)	Fタンクエリア	1～6号機械設備グループ	2021/7/21	PE管	1.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
52	所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/8/20	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
53	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/16	6m3コンテナ(2019 NS-00938)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.007 mSv/h
54	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/16	6m3コンテナ(2019 NS-00944)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.018 mSv/h
55	H9エリアタンク堰雨水移送設備撤去工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/8/31	耐圧ホース他	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
56	1F-5, 6 サブドレン時貯留タンク設置工事	Fタンクエリア	1～6号機械設備グループ	2021/7/21	保温材	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
57	1F-5, 6 サブドレン時貯留タンク設置工事	Fタンクエリア	1～6号機械設備グループ	2021/7/21	金属ガラ	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
58	所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/8/20	木材類	5	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
59	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	鉄くず	30	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
60	Sub-ALPS配管他撤去工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/8	エフレックス	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	不燃その他(フィルター・防災シート)	5	0.001 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	7 mSv/h
62	1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	不燃その他(鉄・スラッジ・白シート)	5	0.001 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
63	1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	ゴム類(ゴム、ビングシート)	5	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
64	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/19	金属ガラ (2021ZK-04967)	6	0.02 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
65	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/19	金属ガラ (2021FU-00230)	6	0.02 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
66	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/19	金属ガラ (2021ZK-05011)	6	0.02 mSv/h	0.07 mSv/h	β 有	0.07 mSv/h
67	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	鉄くず	30	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
68	1F ろ過水タンク西側エリア整備業務委託	ろ過水タンク西側エリア	地下水対策設備グループ	2021/9/1	刈草	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
69	1F ろ過水タンク西側エリア整備業務委託	ろ過水タンク西側エリア	地下水対策設備グループ	2021/9/1	刈草	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
70	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/15	6m3コンテナ(2019 NS-00884)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
71	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/15	6m3コンテナ(2019 NS-00887)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
72	1F-共通ディーゼル発電機No4軽油タンク 点検手入工事	No.4・No.5軽油タンクエリア	1～6号機械設備グループ	2021/8/23	紙・ウェス	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
73	1F-共通ディーゼル発電機No4軽油タンク 点検手入工事	No.4・No.5軽油タンクエリア	1～6号機械設備グループ	2021/8/23	プラスチック・ホリ・ビニール類	0.3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
74	1F-共通ディーゼル発電機No4軽油タンク 点検手入工事	No.4・No.5軽油タンクエリア	1～6号機械設備グループ	2021/8/23	可燃物その他	0.1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
75	1F保冷剤用冷凍庫購入	入退域管理棟・1～4号出入管理所・登録センター・企業厚生棟	労働安全・防火グループ	2021/8/26	機器類・制御盤類	0.8	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
76	1F保冷剤用冷凍庫購入	入退域管理棟・1～4号出入管理所・登録センター・企業厚生棟	労働安全・防火グループ	2021/8/26	金属ガラ	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
77	1F保冷剤用冷凍庫購入	入退域管理棟・1～4号出入管理所・登録センター・企業厚生棟	労働安全・防火グループ	2021/8/26	不燃物その他	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
78	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/9/14	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
79	セシウム吸着装置保守管理業務委託	工作建屋(グリット番号:GJ-26)	処理設備グループ	2021/8/25	ゴム類	4.5	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
80	セシウム吸着装置保守管理業務委託	工作建屋(グリット番号:GJ-26)	処理設備グループ	2021/8/25	金属ガラ	0.5	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	処理水ライン保温カバー他設置工事関連	H・J・Gエリア	貯留設備グループ	2021/8/24	保温材	7	1.8 μ Sv/h	1.8 μ Sv/h	無	
82	処理水ライン保温カバー他設置工事関連	H・J・Gエリア	貯留設備グループ	2021/8/24	塩化ビニール類	1	1.8 μ Sv/h	1.8 μ Sv/h	無	
83	処理水ライン保温カバー他設置工事関連	H・J・Gエリア	貯留設備グループ	2021/8/24	不燃その他	2	1.8 μ Sv/h	1.8 μ Sv/h	無	
84	2021年度防火帯除草業務委託	日立蛇腹ハウス内	労働安全・防火グループ	2021/8/6	刈り草	5	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
85	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/15	6m3コンテナ(2019 NS-00837)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.006 mSv/h
86	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/15	6m3コンテナ(2019 NS-00840)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
87	H9エリアタンク堰雨水移送設備撤去工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/8/31	耐圧ホース他	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
88	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設ALPS建屋 CFF二次側出口配管	処理設備グループ	2021/8/24	配管	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
89	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設ALPS建屋 CFF二次側出口配管	処理設備グループ	2021/8/24	番線	0.05	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
90	Sub-ALPS配管他撤去工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/8	エフレックス	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
91	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-21 北側)	水処理計画グループ	2021/8/25	機器類・制御盤類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
92	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-21 北側)	水処理計画グループ	2021/8/25	不燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
93	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設ALPS建屋 CFF二次側出口配管	処理設備グループ	2021/8/24	難燃シート	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
94	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設ALPS建屋 CFF二次側出口配管	処理設備グループ	2021/8/24	パッキン	0.01	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
95	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設ALPS建屋 CFF二次側出口配管	処理設備グループ	2021/8/24	キムタオル	0.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
96	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設ALPS建屋 CFF二次側出口配管	処理設備グループ	2021/8/24	段ボール	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
97	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設ALPS建屋 CFF二次側出口配管	処理設備グループ	2021/8/24	ビニール袋	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
98	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/9/14	紙	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
99	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/9/14	ダンボール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
100	1F-5, 6号機S/B排煙設備設置工事並びに関連除却工事	1~4号機周辺	建築設備保守グループ	2021/8/5	グリーントラフ	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/8/20	木材類	5	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
102	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/15	6m3コンテナ(2019 NS-00870)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
103	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/15	6m3コンテナ(2019 NS-00851)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.007 mSv/h
104	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-21 北側)	水処理計画グループ	2021/8/25	機器類・制御盤類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
105	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-21 北側)	水処理計画グループ	2021/8/25	不燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
106	H9エリアタンク堰雨水移送設備撤去工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/8/31	耐圧ホース他	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
107	所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/8/20	木材類	5	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
108	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	鉄くず	30	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
109	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	電気設備建設グループ	2021/9/13	グリーントラフ	4	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
110	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/17	金属ガラ (2021ZK-04959)	6	0.02 mSv/h	0.5 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
111	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/17	金属ガラ (2021ZK-04966)	6	0.02 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
112	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/17	金属ガラ (2021ZK-05109)	6	0.02 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
113	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/17	金属ガラ (2021ZK-04941)	6	0.02 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
114	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/5	金属ガラ (2021ZK-04872)	6	0.02 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
115	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/5	金属ガラ (2021ZK-05019)	6	0.02 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
116	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/5	金属ガラ (2021ZK-04951)	6	0.02 mSv/h	0.5 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
117	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置工事	5号機 T/B2階 天井クレーン(175t)	1~6号機械設備グループ	2021/9/10	スラスタブレイキユニット	0.4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
118	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置工事	5号機 T/B2階 天井クレーン(175t)	1~6号機械設備グループ	2021/9/10	ブレーキプーリ	0.4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
119	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置工事	5号機 T/B2階 天井クレーン(175t)	1~6号機械設備グループ	2021/9/10	ブレーキライニング	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
120	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置工事	5号機 T/B2階 天井クレーン(175t)	1~6号機械設備グループ	2021/9/10	ボルト類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置 工事	5号機 T/B2階 天井クレーン(175t)	1～6号機械設備グループ	2021/9/10	セルフシールパッキン類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
122	1F ろ過水タンク西側エリア整備業務委託	ろ過水タンク西側エリア	地下水対策設備グループ	2021/9/1	木くず	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
123	1F ろ過水タンク西側エリア整備業務委託	ろ過水タンク西側エリア	地下水対策設備グループ	2021/9/1	木くず	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
124	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/14	6m3コンテナ(2019 NS-00901)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.006 mSv/h
125	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/14	6m3コンテナ(2019 NS-00934)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
126	1F-共通ディーゼル発電機No4軽油タンク 点検手入工事	No.4・No.5軽油タンクエリア	1～6号機械設備グループ	2021/8/23	金属ガラ	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
127	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務 委託	No.4・No.5軽油タンクエリア	1～6号機械設備グループ	2021/8/23	紙・ウェス	0.3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
128	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務 委託	No.4・No.5軽油タンクエリア	1～6号機械設備グループ	2021/8/23	紙・ウェス	0.3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
129	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務 委託	No.4・No.5軽油タンクエリア	1～6号機械設備グループ	2021/8/23	プラスチック・ホリ・ビニール類	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
130	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務 委託	No.4・No.5軽油タンクエリア	1～6号機械設備グループ	2021/8/23	可燃物その他	0.2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
131	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/9/17	可燃:紙・ウェス類	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
132	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/9/17	プラスチック・ホリ・ビニール類	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
133	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/9/17	可燃物その他	1	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
134	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	金属ガラ (2021ZK-04957)	6	0.02 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
135	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	金属ガラ (2021ZK-04983)	6	0.02 mSv/h	0.45 mSv/h	β 有	0.45 mSv/h
136	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	金属ガラ (2021ZK-04948)	6	0.02 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
137	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	鉄くず	30	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
138	燃料設備点検手入工事(H33)	共用プール建屋	共用機械設備グループ	2021/6/21	紙・ウェス類	0.5	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
139	燃料設備点検手入工事(H33)	共用プール建屋	共用機械設備グループ	2021/6/21	難燃シート	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
140	燃料設備点検手入工事(H33)	共用プール建屋	共用機械設備グループ	2021/6/21	プラスチック・ホリ・ビニール類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	燃料設備点検手入工事(H33)	共用プール建屋	共用機械設備グループ	2021/6/21	可燃物その他	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
142	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/11	6m3コンテナ(2019 NS-00839)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h
143	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/11	6m3コンテナ(2019 NS-00869)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.007 mSv/h
144	1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業務委託	1号 T/B 東側	1号燃料取扱設備PJグループ	2021/9/27	金属ガラ	8	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
145	H9エリアタンク堰雨水移送設備撤去工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/8/31	耐圧ホース他	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
146	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/9/17	木材類	5	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
147	1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業務委託	1号 T/B 東側	1号燃料取扱設備PJグループ	2021/9/27	金属ガラ	8	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
148	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2021/6/30	金属くず	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
149	2021年工事中用重機・車両の管理・運用委託	経固体廃棄物焼却設備 南側 資機材エリア	保全計画グループ	2021/9/10	金属ガラ(足場材)	5	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
150	1F-5、6号機S/B排煙設備設置工事並びに関連除却工事	1～4号機周辺	建築設備保守グループ	2021/6/5	グリーントラフ	4	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
151	1F-5、6号機S/B排煙設備設置工事並びに関連除却工事	1～4号機周辺	建築設備保守グループ	2021/6/5	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
152	1F 環境モニタリング業務委託	環境管理棟(GQ-27)	放出・環境モニタリンググループ	2021/9/15	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
153	所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/8/20	木材類	5	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
154	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/14	6m3コンテナ(2019 NS-00972)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.006 mSv/h
155	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/14	6m3コンテナ(2019 NS-00875)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.007 mSv/h
156	H9エリアタンク堰雨水移送設備撤去工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/8/31	耐圧ホース他	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
157	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2021/9/3	局所排風機 活性炭フィルタ	0.1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
158	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2021/9/3	不燃シート	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
159	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2021/9/3	難燃物	0.3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
160	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2021/9/3	塩ビシート	0.3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/8/20	木材類	5	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
162	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	鉄くず	30	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
163	1F 第二土捨て場駐車場拡張工事	第二土捨て場	土木基盤設備グループ	2021/9/2	紙・ウエス類	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
164	1F 第二土捨て場駐車場拡張工事	第二土捨て場	土木基盤設備グループ	2021/9/2	プラスチック・ホリ・ビニール類	1.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
165	1F 第二土捨て場駐車場拡張工事	第二土捨て場	土木基盤設備グループ	2021/9/2	可燃物その他	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
166	1F 第二土捨て場駐車場拡張工事	第二土捨て場	土木基盤設備グループ	2021/9/2	難燃物その他	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
167	大型廃棄物保管庫電気機械設備(クレーン、空調・計装、受電設備)大型廃棄物保管庫換気空調設備設置工事	大型廃棄物保管庫エリア(ヤード)	電気設備建設グループ	2021/9/9	金属ガラ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
168	大型廃棄物保管庫電気機械設備(クレーン、空調・計装、受電設備)大型廃棄物保管庫換気空調設備設置工事	大型廃棄物保管庫エリア(ヤード)	電気設備建設グループ	2021/9/9	コンクリートガラ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
169	大型廃棄物保管庫電気機械設備(クレーン、空調・計装、受電設備)大型廃棄物保管庫換気空調設備設置工事	大型廃棄物保管庫エリア(ヤード)	電気設備建設グループ	2021/9/9	ケーブル	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
170	大型廃棄物保管庫電気機械設備(クレーン、空調・計装、受電設備)大型廃棄物保管庫換気空調設備設置工事	大型廃棄物保管庫エリア(ヤード)	電気設備建設グループ	2021/9/9	不燃その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
171	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	電気設備建設グループ	2021/9/13	エフレックス	3	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
172	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	電気設備建設グループ	2021/9/13	ケーブル	0.5	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
173	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/31	金属ガラ (2021ZK-05002)	6	0.02 mSv/h	0.7 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
174	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/31	金属ガラ (2021ZK-04973)	6	0.02 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
175	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/31	金属ガラ (2021ZK-04985)	6	0.02 mSv/h	0.23 mSv/h	β 有	0.23 mSv/h
176	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/31	金属ガラ (2021ZK-04963)	6	0.02 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
177	1F 1、2号山側法面フェーシング補修工事	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/9/13	紙・ウエス類	2	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
178	1F 1、2号山側法面フェーシング補修工事	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/9/13	プラスチック・ホリ・ビニール類	2.5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
179	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/11	6m3コンテナ(2019 NS-00634)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
180	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/11	6m3コンテナ(2019 NS-00993)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F-共通ディーゼル発電機No5軽油タンク点検手入工事	No.4・No.5軽油タンクエリア	1～6号機械設備グループ	2021/8/23	土砂	2.5	0.005 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
182	1F 第二土捨て場駐車場拡張工事	第二土捨て場	土木基盤設備グループ	2021/9/2	木材類	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
183	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/9/16	紙	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
184	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/9/16	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
185	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	No.4・No.5軽油タンクエリア	1～6号機械設備グループ	2021/8/23	防食材	2	0.005 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
186	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	No.4・No.5軽油タンクエリア	1～6号機械設備グループ	2021/8/23	防災シート	0.1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
187	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	鉄くず	30	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
188	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/9/16	ペットボトル	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
189	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/9/16	紙	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
190	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/9/16	ビニール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
191	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/9/16	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
192	1F 1, 2号山側法面フェーシング補修工事	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/9/13	紙・ウエス類	2	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
193	1F 1, 2号山側法面フェーシング補修工事	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/9/13	プラスチック・ホリ・ビニール類	2.5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
194	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/11	6m3コンテナ(2019 NS-00815)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.009 mSv/h
195	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/11	6m3コンテナ(2019 NS-00989)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
196	1F 第二土捨て場駐車場拡張工事	第二土捨て場	土木基盤設備グループ	2021/9/2	塩化ビニール類	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
197	1F 第二土捨て場駐車場拡張工事	第二土捨て場	土木基盤設備グループ	2021/9/2	コンクリートガラ	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
198	1～4号機 物揚場・A排水路他移送配管PE管化工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/8/31	木材	3	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
199	大型廃棄物保管庫電気機械設備(クレーン、空調・計装、受電設備)大型廃棄物保管庫換気空調設備設置工事	大型廃棄物保管庫エリア(ヤード)	電気設備建設グループ	2021/9/9	難燃シート	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
200	大型廃棄物保管庫電気機械設備(クレーン、空調・計装、受電設備)大型廃棄物保管庫換気空調設備設置工事	大型廃棄物保管庫エリア(ヤード)	電気設備建設グループ	2021/9/9	難燃その他	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	