

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/17	土砂(2021SS-10401)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
2	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/9	コンガラ(2020ZK-03459)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
3	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/9	コンガラ(2020ZK-03479)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
4	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/9	コンガラ(2020ZK-03480)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
5	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/9	土砂(2020ZK-03887)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
6	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/9	土砂(2020ZK-03962)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
7	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/9	土砂(2020ZK-03771)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
8	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/9	コンガラ(2020ZK-03475)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
9	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/9	コンガラ(2020ZK-03477)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
10	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/9	コンガラ(2020ZK-03463)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
11	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/9	コンガラ(2020ZK-03432)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
12	1F 一時保管エリアA1整備工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/9/7	不燃:金属がら(SS-00017)	6	10 μ Sv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
13	1F 一時保管エリアA1整備工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/9/7	不燃:不燃物その他(SS-00105)	6	10 μ Sv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
14	1F 一時保管エリアA1整備工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/9/7	不燃:金属がら(FU-00200)	6	10 μ Sv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
15	1F 一時保管エリアA1整備工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/9/7	不燃:金属がら(FU-00056)	6	10 μ Sv/h	0.025 mSv/h	β 有	0.025 mSv/h
16	1F 一時保管エリアA1整備工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/9/7	不燃:金属がら(FU-00058)	6	10 μ Sv/h	0.028 mSv/h	β 有	0.028 mSv/h