

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/7	ビニール	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
2	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/7	紙	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
3	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/7	わりばし	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
4	1F プロセス主建屋周辺フェーシング補修 工事	プロセス主建屋周辺 (GJ-27西側)	土木水対策設備グループ	2021/10/11	木材類	3	0.002 mSv/h	0.025 mSv/h	無	
5	1F プロセス主建屋周辺フェーシング補修 工事	プロセス主建屋周辺 (GJ-27西側)	土木水対策設備グループ	2021/10/11	可燃物その他	2	0.002 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
6	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/4	6m3コンテナ(2020 ZK-04271)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
7	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/4	6m3コンテナ(2020 ZK-04283)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
8	1F-5, 6 サブドレン一時貯留タンク設置 工事	1F構内 Fエリア ABタンク近傍	1~6号機械設備グループ	2021/7/12	金属ガラ	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
9	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	土砂類	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
10	1F プロセス主建屋周辺フェーシング補修 工事	プロセス主建屋周辺 (GJ-27西側)	土木水対策設備グループ	2021/10/11	プラスチック・ポリ・ビニール類	2.5	0.002 mSv/h	0.022 mSv/h	無	
11	1F プロセス主建屋周辺フェーシング補修 工事	プロセス主建屋周辺 (GJ-27西側)	土木水対策設備グループ	2021/10/11	紙・ウエス類	2.5	0.002 mSv/h	0.012 mSv/h	無	
12	増設多核種除去設備 点検手入工事	スラッジ貯蔵テントハウス(GK-29)	処理設備グループ	2021/10/13	ポリ容器、ビニール	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
13	増設多核種除去設備 点検手入工事	スラッジ貯蔵テントハウス(GK-29)	処理設備グループ	2021/10/13	ポリエチレン(タンク)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
14	1F メガフロート津波等リスク低減対策工 事	土捨場 安藤ハザマ 土捨場(西)資材 置場	5・6号対応PJグループ	2021/8/18	可燃物その他(トンバック他)	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
15	1F メガフロート津波等リスク低減対策工 事	土捨場 安藤ハザマ 土捨場(西)資材 置場	5・6号対応PJグループ	2021/8/18	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
16	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	石膏ボード	5	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
17	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/10/5	不燃物その他(不燃物)	5	0.005 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
18	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
19	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	石膏ボード	5	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
20	1F プロセス主建屋周辺フェーシング補修 工事	プロセス主建屋周辺 (GJ-28)	土木水対策設備グループ	2021/10/6	アスファルトガラ	5	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F-1 ミスト散水設備除却工事	1号 T/B 東側	1号燃料取扱設備PJグループ	2021/10/18	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
22	2021年度防火帯除草業務委託	日立蛇腹ハウス内	労働安全・防火グループ	2021/10/21	刈り草	5	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
23	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/4	6m3コンテナ(2020 ZK-04242)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.007 mSv/h
24	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/4	6m3コンテナ(2020 ZK-04267)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
25	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	石膏ボード	5	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
26	1F-1 ミスト散水設備除却工事	1号 T/B 東側	1号燃料取扱設備PJグループ	2021/10/18	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
27	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	土砂類	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
28	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/5/31	伐採木等(枝・葉)	5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
29	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	不燃シート	5	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
30	1F プロセス主建屋周辺フェーシング補修 工事	プロセス主建屋周辺 (GJ-28)	土木水対策設備グループ	2021/10/6	アスファルトガラ	5	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
31	1F-1 ミスト散水設備除却工事	1号 T/B 東側	1号燃料取扱設備PJグループ	2021/10/18	プラスチック・ポリ・ビニール類	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
32	1F-1 ミスト散水設備除却工事	1号 T/B 東側	1号燃料取扱設備PJグループ	2021/10/18	難燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
33	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/28	6m3コンテナ(2020 ZK-04205)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.009 mSv/h
34	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/28	6m3コンテナ(2020 ZK-04238)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
35	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	不燃シート	5	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
36	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	土砂類	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
37	2021年工事中重機・車両の管理・運用委託	重機ヤード	保全計画グループ	2021/10/13	可燃物その他	1	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
38	2021年工事中重機・車両の管理・運用委託	重機ヤード	保全計画グループ	2021/10/13	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
39	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのため の干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/9/14	金属ガラ	20	0.75 μ Sv/h	1.19 μ Sv/h	無	
40	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/5/31	伐採木等(枝・葉)	5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F プロセス主建屋周辺フェーシング補修工事	プロセス主建屋周辺 (GJ-28)	土木水対策設備グループ	2021/10/6	アスファルトガラ	5	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
42	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/12	紙	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
43	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/12	ダンボール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
44	増設多核種除去設備 点検手入工事	スラッジ貯蔵テントハウス (GK-29)	処理設備グループ	2021/10/13	機器類・制御盤類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
45	増設多核種除去設備 点検手入工事	スラッジ貯蔵テントハウス (GK-29)	処理設備グループ	2021/10/13	塩化ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
46	増設多核種除去設備 点検手入工事	スラッジ貯蔵テントハウス (GK-29)	処理設備グループ	2021/10/13	ケーブル類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
47	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/28	6m3コンテナ(2020 ZK-04248)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.011 mSv/h
48	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/28	6m3コンテナ(2020 ZK-04204)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
49	1F 集中ラド建屋水中調査助勢委託	プロセス主建屋、高温焼却炉設備建屋	地下水対策設備グループ	2021/9/21	紙・ウエス類	1	0.006 mSv/h	0.7 mSv/h	β 有	2.5 mSv/h
50	1F 集中ラド建屋水中調査助勢委託	プロセス主建屋、高温焼却炉設備建屋	地下水対策設備グループ	2021/9/21	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.006 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	4 mSv/h
51	1F 集中ラド建屋水中調査助勢委託	プロセス主建屋、高温焼却炉設備建屋	地下水対策設備グループ	2021/9/21	可燃物その他	0.5	0.006 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h
52	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	土砂類	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
53	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/12	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
54	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場	5・6号対応PJグループ	2021/8/18	不燃物その他(防災シート他)	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
55	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2021/9/30	フランジタンク付属品	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
56	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	土砂類	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
57	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/10/12	紙・ウエス類	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
58	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/10/12	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
59	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/10/12	可燃物その他	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
60	1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その1)	K3エアータンク西側	土木水対策設備グループ	2021/10/4	金属ガラ	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その1)	K3エアータンク西側	土木水対策設備グループ	2021/10/4	金属ガラ	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
62	1F 集中ラド建屋地下階線量解析業務委託	プロセス主建屋	地下水対策設備グループ	2021/9/27	コンクリートガラ	0.2	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	4 mSv/h
63	1F 集中ラド建屋地下階線量解析業務委託	プロセス主建屋	地下水対策設備グループ	2021/9/27	紙・ウエス類	0.3	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	30 mSv/h
64	1F 集中ラド建屋地下階線量解析業務委託	プロセス主建屋	地下水対策設備グループ	2021/9/27	金属ガラ	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
65	1F 集中ラド建屋地下階線量解析業務委託	プロセス主建屋	地下水対策設備グループ	2021/9/27	難燃シート類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
66	1F 集中ラド建屋地下階線量解析業務委託	プロセス主建屋	地下水対策設備グループ	2021/9/27	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
67	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/11	可燃物その他(フレコンバック)	3.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
68	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/11	紙・ウエス類	0.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
69	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/11	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
70	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/28	6m3コンテナ(2020 ZK-04266)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
71	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/28	6m3コンテナ(2020 ZK-04228)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.006 mSv/h
72	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号機台設置PJグループ	2021/7/12	金属ガラ(ポンベ)	5	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
73	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	土砂類	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
74	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/10/12	木材類	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
75	2021年度 小口工事	モニタリングポスト用局舎No.2	建築設備保守グループ	2021/9/17	アルミドア	1	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
76	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場	5・6号対応PJグループ	2021/8/18	可燃物その他(トンバック他)	1.5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
77	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場	5・6号対応PJグループ	2021/8/18	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
78	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/9/30	フランジタンク付属品	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
79	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/12	紙	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
80	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/12	ダンボール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/12	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
82	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/28	6m3コンテナ(2020 ZK-04243)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.009 mSv/h
83	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/28	6m3コンテナ(2020 ZK-04227)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
84	1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その1)	K3エアアタンク西側	土木水対策設備グループ	2021/10/4	金属ガラ	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
85	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	土砂類	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
86	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/12	ビニール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
87	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/12	ペットボトル	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
88	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/12	プラスチック	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
89	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/12	可燃その他(テープ)	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
90	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/9/14	金属ガラ	20	0.75 μ Sv/h	1.19 μ Sv/h	無	
91	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号機台設置PJグループ	2021/7/12	保温材	5	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
92	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/10/12	木材類	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
93	H9エアアタンク堰雨水移送設備撤去工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/8/31	耐圧ホース他	5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
94	増設多核種除去設備 点検手入工事	スラッジ貯蔵テントハウス(GK-29)	処理設備グループ	2021/10/13	金属ガラ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
95	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/27	6m3コンテナ(2020 ZK-04241)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
96	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/27	6m3コンテナ(2020 ZK-04224)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
97	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2021/9/30	金属ガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
98	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	土砂類	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
99	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/14	可燃その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
100	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号機台設置PJグループ	2021/7/12	塩化ビニール類	5	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F プロセス主建屋周辺フェーシング補修工事	プロセス主建屋周辺 (GJ-28)	土木水対策設備グループ	2021/10/6	アスファルトガラ	5	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
102	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/14	可燃その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
103	2021年度防火帯除草業務委託	日立蛇腹ハウス内	労働安全・防火グループ	2021/10/21	刈り草	5	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
104	1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その1)	K3エリアタンク西側	土木水対策設備グループ	2021/10/4	金属ガラ	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
105	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/10/6	アスファルトガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
106	タンク連結管他点検関連	G3タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/30	プラスチック・ホリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
107	タンク連結管他点検関連	G3タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/30	紙・ウエス類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
108	タンク連結管他点検関連	G3タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/30	難燃シート類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
109	1～4号機サブドレン保守点検	1～4号機周辺	建築設備建設グループ	2021/10/6	プラスチック類	1	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
110	1～4号機サブドレン保守点検	1～4号機周辺	建築設備建設グループ	2021/10/6	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
111	1～4号機サブドレン保守点検	1～4号機周辺	建築設備建設グループ	2021/10/6	木材	0.5	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
112	1～4号機サブドレン保守点検	1～4号機周辺	建築設備建設グループ	2021/10/6	雑可燃物類	1	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
113	1～4号機サブドレン保守点検	1～4号機周辺	建築設備建設グループ	2021/10/6	ゴムマット	0.2	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
114	1～4号機サブドレン保守点検	1～4号機周辺	建築設備建設グループ	2021/10/6	難燃シート	0.5	0.03 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
115	1～4号機サブドレン保守点検	1～4号機周辺	建築設備建設グループ	2021/10/6	ホース類	0.2	0.03 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
116	1～4号機サブドレン保守点検	1～4号機周辺	建築設備建設グループ	2021/10/6	エフレックス管	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
117	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/27	6m3コンテナ(2020 ZK-04186)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.045 mSv/h
118	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/27	6m3コンテナ(2020 ZK-04208)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.008 mSv/h
119	1F プロセス主建屋周辺フェーシング補修工事	プロセス主建屋周辺 (GJ-28)	土木水対策設備グループ	2021/10/6	アスファルトガラ	5	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
120	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/21	枕木	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/21	テープ PPロープ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
122	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/14	可燃その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
123	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1)	K3エリアタンク西側	土木水対策設備グループ	2021/10/4	金属ガラ	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
124	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/10/7	金属ガラ	10	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
125	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/11	伐採木(枝・葉)	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
126	タンク連結管他点検関連	G3タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/30	プラスチック・ホリ・ビニール類	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
127	タンク連結管他点検関連	G3タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/30	ゴム類	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
128	タンク連結管他点検関連	G3タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/30	難燃シート類	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
129	タンク連結管他点検関連	G3タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/30	難燃物その他	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
130	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/29	6m3コンテナ(2020 ZK-04214)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
131	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/29	6m3コンテナ(2020 ZK-04190)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
132	1F南造成エリア自火報移報ケーブル設置工事	大型保管倉庫屋外	建築設備保守グループ	2020/10/6	ケーブル類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
133	1F南造成エリア自火報移報ケーブル設置工事	大型保管倉庫屋外	建築設備保守グループ	2020/10/6	制御盤類	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
134	1F南造成エリア自火報移報ケーブル設置工事	大型保管倉庫屋外	建築設備保守グループ	2020/10/6	ホース類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
135	1F南造成エリア自火報移報ケーブル設置工事	大型保管倉庫屋外	建築設備保守グループ	2020/10/6	不燃物その他	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
136	G6エリア他タンク堰雨水移送ライン他設置工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/8/31	耐圧ホース他	5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
137	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/9/14	金属ガラ	20	0.75 μ Sv/h	1.19 μ Sv/h	無	
138	中央操作室デジタルレコーダ設備更新工事(2020)	4号機 R/B建屋 南側ヤード他	燃料計装設備グループ	2021/4/6	ダンボール・キムタオル・紙くず	0.95	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
139	中央操作室デジタルレコーダ設備更新工事(2020)	4号機 R/B建屋 南側ヤード他	燃料計装設備グループ	2021/4/6	キムタオル	0.05	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
140	中央操作室デジタルレコーダ設備更新工事(2020)	4号機 R/B建屋 南側ヤード他	燃料計装設備グループ	2021/4/6	プラスチック・ビニール	0.5	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	中央操作室デジタルレコーダ設備更新工事(2020)	4号機 R/B建屋 南側ヤード他	燃料計装設備グループ	2021/4/6	粘着テープ	0.15	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
142	中央操作室デジタルレコーダ設備更新工事(2020)	4号機 R/B建屋 南側ヤード他	燃料計装設備グループ	2021/4/6	粘着テープ	0.05	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
143	中央操作室デジタルレコーダ設備更新工事(2020)	4号機 R/B建屋 南側ヤード他	燃料計装設備グループ	2021/4/6	シリカゲル	0.01	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
144	中央操作室デジタルレコーダ設備更新工事(2020)	4号機 R/B建屋 南側ヤード他	燃料計装設備グループ	2021/4/6	鉄材	0.12	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
145	中央操作室デジタルレコーダ設備更新工事(2020)	4号機 R/B建屋 南側ヤード他	燃料計装設備グループ	2021/4/6	機器類・制御盤類	0.15	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
146	中央操作室デジタルレコーダ設備更新工事(2020)	4号機 R/B建屋 南側ヤード他	燃料計装設備グループ	2021/4/6	空調フィルタ	0.04	0.002 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
147	中央操作室デジタルレコーダ設備更新工事(2020)	4号機 R/B建屋 南側ヤード他	燃料計装設備グループ	2021/4/6	バッテリー	0.04	0.002 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
148	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/14	可燃その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
149	増設多核種除去設備 点検手入工事	スラッジ貯蔵テントハウス(GK-29)	処理設備グループ	2021/10/13	金属ガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
150	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/27	6m3コンテナ(2020 ZK-04222)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.007 mSv/h
151	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/27	6m3コンテナ(2020 ZK-04223)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
152	G6エリア他タンク堰雨水移送ライン他設置工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/8/31	耐圧ホース他	5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
153	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/10/12	プラスチック・ポリ・ビニール	2	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
154	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/10/12	木材	1	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
155	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/10/12	可燃物その他	1	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
156	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/10/12	紙・ウエス類	1	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
157	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/8/26	不燃物その他	5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
158	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理土木設備設置PJグループ	2021/10/6	アスファルトガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
159	タンク連結管保温カバー設置工事関連	G3タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/30	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
160	タンク連結管保温カバー設置工事関連	G3タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/30	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	タンク連結管保温カバー設置工事関連	G3タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/30	可燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
162	処理水ライン保温カバー他設置工事関連	G3タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/30	難燃シート類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
163	処理水ライン保温カバー他設置工事関連	G3タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/30	難燃その他	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
164	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/19	土砂類	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
165	1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その1)	K3エリアタンク西側	土木水対策設備グループ	2021/10/4	金属ガラ	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
166	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/10/6	アスファルトガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
167	1F SFP冷却設備他保守業務委託(2021)	4号機 Rw/B	1~6号機械設備グループ	2021/10/15	ビニール袋	0.03	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
168	1F SFP冷却設備他保守業務委託(2021)	4号機 Rw/B	1~6号機械設備グループ	2021/10/15	キムタオル	0.03	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
169	1F SFP冷却設備他保守業務委託(2021)	4号機 Rw/B	1~6号機械設備グループ	2021/10/15	プラ容器	0.03	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
170	1F SFP冷却設備他保守業務委託(2021)	4号機 Rw/B	1~6号機械設備グループ	2021/10/15	難燃シート	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
171	1F SFP冷却設備他保守業務委託(2021)	4号機 Rw/B	1~6号機械設備グループ	2021/10/15	ゴムマット	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
172	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/10/19	ダンボール・ウエス	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
173	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/10/19	廃プラ・ポリ・ビニールゴミ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
174	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/10/19	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
175	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/27	6m3コンテナ(2020 ZK-04149)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
176	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/27	6m3コンテナ(2020 ZK-04225)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.025 mSv/h
177	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/8/26	不燃物その他	5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
178	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/14	紙	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
179	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/14	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
180	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2021/10/15	木パレット	5	0.015 mSv/h	0.015 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/19	土砂類	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
182	1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その1)	K3エリアタンク西側	土木水対策設備グループ	2021/10/4	金属ガラ	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
183	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/9/27	バッテリー	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
184	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/14	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
185	1F南造成エリア自火報移報ケーブル設置 工事	大型保管倉庫屋外	建築設備保守グループ	2020/10/6	可燃その他(雑草)	1.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
186	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託 (2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/9/24	紙(紙・ウエス)	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
187	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託 (2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/9/24	ポリ袋(プラスチック・ポリ・ビ ニール類)	0.05	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
188	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託 (2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/9/24	ウエス(紙・ウエス)	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
189	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託 (2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/9/24	ロープ	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
190	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託 (2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/9/24	採水器(透明塩化ビニール製)	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
191	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/27	6m3コンテナ(2020 ZK-04221)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
192	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/27	6m3コンテナ(2020 ZK-04195)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
193	1~4号機 雨水処理水散水ラインPE管化 工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/8/31	耐圧ホース他	5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
194	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/19	土砂類	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
195	5R D/G他点検手入工事(第5回計画点 検)	1F構内 5号機 排気筒エリア	1~6号機械設備グループ	2021/9/10	金属ガラ	4	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
196	5R D/G他点検手入工事(第5回計画点 検)	1F構内 5号機 排気筒エリア	1~6号機械設備グループ	2021/9/10	機器類	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
197	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのため の干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/9/14	金属ガラ	20	0.75 μ Sv/h	1.19 μ Sv/h	無	
198	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管 理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/10/12	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
199	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管 理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/10/12	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
200	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管 理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/10/12	可燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	