

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/25	循環水ポンプ部品	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
2	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/22	6m3コンテナ(2020 ZK-04179)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.006 mSv/h
3	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/22	6m3コンテナ(2020 ZK-04151)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
4	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/10/12	金属ガラ	2	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
5	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/10/12	不燃物その他	3	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
6	1F-1～4号機 タンクエリア水回収業務委託	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/10	可燃物その他	5	0.005 mSv/h	0.009 mSv/h	無	
7	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/19	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
8	サブドレン強化対策工事(旧名称:1～4号機サブドレン改造工事)	4号機T/B(GI-25)	建築設備建設グループ	2021/10/12	不燃物その他	5	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
9	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/9/29	木材類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
10	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/10/12	ケーブル類	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
11	1F-4 SFP補給水配管他保温修理工事	3・4号機R/B西側ヤード	高線量機器取り出しPJグループ	2021/10/12	保温材	0.3	0.015 mSv/h	0.025 mSv/h	無	
12	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2021/10/8	プラスチック・ポリエステル	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
13	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2021/10/8	可燃物その他	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
14	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2021/10/8	紙、ウエス	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
15	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/9/27	バッテリー	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
16	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/22	6m3コンテナ(2020 ZK-04182)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
17	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/22	6m3コンテナ(2020 ZK-04152)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.002 mSv/h
18	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	五差路上部～PPフェンス近傍	建築設備保守グループ	2021/8/26	不燃物(ガードレール)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
19	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	五差路上部～PPフェンス近傍	建築設備保守グループ	2021/8/26	不燃物(手動フェンス)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
20	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	五差路上部～PPフェンス近傍	建築設備保守グループ	2021/8/26	不燃物(土嚢袋)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	五差路上部～PPフェンス近傍	建築設備保守グループ	2021/8/26	不燃物(ガードレール)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
22	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/19	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
23	大型機器点検建屋旧浄化槽水処理運搬業務委託	大型機器点検建屋、汚泥処理施設	建築設備保守グループ	2021/10/22	プラスチック、ポリビニール類	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
24	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/25	循環水ポンプ部品	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
25	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/10/12	金属ガラ	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
26	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/9/27	金属ガラ (2021ZK-05126)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
27	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/9/27	金属ガラ (2021ZK-04976)	6	0.02 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
28	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/9/27	金属ガラ (2021ZK-05194)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
29	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/9/27	金属ガラ (2021ZK-05177)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
30	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H5解体片仮置場	土木水対策設備グループ	2021/10/25	タンク歩廊材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
31	1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その1)	K3エリアタンク西側	土木水対策設備グループ	2021/10/4	金属ガラ	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
32	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2021/9/8	塩ビ管	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
33	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/10/15	プラスチック・ポリビニール類	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
34	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/10/15	可燃物その他	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
35	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/22	6m3コンテナ(2020 ZK-04171)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
36	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/22	6m3コンテナ(2020 ZK-04155)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.006 mSv/h
37	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/11	不燃物 金属ガラ	9	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
38	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H5解体片仮置場	土木水対策設備グループ	2021/10/25	タンク歩廊材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
39	1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その1)	K3エリアタンク西側	土木水対策設備グループ	2021/10/4	金属ガラ	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
40	1F 地下水バイパス設備点検手入工事(2021)	地下水バイパス各揚水井	地下水対策設備グループ	2021/9/9	金属ガラ	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F 地下水バイパス設備点検手入工事 (2021)	地下水バイパス各揚水井	地下水対策設備グループ	2021/9/9	ケーブル類	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
42	1F 地下水バイパス設備点検手入工事 (2021)	地下水バイパス各揚水井	地下水対策設備グループ	2021/9/9	不燃物その他	1.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
43	1F 地下水バイパス設備点検手入工事 (2021)	地下水バイパス各揚水井	地下水対策設備グループ	2021/9/9	土砂類(汚泥)	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
44	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/21	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
45	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務 委託(2021)	サブドレン浄化設備建屋	水処理計画グループ	2021/8/26	段ボール	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
46	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2021/10/26	コンクリートガラ	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
47	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/22	6m3コンテナ(2020 ZK-04157)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.022 mSv/h
48	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/22	6m3コンテナ(2020 ZK-04180)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.007 mSv/h
49	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/9/27	不燃その他(堆積物)	1	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	無	
50	1~4号機 物揚場・A排水路他移送配管P E管化工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/10	紙・ウエス類	5	0.005 mSv/h	0.009 mSv/h	無	
51	サブドレン強化対策工事(旧名称:1~4号 機サブドレン改造工事)	4号機T/B(GI-25)	建築設備建設グループ	2021/10/12	不燃物その他	5	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
52	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/21	紙	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
53	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/21	ダンボール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
54	5・6T 滞留水貯留設備配管保温修理工 事	Fエリア	1~6号機械設備グループ	2021/10/21	保温材	8	1.3 μ Sv/h	1.3 μ Sv/h	無	
55	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのため の干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/9/29	木材類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
56	2021年工事用重機・車両の管理・運用委託	経固体廃棄物焼却設備 南側 資機材 エリア	保全計画グループ	2021/10/7	金属ガラ(足場材)	5	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
57	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/11	不燃物 金属ガラ(H鋼フェン ス)	9	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
58	1F キャスク仮保管設備鋼製支持架台取 替及び同関連除去工事	キャスク仮保管設備	5・6号燃料取り出しPJグ ループ	2021/10/1	木材	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
59	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/22	6m3コンテナ(2020 ZK-04176)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h
60	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/22	6m3コンテナ(2020 ZK-04165)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.009 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/21	塩ビ管	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
62	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/21	アルミ足場、鉛マット	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
63	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	大型機器点検建屋、汚泥処理施設	建築設備保守グループ	2021/10/22	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
64	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	大型機器点検建屋、汚泥処理施設	建築設備保守グループ	2021/10/22	トンパック,可燃テープ,その他	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
65	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	大型機器点検建屋、汚泥処理施設	建築設備保守グループ	2021/10/22	紙・ウエス類	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
66	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2021)	サブドレン浄化設備建屋	水処理計画グループ	2021/8/26	段ボール・紙	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
67	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2021)	サブドレン浄化設備建屋	水処理計画グループ	2021/8/26	ポリ袋・ビニール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
68	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2021)	サブドレン浄化設備建屋	水処理計画グループ	2021/8/26	可燃物その他	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
69	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2021)	サブドレン浄化設備建屋	水処理計画グループ	2021/8/26	パッキン	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
70	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/26	コンクリートガラ	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
71	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/10/12	コンクリートガラ	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
72	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/8	金属ガラ	10	0.08 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
73	1F 第二土捨て場駐車場拡張工事	第二土捨て場	土木基盤設備グループ	2021/10/19	塩化ビニール類	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
74	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H5解体片仮置場	土木水対策設備グループ	2021/10/25	タンク歩廊材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
75	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1)	K3エリアタンク西側	土木水対策設備グループ	2021/10/4	金属ガラ	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
76	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/9/27	バッテリー	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
77	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/10/15	可燃(紙・ウエス類)	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
78	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/10/15	可燃(トンパック(空))	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
79	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/22	6m3コンテナ(2020 ZK-04172)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.009 mSv/h
80	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/22	6m3コンテナ(2020 ZK-04150)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.007 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/10/12	コンクリートガラ	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
82	1F 第二土捨て場駐車場拡張工事	第二土捨て場	土木基盤設備グループ	2021/10/19	金属ガラ	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
83	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/26	紙	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
84	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/26	ダンボール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
85	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク 除却工事	H5解体片仮置場	土木水対策設備グループ	2021/10/25	タンク歩廊材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
86	1F-5, 6号機本館自動火災報知設備他 設置工事	大型機器点検建屋、汚泥処理施設	建築設備保守グループ	2021/10/22	プラスチック、ポリ、ビニール類	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
87	1F-5, 6号機本館自動火災報知設備他 設置工事	大型機器点検建屋、汚泥処理施設	建築設備保守グループ	2021/10/22	ドンパツク、可燃テープ、その他	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
88	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その 1)	K3エリアタンク西側	土木水対策設備グループ	2021/10/4	金属ガラ	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
89	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/8	金属ガラ	10	0.08 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
90	1～4号機 物揚場・A排水路他移送配管P E管化工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/10	紙・ウエス類	5	0.005 mSv/h	0.009 mSv/h	無	
91	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/26	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
92	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	循環水ポンプ部品	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
93	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/21	6m3コンテナ(2020 ZK-04154)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.006 mSv/h
94	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/21	6m3コンテナ(2020 ZK-04167)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.006 mSv/h
95	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/10/12	不燃物その他	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
96	エレベーター他設備保守点検委託(2021年 度)	5・6号機エレベーター	建築設備保守グループ	2021/10/15	紙・ウエス類	0.5	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
97	エレベーター他設備保守点検委託(2021年 度)	5・6号機エレベーター	建築設備保守グループ	2021/10/15	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
98	サブドレン強化対策工事(旧名称:1～4号 機サブドレン改造工事)	4号機T/B(GI-25)	建築設備建設グループ	2021/10/12	不燃物その他	5	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
99	1F 第二土捨て場駐車場拡張工事	第二土捨て場	土木基盤設備グループ	2021/10/19	木材類	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
100	1F-1～4号機 建屋滞留水移送設備屋 根設置工事	サブドレン浄化設備建屋	地下水対策設備グループ	2021/10/27	金属ガラ	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/9/29	不燃物その他	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
102	増設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/10/5	可燃物その他(可燃物)	5	0.005 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
103	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/26	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
104	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/10/15	可燃(木材類)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
105	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/21	6m3コンテナ(2020 ZK-04174)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.006 mSv/h
106	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/21	6m3コンテナ(2020 ZK-04162)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.011 mSv/h
107	増設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/10/5	不燃物その他(不燃物)	5	0.005 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
108	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/10/19	プラスチック・ポリ・ビニール	2	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
109	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/10/19	紙・ウエス	1	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
110	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/10/19	可燃物その他	1	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
111	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/10/19	難燃シート類	1	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
112	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/10/19	プラスチック・ポリ・ビニール	2	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
113	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/10/19	紙・ウエス	1	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
114	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/10/19	木材	1	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
115	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/10/19	ホース類	1	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
116	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	循環水ポンプ部品	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
117	1F-1～4号機 建屋滞留水移送設備屋根設置工事	サブドレン浄化設備建屋	地下水対策設備グループ	2021/10/27	pH緩衝塔G	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
118	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	鉄くず	30	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
119	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/4	金属ガラ(2021SS-10440)	3	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
120	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/4	機器類(2021SS-10440)	2	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/4	金属ガラ(2021SS-10442)	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
122	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/4	金属ガラ(2021SS-10443)	5	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
123	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/4	ガラス(2021SS-10487)	2	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
124	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/4	石こうボード(2021SS-10487)	3	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
125	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/10/18	フロンタンク片 ()	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
126	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	鉄くず	20	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
127	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/13	コンクリートガラ	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
128	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	鉄くず	30	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
129	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/4	金属ガラ(2021SS-10085)	2	0.003 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
130	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/4	ケーブル類(2021SS-10085)	1	0.003 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
131	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/4	不燃物その他(2021SS-10085)	2	0.003 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
132	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/4	金属ガラ(2021SS-10491)	3	0.004 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
133	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/4	機器類(2021SS-10491)	2	0.004 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
134	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/4	機器類(2021SS-10484)	5	0.004 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
135	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/4	金属ガラ(2021SS-10603)	3	0.004 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
136	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/4	機器類(2021SS-10603)	2	0.004 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
137	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/13	コンクリートガラ	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
138	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	鉄くず	30	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
139	1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業務委託	3号T/B東側ヤード、2.5m盤ヤード	1号燃料取扱設備PJグループ	2021/10/18	機器分解部品(TPTU 210006)	21	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
140	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/10/19	フロンタンク片天板(200004)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2021/10/13	コンクリートガラ	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
142	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	石膏ボード	10	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
143	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	不燃シート	10	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
144	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2021/10/13	コンクリートガラ	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
145	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	不燃シート	5	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
146	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	長尺シート	5	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
147	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	ケイカル板	10	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
148	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/10/20	フランジタンク片側板(200015)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
149	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2021/10/14	コンクリートガラ	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
150	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	不燃シート	5	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
151	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	ガラス	5	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
152	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/15	コンガラ(2021SS-10424)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
153	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/15	コンガラ(2020ZK-03458)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
154	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/15	金属ガラ(2020ZK-03964)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
155	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/15	金属ガラ(2021FU-00032)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
156	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/15	コンガラ(2021SS-10152)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
157	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/15	金属ガラ(2021SS-10400)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
158	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/15	コンガラ(2020ZK-03967)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
159	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/15	コンガラ(2021SS-10151)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
160	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/15	コンガラ(2021SS-10149)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/15	コンガラ(2020ZK-03487)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
162	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/15	コンガラ(2021SS-10150)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
163	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/15	金属ガラ(2021SS-10394)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
164	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/15	コンガラ(2020FU-00257)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
165	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/15	金属ガラ(2021SS-10402)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
166	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/15	金属ガラ(2021FU-00036)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
167	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	不燃シート	10	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
168	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/14	コンクリートガラ	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
169	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	不燃シート	5	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
170	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/10/21	フランジタンク片天板(180214)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
171	1F 事務本館通路整他整備工事他1件なら びに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/4	金属ガラ(2021SS-10433)	5	0.012 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
172	1F 事務本館通路整他整備工事他1件なら びに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/4	金属ガラ(2021SS-10437)	5	0.012 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
173	1F 事務本館通路整他整備工事他1件なら びに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/4	金属ガラ(2021SS-10548)	5	0.012 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
174	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/9/6	スクリーン装置	2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
175	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/9/6	スクリーン装置	2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
176	1F 事務本館通路整他整備工事他1件なら びに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/4	金属ガラ(2021SS-10557)	5	0.012 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
177	1F 事務本館通路整他整備工事他1件なら びに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/4	金属ガラ(2021SS-10559)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
178	1F 事務本館通路整他整備工事他1件なら びに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/4	金属ガラ(2021SS-00602)	5	0.003 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
179	1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業 務委託	3号T/B東側ヤード、2.5m盤ヤード	1号燃料取扱設備PJグループ	2021/10/20	機器分解部品(TPTU 210010)	21	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
180	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/10/22	フランジタンク片()	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/4	金属ガラ(2021SS-10558)	5	0.012 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
182	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/4	金属ガラ(2021SS-10560)	5	0.012 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
183	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/9/6	スクリーン装置	2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
184	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/9/6	スクリーン装置	2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
185	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/5	金属ガラ(2021SS-10436)	5	0.012 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
186	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/5	金属ガラ(2021SS-10438)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
187	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/5	金属ガラ(2021SS-10543)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.35 mSv/h
188	1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業務委託	3号T/B東側ヤード、2.5m盤ヤード	1号燃料取扱設備PJグループ	2021/10/19	機器分解部品(TPTU 210007)	21	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
189	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧協力企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	鉄くず(ガスボンベ空)	5	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
190	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/10/25	フランジ・タンク片側板(200142)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
191	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/9/6	スクリーン装置	2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
192	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/8/5	コンガラ(2020ZK-03686)	6	0.08 mSv/h	1 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h
193	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/8/5	コンガラ(2020ZK-03799)	6	0.08 mSv/h	1.2 mSv/h	β 有	1.7 mSv/h
194	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/8/5	土砂(2020ZK-03991)	6	0.08 mSv/h	1 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h
195	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/8/5	コンガラ(2020ZK-03411)	6	0.08 mSv/h	1.4 mSv/h	β 有	1.9 mSv/h
196	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/8/5	コンガラ(2020ZK-03710)	6	0.08 mSv/h	1.2 mSv/h	β 有	1.7 mSv/h
197	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/8/5	コンガラ(2020ZK-03679)	6	0.08 mSv/h	1 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h
198	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/8/5	土砂(2020ZK-04002)	6	0.08 mSv/h	1 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h
199	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/8/5	コンガラ(2020ZK-03708)	6	0.08 mSv/h	1.3 mSv/h	β 有	1.8 mSv/h
200	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/8/5	コンガラ(2020ZK-03719)	6	0.08 mSv/h	1.2 mSv/h	β 有	1.7 mSv/h