

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/8	金属ガラ	10	0.08 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
2	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/10/12	コンクリートガラ	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
3	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/10/25	紙・ウエス類	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
4	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/10/25	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
5	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/10/25	可燃物その他	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
6	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/10/25	難燃物その他	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
7	1F 第二土捨て場駐車場拡張工事	第二土捨て場	土木基盤設備グループ	2021/10/19	紙・ウエス類	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
8	1F 第二土捨て場駐車場拡張工事	第二土捨て場	土木基盤設備グループ	2021/10/19	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
9	1F 第二土捨て場駐車場拡張工事	第二土捨て場	土木基盤設備グループ	2021/10/19	可燃物その他	1.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
10	1F 第二土捨て場駐車場拡張工事	第二土捨て場	土木基盤設備グループ	2021/10/19	ゴム類	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
11	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H5解体片仮置場	土木水対策設備グループ	2021/10/25	タンク歩廊材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
12	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/10/18	掘削土・碎石(コンテナ詰め)	4	0.005 mSv/h	0.8 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
13	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/10/18	掘削土・碎石(コンテナ詰め)	4	0.005 mSv/h	0.8 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
14	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/10/18	掘削土・碎石(コンテナ詰め)	4	0.005 mSv/h	0.8 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
15	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/9/27	土砂類	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
16	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/10/15	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
17	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/10/15	金属ガラ(空き缶)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
18	1F 構内危険物倉庫内ドラム缶性状確認業務委託(2021)	No.3危険物倉庫、No.4危険物倉庫	運用支援グループ	2021/10/28	紙・ウエス類	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
19	1F 構内危険物倉庫内ドラム缶性状確認業務委託(2021)	No.3危険物倉庫、No.4危険物倉庫	運用支援グループ	2021/10/28	可燃物その他	0.6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
20	1F 構内危険物倉庫内ドラム缶性状確認業務委託(2021)	No.3危険物倉庫、No.4危険物倉庫	運用支援グループ	2021/10/28	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/21	6m3コンテナ(2020 ZK-04166)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.013 mSv/h
22	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/21	6m3コンテナ(2020 ZK-04178)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
23	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/8	金属ガラ	10	0.08 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
24	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H5解体片仮置場	土木水対策設備グループ	2021/10/25	タンク歩廊材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
25	廃重油・ガソリン混合処理装置運転委託(2021)	No.4資材倉庫	運用支援グループ	2021/10/27	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
26	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/10/29	紙・ウエス類	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
27	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/10/29	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
28	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/10/29	可燃物その他	1	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
29	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/9/27	土砂類	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
30	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	南防基部	5・6号対応PJグループ	2021/10/13	コンクリートガラ	5	3.5 μ Sv/h	3.5 μ Sv/h	無	
31	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/26	紙	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
32	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/26	ダンボール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
33	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/26	可燃物その他(フレコン)	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
34	1F-1~4号機 SPT法面部配管除却工事	蒸発濃縮装置用ボイラーエリア(GN-28)	処理設備グループ	2021/10/18	金属ガラ	0.02	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
35	1F-6 燃料チャンネル着脱機点検保守	1F 6号機 原子炉建屋オペフロ	5・6号燃料取り出しPJグループ	2021/10/28	紙・ウエス類	0.3	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
36	1F-6 燃料チャンネル着脱機点検保守	1F 6号機 原子炉建屋オペフロ	5・6号燃料取り出しPJグループ	2021/10/28	難燃シート	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
37	1F-6 燃料チャンネル着脱機点検保守	1F 6号機 原子炉建屋オペフロ	5・6号燃料取り出しPJグループ	2021/10/28	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
38	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/21	6m3コンテナ(2020 ZK-04153)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.006 mSv/h
39	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/21	6m3コンテナ(2020 ZK-04143)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.018 mSv/h
40	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/8	金属ガラ	10	0.08 mSv/h	0.08 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1～4号機 物揚場・A排水路他移送配管P E管化工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/10	難燃ゴム	1	0.005 mSv/h	0.009 mSv/h	無	
42	1～4号機 物揚場・A排水路他移送配管P E管化工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/10	難燃シート	2	0.005 mSv/h	0.009 mSv/h	無	
43	1F 原子炉注水設備保温材修理工事	汐見坂エリア	PCV関連設備管理PJグ ループ	2021/9/27	紙類(キムタオル・段ボール)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
44	1F 原子炉注水設備保温材修理工事	汐見坂エリア	PCV関連設備管理PJグ ループ	2021/9/27	プラ・ポリ・ビニール類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
45	1F 原子炉注水設備保温材修理工事	汐見坂エリア	PCV関連設備管理PJグ ループ	2021/9/27	雑草類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
46	増設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/10/7	可燃物(紙・ウェス類)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
47	増設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/10/7	可燃物(プラスチック・ポリ・ビ ニール類)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
48	増設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/10/7	不燃物(保温材)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
49	増設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/10/7	不燃物(金属ガラ)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
50	増設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/10/7	難燃物(難燃シート類)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
51	タンク連結管保温カバー設置工事関連	K1タンクエリア、K2タンクエリア、G3タン クエリア	貯留設備グループ	2021/9/30	金属ガラ	4	0.003 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	50 mSv/h
52	タンク連結管保温カバー設置工事関連	K1タンクエリア、K2タンクエリア、G3タン クエリア	貯留設備グループ	2021/9/30	不燃物その他	2	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	3 mSv/h
53	サブドレン強化対策工事(旧名称:1～4号 機サブドレン改造工事)	4号機T/B(GI-25)	建築設備建設グループ	2021/10/12	不燃物その他	5	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
54	1F 原子炉注水設備保温材修理工事	汐見坂エリア ・ 1号機 タービン建屋内	PCV関連設備管理PJグ ループ	2021/9/27	保温材(エアロフレックス)	10	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
55	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/21	6m3コンテナ(2020 ZK-04175)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.025 mSv/h
56	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/21	6m3コンテナ(2020 ZK-04160)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.009 mSv/h
57	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/8	金属ガラ	10	0.08 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
58	1F 原子炉注水設備保温材修理工事	汐見坂エリア ・ 1号機 タービン建屋内	PCV関連設備管理PJグ ループ	2021/9/27	保温材(エアロフレックス)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
59	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのため の干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/9/29	不燃物その他	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
60	Sr処理水配管止水工事関連	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2021/10/28	プラスチック・ポリ・ビニール類	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	Sr処理水配管止水工事関連	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2021/10/28	可燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
62	1F1～3 ロボットによる現場調査	GT-19(旧日立棟ゴミ置き場)	PCV内部調査PJグループ	2021/10/28	可燃物(プラスチック・ポリ・ビニール類)	4	0.01 mSv/h	0.09 mSv/h	無	
63	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/8	金属ガラ	10	0.08 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
64	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/10/15	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
65	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/16	可燃物その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
66	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H5解体片仮置場	土木水対策設備グループ	2021/10/25	タンク歩廊材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
67	2021年度防火帯除草業務委託	日立蛇腹ハウス内	労働安全・防火グループ	2021/11/8	刈り草	5	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
68	1～4号機サブドレン保守点検	1～4号機周辺	建築設備建設グループ	2021/10/6	金属ガラ	1.5	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
69	1～4号機サブドレン保守点検	1～4号機周辺	建築設備建設グループ	2021/10/6	コンクリートガラ	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
70	1～4号機サブドレン保守点検	1～4号機周辺	建築設備建設グループ	2021/10/6	機器類・制御盤類	0.4	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
71	1～4号機サブドレン保守点検	1～4号機周辺	建築設備建設グループ	2021/10/6	土砂類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
72	1～4号機サブドレン保守点検	1～4号機周辺	建築設備建設グループ	2021/10/6	ケーブル類	0.5	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
73	1～4号機サブドレン保守点検	1～4号機周辺	建築設備建設グループ	2021/10/6	不燃物その他	1.5	0.03 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
74	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/10/15	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
75	2021年度防火帯除草業務委託	日立蛇腹ハウス内	労働安全・防火グループ	2021/11/8	刈り草	5	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
76	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/21	6m3コンテナ(2020 ZK-04146)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.014 mSv/h
77	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/21	6m3コンテナ(2020 ZK-04145)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.011 mSv/h
78	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/8	金属ガラ	10	0.08 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
79	タンク連結管保温カバー設置工事関連	H6(I) タンクエリア	貯留設備グループ	2021/10/21	紙・段ボール類	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
80	タンク連結管保温カバー設置工事関連	H6(I) タンクエリア	貯留設備グループ	2021/10/21	ウエス類	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	タンク連結管保温カバー設置工事関連	H6(Ⅰ)タンクエリア	貯留設備グループ	2021/10/21	プラ・ポリ・ビニール類	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
82	タンク連結管保温カバー設置工事関連	H6(Ⅰ)タンクエリア	貯留設備グループ	2021/10/21	木材類	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
83	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/16	可燃物その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
84	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H5解体片仮置場	土木水対策設備グループ	2021/10/25	タンク歩廊材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
85	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	南防基部	5・6号対応PJグループ	2021/10/11	コンクリートガラ	5	3.5 μ Sv/h	3.5 μ Sv/h	無	
86	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/10/15	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
87	タンク連結管保温カバー設置工事関連	H6(Ⅰ)タンクエリア	貯留設備グループ	2021/10/21	難燃シート	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
88	タンク連結管保温カバー設置工事関連	H6(Ⅰ)タンクエリア	貯留設備グループ	2021/10/21	可燃物その他	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
89	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/10/29	紙・ウエス類	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
90	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/10/29	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
91	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/10/29	可燃物その他	1	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
92	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	循環水ポンプ部品	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
93	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No.Ⅰ、No.Ⅱ	土木水対策設備グループ	2021/1/21	6m3コンテナ(2020 ZK-04144)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.013 mSv/h
94	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No.Ⅰ、No.Ⅱ	土木水対策設備グループ	2021/1/21	6m3コンテナ(2020 ZK-04164)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.085 mSv/h
95	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/8	金属ガラ	10	0.08 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
96	タンク連結管他点検関連	H6(Ⅰ)タンクエリア	貯留設備グループ	2021/10/21	金属ガラ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
97	タンク連結管他点検関連	H6(Ⅰ)タンクエリア	貯留設備グループ	2021/10/21	コーキング容器	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
98	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/10/22	コンクリートガラ	3	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
99	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/16	可燃その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
100	1F1～3 ロボットによる現場調査	GT-19(旧日立棟ゴミ置き場)	PCV内部調査PJグループ	2021/10/28	可燃物(紙・ウエス類)	3	0.01 mSv/h	0.09 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F1～3 ロボットによる現場調査	GT-19(旧日立棟ゴミ置き場)	PCV内部調査PJグループ	2021/10/28	可燃物(可燃物その他)	1	0.01 mSv/h	0.09 mSv/h	無	
102	増設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/10/7	可燃物(紙・ウェス類)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
103	増設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/10/7	可燃物(プラスチック・ポリ・ビニール類)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
104	増設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/10/7	不燃物(保温材)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
105	増設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/10/7	不燃物(金属ガラ)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
106	増設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/10/7	可燃物(可燃物その他)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
107	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/10/14	金属ガラ	2	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
108	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/10/14	不燃その他	3	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
109	1F2 PCV内部調査(A3)	GT-19(旧日立棟ゴミ置き場)	PCV内部調査PJグループ	2021/10/28	不燃物(金属ガラ)	4	0.01 mSv/h	0.09 mSv/h	無	
110	Sr処理水配管止水工事関連	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2021/10/28	紙・ウェス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
111	Sr処理水配管止水工事関連	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2021/10/28	可燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
112	Sr処理水配管止水工事関連	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2021/10/28	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
113	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/21	6m3コンテナ(2020 ZK-04161)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.007 mSv/h
114	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/21	6m3コンテナ(2020 ZK-04134)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
115	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2021/10/11	金属ガラ	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
116	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2021/10/14	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
117	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2021/10/14	紙・ウェス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
118	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/16	可燃その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
119	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	循環水ポンプ部品	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
120	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/10/15	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F キャスク仮保管設備鋼製支持架台取替及び同関連除去工事	キャスク仮保管設備	5・6号燃料取り出しPJグループ	2021/10/1	金属ガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
122	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H5解体片仮置場	土木水対策設備グループ	2021/10/25	タンク歩廊材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
123	1F防護設備迷惑警報低減対策業務	5号機スクリーン周り	防護管理グループ	2021/10/18	アスファルトガラ	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
124	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/10/5	金属ガラ(鉄くす)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
125	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/10/5	不燃その他(ガラス)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
126	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/10/15	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
127	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/9/28	金属ガラ (2021FU-00002)	6	0.02 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
128	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/9/28	金属ガラ (2021FU-00166)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
129	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/9/28	金属ガラ (2021FU-00197)	6	0.02 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
130	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/9/28	金属ガラ (2021ZK-05106)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
131	1F防護設備迷惑警報低減対策業務	5号機スクリーン周り	防護管理グループ	2021/10/18	不燃物その他	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
132	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/15	6m3コンテナ(2020 ZK-04077)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h
133	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/15	6m3コンテナ(2020 ZK-04142)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h
134	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/10/15	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
135	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土取場(GO-06)	土木水対策設備グループ	2021/10/15	不燃交じりの土砂	10	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
136	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H5解体片仮置場	土木水対策設備グループ	2021/10/25	タンク歩廊材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
137	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置工事	1F構内 Fエリア ABタンク近傍	1～6号機械設備グループ	2021/10/28	可燃物その他	3	0.002 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
138	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置工事	1F構内 Fエリア ABタンク近傍	1～6号機械設備グループ	2021/10/28	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.002 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
139	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置工事	1F構内 Fエリア ABタンク近傍	1～6号機械設備グループ	2021/10/28	紙・ウェス類	1	0.002 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
140	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/10/29	紙・ウェス類	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/10/29	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
142	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/10/29	可燃物その他	1	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
143	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	南防基部	5・6号対応PJグループ	2021/10/11	ケーブル	1	3.5 μ Sv/h	3.5 μ Sv/h	無	
144	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	南防基部	5・6号対応PJグループ	2021/10/11	エアコン本体・室外機	1	3.5 μ Sv/h	3.5 μ Sv/h	無	
145	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	南防基部	5・6号対応PJグループ	2021/10/11	金属ガラ	3	3.5 μ Sv/h	3.5 μ Sv/h	無	
146	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/10/5	不燃その他(タイヤ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
147	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/16	金属ガラ (2021FU-00185)	6	0.02 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
148	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/16	金属ガラ (2021FU-00187)	6	0.02 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
149	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/16	金属ガラ (2021FU-00234)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
150	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/16	金属ガラ (2021FU-10005)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
151	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置工事	1F構内 Fエリア ABタンク近傍	1～6号機械設備グループ	2021/10/28	可燃物その他	3	0.002 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
152	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置工事	1F構内 Fエリア ABタンク近傍	1～6号機械設備グループ	2021/10/28	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.002 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
153	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置工事	1F構内 Fエリア ABタンク近傍	1～6号機械設備グループ	2021/10/28	紙・ウェス類	1	0.002 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
154	1F防護設備迷惑警報低減対策業務	5号機スクリーン周り	防護管理グループ	2021/10/18	不燃物その他	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
155	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/11/1	レガテープ	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
156	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/11/1	木材	2.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
157	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/11/1	プラスチック	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
158	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/11/1	吸着マット	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
159	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/11/1	可燃物その他	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
160	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/11/1	ビニール袋	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/11/1	つるしん坊	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
162	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/11/1	ナイロン紐	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
163	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/11/1	ポリタンク	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
164	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/11/1	ピンクシート	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
165	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/21	6m3コンテナ(2020 ZK-04148)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.011 mSv/h
166	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/21	6m3コンテナ(2020 ZK-04139)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.002 mSv/h
167	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/10/15	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
168	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/10/22	コンクリートガラ	2	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
169	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土取場(GO-06)	土木水対策設備グループ	2021/10/15	不燃交じりの土砂	10	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
170	1F1~3 ロボットによる現場調査	GT-19(旧日立棟ゴミ置き場)	PCV内部調査PJグループ	2021/10/28	可燃物(プラスチック・ポリ・ビニール類)	4	0.01 mSv/h	0.09 mSv/h	無	
171	増設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/10/7	可燃物(紙・ウェス類)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
172	増設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/10/7	可燃物(プラスチック・ポリ・ビニール類)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
173	増設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/10/7	不燃物(保温材)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
174	増設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/10/7	不燃物(金属ガラ)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
175	増設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/10/7	難燃物(難燃シート類)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
176	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/10/5	タイヤ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
177	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/10/5	塩化ビニール類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
178	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/13	金属ガラ (2021FU-00209)	6	0.02 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
179	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/13	金属ガラ (2021FU-10035)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
180	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/13	金属ガラ (2021SS-10189)	6	0.02 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/13	金属ガラ (2021SS-10190)	6	0.02 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
182	2021年工事中用重機・車両の管理・運用委託	雑固体廃棄物焼却設備 南側 資機材 エリア	保全計画グループ	2021/10/26	金属ガラ(足場材)	5	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
183	1F2 PCV内部調査(A3)	GT-19(旧日立棟ゴミ置き場)	PCV内部調査PJグループ	2021/10/28	難燃物(難燃シート類)	2	0.01 mSv/h	0.09 mSv/h	無	
184	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/15	6m3コンテナ(2020 ZK-04136)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h
185	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/15	6m3コンテナ(2020 ZK-04130)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.002 mSv/h
186	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/10/15	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
187	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1~6号機械設備グループ	2021/10/21	プラスチック・ポリ・ビニール	5	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
188	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/10/24	ビン	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
189	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/10/24	プラスチック	2.4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
190	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/10/24	ポリ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
191	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/10/24	ステン皿	0.4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
192	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/10/24	フィルタ	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
193	1F2 PCV内部調査(A3)	GT-19(旧日立棟ゴミ置き場)	PCV内部調査PJグループ	2021/10/28	不燃物(不燃物その他)	4	0.01 mSv/h	0.09 mSv/h	無	
194	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/10/15	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
195	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/10/15	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
196	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H5解体片仮置場	土木水対策設備グループ	2021/10/25	タンク歩廊材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
197	1F防護設備迷惑警報低減対策業務	日立蛇腹ハウス内	労働安全・防火グループ	2021/11/4	刈り草	5	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
198	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/10/18	掘削土・碎石(2021SS-10285)	4	0.005 mSv/h	0.065 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
199	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/10/18	掘削土・碎石(2021SS-10286)	4	0.005 mSv/h	0.045 mSv/h	β 有	0.055 mSv/h
200	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/10/18	掘削土・碎石(2021SS-10283)	4	0.005 mSv/h	0.45 mSv/h	β 有	0.55 mSv/h