

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F D排水路新設工事	海岸通り	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/8	木材類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
2	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/11/15	金属ガラ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
3	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/11/15	不燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
4	1F D排水路新設工事	K4タンク南	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/16	紙・ウエス	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
5	1F D排水路新設工事	K4タンク南	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/16	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
6	1F D排水路新設工事	K4タンク南	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/16	可燃物その他	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
7	1F 構内4/5号線連絡線新設ならびに ルート改修工事(2021)	5. 6号機周辺エリア	配電・電路グループ	2021/11/15	アスファルトガラ	2.8	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
8	1F1~4号機 ALPS移送配管用排水溝 設置工事	K3タンク西側道路	土木水対策設備グループ	2021/11/24	コンクリートガラ	8	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
9	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	土捨て場	土木水対策設備グループ	2021/11/24	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
10	1F-5, 6サブドレンー時貯留タンク堰設 置工事	6号機 T/B B1FL	1~6号機械設備グループ	2021/11/9	金属ガラ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
11	1F-5, 6サブドレンー時貯留タンク堰設 置工事	6号機 T/B B1FL	1~6号機械設備グループ	2021/11/9	不燃物その他	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
12	1F-5, 6サブドレンー時貯留タンク堰設 置工事	6号機 T/B B1FL	1~6号機械設備グループ	2021/11/9	難燃物その他	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
13	タンクヤード除草作業	Kタンクエリア	貯留設備グループ	2021/11/24	刈草	5	0.3 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	無	
14	1F-5, 6サブドレン移送ライン他設置工 事	6号機 T/B B1FL	1~6号機械設備グループ	2021/11/9	塩化ビニール類	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
15	1F-5, 6サブドレン移送ライン他設置工 事	6号機 T/B B1FL	1~6号機械設備グループ	2021/11/9	ゴム類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
16	1F1~4号機 ALPS移送配管用排水溝 設置工事	K3タンク西側道路	土木水対策設備グループ	2021/11/24	アスファルトガラ	8	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
17	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/18	ビニール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
18	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	土捨て場	土木水対策設備グループ	2021/11/24	プラスチック・ポリ・ビニール類	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
19	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	土捨て場	土木水対策設備グループ	2021/11/24	可燃物その他	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
20	1F固体廃棄物貯蔵庫保管ドラム缶等移動・ 管理業務委託	固体廃棄物貯蔵庫	固体廃棄物グループ	2021/11/19	金属パレット	14	0.3 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2021/10/27	スクリーン装置	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
22	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/18	紙	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
23	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/18	ダンボール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
24	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/18	ビニール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
25	タンクヤード除草作業	Kタンクエリア	貯留設備グループ	2021/11/24	刈草	5	0.3 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	無	
26	1F1-4号機 ALPS移送配管用排水溝 設置工事	K3タンク西側道路	土木水対策設備グループ	2021/11/24	アスファルトガラ	8	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
27	56T 屋外ピット屋根設置工事	1F構内 Fエリア ABタンク近傍	1-6号機械設備グループ	2021/11/26	金属ガラ	4	0.01 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h	無	
28	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/18	ペットボトル	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
29	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/18	ビニール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
30	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/18	可燃物その他(テープ)	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
31	5-6号機建屋内清掃業務委託(その3)	1F構内 5号機 排気筒エリア	1-6号機械設備グループ	2021/9/21	金属ガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
32	1F 1-4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	土捨て場	土木水対策設備グループ	2021/11/24	可燃物その他	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
33	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業 務委託	スラッジ建屋	資材グループ	2021/11/1	パイプ	3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
34	5T SWストレナ点検(2021年)	SWストレナエリア	1-6号機械設備グループ	2021/11/12	金属ガラ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
35	5T SWストレナ点検(2021年)	SWストレナエリア	1-6号機械設備グループ	2021/11/12	ケーブル類	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
36	5T SWストレナ点検(2021年)	SWストレナエリア	1-6号機械設備グループ	2021/11/12	コーキングカートリッジ類	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
37	5T SWストレナ点検(2021年)	SWストレナエリア	1-6号機械設備グループ	2021/11/12	防災シート類	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
38	5T SWストレナ点検(2021年)	SWストレナエリア	1-6号機械設備グループ	2021/11/12	フィルタ、亜鉛板、電動工具類	0.6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
39	5-6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機原子炉建屋	1-6号機械設備グループ	2021/11/12	金属ガラ	3	3 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
40	5-6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機原子炉建屋	1-6号機械設備グループ	2021/11/12	保温材	2	3 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F-2 SFP循環冷却設備1次系熱交換器取替及び同関連除却工事	No.4・No.5軽油タンクエリア	1～6号機械設備グループ	2021/11/19	金属ガラ	0.7	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
42	1F-2 SFP循環冷却設備1次系熱交換器取替及び同関連除却工事	No.4・No.5軽油タンクエリア	1～6号機械設備グループ	2021/11/19	不燃物その他	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
43	1F-3 SFP循環冷却設備1次系熱交換器取替及び同関連除却工事	No.4・No.5軽油タンクエリア	1～6号機械設備グループ	2021/11/19	金属ガラ	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
44	1F-3 SFP循環冷却設備1次系熱交換器取替及び同関連除却工事	No.4・No.5軽油タンクエリア	1～6号機械設備グループ	2021/11/19	不燃物その他	0.3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
45	1F-共通ディーゼル発電機No5軽油タンク点検手入工事	No.4・No.5軽油タンクエリア	1～6号機械設備グループ	2021/11/19	ゴム類	0.1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
46	1F-共通ディーゼル発電機No5軽油タンク点検手入工事	No.4・No.5軽油タンクエリア	1～6号機械設備グループ	2021/11/19	難燃シート類	0.1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
47	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	2・3号建屋間道路(ヤード)	建築設備保守グループ	2021/11/25	アスファルトガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
48	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋	資材グループ	2021/11/1	プラ・ポリ・ビニール	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
49	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋	資材グループ	2021/11/1	紙・段ボール	0.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
50	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋	資材グループ	2021/11/1	難燃物その他	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
51	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋	資材グループ	2021/11/1	可燃物その他	0.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
52	1F D排水路新設工事	海岸通り	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/8	木材類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
53	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	地下貯水槽 II エリア資材置場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/17	可燃物その他	5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
54	1F1～4号機 ALPS移送配管用排水溝設置工事	K3タンク西側道路	土木水対策設備グループ	2021/11/24	アスファルトガラ	8	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
55	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/7	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	9 mSv/h
56	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/7	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	$\beta$ 有	7 mSv/h
57	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/7	不燃物その他(鉄クズ・コンガラ)	5	0.001 mSv/h	0.006 mSv/h	$\beta$ 有	19 mSv/h
58	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/29	鉄クズ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
59	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/29	鉄クズ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
60	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/29	鉄クズ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土捨て場	土木水対策設備グループ	2021/11/24	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
62	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/11/4	木材	12	8 $\mu$ Sv/h	8 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	40 $\mu$ Sv/h
63	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/12/1	紙・ウェス類	4	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
64	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/12/1	可燃物その他	1	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
65	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	地下貯水槽 II エリア資材置場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/17	可燃物その他	2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
66	1F1～4号機 ALPS移送配管用排水溝設置工事	K3タンク西側道路	土木水対策設備グループ	2021/11/24	アスファルトガラ	8	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
67	5, 6T RO装置ろ過器フィルター他交換業務委託(2018年)	1F構内 Fエリア ABタンク近傍	1～6号機械設備グループ	2021/11/26	可燃物 その他	3	0.01 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h	無	
68	5, 6T RO装置ろ過器フィルター他交換業務委託(2018年)	1F構内 Fエリア ABタンク近傍	1～6号機械設備グループ	2021/11/26	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.01 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h	無	
69	5, 6T RO装置ろ過器フィルター他交換業務委託(2018年)	1F構内 Fエリア ABタンク近傍	1～6号機械設備グループ	2021/11/26	紙・ウェス類	1	0.01 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h	無	
70	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/29	鉄クズ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
71	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/29	鉄クズ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
72	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/29	鉄クズ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
73	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/22	ビニール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
74	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土捨て場	土木水対策設備グループ	2021/11/24	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
75	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/7	ゴムマット	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	13 mSv/h
76	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/7	不燃物その他(ボルト・コンガラ)	5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	2 mSv/h
77	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/7	可燃物その他(木材・ブルーシート)	5	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.08 mSv/h
78	1F固体廃棄物貯蔵庫保管ドラム缶等移動・管理業務委託	固体廃棄物貯蔵庫	固体廃棄物グループ	2021/11/19	金属パレット	14	0.3 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	
79	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	2.5	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
80	56T 屋外ピット屋根設置工事	1F構内 Fエリア ABタンク近傍	1～6号機械設備グループ	2021/11/26	可燃物その他	3	0.01 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	56T 屋外ピット屋根設置工事	1F構内 Fエリア ABタンク近傍	1～6号機械設備グループ	2021/11/26	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.01 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h	無	
82	56T 屋外ピット屋根設置工事	1F構内 Fエリア ABタンク近傍	1～6号機械設備グループ	2021/11/26	紙・ウェス類	1	0.01 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h	無	
83	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/22	ダンボール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
84	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/22	紙	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
85	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/22	金属コンテナ	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
86	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/22	缶	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
87	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	地下貯水槽 II エリア資材置場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/17	プラ・ビニール	2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
88	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	地下貯水槽 II エリア資材置場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/17	可燃物その他	3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
89	1F1～4号機 ALPS移送配管用排水溝設置工事	K3タンク西側道路	土木水対策設備グループ	2021/11/24	コンクリートガラ	8	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
90	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土捨場	土木水対策設備グループ	2021/11/24	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
91	1F 1～4号機 建屋内RO用薬品運搬・補給作業委託	No4資材倉庫	運用支援グループ	2021/11/18	ダンボール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
92	1F 1～4号機 建屋内RO用薬品運搬・補給作業委託	No4資材倉庫	運用支援グループ	2021/11/18	ビニール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
93	1F 1～4号機 建屋内RO用薬品運搬・補給作業委託	No4資材倉庫	運用支援グループ	2021/11/18	プラスチック	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
94	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/11/4	木材	12	8 $\mu$ Sv/h	8 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	40 $\mu$ Sv/h
95	1F-1～3号機 窒素ガス分離装置本体他点検手入工事	高台エリア 窒素ガス分離装置(A)(B)	PCV関連設備管理PJグループ	2021/11/10	活性炭	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
96	1F-1～3号機 窒素ガス分離装置本体他点検手入工事	高台エリア 窒素ガス分離装置(A)(B)	PCV関連設備管理PJグループ	2021/11/10	金属製フィルター	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
97	1F-1～3号機 窒素ガス分離装置本体他点検手入工事	高台エリア 窒素ガス分離装置(A)(B)	PCV関連設備管理PJグループ	2021/11/10	金属製カバー	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
98	1F-1～3号機 窒素ガス分離装置本体他点検手入工事	高台エリア 窒素ガス分離装置(A)(B)	PCV関連設備管理PJグループ	2021/11/10	機器類・制御盤類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
99	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	SWストレナエリア	1～6号機械設備グループ	2021/11/12	紙・ウェス類	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
100	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	SWストレナエリア	1～6号機械設備グループ	2021/11/12	ビニール類	0.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	SWストレナエリア	1～6号機械設備グループ	2021/11/12	皮手袋、ロープ、活性炭類	1.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
102	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	SWストレナエリア	1～6号機械設備グループ	2021/11/12	木材類	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
103	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	SWストレナエリア	1～6号機械設備グループ	2021/11/12	ゴムパッキン、手袋類	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
104	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	SWストレナエリア	1～6号機械設備グループ	2021/11/12	難燃シート類	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
105	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/11/22	機器類	4	3 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
106	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/11/22	ケーブル類	1	3 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
107	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	2・3号建屋間道路(ヤード)	建築設備保守グループ	2021/11/25	アスファルトガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
108	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	地下貯水槽Ⅱエリア資材置場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/17	プラ・ビニール	4	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
109	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	地下貯水槽Ⅱエリア資材置場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/17	可燃物その他	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
110	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/7	不燃物その他(フィルター・コンガラ)	5	0.001 mSv/h	0.007 mSv/h	$\beta$ 有	7 mSv/h
111	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/7	不燃物その他(鉄くず・コンガラ)	5	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	40 mSv/h
112	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/7	不燃物その他(鉄くず・コンガラ)	5	0.001 mSv/h	0.008 mSv/h	$\beta$ 有	12 mSv/h
113	1F1～4号機 ALPS移送配管用排水溝設置工事	K3タンク西側道路	土木水対策設備グループ	2021/11/24	アスファルトガラ	8	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
114	1F-1～3号機 窒素ガス分離装置本体他点検手入工事	高台エリア 窒素ガス分離装置(A)(B)	PCV関連設備管理PJグループ	2021/11/10	スポンジ	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
115	1F-1～3号機 窒素ガス分離装置本体他点検手入工事	高台エリア 窒素ガス分離装置(A)(B)	PCV関連設備管理PJグループ	2021/11/10	プラスチック、ポリビニール	1	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
116	1F-1～3号機 窒素ガス分離装置本体他点検手入工事	高台エリア 窒素ガス分離装置(A)(B)	PCV関連設備管理PJグループ	2021/11/10	紙・ウエス類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
117	1F-1～3号機 窒素ガス分離装置本体他点検手入工事	高台エリア 窒素ガス分離装置(A)(B)	PCV関連設備管理PJグループ	2021/11/10	難燃物その他	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
118	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/15	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
119	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	地下貯水槽Ⅱエリア資材置場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/17	プラ・ビニール	3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
120	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	地下貯水槽Ⅱエリア資材置場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/17	可燃物その他	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	エリア	土木水対策設備グループ	2021/11/7	不燃物その他(鉄クズ・コンガラ)	5	0.001 mSv/h	0.015 mSv/h	$\beta$ 有	6 mSv/h
122	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	エリア	土木水対策設備グループ	2021/11/7	不燃物その他(鉄クズ・コンガラ)	5	0.001 mSv/h	0.008 mSv/h	$\beta$ 有	8 mSv/h
123	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	エリア	土木水対策設備グループ	2021/11/7	可燃物その他(木材・ブルーシート)	5	0.001 mSv/h	0.006 mSv/h	$\beta$ 有	1.5 mSv/h
124	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/29	鉄クズ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
125	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/29	鉄クズ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.015 mSv/h
126	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/29	不燃物その他(鉄クズ、不燃シート)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
127	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/15	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
128	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土捨場	土木水対策設備グループ	2021/11/24	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
129	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2021/12/2	ミラクルパウダー	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
130	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2021/12/2	ビニール袋	0.2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
131	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2021/12/2	紙・ウエス類	0.2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
132	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/15	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
133	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	地下貯水槽 II エリア資材置場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/17	紙	4	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
134	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	地下貯水槽 II エリア資材置場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/17	可燃物その他	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
135	1F-事務本館2階執務室排気ダクト改修工事関連除却	事務本館2階・事務本館外部南面機械置場	建築設備保守グループ	2021/11/30	難燃シート	0.2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
136	1F-事務本館2階執務室排気ダクト改修工事関連除却	事務本館2階・事務本館外部南面機械置場	建築設備保守グループ	2021/11/30	難燃物その他	0.2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
137	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	2.5	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
138	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/30	木	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
139	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/30	可燃物その他(木、プラ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.015 mSv/h
140	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/15	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/22	ビニール	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
142	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/22	フレコン	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
143	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	土捨て場	土木水対策設備グループ	2021/11/24	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
144	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/7	不燃物その他(防災シート・ダ クト)	5	0.001 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	9.5 mSv/h
145	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/7	木材	5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	3 mSv/h
146	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/7	不燃物その他(防災シート・コ ンクリートガラ)	5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	6 mSv/h
147	1F固体廃棄物貯蔵庫保管ドラム缶等移動・ 管理業務委託	固体廃棄物貯蔵庫	固体廃棄物グループ	2021/11/19	金属パレット	14	0.3 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	
148	1F-事務本館2階執務室排気ダクト改修工 事関連除却	事務本館2階・事務本館外部南面機械 置場	建築設備保守グループ	2021/11/30	紙・ウエス類	0.2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
149	1F-事務本館2階執務室排気ダクト改修工 事関連除却	事務本館2階・事務本館外部南面機械 置場	建築設備保守グループ	2021/11/30	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
150	1F-事務本館2階執務室排気ダクト改修工 事関連除却	事務本館2階・事務本館外部南面機械 置場	建築設備保守グループ	2021/11/30	可燃物その他	0.2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
151	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグ ループ	2021/11/15	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
152	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/22	金属コンテナ	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
153	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/22	保冷剤	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
154	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/22	紙	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
155	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/22	ダンボール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
156	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/22	ビニール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
157	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/22	プラスチック	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
158	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/11/25	紙	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
159	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/11/25	プラスチック	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
160	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/11/25	ポリ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F-5, 6G 屋外電気設備他修理工事	6号超高压開閉所、5号R/B地下1階、 6号T/B地下1階	電気設備保守グループ	2021/12/2	ベージング・ハント・セット筐体	0.2	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
162	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	土捨場	土木水対策設備グループ	2021/11/24	紙・ウエス類	2.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
163	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	土捨場	土木水対策設備グループ	2021/11/24	木材類	2.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
164	1F 通信機械室不要設備撤去	GI-22(1・2号S/B)	通信システムグループ	2021/11/29	紙・ウエス類	0.2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
165	1F 通信機械室不要設備撤去	GI-22(1・2号S/B)	通信システムグループ	2021/11/29	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
166	1F 通信機械室不要設備撤去	GI-22(1・2号S/B)	通信システムグループ	2021/11/29	可燃物その他	0.1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
167	1F 通信機械室不要設備撤去	GI-22(1・2号S/B)	通信システムグループ	2021/11/29	難燃シート類	0.01	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
168	1F 通信機械室不要設備撤去	GI-22(1・2号S/B)	通信システムグループ	2021/11/29	難燃物その他	0.01	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
169	1F 通信機械室不要設備撤去	GI-22(1・2号S/B)	通信システムグループ	2021/11/29	ケーブル類	1	0.003 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
170	1F 通信機械室不要設備撤去	GI-22(1・2号S/B)	通信システムグループ	2021/11/29	バッテリー	0.2	0.003 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
171	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機 廃棄物処理建屋	1～6号機械設備グループ	2021/11/22	木材	1	3 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
172	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機 廃棄物処理建屋	1～6号機械設備グループ	2021/11/22	難燃シート	1	3 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
173	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機 廃棄物処理建屋	1～6号機械設備グループ	2021/11/22	プラスチック・ポリ・ビニール	1	3 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
174	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機 廃棄物処理建屋	1～6号機械設備グループ	2021/11/22	紙・ウエス	1	3 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
175	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機 廃棄物処理建屋	1～6号機械設備グループ	2021/11/22	可燃物その他	1	3 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
176	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関 連除却工事(1～4号機側)	地下貯水槽 II エリア資材置場	処理水土木設備設置PJグ ループ	2021/11/17	木材	5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
177	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/7	鉄くず	5	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	4 mSv/h
178	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/7	可燃物その他(木材・ブルー シート)	5	0.001 mSv/h	0.009 mSv/h	$\beta$ 有	4.5 mSv/h
179	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/7	不燃物その他(コンクリートガ ラ・防災シート)	5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	5 mSv/h
180	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2021/10/27	スクリーン装置	2.5	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	地下貯水槽 ii エリア資材置場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/17	可燃物その他	5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
182	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/16	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.006 mSv/h
183	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/16	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.006 mSv/h
184	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/29	可燃物その他(木、ポリ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.015 mSv/h
185	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/29	鉄クズ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
186	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/29	鉄クズ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
187	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	3号SFPコンテナ周辺	通信システムグループ	2021/12/2	光ケーブル	1.5	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
188	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	3号SFPコンテナ周辺	通信システムグループ	2021/12/2	ホース類	2	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
189	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	3号SFPコンテナ周辺	通信システムグループ	2021/12/2	可燃物その他	2	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
190	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	3号SFPコンテナ周辺	通信システムグループ	2021/12/2	番線、金属くず、ボルト	0.5	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
191	1~4号機 物揚場・A排水路他移送配管PE管化工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/10/27	ジョイナー	1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
192	1~4号機 物揚場・A排水路他移送配管PE管化工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/10/27	ビニール袋類他	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
193	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	地下貯水槽 ii エリア資材置場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/17	可燃物その他	5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
194	1~4号機 物揚場・A排水路他移送配管PE管化工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/10/27	キムタオル・段ボール他	4	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
195	1~4号機 物揚場・A排水路他移送配管PE管化工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/10/27	可燃物その他	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
196	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/29	不燃物その他(鉄クズ、不燃シート)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
197	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/29	可燃物その他(ポリ、木)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
198	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/29	鉄クズ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.06 mSv/h
199	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/25	ビニール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
200	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/16	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.006 mSv/h