

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F D排水路新設工事	第二土捨て場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/15	不燃物その他	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
2	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/12/2	可燃物その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
3	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2021/12/16	ケーブル	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
4	1F-1～3号機 窒素ガス分離装置本体他点検手入工事	PSA(C)エリア	PCV関連設備管理PJグループ	2021/12/15	可燃物その他(クーラント液固形状)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
5	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフランジ部他修理工事	地下水バイパス設備一時貯留タンクエリア	地下水対策設備グループ	2021/12/13	堰内ノロ	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
6	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフランジ部他修理工事	地下水バイパス設備一時貯留タンクエリア	地下水対策設備グループ	2021/12/13	コーキング殻	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
7	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフランジ部他修理工事	地下水バイパス設備一時貯留タンクエリア	地下水対策設備グループ	2021/12/13	ボルトナットキャップ	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
8	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフランジ部他修理工事	地下水バイパス設備一時貯留タンクエリア	地下水対策設備グループ	2021/12/13	金属ガラ	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
9	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフランジ部他修理工事	地下水バイパス設備一時貯留タンクエリア	地下水対策設備グループ	2021/12/13	紙・ウエス	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
10	1F-4号機T/B天井クレーン架線修理工事	4号機 T/B 2FL	電気設備保守グループ	2021/10/6	金属ガラ	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
11	1F-4号機T/B天井クレーン架線修理工事	4号機 T/B 2FL	電気設備保守グループ	2021/10/6	不燃シート	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
12	1F-4号機T/B天井クレーン架線修理工事	4号機 T/B 2FL	電気設備保守グループ	2021/10/6	可燃物その他(ロープ)	0.3	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
13	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機1階北東D/W前	1～6号機械設備グループ	2021/12/13	金属ガラ	0.4	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
14	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機1階北東D/W前	1～6号機械設備グループ	2021/12/13	不燃物その他	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
15	#1カバー工事(カバー解体工事)	情報棟休憩所・北ヤード・第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/12/10	不燃物その他(防災シート・スパッタシート類)	1.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
16	1F-1-4号機 G1エリアタンク水位計設置(その2)	タンクエリア	水処理計装設備グループ	2021/11/30	不燃物その他	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
17	1F-1-4号機 G1エリアタンク水位計設置(その2)	タンクエリア	水処理計装設備グループ	2021/11/30	機器類	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
18	1F-1-4号機 G1エリアタンク水位計設置(その2)	タンクエリア	水処理計装設備グループ	2021/11/30	金属ガラ	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
19	1F 1-4号機 G4北エリアタンク水位計設置(その1)	タンクエリア	水処理計装設備グループ	2021/11/30	難燃シート	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
20	1F 1-4号機 G4北エリアタンク水位計設置(その1)	タンクエリア	水処理計装設備グループ	2021/11/30	FEP	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F-1~4号機 建屋滞留水移送設備屋根設置工事	1F構内	地下水対策設備グループ	2021/12/13	金属ガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
22	多核種除去設備 供給タンク取替及び同関連除却	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/12/7	不燃物その他類	6	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
23	電気品設置エリア清掃委託(2021)	福島第一原子力発電所構内1~6号機	電気設備保守グループ	2021/11/30	刈草	4	7 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
24	1F 構外残置物の撤去委託	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2021/12/14	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
25	1F D排水路新設工事	第2土捨て場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/13	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
26	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/12/2	可燃物その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
27	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/20	鉄クズ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
28	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/20	鉄クズ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
29	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/20	鉄クズ、不燃シート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
30	1F D排水路新設工事	K4タンク南	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/13	塩化ビニール類	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
31	1F D排水路新設工事	K4タンク南	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/13	不燃物その他	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
32	1F D排水路新設工事	K4タンク南	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/13	紙・ウエス	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
33	1F D排水路新設工事	K4タンク南	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/13	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
34	1F D排水路新設工事	K4タンク南	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/13	可燃物その他	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
35	1F D排水路新設工事	第2土捨て場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/13	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
36	1F 構外残置物の撤去委託	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2021/12/14	金属ガラ	5	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
37	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/12/2	可燃物その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
38	1F-5・6号機 計測設備修理工事(計装品)	5・6号機 中操	燃料計装設備グループ	2021/12/17	バッテリー	0.1	0.05 μ Sv/h	0.05 μ Sv/h	無	
39	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/20	鉄クズ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
40	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/20	鉄クズ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/20	鉄クズ、不燃シート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
42	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2021/12/16	エフレックス	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
43	1~4号電気設備修理工事(2021)	大型機器点検建屋南側	電気設備保守グループ	2021/11/12	トヨロンホース20φ(絶縁油付着有)	0.5	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
44	1~4号電気設備修理工事(2021)	大型機器点検建屋南側	電気設備保守グループ	2021/11/12	防災シート	0.5	2 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
45	1~4号電気設備修理工事(2021)	大型機器点検建屋南側	電気設備保守グループ	2021/11/12	可燃物その他	0.5	2 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
46	1~4号電気設備修理工事(2021)	大型機器点検建屋南側	電気設備保守グループ	2021/11/12	油吸着マット、ウエス(絶縁油付着有)	0.5	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
47	1~4号電気設備修理工事(2021)	大型機器点検建屋南側	電気設備保守グループ	2021/11/12	ビニール、テープ屑(絶縁油付着有)	0.5	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
48	1F-1~4号機 T/B油処理装置設置	プロセス主建屋 西側ヤード	地下水対策設備グループ	2021/12/2	紙・段ボール・キムタオル・ウエス	0.4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
49	1F-1~4号機 T/B油処理装置設置	プロセス主建屋 西側ヤード	地下水対策設備グループ	2021/12/2	キムタオル・ウエス	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
50	1F-1~4号機 T/B油処理装置設置	プロセス主建屋 西側ヤード	地下水対策設備グループ	2021/12/2	プラスチック・ポリ・ビニール	0.7	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
51	1F-1~4号機 T/B油処理装置設置	プロセス主建屋 西側ヤード	地下水対策設備グループ	2021/12/2	角材・パレット・コンパネ	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
52	1F-1~4号機 T/B油処理装置設置	プロセス主建屋 西側ヤード	地下水対策設備グループ	2021/12/2	テープ	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
53	1F-1~4号機 T/B油処理装置設置	プロセス主建屋 西側ヤード	地下水対策設備グループ	2021/12/2	難燃シート	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
54	1F-1~4号機 T/B油処理装置設置	プロセス主建屋 西側ヤード	地下水対策設備グループ	2021/12/2	難燃テープ	0.05	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
55	1F D排水路新設工事	第二土捨て場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/15	塩化ビニール類	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
56	1F D排水路新設工事	第二土捨て場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/15	不燃物その他	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
57	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機廃棄物処理建屋	1~6号機械設備グループ	2021/12/14	石綿含有物	0.2	2 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
58	1F 構外残置物の撤去委託	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2021/12/14	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
59	1F-CST原子炉注水設備瞬停対策	1、4号機 T/B 電気室	燃料計装設備グループ	2021/12/17	制御盤部品一式	0.06	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
60	原子炉注水設備電解コンデンサ修理	1、4号機 T/B 電気室	燃料計装設備グループ	2021/12/17	制御盤部品一式	0.06	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/20	鉄クズ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
62	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/20	鉄クズ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
63	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/20	鉄クズ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
64	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機廃棄物処理建屋	1～6号機械設備グループ	2021/12/14	金属ガラ	3	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
65	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機廃棄物処理建屋	1～6号機械設備グループ	2021/12/14	不燃物その他	2	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
66	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/12/2	可燃物その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
67	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2021/12/16	紙、ウエス	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
68	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2021/12/16	プラスチック・ポリ・ビニール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
69	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2021/12/16	可燃物その他	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
70	1F5, 6号機立入制限区域及び海側立入制限区域(北)侵入監視設備防護システム機器賃貸借(2次リース)	5・6号機 屋外	防護管理グループ	2021/12/16	手摺	4	0.01 μ Sv/h	0.01 mSv/h	無	
71	1F5, 6号機立入制限区域及び海側立入制限区域(北)侵入監視設備防護システム機器賃貸借(2次リース)	5・6号機 屋外	防護管理グループ	2021/12/16	チェッカープレート	6	0.01 μ Sv/h	0.01 mSv/h	無	
72	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/13	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
73	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/12/2	土砂類	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
74	1F D排水路新設工事	第二土捨て場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/15	ゴム類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
75	1F D排水路新設工事	第二土捨て場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/15	ホース類	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
76	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/13	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
77	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/13	アスファルトガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
78	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋	資材グループ	2021/12/1	プラ・ポリ・ビニール	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
79	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋	資材グループ	2021/12/1	紙・段ボール	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
80	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋	資材グループ	2021/12/1	難燃シート	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋	資材グループ	2021/12/1	可燃物その他	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
82	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋	資材グループ	2021/12/1	不燃シート	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
83	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋	資材グループ	2021/12/1	金属ガラ	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
84	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/13	アスファルトガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
85	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機 原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/12/17	紙・ウエス類	1	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
86	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機 原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/12/17	プラ・ポリ・ビニール類	1	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
87	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機 原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/12/17	ゴム類	1	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
88	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機 原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/12/17	難燃シート	1	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
89	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機 原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/12/17	可燃物その他	1	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
90	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋	資材グループ	2021/12/1	木材	4	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
91	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/12/20	フロンタンク片 ()	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
92	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/12/21	フロンタンク片 ()	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
93	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/12/22	フロンタンク片底板(180235)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
94	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2021/12/17	不燃物その他(2021SK-00065)	5	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
95	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2021/12/17	不燃物その他(2021SK-00068)	5	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
96	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2021/12/17	不燃物その他(2021SK-00074)	5	0.01 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
97	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物建屋周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	刈草・枯葉等	10	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
98	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物建屋周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	刈草・枯葉等	10	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
99	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2021/12/16	不燃物その他(2021SK-00072)	5	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
100	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2021/12/16	不燃物その他(2021SK-00073)	5	0.01 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2021/12/16	不燃物その他(2021SK-00075)	5	0.01 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
102	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	刈草・枯葉等	10	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
103	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	刈草・枯葉等	10	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
104	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	刈草・枯葉等	10	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
105	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/12/23	フランジ・タンク片側板(200115)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
106	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2021/12/20	金属ガラ(2021SK-00057)	5	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
107	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2021/12/20	金属ガラ(2021SK-00059)	5	0.005 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
108	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2021/12/20	金属ガラ(2021SK-00064)	5	0.005 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
109	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	刈草・枯葉等	10	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
110	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	刈草・枯葉等	10	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
111	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	刈草・枯葉等	10	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
112	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2021/12/20	金属ガラ(2021SK-00062)	5	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
113	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2021/12/20	不燃物その他(2021SK-00063)	5	0.005 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
114	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2021/12/20	不燃物その他(2021SS-40296)	5	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
115	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	刈草・枯葉等	10	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
116	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	刈草・枯葉等	10	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
117	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	刈草・枯葉等	10	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
118	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	刈草・枯葉等	10	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
119	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	刈草・枯葉等	10	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
120	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	刈草・枯葉等	10	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
121	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	刈草・枯葉等	10	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	