

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10347)	6	0.02 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
2	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10355)	6	0.02 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
3	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10356)	6	0.02 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
4	1F陸側遮水壁周辺表層対策工事(2021)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/12/21	コンクリートガラ	2.5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
5	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2021)	Kタンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/6	刈草	5	0.3 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
6	1F 構外残置物の撤去委託	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2022/1/7	可燃物その他	5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
7	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2021/12/9	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
8	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2021/12/9	可燃物その他	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
9	電気品設置エリア清掃委託(2021)	福島第一原子力発電所構内1～6号機	電気設備保守グループ	2021/12/24	刈草	5	7 μ Sv/h	35 μ Sv/h	無	
10	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	3	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
11	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/6	土砂(2021SS-10631)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
12	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/6	土砂(2021SS-10562)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
13	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/6	土砂(2021FU-00027)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
14	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10506)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
15	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10509)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
16	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10512)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
17	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10515)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
18	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10516)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
19	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/12/17	木材	3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
20	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2021)	Kタンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/6	刈草	5	0.3 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2021/12/9	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
22	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋	資材グループ	2021/12/27	木材	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
23	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/6	土砂(2021FU-00012)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
24	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/6	土砂(2021SS-10471)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
25	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/6	土砂(2021FU-00024)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
26	1F陸側遮水壁周辺表層対策工事(2021)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/12/21	コンクリートガラ	2.5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
27	電気品設置エリア清掃委託(2021)	福島第一原子力発電所構内1～6号機	電気設備保守グループ	2021/12/24	刈草	5	7 μ Sv/h	35 μ Sv/h	無	
28	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	3	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
29	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/12/17	難燃シート	0.5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
30	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/12/17	コーキングガラ	1.5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
31	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/11/15	紙・ウェス類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
32	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/11/15	紙・ウェス類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
33	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/11/15	プラスチック・ビニール類	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
34	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/11/15	可燃物その他	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
35	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	金属ガラ (2021ZK-05027)	6	0.02 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
36	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10348)	6	0.02 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
37	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10357)	6	0.02 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
38	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10358)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
39	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10359)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
40	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/10	不燃物(土砂・金属ガラ・防災シート)	5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/10	不燃物(土砂・防災シート・金属ガラ)	5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
42	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	土捨て場	土木水対策設備グループ	2021/12/9	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
43	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	金属ガラ (2020SS-00065)	6	0.02 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
44	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	金属ガラ (2020SS-00457)	6	0.02 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
45	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	金属ガラ (2020SS1U-003)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
46	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2020SS1U-033)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
47	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10360)	6	0.02 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
48	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	金属ガラ (2020SS-00065)	6	0.02 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
49	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	金属ガラ (2020SS-00457)	6	0.02 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
50	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	金属ガラ (2020SS1U-003)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
51	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2020SS1U-033)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
52	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10360)	6	0.02 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
53	1F陸側遮水壁周辺表層対策工事(2021)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/12/21	コンクリートガラ	2.6	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
54	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/10	不燃物(土砂・金属ガラ・防災シート)	5	0.001 mSv/h	0.006 mSv/h	β 有	0.006 mSv/h
55	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/10	不燃物(土砂・金属ガラ・防災シート)	5	0.001 mSv/h	0.007 mSv/h	β 有	0.007 mSv/h
56	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	土捨て場	土木水対策設備グループ	2021/12/9	可燃物その他	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
57	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	土捨て場	土木水対策設備グループ	2021/12/9	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
58	電気品設置エリア清掃委託(2021)	福島第一原子力発電所構内1～6号機	電気設備保守グループ	2021/12/24	刈草	5	7 μ Sv/h	35 μ Sv/h	無	
59	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	3	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
60	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/6	土砂(2021SS-10631)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/1/6	土砂(2021SS-10562)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
62	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/1/6	土砂(2021FU-00027)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
63	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10220)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
64	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10224)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
65	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10243)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
66	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10260)	6	0.02 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
67	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10244)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
68	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃 棄業務委託(2021)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/12/24	耐圧ホース他	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
69	5T タービン設備弁点検手入工事	5号機 T/B 1FL	1～6号機械設備グループ	2021/12/24	紙・ウエス類	0.15	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
70	5T タービン設備弁点検手入工事	5号機 T/B 1FL	1～6号機械設備グループ	2021/12/24	プラ・ビニール類	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
71	5T タービン設備弁点検手入工事	5号機 T/B 1FL	1～6号機械設備グループ	2021/12/24	難燃シート	0.15	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
72	5T タービン設備弁点検手入工事	5号機 T/B 1FL	1～6号機械設備グループ	2021/12/24	木材	0.05	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
73	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	土捨場	土木水対策設備グループ	2021/12/9	紙・ウエス類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
74	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	6号タービン 2階 給気機械室	1～6号機械設備グループ	2021/12/23	紙・ウエス	0.03	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
75	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	6号タービン 2階 給気機械室	1～6号機械設備グループ	2021/12/23	ビニール袋	0.13	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
76	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	6号タービン 2階 給気機械室	1～6号機械設備グループ	2021/12/23	難燃シート	0.13	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
77	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	6号タービン 2階 給気機械室	1～6号機械設備グループ	2021/12/23	コーキング	0.03	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
78	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃 棄業務委託(2021)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/12/17	足場材・金属類	3	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
79	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃 棄業務委託(2021)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/12/17	分電盤	0.5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
80	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃 棄業務委託(2021)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/12/17	不燃シート	1.5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/1/6	土砂(2021FU-00012)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
82	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/1/6	土砂(2021SS-10471)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
83	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/1/6	土砂(2021FU-00024)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
84	1F メガフロート津波等リスク低減対策工 事	物揚場	5・6号対応PJグループ	2021/12/22	アスファルトガラ	5	3.5 μ Sv/h	3.5 μ Sv/h	無	
85	1F陸側遮水壁周辺表層対策工事(202 1)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/12/21	アスファルトガラ	2.5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
86	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	2号機Rw/B,T/B,FSTR	地下水対策設備グループ	2021/12/23	6m3コンテナ(2021-FU-00269)	6	0.01 mSv/h	0.5 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h
87	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2021/10/27	スクリーン装置	3	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
88	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機 T/B 1FL	1～6号機械設備グループ	2021/12/24	金属ガラ	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
89	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機 T/B 1FL	1～6号機械設備グループ	2021/12/24	不燃物その他	0.05	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
90	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	1・2号機サービス建屋、1号機T/B	地下水対策設備グループ	2022/1/7	コンテナ(可燃物)	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
91	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/1/6	フロンタンク片 ()	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
92	1F 事務本館通路整他整備工事他1件な らびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/17	タイルカーベット(2021SS- 40267)	5	0.012 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
93	1F 事務本館通路整他整備工事他1件な らびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/17	コンクリートガラ(2021SS- 40065)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.025 mSv/h
94	1F 事務本館通路整他整備工事他1件な らびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/17	コンクリートガラ(2021SS- 40067)	4.5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.025 mSv/h
95	1F 事務本館通路整他整備工事他1件な らびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/17	ロックウール(2021SS-40067)	0.5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.025 mSv/h
96	1F 事務本館通路整他整備工事他1件な らびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/9	コンクリートガラ(2021SS- 40072)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
97	1F 事務本館通路整他整備工事他1件な らびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/9	金属ガラ(2021SS-40162)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
98	1F 事務本館通路整他整備工事他1件な らびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/9	コンクリートガラ(2021SS- 40164)	4.5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
99	1F 事務本館通路整他整備工事他1件な らびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/9	ロックウール(2021SS-40164)	0.5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
100	1F 事務本館通路整他整備工事他1件な らびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/9	ガラス(2021SS-40143)	0.5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/1/7	フロンジタンク片 ()	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
102	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/21	紙・ウエス類(2021SS-40297)	3	0.012 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
103	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/21	プラ・ホリ・ビニール類(2021SS-40297)	2	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
104	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/21	木材類(2021SS-40297)	0.5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
105	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/21	金属ガラ(2021SS-40268)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
106	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/21	金属ガラ(2021SS-40301)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
107	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/21	金属ガラ(2021SS-40066)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
108	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/21	金属ガラ(2021SS-40033)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
109	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/21	金属ガラ(2021SS-40266)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
110	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/1/11	フロンジタンク片側板(200129)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
111	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2021/12/21	金属ガラ(2021SS-40279)	5	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
112	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2021/12/21	金属ガラ(2021SS-40295)	5	0.003 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	0.35 mSv/h
113	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2021/12/21	金属ガラ(2021SK-00088)	5	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
114	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	伐採木(枝・葉)	10	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
115	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	伐採木(枝・葉)	10	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
116	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2021/12/21	金属ガラ(2021SS-40275)	5	0.003 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
117	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2021/12/21	金属ガラ(2021SS-40293)	5	0.005 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
118	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2021/12/21	金属ガラ(2021SK-00060)	5	0.005 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
119	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/1/12	フロンジタンク片底板(200125)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
120	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2021/12/22	金属ガラ(2021SS-40277)	5	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2021/12/22	金属ガラ(2021SK-00082)	5	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
122	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2021/12/22	金属ガラ(2021SK-00093)	5	0.004 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
123	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	伐採木(枝・葉)	10	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
124	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	伐採木(枝・葉)	10	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
125	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2021/12/22	金属ガラ(2021SS-40280)	5	0.004 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
126	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2021/12/22	金属ガラ(2021SK-00078)	5	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
127	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2021/12/22	金属ガラ(2021SK-00087)	5	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
128	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/1/13	フロンジタンク片 ()	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
129	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/1/7	木材類(2021SS-40278)	5	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
130	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/1/7	木材類(2021SK-00081)	5	0.002 mSv/h	0.008 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
131	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/1/7	木材類(2021SK-00070)	5	0.002 mSv/h	0.008 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
132	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	伐採木(枝・葉)	10	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
133	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	伐採木(枝・葉)	10	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
134	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/1/7	木材類(2021SS-40276)	5	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
135	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/1/7	木材類(2021SK-00086)	5	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
136	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/1/7	金属ガラ(2021SK-00083)	5	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
137	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/1/14	フロンジタンク片 ()	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
138	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/1/6	金属ガラ(2021SK-00069)	5	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
139	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/1/6	金属ガラ(2021SK-00079)	5	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
140	共用プール西側ヤード整備工事関連除却工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/1/6	金属ガラ(2021SK-00092)	5	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	伐採木(枝・葉)	10	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
142	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	伐採木(枝・葉)	10	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
143	共用プール西側ヤード整備工事関連除却 工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2021/12/23	金属ガラ(2021SK-00084)	5	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.12 mSv/h
144	共用プール西側ヤード整備工事関連除却 工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2021/12/23	金属ガラ(2021SK-00085)	5	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.12 mSv/h
145	共用プール西側ヤード整備工事関連除却 工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2021/12/23	金属ガラ(2021SK-00094)	5	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h