

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	金属ガラ (2020SS1U-013)	6	0.02 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
2	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	金属ガラ (2020SS1U-027)	6	0.02 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
3	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	金属ガラ (2020SS1U-047)	6	0.02 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
4	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021FU-10001)	6	0.02 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
5	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10234)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
6	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2020SS1U-022)	6	0.02 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
7	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2020SS1U-039)	6	0.02 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
8	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2020SS-00259)	6	0.02 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
9	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10235)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
10	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10527)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
11	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/12/17	紙	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
12	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/12/17	プラスチック	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
13	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/12/17	ポリ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
14	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/11/26	金属ガラ	6	0.08 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
15	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/11/26	金属ガラ	10	0.08 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
16	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021ZK-04886)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
17	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10205)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
18	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10249)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
19	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10250)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
20	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10251)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/21	プラスチック	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
22	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/21	不燃物その他(防災シート、鉄クズ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
23	1F 構外残置物の撤去委託	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2021/12/10	木材類	5	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
24	1F D排水路新設工事	K4タンク南	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/21	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
25	1F D排水路新設工事	K4タンク南	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/21	可燃物その他	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
26	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10253)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
27	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10254)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
28	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10525)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
29	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10252)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
30	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021ZK-05118)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
31	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/12/21	紙・ウエス類	3	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
32	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/12/21	可燃物その他	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
33	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/21	可燃物その他(木、プラスチック)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
34	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/21	可燃物その他(木、プラスチック)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
35	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	3	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
36	1F固体廃棄物貯蔵庫保管ドラム缶等移動・管理業務委託	固体廃棄物貯蔵庫	固体廃棄物グループ	2021/12/22	不燃物入りドラム缶	5	5 μ Sv/h	18 μ Sv/h	無	
37	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/11/26	金属ガラ	10	0.08 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
38	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/11/26	金属ガラ	10	0.08 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
39	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	3	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
40	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10198)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10201)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
42	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10202)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
43	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021ZK-05178)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
44	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10197)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
45	1F 構外残置物の撤去委託	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2021/12/10	木材類	5	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
46	1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/15	不燃物その他	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.001 mSv/h
47	1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/15	不燃物その他	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.001 mSv/h
48	1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/15	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.001 mSv/h
49	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10193)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
50	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10209)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
51	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10211)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
52	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10199)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
53	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10200)	6	0.02 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
54	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/16	不燃物(コンクリートガラ・金属ガラ)	5	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
55	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/16	不燃物(土砂・防災シート)	5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
56	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/16	不燃物(土砂・防災シート)	5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.007 mSv/h
57	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/12/21	不燃物その他	5	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
58	1F陸側遮水壁周辺表層対策工事(2021)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/12/21	金属ガラ	2.5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
59	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	3	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
60	1F固体廃棄物貯蔵庫保管ドラム缶等移動・管理業務委託	固体廃棄物貯蔵庫	固体廃棄物グループ	2021/12/22	不燃物入りドラム缶	5	5 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/17	不燃物(土・コンクリートガラ)	5	0.001 mSv/h	0.008 mSv/h	β 有	0.008 mSv/h
62	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/17	不燃物(土・コンクリートガラ)	5	0.001 mSv/h	0.006 mSv/h	β 有	0.006 mSv/h
63	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/17	不燃物(土・コンクリートガラ・ 金属ガラ)	5	0.001 mSv/h	0.007 mSv/h	β 有	0.007 mSv/h
64	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/12/21	金属ガラ	10	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
65	1F-1～4号機 SPT法面部配管除却工 事	Bエリア周辺	処理設備グループ	2021/12/20	トラフ	5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
66	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/10/25	金属ガラ	4	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
67	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/10/25	機器類・制御盤類	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
68	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/11/26	金属ガラ	6	0.08 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
69	1F陸側遮水壁周辺表層対策工事(202 1)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/12/21	金属ガラ	2.5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
70	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2021/10/27	スクリーン装置	3	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
71	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10210)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
72	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10212)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
73	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10247)	6	0.02 mSv/h	0.13 mSv/h	β 有	0.13 mSv/h
74	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10208)	6	0.02 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
75	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10510)	6	0.02 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
76	1F D排水路新設工事	K4タンク南	処理水土木設備設置PJグ ループ	2021/12/21	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
77	1F D排水路新設工事	K4タンク南	処理水土木設備設置PJグ ループ	2021/12/21	可燃物その他	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
78	1F D排水路新設工事	K4タンク南	処理水土木設備設置PJグ ループ	2021/12/21	紙・ウエス類	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
79	1F 構外残置物の撤去委託	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2022/1/6	木材類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
80	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	土捨て場	土木水対策設備グループ	2021/12/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10241)	6	0.02 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
82	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10242)	6	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
83	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10330)	6	0.02 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
84	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10511)	6	0.02 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
85	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10513)	6	0.02 mSv/h	0.17 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
86	1F陸側遮水壁周辺表層対策工事(2021)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/12/21	金属ガラ	2	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
87	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2021/12/23	可燃物その他	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
88	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土捨て場	土木水対策設備グループ	2021/12/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
89	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2021/12/23	可燃物その他	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
90	1F-1～4号機 SPT法面部配管除却工事	Bエリア周辺	処理設備グループ	2021/12/20	トラフ	5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
91	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土捨て場	土木水対策設備グループ	2021/12/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
92	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5、6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2021/12/27	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
93	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	1F構内 5号機 排気筒エリア	1～6号機械設備グループ	2021/9/21	金属ガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
94	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/11/26	金属ガラ	10	0.08 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
95	1F陸側遮水壁周辺表層対策工事(2021)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/12/21	金属ガラ	1.4	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
96	1F-1～4号機 SPT法面部配管除却工事	Bエリア周辺	処理設備グループ	2021/12/20	金属ガラ	5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
97	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10329)	6	0.02 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
98	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10331)	6	0.02 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
99	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10338)	6	0.02 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
100	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10335)	6	0.02 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10336)	6	0.02 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
102	1F 構外残置物の撤去委託	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2022/1/6	トンパック	5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
103	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/6	不燃物(金属ガラ・防災シート)	5	0.001 mSv/h	0.007 mSv/h	β 有	0.007 mSv/h
104	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/6	不燃物(土砂・金属ガラ)	5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
105	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/6	不燃物(土砂・防災シート)	5	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
106	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土捨場	土木水対策設備グループ	2021/12/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
107	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	金属ガラ (2021ZK-05106)	6	0.02 mSv/h	0.07 mSv/h	β 有	0.07 mSv/h
108	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10342)	6	0.02 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
109	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10353)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
110	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10337)	6	0.02 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
111	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10508)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
112	1F陸側遮水壁周辺表層対策工事(2021)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/12/21	コンクリートガラ	2.5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
113	1F 構外残置物の撤去委託	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2022/1/6	不燃シート	5	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
114	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/6	可燃物(木材類・プラスチック・ビニール類)	5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
115	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/6	不燃物(土砂・金属ガラ・防災シート)	5	0.001 mSv/h	0.008 mSv/h	β 有	0.008 mSv/h
116	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2021)	Kタンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/6	枝木	1	0.3 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
117	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2021)	Kタンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/6	角材	1	0.3 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
118	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2021)	Kタンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/6	人工芝	1	0.3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
119	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土捨場	土木水対策設備グループ	2021/12/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
120	1F固体廃棄物貯蔵庫保管ドラム缶等移動・管理業務委託	固体廃棄物貯蔵庫	固体廃棄物グループ	2022/1/4	刈草	10	5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10229)	6	0.02 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
122	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10245)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
123	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10257)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
124	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10596)	6	0.02 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
125	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	金属ガラ (2021SS-10190)	6	0.02 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
126	1F-1 PCVガス管理設備凝縮配管室空調機点検手入工事(2021)	1号機 T/B 2FL オペフロ	PCV関連設備管理PJグループ	2021/12/24	Vベルト	0.1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
127	1F-1 PCVガス管理設備凝縮配管室空調機点検手入工事(2021)	1号機 T/B 2FL オペフロ	PCV関連設備管理PJグループ	2021/12/24	紙ウエス	0.05	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
128	1F-1～4号機 SPT法面部配管除却工事	Bエリア周辺	処理設備グループ	2021/12/20	トラフ	5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
129	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2021)	Kタンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/6	パイプ	1	0.3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
130	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2021)	Kタンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/6	足場板	0.5	0.3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
131	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2021)	Kタンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/6	梯子	0.5	0.3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
132	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2021)	Kタンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/6	ブリキ板	0.5	0.3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
133	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2021)	Kタンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/6	不燃その他	1	0.3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
134	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	土捨て場	土木水対策設備グループ	2021/12/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
135	1F-2 西側構台ダストモニタポンプ点検手入工事(2021)	ダストモニタコンテナハウス	2号燃料取扱設備PJグループ	2021/12/21	真空ポンプ	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
136	1F-2 西側構台ダストモニタポンプ点検手入工事(2021)	ダストモニタコンテナハウス	2号燃料取扱設備PJグループ	2021/12/21	送風機(2台)	0.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
137	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	1F構内 5号機 排気筒エリア	1～6号機械設備グループ	2021/9/21	機器類	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
138	1F陸側遮水壁周辺表層対策工事(2021)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/12/21	コンクリートガラ	2.5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
139	1F-1～4号機 SPT法面部配管除却工事	Bエリア周辺	処理設備グループ	2021/12/20	金属ガラ	5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
140	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10343)	6	0.02 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10344)	6	0.02 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
142	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10354)	6	0.02 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
143	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10593)	6	0.02 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
144	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10594)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
145	1F 構外残置物の撤去委託	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2022/1/7	可燃物その他	2	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
146	1F 構外残置物の撤去委託	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2022/1/7	紙・ウエス類	1	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
147	1F 構外残置物の撤去委託	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2022/1/7	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
148	1F1-4号機 エアファンジタンク除却工事	土捨て場	土木水対策設備グループ	2021/12/9	木材類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
149	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10345)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
150	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	コンガラ (2021SS-10346)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h