

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名                          | 発 生 場 所     | 作 業 主 管 G       | 線量測定<br>年月日(申請) | 保管物名            | 物量<br>(m3) | 測定場所<br>雰囲気線量率 | 表面線量率          | $\beta \cdot \alpha$<br>汚染の有無 | $\beta + \gamma$<br>線量率 |
|-----|----------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1   | 1F 2.5m盤排水効率向上工事(その4)            | 2.5m盤エリア    | 土木水対策設備グループ     | 2021/12/21      | アスファルトガラ        | 6          | 0.002 mSv/h    | 0.002 mSv/h    | 無                             |                         |
| 2   | 1F 構外残置物の撤去委託                    | 構外資機材ヤード(2) | 固体廃棄物グループ       | 2022/1/12       | ホース類            | 5          | 0.002 mSv/h    | 0.006 mSv/h    | 無                             |                         |
| 3   | 1F日本海湾津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側) | 千島海湾津波防潮堤周辺 | 処理水土木設備設置PJグループ | 2022/1/11       | 不燃物(金属ガラ)       | 8          | 40 $\mu$ Sv/h  | 50 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 4   | 1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事          | G1,G2エリア    | 土木水対策設備グループ     | 2022/1/6        | 金属ガラ            | 3          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | 無                             |                         |
| 5   | 1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事          | G1,G2エリア    | 土木水対策設備グループ     | 2022/1/6        | 被覆されたワイヤー       | 2          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | 無                             |                         |
| 6   | 廃重油・ガソリン混合処理装置運転委託(2021)         | No.4資材倉庫    | 運用支援グループ        | 2022/1/13       | プラスチック・ポリ・ビニール類 | 2          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |
| 7   | 廃重油・ガソリン混合処理装置運転委託(2021)         | No.4資材倉庫    | 運用支援グループ        | 2022/1/13       | 紙・ウエス類          | 1          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |
| 8   | 廃重油・ガソリン混合処理装置運転委託(2021)         | No.4資材倉庫    | 運用支援グループ        | 2022/1/13       | 可燃物その他          | 1          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |
| 9   | A排水路PSRモニタリブレイス工事(2021)          | A排水路エリア     | 保安総括グループ        | 2022/1/7        | プラスチック・ポリ・ビニール類 | 2          | 0.003 mSv/h    | 0.003 mSv/h    | 無                             |                         |
| 10  | A排水路PSRモニタリブレイス工事(2021)          | A排水路エリア     | 保安総括グループ        | 2022/1/7        | ケーブル類           | 0.5        | 0.003 mSv/h    | 0.003 mSv/h    | 無                             |                         |
| 11  | A排水路PSRモニタリブレイス工事(2021)          | A排水路エリア     | 保安総括グループ        | 2022/1/7        | 難燃物その他          | 1          | 0.003 mSv/h    | 0.003 mSv/h    | 無                             |                         |
| 12  | 1F 2.5m盤排水効率向上工事(その4)            | 2.5m盤エリア    | 土木水対策設備グループ     | 2021/12/21      | アスファルトガラ        | 6          | 0.002 mSv/h    | 0.002 mSv/h    | 無                             |                         |
| 13  | 1F陸側遮水壁周辺表層対策工事(2021)            | 1~4号機周辺     | 土木水対策設備グループ     | 2021/12/21      | アスファルトガラ        | 2.5        | 25 $\mu$ Sv/h  | 25 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 14  | 1F 構外残置物の撤去委託                    | 構外資機材ヤード(2) | 固体廃棄物グループ       | 2022/1/14       | 可燃物その他          | 2          | 0.002 mSv/h    | 0.005 mSv/h    | 無                             |                         |
| 15  | 1F 構外残置物の撤去委託                    | 構外資機材ヤード(2) | 固体廃棄物グループ       | 2022/1/14       | プラスチック・ポリ・ビニール類 | 2          | 0.002 mSv/h    | 0.005 mSv/h    | 無                             |                         |
| 16  | 1~4号機 雨水処理水散水ラインPE管化工事           | Kタンクエリア     | 貯留設備グループ        | 2022/1/13       | 伐採木(幹・根)        | 0.5        | 0.3 $\mu$ Sv/h | 1 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 17  | 1~4号機 雨水処理水散水ラインPE管化工事           | Kタンクエリア     | 貯留設備グループ        | 2022/1/13       | 伐採木(枝・葉)        | 0.5        | 0.3 $\mu$ Sv/h | 1 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 18  | 1~4号機 雨水処理水散水ラインPE管化工事           | Kタンクエリア     | 貯留設備グループ        | 2022/1/13       | 紙               | 4          | 0.3 $\mu$ Sv/h | 1 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 19  | 1F メガフロート津波等リスク低減対策工事            | 物揚場         | 5・6号対応PJグループ    | 2022/1/14       | 金属ガラ            | 5          | 3.5 $\mu$ Sv/h | 3.5 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 20  | 1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2021)   | 雨水タンクヤード    | 貯留設備グループ        | 2022/1/13       | 耐圧ホース           | 5          | 0.002 mSv/h    | 0.002 mSv/h    | 無                             |                         |

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名                          | 発 生 場 所                       | 作 業 主 管 G       | 線量測定<br>年月日(申請) | 保管物名            | 物量<br>(m3) | 測定場所<br>雰囲気線量率 | 表面線量率          | $\beta \cdot \alpha$<br>汚染の有無 | $\beta + \gamma$<br>線量率 |
|-----|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| 21  | 1F-5, 6号機 サブドレン設備中継タンク他設置        | 5,6号機ヤード                      | 汚染水抑制PJグループ     | 2021/11/10      | 伐採木(枝・葉)        | 5          | 5 $\mu$ Sv/h   | 5 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 22  | 建物衛生管理他業務                        | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ          | 2021/12/7       | 紙               | 5          | 4 $\mu$ Sv/h   | 4 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 23  | 1F 2.5m盤排水効率向上工事(その4)            | 2.5m盤エリア                      | 土木水対策設備グループ     | 2021/12/21      | アスファルトガラ        | 6          | 0.002 mSv/h    | 0.002 mSv/h    | 無                             |                         |
| 24  | 1F-1~4号機 タンクヤード可燃物除去業務委託(2022)   | H1タンクエリア                      | 貯留設備グループ        | 2022/1/13       | 刈草              | 5          | 0.3 $\mu$ Sv/h | 7 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 25  | 建物衛生管理他業務                        | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ          | 2021/12/7       | ビニール            | 4          | 4 $\mu$ Sv/h   | 4 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 26  | 建物衛生管理他業務                        | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ          | 2021/12/7       | 可燃物その他(テープ)     | 1          | 4 $\mu$ Sv/h   | 4 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 27  | 1F メガフロート津波等リスク低減対策工事            | 物揚場                           | 5・6号対応PJグループ    | 2022/1/14       | 不燃物その他          | 5          | 3.5 $\mu$ Sv/h | 3.5 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 28  | 1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側) | 千島海溝津波防潮堤周辺                   | 処理水土木設備設置PJグループ | 2022/1/11       | 不燃物(金属ガラ)       | 8          | 40 $\mu$ Sv/h  | 50 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 29  | 1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2021)   | 雨水タンクヤード                      | 貯留設備グループ        | 2022/1/13       | 耐圧ホース           | 5          | 0.002 mSv/h    | 0.002 mSv/h    | 無                             |                         |
| 30  | 1F-5, 6号機 サブドレン設備中継タンク他設置        | 5,6号機ヤード                      | 汚染水抑制PJグループ     | 2021/11/10      | 可燃物その他          | 5          | 5 $\mu$ Sv/h   | 5 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 31  | 1F陸側遮水壁周辺表層対策工事(2021)            | 1~4号機周辺                       | 土木水対策設備グループ     | 2021/12/21      | アスファルトガラ        | 2          | 25 $\mu$ Sv/h  | 25 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 32  | 建物衛生管理他業務                        | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ          | 2021/12/7       | ダンボール           | 4          | 4 $\mu$ Sv/h   | 4 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 33  | 建物衛生管理他業務                        | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ          | 2021/12/7       | たばこ             | 1          | 4 $\mu$ Sv/h   | 4 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 34  | 1F メガフロート津波等リスク低減対策工事            | 物揚場                           | 5・6号対応PJグループ    | 2022/1/14       | 難燃 ゴム           | 1          | 3.5 $\mu$ Sv/h | 3.5 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 35  | 1F メガフロート津波等リスク低減対策工事            | 物揚場                           | 5・6号対応PJグループ    | 2022/1/14       | ホース類            | 1          | 3.5 $\mu$ Sv/h | 3.5 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 36  | 1F メガフロート津波等リスク低減対策工事            | 物揚場                           | 5・6号対応PJグループ    | 2022/1/14       | 可燃ブラ・ビニール       | 3          | 3.5 $\mu$ Sv/h | 3.5 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 37  | 1F 2.5m盤排水効率向上工事(その4)            | 2.5m盤エリア                      | 土木水対策設備グループ     | 2021/12/21      | アスファルトガラ        | 6          | 0.002 mSv/h    | 0.002 mSv/h    | 無                             |                         |
| 38  | 1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置              | 増設焼却炉建屋                       | 共用機械設備グループ      | 2022/1/12       | トンパック           | 5          | 0.1 $\mu$ Sv/h | 0.1 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 39  | 1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置              | 増設焼却炉建屋                       | 共用機械設備グループ      | 2022/1/12       | トンパック           | 5          | 0.1 $\mu$ Sv/h | 0.1 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 40  | 1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側) | 千島海溝津波防潮堤周辺                   | 処理水土木設備設置PJグループ | 2022/1/11       | プラスチック・ポリ・ビニール類 | 5          | 40 $\mu$ Sv/h  | 50 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名                        | 発 生 場 所    | 作 業 主 管 G    | 線量測定<br>年月日(申請) | 保管物名             | 物量<br>(m3) | 測定場所<br>雰囲気線量率 | 表面線量率          | $\beta \cdot \alpha$<br>汚染の有無 | $\beta + \gamma$<br>線量率 |
|-----|--------------------------------|------------|--------------|-----------------|------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| 41  | 5, 6号機 サブドレン設備中継タンク他設置同関連除却工事  | 5,6号機ヤード   | 汚染水抑制PJグループ  | 2021/11/10      | 可燃物その他           | 5          | 5 $\mu$ Sv/h   | 5 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 42  | 1F 2.5m盤排水効率向上工事(その4)          | 2.5m盤エリア   | 土木水対策設備グループ  | 2021/12/21      | アスファルトガラ         | 6          | 0.002 mSv/h    | 0.002 mSv/h    | 無                             |                         |
| 43  | 1F陸側遮水壁周辺表層対策工事(2021)          | 1～4号機周辺    | 土木水対策設備グループ  | 2021/12/21      | 木材類              | 2.5        | 25 $\mu$ Sv/h  | 25 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 44  | A排水路PSRモニタリブレイス工事(2021)        | A排水路エリア    | 保安総括グループ     | 2022/1/7        | コンクリートガラ         | 4          | 0.003 mSv/h    | 0.003 mSv/h    | 無                             |                         |
| 45  | 1F 18tフォークリフト整備業務委託            | 土捨て場       | 敷地環境改善PJグループ | 2021/11/26      | 不燃物その他           | 5          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |
| 46  | 2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B       | 2号機周辺ヤード   | 2号構台設置PJグループ | 2022/1/13       | 土砂(2021FU-00021) | 6          | 0.08 mSv/h     | 0.12 mSv/h     | $\beta$ 有                     | 0.17 mSv/h              |
| 47  | 2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B       | 2号機周辺ヤード   | 2号構台設置PJグループ | 2022/1/13       | 土砂(2021SS-10177) | 6          | 0.08 mSv/h     | 0.12 mSv/h     | $\beta$ 有                     | 0.17 mSv/h              |
| 48  | 2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B       | 2号機周辺ヤード   | 2号構台設置PJグループ | 2022/1/13       | 土砂(2021FU-10060) | 6          | 0.08 mSv/h     | 0.12 mSv/h     | $\beta$ 有                     | 0.17 mSv/h              |
| 49  | 2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B       | 2号機周辺ヤード   | 2号構台設置PJグループ | 2022/1/13       | 土砂(2021FU-00014) | 6          | 0.08 mSv/h     | 0.12 mSv/h     | $\beta$ 有                     | 0.17 mSv/h              |
| 50  | 2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B       | 2号機周辺ヤード   | 2号構台設置PJグループ | 2022/1/13       | 土砂(2021FU-00005) | 6          | 0.08 mSv/h     | 0.12 mSv/h     | $\beta$ 有                     | 0.17 mSv/h              |
| 51  | 1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置            | 増設焼却炉建屋    | 共用機械設備グループ   | 2022/1/12       | トンパツク            | 5          | 0.1 $\mu$ Sv/h | 0.1 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 52  | 1F-1～4号機 G4南エリア他雨水設備設置工事       | H1タンクエリア   | 貯留設備グループ     | 2022/1/13       | 刈草               | 5          | 0.3 $\mu$ Sv/h | 7 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 53  | 1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2021) | 雨水タンクヤード   | 貯留設備グループ     | 2022/1/13       | 耐圧ホース            | 5          | 0.002 mSv/h    | 0.002 mSv/h    | 無                             |                         |
| 54  | 1F 2.5m盤排水効率向上工事(その4)          | 2.5m盤エリア   | 土木水対策設備グループ  | 2021/12/21      | アスファルトガラ         | 6          | 0.002 mSv/h    | 0.002 mSv/h    | 無                             |                         |
| 55  | 1F構内放置品片づけ業務委託(2021)           | 増設焼却設備前エリア | 敷地環境改善PJグループ | 2021/1/5        | プラスチック・ポリ・ビニール類  | 3          | 0.008 mSv/h    | 0.008 mSv/h    | 無                             |                         |
| 56  | 1F構内放置品片づけ業務委託(2021)           | 増設焼却設備前エリア | 敷地環境改善PJグループ | 2021/1/5        | 紙類               | 3          | 0.008 mSv/h    | 0.008 mSv/h    | 無                             |                         |
| 57  | 1F メガフロート津波等リスク低減対策工事          | 物揚場        | 5・6号対応PJグループ | 2022/1/14       | 金属ガラ             | 5          | 3.5 $\mu$ Sv/h | 3.5 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 58  | 2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B       | 2号機周辺ヤード   | 2号構台設置PJグループ | 2022/1/13       | 土砂(2021FU-00008) | 6          | 0.08 mSv/h     | 0.12 mSv/h     | $\beta$ 有                     | 0.17 mSv/h              |
| 59  | 2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B       | 2号機周辺ヤード   | 2号構台設置PJグループ | 2022/1/13       | 土砂(2021SS-10576) | 6          | 0.08 mSv/h     | 0.12 mSv/h     | $\beta$ 有                     | 0.17 mSv/h              |
| 60  | 2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B       | 2号機周辺ヤード   | 2号構台設置PJグループ | 2022/1/13       | 土砂(2021SS-10573) | 6          | 0.08 mSv/h     | 0.12 mSv/h     | $\beta$ 有                     | 0.17 mSv/h              |

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名                              | 発 生 場 所                           | 作 業 主 管 G           | 線量測定<br>年月日(申請) | 保管物名             | 物量<br>(m3) | 測定場所<br>雰囲気線量率 | 表面線量率          | $\beta \cdot \alpha$<br>汚染の有無 | $\beta + \gamma$<br>線量率 |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| 61  | 2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し<br>関連工事B         | 2号機周辺ヤード                          | 2号構台設置PJグループ        | 2022/1/13       | 土砂(2021SS-10563) | 6          | 0.08 mSv/h     | 0.12 mSv/h     | $\beta$ 有                     | 0.17 mSv/h              |
| 62  | 2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し<br>関連工事B         | 2号機周辺ヤード                          | 2号構台設置PJグループ        | 2022/1/13       | 土砂(2021SS-10170) | 6          | 0.08 mSv/h     | 0.12 mSv/h     | $\beta$ 有                     | 0.17 mSv/h              |
| 63  | 化学分析及び放射能測定業務(2021年度)                | 5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)               | 分析評価グループ            | 2021/12/27      | 紙・ウエス類           | 1          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |
| 64  | 化学分析及び放射能測定業務(2021年度)                | 5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)               | 分析評価グループ            | 2021/12/27      | プラスチック・ポリ・ビニール類  | 4          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |
| 65  | 1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連<br>除却工事(1-4号機側) | 千島海溝津波防潮堤周辺                       | 処理水土木設備設置PJグ<br>ループ | 2022/1/11       | プラスチック・ポリ・ビニール類  | 5          | 40 $\mu$ Sv/h  | 50 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 66  | A排水路PSRモニタリプレイス工事(2021)              | A排水路エリア                           | 保安総括グループ            | 2022/1/7        | コンクリートガラ         | 4          | 0.003 mSv/h    | 0.003 mSv/h    | 無                             |                         |
| 67  | 1F1~4号機他 可燃物・危険物回収委託                 | 3号機 S/B・C/B・T/B(1FL,2F<br>L)・Rw/B | 共用機械設備グループ          | 2022/1/17       | カバーオール           | 0.5        | 0.003 mSv/h    | 0.05 mSv/h     | $\beta$ 有                     | 0.3 mSv/h               |
| 68  | 1F1~4号機他 可燃物・危険物回収委託                 | 3号機 S/B・C/B・T/B(1FL,2F<br>L)・Rw/B | 共用機械設備グループ          | 2022/1/17       | 靴下               | 0.5        | 0.003 mSv/h    | 0.07 mSv/h     | $\beta$ 有                     | 0.4 mSv/h               |
| 69  | 1F1~4号機他 可燃物・危険物回収委託                 | 3号機 S/B・C/B・T/B(1FL,2F<br>L)・Rw/B | 共用機械設備グループ          | 2022/1/17       | プラスチック           | 1.5        | 0.003 mSv/h    | 0.03 mSv/h     | $\beta$ 有                     | 0.15 mSv/h              |
| 70  | 1F1~4号機他 可燃物・危険物回収委託                 | 3号機 S/B・C/B・T/B(1FL,2F<br>L)・Rw/B | 共用機械設備グループ          | 2022/1/17       | ポリ袋              | 1          | 0.003 mSv/h    | 0.1 mSv/h      | $\beta$ 有                     | 0.7 mSv/h               |
| 71  | 1F1~4号機他 可燃物・危険物回収委託                 | 3号機 S/B・C/B・T/B(1FL,2F<br>L)・Rw/B | 共用機械設備グループ          | 2022/1/17       | テープ              | 0.5        | 0.003 mSv/h    | 0.04 mSv/h     | $\beta$ 有                     | 0.2 mSv/h               |
| 72  | 1F1~4号機他 可燃物・危険物回収委託                 | 3号機 S/B・C/B・T/B(1FL,2F<br>L)・Rw/B | 共用機械設備グループ          | 2022/1/17       | ウエス              | 0.5        | 0.003 mSv/h    | 0.05 mSv/h     | $\beta$ 有                     | 0.6 mSv/h               |
| 73  | 1F1~4号機他 可燃物・危険物回収委託                 | 3号機 S/B・C/B・T/B(1FL,2F<br>L)・Rw/B | 共用機械設備グループ          | 2022/1/17       | 紙類               | 0.5        | 0.003 mSv/h    | 0.05 mSv/h     | $\beta$ 有                     | 0.7 mSv/h               |
| 74  | 1F-1~3号機 窒素ガス分離装置本体<br>他点検手入工事       | 非常用PSAエリア                         | PCV関連設備管理PJグ<br>ループ | 2021/12/15      | 金属ガラ(シリンダー弁)     | 0.2        | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |
| 75  | 1F-1~3号機 窒素ガス分離装置本体<br>他点検手入工事       | 非常用PSAエリア                         | PCV関連設備管理PJグ<br>ループ | 2021/12/15      | 不燃物その他(バッテリー)    | 0.05       | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |
| 76  | 1F陸側遮水壁周辺表層対策工事(202<br>1)            | 1~4号機周辺                           | 土木水対策設備グループ         | 2021/12/21      | 木材類              | 2.5        | 25 $\mu$ Sv/h  | 25 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 77  | 1F-1~4号機 G4南エリア他雨水設備<br>設置工事         | H1タンクエリア                          | 貯留設備グループ            | 2022/1/13       | 刈草               | 5          | 0.3 $\mu$ Sv/h | 7 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 78  | 1F メガフロート津波等リスク低減対策工<br>事            | 物揚場                               | 5・6号対応PJグループ        | 2022/1/19       | 不燃その他            | 5          | 3.5 $\mu$ Sv/h | 3.5 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 79  | 2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し<br>関連工事B         | 2号機周辺ヤード                          | 2号構台設置PJグループ        | 2022/1/13       | 土砂(2021FU-00009) | 6          | 0.08 mSv/h     | 0.12 mSv/h     | $\beta$ 有                     | 0.17 mSv/h              |
| 80  | 2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し<br>関連工事B         | 2号機周辺ヤード                          | 2号構台設置PJグループ        | 2022/1/13       | 土砂(2021FU-00019) | 6          | 0.08 mSv/h     | 0.12 mSv/h     | $\beta$ 有                     | 0.17 mSv/h              |

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名                              | 発 生 場 所     | 作 業 主 管 G            | 線量測定<br>年月日(申請) | 保管物名             | 物量<br>(m3) | 測定場所<br>雰囲気線量率 | 表面線量率          | $\beta \cdot \alpha$<br>汚染の有無 | $\beta + \gamma$<br>線量率 |
|-----|--------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| 81  | 2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し<br>関連工事B         | 2号機周辺ヤード    | 2号構台設置PJグループ         | 2022/1/13       | 土砂(2021SS-10571) | 6          | 0.08 mSv/h     | 0.12 mSv/h     | $\beta$ 有                     | 0.17 mSv/h              |
| 82  | 2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し<br>関連工事B         | 2号機周辺ヤード    | 2号構台設置PJグループ         | 2022/1/13       | 土砂(2021NM-00061) | 6          | 0.08 mSv/h     | 0.12 mSv/h     | $\beta$ 有                     | 0.17 mSv/h              |
| 83  | 2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し<br>関連工事B         | 2号機周辺ヤード    | 2号構台設置PJグループ         | 2022/1/13       | 土砂(2021SS-10634) | 6          | 0.08 mSv/h     | 0.12 mSv/h     | $\beta$ 有                     | 0.17 mSv/h              |
| 84  | 1F 2.5m盤排水効率向上工事(その4)                | 2.5m盤エリア    | 土木水対策設備グループ          | 2021/12/21      | アスファルトガラ         | 6          | 0.002 mSv/h    | 0.002 mSv/h    | 無                             |                         |
| 85  | 1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託                    | H1東エリア      | 土木水対策設備グループ          | 2022/1/19       | 可燃物(ブラ、シート)      | 5          | 0.001 mSv/h    | 0.05 mSv/h     | $\beta$ 有                     | 50 mSv/h                |
| 86  | 1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託                    | H1東エリア      | 土木水対策設備グループ          | 2022/1/19       | 不燃物(コンガラ・防災シート)  | 5          | 0.001 mSv/h    | 0.01 mSv/h     | $\beta$ 有                     | 4.5 mSv/h               |
| 87  | 1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託                    | H1東エリア      | 土木水対策設備グループ          | 2022/1/19       | 可燃物その他           | 5          | 0.001 mSv/h    | 0.01 mSv/h     | $\beta$ 有                     | 15 mSv/h                |
| 88  | #1カバー工事(カバー解体工事)                     | 1号建屋北西      | 1号カバー設置PJグループ        | 2022/1/19       | 可燃物その他           | 5          | 0.02 mSv/h     | 0.05 mSv/h     | 無                             |                         |
| 89  | A排水路PSRモニタリブレイス工事(2021)              | A排水路エリア     | 保安総括グループ             | 2022/1/7        | 金属ガラ             | 4          | 0.003 mSv/h    | 0.003 mSv/h    | 無                             |                         |
| 90  | 1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関<br>連除却工事(1～4号機側) | 千島海溝津波防潮堤周辺 | 処理土木設備設置PJグ<br>ループ   | 2022/1/11       | 金属ガラ             | 8          | 40 $\mu$ Sv/h  | 50 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 91  | 【定期点検】水中テレビカメラビデオ装置点検保<br>守          | 共用プール建屋3階   | 5・6号燃料取り出しPJグ<br>ループ | 2022/1/18       | 紙、ウェス            | 0.02       | 5 $\mu$ Sv/h   | 5 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 92  | 【定期点検】水中テレビカメラビデオ装置点検保<br>守          | 共用プール建屋3階   | 5・6号燃料取り出しPJグ<br>ループ | 2022/1/18       | ポリ・ビニール          | 0.02       | 5 $\mu$ Sv/h   | 5 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 93  | 【定期点検】水中テレビカメラビデオ装置点検保<br>守          | 共用プール建屋3階   | 5・6号燃料取り出しPJグ<br>ループ | 2022/1/18       | 綿ロープ             | 0.01       | 5 $\mu$ Sv/h   | 5 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 94  | 【定期点検】水中テレビカメラビデオ装置点検保<br>守          | 共用プール建屋3階   | 5・6号燃料取り出しPJグ<br>ループ | 2022/1/18       | 難燃シート            | 0.2        | 5 $\mu$ Sv/h   | 5 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 95  | 【定期点検】水中テレビカメラビデオ装置点検保<br>守          | 共用プール建屋3階   | 5・6号燃料取り出しPJグ<br>ループ | 2022/1/18       | 難燃テープ            | 0.01       | 5 $\mu$ Sv/h   | 5 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 96  | 大型保管庫第一棟建設工事                         | 土捨て場南造成エリア  | 建築設備建設グループ           | 2022/1/19       | 紙・ウェス類           | 2          | 0.2 $\mu$ Sv/h | 0.2 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 97  | 大型保管庫第一棟建設工事                         | 土捨て場南造成エリア  | 建築設備建設グループ           | 2022/1/19       | 可燃物その他           | 3          | 0.2 $\mu$ Sv/h | 0.2 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 98  | 1F 2.5m盤排水効率向上工事(その4)                | 2.5m盤エリア    | 土木水対策設備グループ          | 2021/12/21      | アスファルトガラ         | 6          | 0.002 mSv/h    | 0.002 mSv/h    | 無                             |                         |
| 99  | 1F陸側遮水壁周辺表層対策工事(202<br>1)            | 1～4号機周辺     | 土木水対策設備グループ          | 2021/12/21      | 木材類              | 2.5        | 25 $\mu$ Sv/h  | 25 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 100 | 1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託                    | H1東エリア      | 土木水対策設備グループ          | 2022/1/19       | 不燃物(コンガラ・防災シート)  | 5          | 0.001 mSv/h    | 0.01 mSv/h     | $\beta$ 有                     | 30 mSv/h                |

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名                            | 発 生 場 所                           | 作 業 主 管 G           | 線量測定<br>年月日(申請) | 保管物名             | 物量<br>(m3) | 測定場所<br>雰囲気線量率 | 表面線量率        | $\beta \cdot \alpha$<br>汚染の有無 | $\beta + \gamma$<br>線量率 |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------|----------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| 101 | 1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託                  | H1東エリア                            | 土木水対策設備グループ         | 2022/1/19       | 不燃物(コンガラ・鉄)      | 5          | 0.001 mSv/h    | 0.01 mSv/h   | $\beta$ 有                     | 20 mSv/h                |
| 102 | 1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託                  | H1東エリア                            | 土木水対策設備グループ         | 2022/1/19       | 不燃物(コンガラ・防災シート)  | 5          | 0.001 mSv/h    | 0.01 mSv/h   | $\beta$ 有                     | 15 mSv/h                |
| 103 | 建物衛生管理他業務                          | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫<br>(GM-19 北東) | 総務グループ              | 2021/12/7       | ビニール             | 4          | 4 $\mu$ Sv/h   | 4 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 104 | 建物衛生管理他業務                          | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫<br>(GM-19 北東) | 総務グループ              | 2021/12/7       | ペットボトル           | 1          | 4 $\mu$ Sv/h   | 4 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 105 | 2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し<br>関連工事B       | 2号機周辺ヤード                          | 2号機台設置PJグループ        | 2022/1/14       | 土砂(2021FU-00017) | 6          | 0.08 mSv/h     | 0.12 mSv/h   | $\beta$ 有                     | 0.17 mSv/h              |
| 106 | 2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し<br>関連工事B       | 2号機周辺ヤード                          | 2号機台設置PJグループ        | 2022/1/14       | 土砂(2021FU-10058) | 6          | 0.08 mSv/h     | 0.12 mSv/h   | $\beta$ 有                     | 0.17 mSv/h              |
| 107 | 1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃<br>棄業務委託(2021) | 雨水タンクヤード                          | 貯留設備グループ            | 2022/1/13       | 耐圧ホース            | 5          | 0.002 mSv/h    | 0.002 mSv/h  | 無                             |                         |
| 108 | 5, 6号機 サブドレン設備中継タンク他設<br>置同関連除却工事  | 5,6号機ヤード                          | 汚染水抑制PJグループ         | 2021/11/10      | 可燃物その他           | 5          | 5 $\mu$ Sv/h   | 5 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 109 | A排水路PSRモニタリプレイス工事(2021)            | A排水路エリア                           | 保安総括グループ            | 2022/1/7        | 金属ガラ             | 4          | 0.003 mSv/h    | 0.003 mSv/h  | 無                             |                         |
| 110 | 1F-3・4 建屋外不明物品片付委託                 | 3・4号機建屋周辺                         | PCV関連設備管理PJグ<br>ループ | 2021/1/6        | 不燃物(金属ガラ)        | 1          | 0.01 mSv/h     | 0.1 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.2 mSv/h               |
| 111 | 1F-3・4 建屋外不明物品片付委託                 | 3・4号機建屋周辺                         | PCV関連設備管理PJグ<br>ループ | 2021/1/6        | 不燃物(コンクリートガラ)    | 0.2        | 0.01 mSv/h     | 0.1 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.2 mSv/h               |
| 112 | 1F-3・4 建屋外不明物品片付委託                 | 3・4号機建屋周辺                         | PCV関連設備管理PJグ<br>ループ | 2021/1/6        | 不燃物(機器類)         | 1.8        | 0.01 mSv/h     | 0.1 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.2 mSv/h               |
| 113 | 1F-3・4 建屋外不明物品片付委託                 | 3・4号機建屋周辺                         | PCV関連設備管理PJグ<br>ループ | 2021/1/6        | 不燃物(保温材)         | 2          | 0.01 mSv/h     | 0.1 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.2 mSv/h               |
| 114 | 1F-3・4 建屋外不明物品片付委託                 | 3・4号機建屋周辺                         | PCV関連設備管理PJグ<br>ループ | 2021/1/6        | 不燃物(その他)         | 1          | 0.01 mSv/h     | 0.1 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.2 mSv/h               |
| 115 | 1F-3・4 建屋外不明物品片付委託                 | 3・4号機建屋周辺                         | PCV関連設備管理PJグ<br>ループ | 2021/1/6        | 可燃物(紙類)          | 1          | 0.01 mSv/h     | 0.2 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.3 mSv/h               |
| 116 | 1F-3・4 建屋外不明物品片付委託                 | 3・4号機建屋周辺                         | PCV関連設備管理PJグ<br>ループ | 2021/1/6        | 可燃物(ビニール類)       | 1          | 0.01 mSv/h     | 0.2 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.3 mSv/h               |
| 117 | 1F-3・4 建屋外不明物品片付委託                 | 3・4号機建屋周辺                         | PCV関連設備管理PJグ<br>ループ | 2021/1/6        | 可燃物(草・木材類)       | 3          | 0.01 mSv/h     | 0.2 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.3 mSv/h               |
| 118 | 1F-3・4 建屋外不明物品片付委託                 | 3・4号機建屋周辺                         | PCV関連設備管理PJグ<br>ループ | 2021/1/6        | 可燃物(その他)         | 1          | 0.01 mSv/h     | 0.2 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.3 mSv/h               |
| 119 | 1F-3・4 建屋外不明物品片付委託                 | 3・4号機建屋周辺                         | PCV関連設備管理PJグ<br>ループ | 2021/1/6        | 可燃物(紙類)          | 1          | 0.01 mSv/h     | 0.2 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.3 mSv/h               |
| 120 | 1F-3・4 建屋外不明物品片付委託                 | 3・4号機建屋周辺                         | PCV関連設備管理PJグ<br>ループ | 2021/1/6        | 可燃物(ビニール類)       | 1          | 0.01 mSv/h     | 0.2 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.3 mSv/h               |

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名                          | 発 生 場 所                           | 作 業 主 管 G       | 線量測定<br>年月日(申請) | 保管物名             | 物量<br>(m3) | 測定場所<br>雰囲気線量率 | 表面線量率         | $\beta \cdot \alpha$<br>汚染の有無 | $\beta + \gamma$<br>線量率 |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|
| 121 | 1F-3・4 建屋外不明物品片付委託               | 3・4号機建屋周辺                         | PCV関連設備管理PJグループ | 2021/1/6        | 可燃物(草・木材類)       | 3          | 0.01 mSv/h     | 0.2 mSv/h     | $\beta$ 有                     | 0.3 mSv/h               |
| 122 | 1F-3・4 建屋外不明物品片付委託               | 3・4号機建屋周辺                         | PCV関連設備管理PJグループ | 2021/1/6        | 可燃物(その他)         | 1          | 0.01 mSv/h     | 0.2 mSv/h     | $\beta$ 有                     | 0.3 mSv/h               |
| 123 | 1F 2.5m盤排水効率向上工事(その4)            | 2.5m盤エリア                          | 土木水対策設備グループ     | 2021/12/21      | アスファルトガラ         | 6          | 0.002 mSv/h    | 0.002 mSv/h   | 無                             |                         |
| 124 | 1F構内放置品片づけ業務委託(2021)             | 増設焼却設備前エリア                        | 敷地環境改善PJグループ    | 2021/11/5       | 土砂類              | 3          | 0.008 mSv/h    | 0.008 mSv/h   | 無                             |                         |
| 125 | 建物衛生管理他業務                        | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫<br>(GM-19 北東) | 総務グループ          | 2021/12/9       | 紙                | 5          | 4 $\mu$ Sv/h   | 4 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 126 | 1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側) | 千島海溝津波防潮堤周辺                       | 処理水土木設備設置PJグループ | 2022/1/11       | 金属ガラ             | 8          | 40 $\mu$ Sv/h  | 50 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 127 | #1カバー工事(カバー解体工事)                 | 1号建屋北西                            | 1号カバー設置PJグループ   | 2022/1/19       | 可燃物その他           | 4          | 0.02 mSv/h     | 0.05 mSv/h    | 無                             |                         |
| 128 | #1カバー工事(カバー解体工事)                 | 1号建屋北西                            | 1号カバー設置PJグループ   | 2022/1/19       | プラスチック・ポリ・ビニール類  | 1          | 0.02 mSv/h     | 0.05 mSv/h    | 無                             |                         |
| 129 | 1F-1～4号機 RO3設備修理工事<br>(2021)     | 1F構内                              | 処理設備グループ        | 2021/12/23      | 保温材              | 5          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h    | 無                             |                         |
| 130 | 5, 6号サブドレン復旧工事                   | 5.6号中継タンク                         | 電気設備建設グループ      | 2022/1/11       | アスファルトガラ         | 4          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h    | 無                             |                         |
| 131 | 1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2021)   | 雨水タンクヤード                          | 貯留設備グループ        | 2022/1/13       | 耐圧ホース            | 5          | 0.002 mSv/h    | 0.002 mSv/h   | 無                             |                         |
| 132 | 5, 6号機 サブドレン設備中継タンク他設置同関連除却工事    | 5,6号機ヤード                          | 汚染水抑制PJグループ     | 2021/11/10      | 可燃物その他           | 5          | 5 $\mu$ Sv/h   | 5 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 133 | A排水路PSRモニタリプレイス工事(2021)          | A排水路エリア                           | 保安総括グループ        | 2022/1/7        | 金属ガラ             | 4          | 0.003 mSv/h    | 0.003 mSv/h   | 無                             |                         |
| 134 | 1F陸側遮水壁周辺表層対策工事(2021)            | 1～4号機周辺                           | 土木水対策設備グループ     | 2021/12/21      | 木材類              | 2.5        | 25 $\mu$ Sv/h  | 25 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 135 | 建物衛生管理他業務                        | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫<br>(GM-19 北東) | 総務グループ          | 2021/12/9       | ビニール             | 4          | 4 $\mu$ Sv/h   | 4 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 136 | 建物衛生管理他業務                        | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫<br>(GM-19 北東) | 総務グループ          | 2021/12/9       | プラスチック           | 1          | 4 $\mu$ Sv/h   | 4 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 137 | 2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B         | 2号機周辺ヤード                          | 2号機台設置PJグループ    | 2022/1/14       | 土砂(2021FU-10059) | 6          | 0.08 mSv/h     | 0.12 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.17 mSv/h              |
| 138 | 2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B         | 2号機周辺ヤード                          | 2号機台設置PJグループ    | 2022/1/14       | 土砂(2021FU-00011) | 6          | 0.08 mSv/h     | 0.12 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.17 mSv/h              |
| 139 | 1F 2.5m盤排水効率向上工事(その4)            | 2.5m盤エリア                          | 土木水対策設備グループ     | 2021/12/21      | アスファルトガラ         | 6          | 0.002 mSv/h    | 0.002 mSv/h   | 無                             |                         |
| 140 | #1カバー工事(カバー解体工事)                 | 1号建屋北西                            | 1号カバー設置PJグループ   | 2022/1/19       | 金属ガラ             | 4.5        | 0.02 mSv/h     | 0.05 mSv/h    | 無                             |                         |

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名                          | 発 生 場 所      | 作 業 主 管 G       | 線量測定<br>年月日(申請) | 保管物名             | 物量<br>(m3) | 測定場所<br>雰囲気線量率 | 表面線量率          | $\beta \cdot \alpha$<br>汚染の有無 | $\beta + \gamma$<br>線量率 |
|-----|----------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| 141 | 1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置              | 増設焼却炉建屋      | 共用機械設備グループ      | 2022/1/12       | プラスチック・ポリ・ビニール類  | 4          | 0.1 $\mu$ Sv/h | 0.1 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 142 | 1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置              | 増設焼却炉建屋      | 共用機械設備グループ      | 2022/1/12       | 可燃物その他           | 1          | 0.1 $\mu$ Sv/h | 0.1 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 143 | 1F日本海湾津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側) | 千島海湾津波防潮堤周辺  | 処理水土木設備設置PJグループ | 2022/1/11       | 金属ガラ             | 8          | 40 $\mu$ Sv/h  | 50 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 144 | 1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置              | 増設焼却炉建屋      | 共用機械設備グループ      | 2022/1/12       | 紙・ウエス類           | 4          | 0.1 $\mu$ Sv/h | 0.1 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 145 | 1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置              | 増設焼却炉建屋      | 共用機械設備グループ      | 2022/1/12       | 塩化ビニール類          | 1          | 0.1 $\mu$ Sv/h | 0.1 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 146 | 1F 2.5m盤排水効率向上工事(その4)            | 2.5m盤エリア     | 土木水対策設備グループ     | 2021/12/21      | アスファルトガラ         | 6          | 0.002 mSv/h    | 0.002 mSv/h    | 無                             |                         |
| 147 | 1F陸側遮水壁周辺表層対策工事(2021)            | 1~4号機周辺      | 土木水対策設備グループ     | 2021/12/21      | プラスチック・ポリ・ビニール類  | 2.1        | 25 $\mu$ Sv/h  | 25 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 148 | 1F陸側遮水壁周辺表層対策工事(2021)            | 1~4号機周辺      | 土木水対策設備グループ     | 2021/12/21      | プラスチック・ポリ・ビニール類  | 2          | 25 $\mu$ Sv/h  | 25 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 149 | 1F陸側遮水壁周辺表層対策工事(2021)            | 1~4号機周辺      | 土木水対策設備グループ     | 2021/12/21      | 可燃物その他           | 0.5        | 25 $\mu$ Sv/h  | 25 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 150 | MPケーブル信頼度向上対策工事(2021)            | 発電所構内        | 保安総括グループ        | 2022/1/18       | 塩化ビニール類          | 0.5        | 0.005 mSv/h    | 0.006 mSv/h    | 無                             |                         |
| 151 | MPケーブル信頼度向上対策工事(2021)            | 発電所構内        | 保安総括グループ        | 2022/1/18       | ケーブル             | 0.3        | 0.005 mSv/h    | 0.006 mSv/h    | 無                             |                         |
| 152 | MPケーブル信頼度向上対策工事(2021)            | 発電所構内        | 保安総括グループ        | 2022/1/18       | 不燃シート            | 0.3        | 0.005 mSv/h    | 0.006 mSv/h    | 無                             |                         |
| 153 | MPケーブル信頼度向上対策工事(2021)            | 発電所構内        | 保安総括グループ        | 2022/1/18       | 金属ガラ             | 2.5        | 0.005 mSv/h    | 0.006 mSv/h    | 無                             |                         |
| 154 | 2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B         | 2号機周辺ヤード     | 2号構台設置PJグループ    | 2022/1/14       | 土砂(2021FU-10057) | 6          | 0.08 mSv/h     | 0.12 mSv/h     | $\beta$ 有                     | 0.17 mSv/h              |
| 155 | 2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B         | 2号機周辺ヤード     | 2号構台設置PJグループ    | 2022/1/14       | 土砂(2021SS-10570) | 6          | 0.08 mSv/h     | 0.12 mSv/h     | $\beta$ 有                     | 0.17 mSv/h              |
| 156 | 大型保管庫第一棟建設工事                     | 土捨て場南造成エリア   | 建築設備建設グループ      | 2022/1/19       | 不燃物その他           | 5          | 0.2 $\mu$ Sv/h | 0.2 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 157 | 1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事          | 5号機 スクリーンヤード | 処理水機械設備設置PJグループ | 2021/10/27      | スクリーン装置          | 5          | 3 $\mu$ Sv/h   | 3 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 158 | 1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2021)   | 雨水タンクヤード     | 貯留設備グループ        | 2022/1/13       | 耐圧ホース            | 5          | 0.002 mSv/h    | 0.002 mSv/h    | 無                             |                         |
| 159 | 5, 6号機 サブドレン設備中継タンク他設置同関連除却工事    | 5,6号機ヤード     | 汚染水抑制PJグループ     | 2021/11/10      | プラスチック・ポリ・ビニール類  | 3          | 5 $\mu$ Sv/h   | 5 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 160 | 5, 6号機 サブドレン設備中継タンク他設置同関連除却工事    | 5,6号機ヤード     | 汚染水抑制PJグループ     | 2021/11/10      | 可燃物その他           | 1          | 5 $\mu$ Sv/h   | 5 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名                          | 発 生 場 所      | 作 業 主 管 G       | 線量測定<br>年月日(申請) | 保管物名             | 物量<br>(m3) | 測定場所<br>雰囲気線量率 | 表面線量率         | $\beta \cdot \alpha$<br>汚染の有無 | $\beta + \gamma$<br>線量率 |
|-----|----------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|
| 161 | 5, 6号機 サブドレン設備中継タンク他設置同関連除却工事    | 5,6号機ヤード     | 汚染水抑制PJグループ     | 2021/11/10      | 紙・ウエス類           | 1          | 5 $\mu$ Sv/h   | 5 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 162 | 1F固体廃棄物貯蔵庫保管ドラム缶等移動・管理業務委託       | 固体廃棄物貯蔵庫     | 固体廃棄物グループ       | 2022/1/11       | 不燃物入りドラム缶        | 5          | 7 $\mu$ Sv/h   | 20 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 163 | 1F 2.5m盤排水効率向上工事(その4)            | 2.5m盤エリア     | 土木水対策設備グループ     | 2021/12/21      | アスファルトガラ         | 6          | 0.002 mSv/h    | 0.002 mSv/h   | 無                             |                         |
| 164 | ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2021)        | 各タンクエリア      | 水処理計画グループ       | 2022/1/17       | 紙                | 0.04       | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h    | 無                             |                         |
| 165 | ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2021)        | 各タンクエリア      | 水処理計画グループ       | 2022/1/17       | ポリ袋              | 0.08       | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h    | 無                             |                         |
| 166 | ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2021)        | 各タンクエリア      | 水処理計画グループ       | 2022/1/17       | ロープ              | 0.04       | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h    | 無                             |                         |
| 167 | ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2021)        | 各タンクエリア      | 水処理計画グループ       | 2022/1/17       | 難燃シート            | 0.02       | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h    | 無                             |                         |
| 168 | ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2021)        | 各タンクエリア      | 水処理計画グループ       | 2022/1/17       | 採水器(透明塩化ビニール製)   | 0.1        | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h    | 無                             |                         |
| 169 | 1F構内放置品片づけ業務委託(2021)             | 増設焼却設備前エリア   | 敷地環境改善PJグループ    | 2022/1/17       | プラ・ポリ類           | 4          | 0.008 mSv/h    | 0.008 mSv/h   | 無                             |                         |
| 170 | 1F構内放置品片づけ業務委託(2021)             | 増設焼却設備前エリア   | 敷地環境改善PJグループ    | 2022/1/17       | ゴム類              | 1          | 0.008 mSv/h    | 0.008 mSv/h   | 無                             |                         |
| 171 | 1F構内放置品片づけ業務委託(2021)             | 増設焼却設備前エリア   | 敷地環境改善PJグループ    | 2022/1/17       | 金属ガレキ            | 9          | 0.008 mSv/h    | 0.008 mSv/h   | 無                             |                         |
| 172 | 2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B         | 2号機周辺ヤード     | 2号構台設置PJグループ    | 2022/1/14       | 土砂(2021SS-10185) | 6          | 0.08 mSv/h     | 0.12 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.17 mSv/h              |
| 173 | 2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B         | 2号機周辺ヤード     | 2号構台設置PJグループ    | 2022/1/14       | 土砂(2021SS-10566) | 6          | 0.08 mSv/h     | 0.12 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.17 mSv/h              |
| 174 | 1F-1~4号機 RO3設備修理工事(2021)         | 1F構内         | 処理設備グループ        | 2021/12/23      | ダンボール            | 3          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h    | 無                             |                         |
| 175 | 1F構内放置品片づけ業務委託(2021)             | 増設焼却設備前エリア   | 敷地環境改善PJグループ    | 2022/1/17       | 可燃物その他           | 1          | 0.008 mSv/h    | 0.008 mSv/h   | 無                             |                         |
| 176 | 1F構内放置品片づけ業務委託(2021)             | 増設焼却設備前エリア   | 敷地環境改善PJグループ    | 2022/1/17       | 紙・ウエス類           | 1          | 0.008 mSv/h    | 0.008 mSv/h   | 無                             |                         |
| 177 | 1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側) | 千島海清津波防潮堤周辺  | 処理土木設備設置PJグループ  | 2022/1/11       | 金属ガラ             | 8          | 40 $\mu$ Sv/h  | 50 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 178 | 1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事          | 5号機 スクリーンヤード | 処理水機械設備設置PJグループ | 2021/10/27      | スクリーン装置          | 5          | 3 $\mu$ Sv/h   | 3 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 179 | 5, 6号機 サブドレン設備中継タンク他設置同関連除却工事    | 5,6号機ヤード     | 汚染水抑制PJグループ     | 2021/11/10      | プラスチック・ポリ・ビニール類  | 5          | 5 $\mu$ Sv/h   | 5 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 180 | 2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B         | 2号機周辺ヤード     | 2号構台設置PJグループ    | 2022/1/14       | 土砂(2021SS-10627) | 6          | 0.08 mSv/h     | 0.12 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.17 mSv/h              |

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名                              | 発 生 場 所                           | 作 業 主 管 G           | 線量測定<br>年月日(申請) | 保管物名             | 物量<br>(m3) | 測定場所<br>雰囲気線量率 | 表面線量率         | $\beta \cdot \alpha$<br>汚染の有無 | $\beta + \gamma$<br>線量率 |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------|----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|
| 181 | 2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し<br>関連工事B         | 2号機周辺ヤード                          | 2号機台設置PJグループ        | 2022/1/14       | 土砂(2021SS-10176) | 6          | 0.08 mSv/h     | 0.12 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.17 mSv/h              |
| 182 | 1F 2.5m盤排水効率向上工事(その4)                | 2.5m盤エリア                          | 土木水対策設備グループ         | 2021/12/21      | アスファルトガラ         | 6          | 0.002 mSv/h    | 0.002 mSv/h   | 無                             |                         |
| 183 | 1F 構外残置物の撤去委託                        | 構外資機材ヤード(2)                       | 固体廃棄物グループ           | 2022/1/12       | ゴム類              | 5          | 0.002 mSv/h    | 0.006 mSv/h   | 無                             |                         |
| 184 | #1カバー工事(カバー解体工事)                     | 1号建屋北西                            | 1号カバー設置PJグループ       | 2022/1/19       | 可燃物その他           | 5          | 0.02 mSv/h     | 0.05 mSv/h    | 無                             |                         |
| 185 | 1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関<br>連除却工事(1-4号機側) | 千島海溝津波防潮堤周辺                       | 処理水土木設備設置PJグ<br>ループ | 2022/1/11       | 金属ガラ             | 8          | 40 $\mu$ Sv/h  | 50 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 186 | 建物衛生管理他業務                            | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫<br>(GM-19 北東) | 総務グループ              | 2022/1/6        | マットレス            | 3          | 4 $\mu$ Sv/h   | 4 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 187 | 建物衛生管理他業務                            | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫<br>(GM-19 北東) | 総務グループ              | 2022/1/6        | 靴類               | 1          | 4 $\mu$ Sv/h   | 4 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 188 | 建物衛生管理他業務                            | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫<br>(GM-19 北東) | 総務グループ              | 2022/1/6        | ゴム類              | 1          | 4 $\mu$ Sv/h   | 4 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 189 | 1F 2.5m盤排水効率向上工事(その4)                | 2.5m盤エリア                          | 土木水対策設備グループ         | 2021/12/21      | アスファルトガラ         | 6          | 0.002 mSv/h    | 0.002 mSv/h   | 無                             |                         |
| 190 | 1F 構内危険物倉庫内ドラム缶性状確認<br>業務委託(2021)    | No.5危険物倉庫                         | 運用支援グループ            | 2022/1/18       | 紙・ウエス類           | 1          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h    | 無                             |                         |
| 191 | 1F 構内危険物倉庫内ドラム缶性状確認<br>業務委託(2021)    | No.5危険物倉庫                         | 運用支援グループ            | 2022/1/18       | 可燃物その他           | 1          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h    | 無                             |                         |
| 192 | 1F 構内危険物倉庫内ドラム缶性状確認<br>業務委託(2021)    | No.5危険物倉庫                         | 運用支援グループ            | 2022/1/18       | プラスチック・ポリ・ビニール類  | 1          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h    | 無                             |                         |
| 193 | MPケーブル信頼度向上対策工事(2021)                | 発電所構内                             | 保安総括グループ            | 2022/1/18       | 紙類               | 0.5        | 0.005 mSv/h    | 0.009 mSv/h   | 無                             |                         |
| 194 | MPケーブル信頼度向上対策工事(2021)                | 発電所構内                             | 保安総括グループ            | 2022/1/18       | プラスチック           | 1          | 0.005 mSv/h    | 0.006 mSv/h   | 無                             |                         |
| 195 | MPケーブル信頼度向上対策工事(2021)                | 発電所構内                             | 保安総括グループ            | 2022/1/18       | 可燃物その他           | 0.5        | 0.005 mSv/h    | 0.006 mSv/h   | 無                             |                         |
| 196 | MPケーブル信頼度向上対策工事(2021)                | 発電所構内                             | 保安総括グループ            | 2022/1/18       | グリーントラフ          | 0.5        | 0.005 mSv/h    | 0.006 mSv/h   | 無                             |                         |
| 197 | MPケーブル信頼度向上対策工事(2021)                | 発電所構内                             | 保安総括グループ            | 2022/1/18       | エフレックス           | 0.5        | 0.005 mSv/h    | 0.006 mSv/h   | 無                             |                         |
| 198 | 2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し<br>関連工事B         | 2号機周辺ヤード                          | 2号機台設置PJグループ        | 2022/1/14       | 土砂(2021SS-10175) | 6          | 0.08 mSv/h     | 0.12 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.17 mSv/h              |
| 199 | 2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し<br>関連工事B         | 2号機周辺ヤード                          | 2号機台設置PJグループ        | 2022/1/14       | 土砂(2021SS-10174) | 6          | 0.08 mSv/h     | 0.12 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.17 mSv/h              |
| 200 | 1F フランジタンク除染・保管委託                    | 大型機器点検建屋                          | 運用支援グループ            | 2022/1/6        | 不燃物その他           | 5          | 0.002 mSv/h    | 0.05 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 1.5 mSv/h               |