

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F TP8. 5m盤フェーシング工事(2021)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/21	アスファルトガラ	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
2	1F構外残置物の撤去委託(2021年度)	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2022/1/6	木材類	5	0.002 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
3	1F 構内排水路清掃業務委託	#56 西側 法面	土木基盤設備グループ	2021/1/19	土砂類(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
4	1F 構内危険物倉庫内ドラム缶性状確認業務委託(2021)	No.5危険物倉庫	運用支援グループ	2022/1/31	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
5	1F 構内危険物倉庫内ドラム缶性状確認業務委託(2021)	No.5危険物倉庫	運用支援グループ	2022/1/31	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
6	1F 構内危険物倉庫内ドラム缶性状確認業務委託(2021)	No.5危険物倉庫	運用支援グループ	2022/1/31	可燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
7	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/1	可燃物(ウエス、プラ)	5	0.001 mSv/h	0.008 mSv/h	β 有	6 mSv/h
8	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/1	不燃物(コンガラ、土)	5	0.001 mSv/h	0.007 mSv/h	β 有	10 mSv/h
9	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/1	不燃物(鉄、コンガラ)	5	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	45 mSv/h
10	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/1/11	金属ガラ	10	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
11	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機 原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2022/1/27	ホース類	1	0.003 mSv/h	0.2 mSv/h	無	
12	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機 原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2022/1/27	紙・ウエス類	1	0.003 mSv/h	0.1 mSv/h	無	
13	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/1/26	紙・ウエス類	2	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
14	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/1/26	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
15	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/1/26	可燃物その他	1	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
16	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/18	土砂(2021SS-10619)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
17	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/18	土砂(2021SS-10460)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
18	1F TP8. 5m盤フェーシング工事(2021)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/21	アスファルトガラ	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
19	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2021)	G6 / H1 タンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/20	金属ガラ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
20	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2021)	G6 / H1 タンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/20	保温材(エアロフレックス)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F-1~4号機 タンクヤード可燃物除去 業務委託(2022)	Kタンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/28	木材	1	0.3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
22	1F-1~4号機 タンクヤード可燃物除去 業務委託(2022)	Kタンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/28	可燃物その他	1	0.3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
23	1F-1~4号機 タンクヤード可燃物除去 業務委託(2022)	Kタンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/28	プラスチック類	0.5	0.3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
24	1F-1~4号機 タンクヤード可燃物除去 業務委託(2022)	Kタンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/28	ホース類	0.5	0.3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
25	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/1/29	木材類	5	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
26	1F 構内排水路清掃業務委託	#56 西側 法面	土木基盤設備グループ	2021/1/19	土砂類(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
27	1F 5・6G 66kV双葉線 VCT新設	5,6号開閉所	電気設備建設グループ	2022/1/31	架線屑	2	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
28	5, 6T 滞留水貯留タンク点検修理工事	1F構内 Fタンクエリア ABタンク近傍	1~6号機械設備グループ	2022/1/13	紙・ウエス	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
29	5, 6T 滞留水貯留タンク点検修理工事	1F構内 Fタンクエリア ABタンク近傍	1~6号機械設備グループ	2022/1/13	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
30	5, 6T 滞留水貯留タンク点検修理工事	1F構内 Fタンクエリア ABタンク近傍	1~6号機械設備グループ	2022/1/13	可燃物その他	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
31	5, 6T 滞留水貯留タンク点検修理工事	1F構内 Fタンクエリア ABタンク近傍	1~6号機械設備グループ	2022/1/13	難燃シート類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
32	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2,3号機西側	電気設備建設グループ	2022/1/24	金属ガラ	4	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
33	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2,3号機西側	電気設備建設グループ	2022/1/24	機器類・制御盤	0.1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
34	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2,3号機西側	電気設備建設グループ	2022/1/24	ケーブル	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
35	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/1/18	ビニール	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
36	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/1/18	紙	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
37	1F固体廃棄物貯蔵庫保管ドラム缶等移動・ 管理業務委託	固体廃棄物貯蔵庫	固体廃棄物グループ	2022/1/19	不燃物入りドラム缶	5	9 μ Sv/h	40 μ Sv/h	無	
38	地下水ドレン清掃業務委託(2021年度)	33. 5m盤エリア	土木水対策技術グループ	2022/1/26	アスファルトガラ	7	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
39	1F 1~4号機 G4南エリア周辺整備工事	G4南エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/31	コンクリートガラ	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
40	1F 1~4号機 G4南エリア周辺整備工事	G4南エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/31	アスファルトガラ	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F TP8. 5m盤フェーシング工事(2021)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/21	アスファルトガラ	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
42	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2021)	H1 タンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/20	保温材(エアロフレックス)	10	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
43	1F-1～4号機 SPT法面部配管除却工事	SPT建屋近傍周辺	処理設備グループ	2022/1/28	トラフ	5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
44	窒素封入設備JPライン他計器伝送設備設置工事	1号機T/B建屋 大物搬入口近傍	燃料計装設備グループ	2022/1/27	紙・段ボール	0.1	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
45	窒素封入設備JPライン他計器伝送設備設置工事	1号機T/B建屋 大物搬入口近傍	燃料計装設備グループ	2022/1/27	計器類	0.3	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
46	窒素封入設備JPライン他計器伝送設備設置工事	1号機T/B建屋 大物搬入口近傍	燃料計装設備グループ	2022/1/27	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.02	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
47	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2021)	Kタンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/28	パイプ、金属ガラ	1	0.3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
48	1F-1～4号機 G5エリアタンク雨水移送設備移設工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/27	金属ガラ	4	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
49	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2022/1/26	扉本体(スチール、アルミ)	1.3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
50	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2022/1/26	スチール柵板、支柱	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
51	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2022/1/26	局所排風機 活性炭フィルタ	0.7	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
52	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理土木設備設置PJグループ	2022/1/11	金属ガラ	10	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
53	1F2 PCV内部調査(A3)	旧事務本館北側駐車場	PCV内部調査PJグループ	2022/1/6	紙・ウエス	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
54	1F2 PCV内部調査(A3)	旧事務本館北側駐車場	PCV内部調査PJグループ	2022/1/6	ビニール類	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
55	1F2 PCV内部調査(A3)	旧事務本館北側駐車場	PCV内部調査PJグループ	2022/1/6	木材	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
56	1F2 PCV内部調査(A3)	旧事務本館北側駐車場	PCV内部調査PJグループ	2022/1/6	可燃物その他	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
57	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/1/11	ビニール	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
58	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/1/11	ペットボトル	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
59	1F 構内排水路清掃業務委託	#56 西側 法面	土木基盤設備グループ	2021/1/19	土砂類(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
60	1F-1～4号機 SPT法面部配管除却工事	SPT建屋近傍周辺	処理設備グループ	2022/1/28	金属ガラ	4.5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F-1~4号機 SPT法面部配管除却工事	SPT建屋近傍周辺	処理設備グループ	2022/1/28	不燃物その他	0.5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
62	1F-冷却設備他計装品定例点検工事(その2)	3, 4号機中央制御室 4号R/B	燃料計装設備グループ	2022/1/5	計器(電子機器他)	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
63	1F-冷却設備他計装品定例点検工事(その2)	3, 4号機中央制御室 4号R/B	燃料計装設備グループ	2022/1/5	紙、ウェス	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
64	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/1/11	紙	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
65	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/1/11	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
66	1F NO.3深井戸揚水管補修工事	3号深井戸	土木基盤設備グループ	2022/1/21	機器類・制御盤類	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
67	1F NO.3深井戸揚水管補修工事	3号深井戸	土木基盤設備グループ	2022/1/21	金属ガラ	0.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
68	1F NO.3深井戸揚水管補修工事	3号深井戸	土木基盤設備グループ	2022/1/21	塩化ビニール類	0.4	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
69	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機廃棄物処理建屋	1~6号機械設備グループ	2022/1/27	不燃物その他	1	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
70	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機廃棄物処理建屋	1~6号機械設備グループ	2022/1/27	金属ガラ	1	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
71	1F構外残置物の撤去委託(2021年度)	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2022/1/27	不燃物その他	1	0.002 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
72	1F構外残置物の撤去委託(2021年度)	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2022/1/27	金属ガラ	4	0.002 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
73	1F 構内排水路清掃業務委託	#56 西側 法面	土木基盤設備グループ	2021/1/19	土砂類(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
74	1F 1~4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/1	可燃物(木、シート)	5	0.001 mSv/h	0.008 mSv/h	β 有	13 mSv/h
75	1F 1~4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/1	可燃物(木、シート)	5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
76	1F 1~4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/1	不燃物(土、コンガラ)	5	0.001 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	13 mSv/h
77	1F TP8. 5m盤フェーシング工事(2021)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/25	木材類	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
78	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1~4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/1/11	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
79	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1~4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/1/11	可燃物その他	2	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
80	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/1/29	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/1/29	可燃物その他	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
82	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/1/18	土砂(2021SS-10447)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
83	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/1/18	土砂(2021SS-10457)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
84	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃 棄業務委託(2021)	Kタンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/28	紙	5	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
85	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/1/13	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
86	1F 構内排水路清掃業務委託	#56 西側 法面	土木基盤設備グループ	2021/1/19	土砂類(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
87	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/1	不燃物(土、コンガラ)	5	0.001 mSv/h	0.025 mSv/h	β 有	20 mSv/h
88	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/1	不燃物(土、コンガラ)	5	0.001 mSv/h	0.008 mSv/h	β 有	15 mSv/h
89	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/1	不燃物(コンガラ)	5	0.001 mSv/h	0.007 mSv/h	β 有	17 mSv/h
90	1～4号機建屋接続トレンチほか閉塞工事	1～4号機周辺	土木水対策技術グループ	2022/1/17	土砂類	5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
91	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	2,3号機西側	電気設備建設グループ	2022/1/24	ケーブル	1.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
92	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	2,3号機西側	電気設備建設グループ	2022/1/24	ホース類	2.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
93	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/1/13	紙	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
94	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/1/13	わりばし	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
95	1F固体廃棄物貯蔵庫保管ドラム缶等移動・ 管理業務委託	固体廃棄物貯蔵庫	固体廃棄物グループ	2022/1/19	不燃物入りドラム缶	5	9 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
96	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/1/18	土砂(2021SS-10614)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
97	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/1/18	土砂(2021SS-10452)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
98	5R RCW系弁点検手入工事(2021年)	5号機 T/B 1FL	1～6号機械設備グループ	2022/1/14	ポリ袋	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
99	5R RCW系弁点検手入工事(2021年)	5号機 T/B 1FL	1～6号機械設備グループ	2022/1/14	紙・ウエス類	0.4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
100	5R RCW系弁点検手入工事(2021年)	5号機 T/B 1FL	1～6号機械設備グループ	2022/1/14	不燃物その他	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	5R RCW系弁点検手入工事(2021年)	5号機 T/B 1FL	1～6号機械設備グループ	2022/1/14	可燃物その他	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
102	1F-1～4号機 SPT法面部配管除却工事	SPT建屋近傍周辺	処理設備グループ	2022/1/28	トラフ	5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
103	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	Kタンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/28	伐採木	2	0.3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
104	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/1/26	不燃物その他	5	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
105	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/1/29	金属ガラ	3	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
106	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/1/29	塩ビ管	0.1	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
107	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/1/29	不燃物その他(不燃シート等)	1	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
108	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/1/29	焼却灰(コールド試験)	5	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
109	1F 構内排水路清掃業務委託	#56 西側 法面	土木基盤設備グループ	2021/1/19	土砂類(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
110	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機 T/B 1FL	1～6号機械設備グループ	2022/1/14	保温材	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
111	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機 T/B 1FL	1～6号機械設備グループ	2022/1/14	金属ガラ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
112	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/1/11	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
113	1F2 PCV内部調査(A3)	旧事務本館北側駐車場	PCV内部調査PJグループ	2022/1/25	木材	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
114	1F2 PCV内部調査(A3)	旧事務本館北側駐車場	PCV内部調査PJグループ	2022/1/25	可燃物その他	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
115	1F2 PCV内部調査(A3)	旧事務本館北側駐車場	PCV内部調査PJグループ	2022/1/25	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
116	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/18	土砂(2021SS-10446)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
117	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/18	土砂(2021SS-10186)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
118	1～4号機建屋接続トレンチほか閉塞工事	1～4号機周辺	土木水対策技術グループ	2022/1/17	土砂類	5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
119	1F-1～4号機 SPT法面部配管除却工事	SPT建屋近傍周辺	処理設備グループ	2022/1/28	金属ガラ	4.5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
120	1F-1～4号機 SPT法面部配管除却工事	SPT建屋近傍周辺	処理設備グループ	2022/1/28	不燃物その他	0.5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F2 PCV内部調査(A3)	旧事務本館北側駐車場	PCV内部調査PJグループ	2022/1/25	不燃シート	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
122	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/1/13	テープ類	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
123	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/1/13	プラスチック	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
124	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/1/13	ビニール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
125	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/1/13	ペットボトル	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
126	1F 構内排水路清掃業務委託	#56 西側 法面	土木基盤設備グループ	2021/1/19	土砂類(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
127	1F-1~4号機 建屋滞留水移送設備屋 根設置工事	1F構内	地下水対策設備グループ	2022/2/1	紙類	1	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
128	1F-1~4号機 建屋滞留水移送設備屋 根設置工事	1F構内	地下水対策設備グループ	2022/2/1	金属類	1	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
129	1F-1~4号機 建屋滞留水移送設備屋 根設置工事	1F構内	地下水対策設備グループ	2022/2/1	ホース類	1	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
130	1F 構内排水路清掃業務委託	#56 西側 法面	土木基盤設備グループ	2021/1/19	土砂類(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
131	1F構外残置物の撤去委託(2021年度)	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2022/1/20	土砂類	3	0.002 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.45 mSv/h
132	1F構外残置物の撤去委託(2021年度)	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2022/1/20	金属ガラ	2	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
133	1F TP8. 5m盤フェーシング工事(202 1)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/25	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
134	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関 連除却工事(1-4号機側)	千島海清津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグ ループ	2022/1/11	金属ガラ	10	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
135	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/1/26	コンクリートガラ	3	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
136	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/1/17	ゴム類	0.5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
137	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/1/17	木材	3	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
138	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/1/17	ホース(カナフレックス)	0.5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
139	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/1/17	塩化ビニール類	0.5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
140	1F 構内排水路清掃業務委託	#56 西側 法面	土木基盤設備グループ	2021/1/19	土砂類(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/1/25	ビニール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
142	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/1/25	ペットボトル	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
143	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/1/18	土砂(2021SS-10097)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
144	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/1/18	土砂(2021SS-10159)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
145	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化 工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/1/21	紙類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
146	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化 工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/1/21	ポリ・ビニール類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
147	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化 工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/1/21	PP袋、テープ類	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
148	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化 工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/1/21	PE管	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
149	1～4号機建屋接続トレンチほか閉塞工事	1～4号機周辺	土木水対策技術グループ	2022/1/17	土砂類	5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
150	5W タンク点検手入工事(R3)	5号機 RW/B BFL	共用機械設備グループ	2022/1/21	コンクリートガラ	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
151	1F固体廃棄物貯蔵庫保管ドラム缶等移動・ 管理業務委託	固体廃棄物貯蔵庫	固体廃棄物グループ	2022/1/24	不燃物入りドラム缶	5	10 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
152	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/1/29	ゴムシート	0.2	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
153	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/1/29	難燃シート	0.5	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
154	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/1/29	難燃物その他	0.5	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
155	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/1/25	ダンボール	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
156	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/1/25	紙	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
157	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃 棄業務委託(2021)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/1/25	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
158	1F-1～4号機 SPT法面部配管除却工 事	SPT建屋近傍周辺	処理設備グループ	2022/1/28	トラフ	5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
159	1F 構内排水路清掃業務委託	#56 西側 法面	土木基盤設備グループ	2021/1/19	土砂類(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
160	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/1/18	土砂(2021SS-10425)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/18	土砂(2021SS-10613)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
162	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化 工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/1/21	保温材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
163	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化 工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/1/21	板金材、サポート材、番線	2.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
164	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化 工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/1/21	不燃シート	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
165	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化 工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/1/21	塩ビ管	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
166	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関 連除却工事(1～4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグ ループ	2022/1/11	金属ガラ	10	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
167	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/1/29	紙・ウエス類	0.3	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
168	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/1/29	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
169	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/1/29	木材	0.2	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
170	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/1/29	トンパック	3	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
171	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/1/29	可燃物その他	0.5	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
172	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/1/29	トンパック	5	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
173	1～4号機建屋接続トレンチほか閉塞工事	1～4号機周辺	土木水対策技術グループ	2022/1/17	土砂類	5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
174	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	3号機他 S/B・C/B・T/B(1FL2 FL)・Rw/B	共用機械設備グループ	2022/2/24	フードマスク	0.5	0.003 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.12 mSv/h
175	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	3号機他 S/B・C/B・T/B(1FL2 FL)・Rw/B	共用機械設備グループ	2022/2/24	バッテリーケース	0.15	0.003 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
176	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	3号機他 S/B・C/B・T/B(1FL2 FL)・Rw/B	共用機械設備グループ	2022/2/24	プラスチック	0.05	0.003 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	1.7 mSv/h
177	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	3号機他 S/B・C/B・T/B(1FL2 FL)・Rw/B	共用機械設備グループ	2022/2/24	ポリ	0.1	0.003 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	3 mSv/h
178	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	3号機他 S/B・C/B・T/B(1FL2 FL)・Rw/B	共用機械設備グループ	2022/2/24	ウエス	0.05	0.003 mSv/h	0.27 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h
179	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	3号機他 S/B・C/B・T/B(1FL2 FL)・Rw/B	共用機械設備グループ	2022/2/24	紙	0.05	0.003 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h
180	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	3号機他 S/B・C/B・T/B(1FL2 FL)・Rw/B	共用機械設備グループ	2022/2/24	可燃物その他(草手)	0.05	0.003 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	2 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2021)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/1/25	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
182	1F-1～4号機 SPT法面部配管除却工事	SPT建屋近傍周辺	処理設備グループ	2022/1/28	金属ガラ	4.5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
183	1F-1～4号機 SPT法面部配管除却工事	SPT建屋近傍周辺	処理設備グループ	2022/1/28	不燃物その他	0.5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
184	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/1/26	コンクリートガラ	3	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
185	1F 構内排水路清掃業務委託	#56 西側 法面	土木基盤設備グループ	2021/1/19	土砂類(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
186	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/1/25	プラスチック	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
187	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/1/25	ビニール	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
188	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/1/25	紙・ウエス類	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
189	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/19	土砂(2021SS-10455)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
190	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/19	土砂(2021SS-10454)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
191	1F-1-4号機 G4南エリアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/1/6	紙・ウエス類	1.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
192	1F-1-4号機 G4南エリアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/1/6	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
193	1F-1-4号機 G4南エリアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/1/6	可燃物その他	2	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
194	1F 構内排水路清掃業務委託	#56 西側 法面	土木基盤設備グループ	2021/1/19	土砂類(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
195	1F構外残置物の撤去委託(2021年度)	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2021/12/14	金属ガラ	2	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
196	1F構外残置物の撤去委託(2021年度)	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2021/12/14	不燃物その他	2	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
197	1F構外残置物の撤去委託(2021年度)	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2021/12/14	ホース類	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
198	1F構外残置物の撤去委託(2021年度)	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2021/12/14	可燃物その他	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
199	1F TP8. 5m盤フェーシング工事(2021)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/25	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
200	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理土木設備設置PJグループ	2022/1/11	金属ガラ	10	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	