















【 免震重要棟 ／ 事務本館 】

局所排風機 維持確認結果（2022年4月）

| No. | 設置場所 | | 製造 | 確認結果 | | | | | | | | | | フィルタ清掃、交換実績 | | | 備 考 | |
|-----|-------------------|---------------|---|----------------------------|--|-------|----|--|---------------|----|-------------|---------------|----|--------------|--------------|------|---|-------|
| | 建屋 | エリア | | 外観／異音 ／異臭 (○or×) | ①線量当量率 [μ Sv/h] 【基準】:at 1mの線量当量率でBG×2倍 (○or×) | | | ②フィルタ差圧 (○or×) 【基準】: 製プレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上 製プレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上 | | | | | | 清掃実績 (日付) | フィルタ交換実績(日付) | | | |
| | | | | | BG | at 1m | 判定 | 清掃前 | | | 清掃後 | | | | 【基準】:①or② | | | |
| | | | | | | | | 指示値 (プレ) | 指示値 (HEPA) | 判定 | 指示値 (プレ) | 指示値 (HEPA) | 判定 | | プレ | HEPA | | チャコール |
| 1 | 免震重要棟前 プレハブ休憩所 | 第4工区 空調室 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 切替停止(2022/4/13)  | |
| 2 | 免震重要棟前 プレハブ休憩所 | 第4工区 空調室 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 差圧高 停止中(2020/11/19) | |
| 3 | 免震重要棟前 プレハブ休憩所 | 第4工区 空調室 | | ○ | 5.5 | 8.0 | ○ | 300 | 200 | ○ | — | — | — | — | — | — | 切替運転(2022/4/13) | |
| 4 | 免震重要棟前 プレハブ休憩所 | 第4工区 空調室 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 差圧高 停止中(2022/3/11) | |
| 5 | 免震重要棟前 プレハブ休憩所 | 第3工区 空調室 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 切替停止(2022/4/13)  | |
| 6 | 免震重要棟前 プレハブ休憩所 | 第3工区 空調室 | | ○ | 5.0 | 7.0 | ○ | 400 | 200 | ○ | — | — | — | — | — | — | 切替運転(2022/4/13) | |
| 7 | 免震重要棟前 プレハブ休憩所 | 第3工区 空調室 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 停止中(2021/8/10) | |
| 8 | 免震重要棟前 プレハブ休憩所 | 第3工区 空調室 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 停止中(2021/12/16) | |
| 9 | 免震重要棟前 プレハブ休憩所 | 第1工区 空調室 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 差圧高 停止中(2022/3/11) | |
| 10 | 免震重要棟前 プレハブ休憩所 | 第1工区 空調室 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 切替停止(2022/4/13)  | |
| 11 | 免震重要棟前 プレハブ休憩所 | 第1工区 空調室 | | ○ | 6.5 | 8.0 | ○ | 200 | 100 | ○ | — | — | — | — | — | — | 切替運転(2022/4/13) | |
| 12 | 免震重要棟前 プレハブ休憩所 | 第1工区 空調室 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 差圧高 停止中(2018/9/13) | |
| 13 | 免震重要棟前 プレハブ休憩所 | 第4工区 休憩エリア |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 停止中(2014/2/19) (緊急時起動用) | |
| 14 | 免震重要棟前 プレハブ休憩所 | 第4工区 休憩エリア |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 停止中(2015/2/3) | |
| 15 | 免震重要棟前 プレハブ休憩所 | 第4工区 休憩エリア | | ○ | 2.4 | 4.0 | ○ | 110 | 300 | ○ | — | — | — | — | — | — | (2022/4/13) | |

【 免震重要棟 ／ 事務本館 】

局所排風機 維持確認結果（2022年4月）

[illegible]

【1/2号機 サービス建屋 1階】

局所排風機 維持確認結果（2022年4月）

[illegible]

| No. | 設置場所 | | 製造 | 確認結果 | | | | | | | | | | フィルタ清掃、交換実績 | | | | 備 考 |
|-----|----------|-------|-------------|----------------------------|---|-------|----|--|---------------|----|-------------|---------------|----|--------------|--------------|------|-------|--|
| | 建屋 | エリア | | 外観／異音 ／異臭 (○or×) | ①線量当量率 [μ Sv/h] 【基準】: at 1mの線量当量率でBG×2倍 (○or×) | | | ②フィルタ差圧 (○or×) 【基準】: 製プレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上 製プレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上 | | | | | | 清掃実績 (日付) | フィルタ交換実績(日付) | | | |
| | | | | | | | | 清掃前 | | | 清掃後 | | | | 【基準】:①or② | | | |
| | | | | | BG | at 1m | 判定 | 指示値 (プレ) | 指示値 (HEPA) | 判定 | 指示値 (プレ) | 指示値 (HEPA) | 判定 | | プレ | HEPA | チャコール | |
| 1 | 1,2号 S/B | 2FL | <div></div> | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 休止中 |
| 2 | 1,2号 S/B | 2FL | <div></div> | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 休止中 |
| 3 | 1,2号 S/B | 休憩エリア | <div></div> | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ※停止中(2022/1/5) |
| 4 | 1,2号 S/B | 休憩エリア | | ○ | 2.1 | 2.0 | ○ | 10 | 110 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | (2022/4/9) |
| 5 | 1,2号 S/B | 休憩エリア | | ○ | 2.3 | 2.2 | ○ | 50 | 100 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | 切替運転(2022/4/9) |
| 6 | 1,2号 S/B | 休憩エリア | <div></div> | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 切替停止(2022/4/9) <div></div> |
| 7 | 1,2号 S/B | 休憩エリア | <div></div> | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 停止中 |
| 8 | 1,2号 S/B | 休憩エリア | | ○ | 1.8 | 1.8 | ○ | 20 | 180 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | (2022/4/9) |
| 9 | 1,2号 S/B | 休憩エリア | | ○ | 1.7 | 1.7 | ○ | 350 | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | 喫煙室内換気用につきチャコールフィルタの接続が無い ためHEPAフィルター・チャコールフィルタ間の差圧表示なし (2022/4/9) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No.3 ※ 1/5寒さ対策の為停止

| No. | 設置場所 | | 製造 | 確認結果 | | | | | | | | | | フィルタ清掃、交換実績 | | | 備 考 | |
|-----|----------|-------|----|----------------------------|---|-------|----|--|---------------|----|-------------|---------------|----|--------------|---------------------------|---|-----|-------------------------------|
| | 建屋 | エリア | | 外観／異音 ／異臭 (○or×) | ①線量当量率 [μ Sv/h] 【基準】: at 1mの線量当量率でBG×2倍 (○or×) | | | ②フィルタ差圧 (○or×) 【基準】: 製プレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上 製プレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上 | | | | | | 清掃実績 (日付) | フィルタ交換実績(日付) 【基準】:①or② | | | |
| | | | | | BG | at 1m | 判定 | 清掃前 | | | 清掃後 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 指示値 (プレ) | 指示値 (HEPA) | 判定 | 指示値 (プレ) | 指示値 (HEPA) | 判定 | | | | | |
| 1 | 3.4号 S/B | 3FL | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 休止中 |
| 2 | 3.4号 S/B | 3FL | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 休止中 |
| 3 | 3.4号 S/B | 3FL | | ○ | 15.0 | 15.0 | ○ | 220 | 570 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ※再運転(2022/4/9) |
| 4 | 3.4号 S/B | 3FL | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 休止中 |
| 5 | 3.4号 S/B | 3FL | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 休止中 |
| 6 | 3.4号 S/B | 休憩エリア | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 切替停止(2022/4/9) <div></div> |
| 7 | 3.4号 S/B | 休憩エリア | | ○ | 4.5 | 4.5 | ○ | 190 | 240 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | 切替運転(2022/4/9) |
| 8 | 3.4号 S/B | 休憩エリア | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 切替停止(2022/4/9) <div></div> |
| 9 | 3.4号 S/B | 休憩エリア | | ○ | 4.0 | 4.0 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 室外へ排気のための差圧表示なし (2022/4/9) |
| 10 | 3.4号 S/B | 休憩エリア | | ○ | 5.0 | 5.0 | ○ | 180 | 250 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | 切替運転(2022/4/9) |
| 11 | 3.4号 S/B | 休憩エリア | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 切替停止(2022/4/9) <div></div> |
| 12 | 3.4号 S/B | 休憩エリア | | ○ | 6.5 | 6.5 | ○ | 140 | 260 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | 切替運転(2022/4/9) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※排気ダクト修理終了の為、運転再開

【裝備交換所】

局所排風機 維持確認結果（2022年4月）

[illegible]

【常設給水所】

局所排風機 維持確認結果 (2022年4月)

[illegible]

【工作建屋】

局所排風機 維持確認結果（2022年4月）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

局所排風機 維持確認記録(2022年4月)

[illegible]

【企業棟休憩所A棟】

局所排風機 維持確認記録(2022年4月)

[illegible]

【 登録センター休憩所・土捨て場休憩所 】

局所排風機 維持確認記録（2022年4月）

| No. | 設置場所 | | 製造 | 確認結果 | | | | | | | | | | フィルタ清掃、交換実績 | | | | 備 考 |
|-----|-----------|--------------|----|----------------------------|--|-------|----|--|---------------|----|-------------|---------------|----|--------------|---------------------------|------|-------|---------------------|
| | 建屋 | エリア | | 外観／異音 ／異臭 (○or×) | ①線量当量率 [μ Sv/h] 【基準】:at 1mの線量当量率でBG×2倍 (○or×) | | | ②フィルタ差圧 (○or×) 【基準】: 製プレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上 製プレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上 | | | | | | 清掃実績 (日付) | フィルタ交換実績(日付) 【基準】:①or② | | | |
| | | | | | BG | at 1m | 判定 | 清掃前 | | | 清掃後 | | | | プレ | HEPA | チャコール | |
| | | | | | | | | 指示値 (プレ) | 指示値 (HEPA) | 判定 | 指示値 (プレ) | 指示値 (HEPA) | 判定 | | | | | |
| 1 | 登録センター休憩所 | 装備配備エリア | | ○ | 0.5 | 0.5 | ○ | 440 | 180 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 登録センター休憩所 | マスク着脱エリア | | ○ | 0.6 | 0.5 | ○ | 250 | 150 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 登録センター休憩所 | マスク着脱エリア | | ○ | 0.6 | 0.6 | ○ | 220 | 180 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 登録センター休憩所 | マスク着脱エリア | | ○ | 0.6 | 0.6 | ○ | 250 | 100 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 登録センター休憩所 | 装備配備エリア | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 故障の為停止中 マスク脱衣エリア仮置き |
| 6 | 登録センター休憩所 | スクリーニングエリア | | ○ | 0.6 | 0.6 | ○ | 250 | 200 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 登録センター休憩所 | 共用エリア | | ○ | 0.5 | 0.5 | ○ | 410 | 200 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 登録センター休憩所 | 喫煙室 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 撤去済み |
| 9 | 登録センター休憩所 | 共用エリア | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 撤去済み |
| 10 | 登録センター休憩所 | 共用エリア | | ○ | 0.4 | 0.4 | ○ | 250 | 150 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | 登録センター休憩所 | 共用エリア | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 停止中 |
| 12 | 登録センター休憩所 | 出入管理員休憩所 | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 停止中 |
| 13 | 登録センター休憩所 | 2階 共用エリア | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 地震の為、測定不可 |
| 14 | 登録センター休憩所 | 2階 共用エリア | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 地震の為、測定不可 |
| 15 | 登録センター休憩所 | 2階 共用エリア | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 停止中 |
| 16 | 土捨て場休憩所 | 靴・ヘルメット配備エリア | | ○ | 0.3 | 0.3 | ○ | 250 | 200 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |