22-CDC-076-01

放射線管理記録

承認	確認	作成
[redacted]	[redacted]	[redacted]

(1／1)

作業件名	210999 1F-2号機燃料取出し用南側構台設置工事		測定項目	□ γ　■ スミア　□ ダスト
測定場所	免震棟駐車場西エリア(グリッドNo.GN-20)	コード #/B FL	測 定 者	[redacted]
作業内容(測定目的)	Yzone一部縮小に伴うサーベイ	コード	測 定 器	F1-GMAD-294
			区域区分	管理対象区域内(Yzone)
			防護装備 & 措 置	全面マスク、カバーオール、黄長靴
測定日時	令和 4 年 6 月 1 日	測定時間は下表参照		ゴム手(2重)
特記事項	・スミア測定結果：最大net500cpm。 ・有意な汚染を検出せず。			

■免震駐車場西側エリア　Yzone一部解除範囲図


⊖
免震重要棟　駐車場
区画(東面)：仮囲いパネル
3m
縮小後の区画(南面)：仮囲いパネル
区画(北面)：仮囲いパネル
免震重要棟駐車場西側エリア
(重機除染および廃棄物仕分けエリア)
①
②
③
④
12m
15m
旧シュラウド事務所跡地
区画(西面)：仮囲いパネル
人員用
車両用
3m
出入口区画(西面)：A型バリア
Yzone設置範囲
Yzone縮小範囲
Yzone表示
出入口

■表面汚染密度測定結果

・測定器　：F1-GMAD-294
・BG　：500 cpm
・換算定数　：1.47E-02 Bq/cm²/cpm
・検出限界値：net141.5cpm、2.08E±00 Bq/cm²
・機器効率　：29.9%

(最大値)
・500 cpm
(幾何平均値)
・340.87 cpm

No		測定結果 (net cpm)
	日付	6/1
		水
	天候	晴れ
	採取時間	11:00
①		500
②		300
③		300
④		300

[redacted]