



379-02

(1/1)

放射線管理記録		責任者	担当者
作業件名	共用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務委託	測定項目	<input type="checkbox"/> γ <input checked="" type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 直接
測定場所	共用プール南西ヤード	測定者	
作業内容 (測定目的)	Yゾーン解除サーベイ	測定器	F1-GMAD-390
測定日時	2022 年 11 月 4 日 10 時 00 分	区域区分	Yゾーン
測定条件	・ネルスミアにて採取		



共用プール南西ヤード



スミア測定結果 (時定数10秒)  
 測定器: F1-GMAD-390  
 BG= 300

No	Gross(cpm)	Net(cpm)	採取場所
1	300	0	敷鉄板表面
2	300	0	〃
3	300	0	〃
4	300	0	〃
幾何平均		0	