

# 管理対象区域の出入管理箇所に係る報告 (2022年3月)

(作業件名 : 1F環境管理業務委託)

(単位: 件)

日	スクリーニングレベル超え(身体)	除染措置	スクリーニングレベル超え(物品等)	除染措置
1	—	—	—	—
2	—	—	—	—
3	—	—	—	—
4	—	—	—	—
5	—	—	—	—
6	—	—	—	—
7	0	0	0	0
8	—	—	—	—
9	0	0	0	0
10	—	—	—	—
11	—	—	—	—
12	—	—	—	—
13	—	—	—	—
14	0	0	0	0
15	—	—	—	—
16	—	—	—	—
17	—	—	—	—
18	—	—	—	—
19	—	—	—	—
20	—	—	—	—
21	0	0	0	0
22	—	—	—	—
23	—	—	—	—
24	—	—	—	—
25	—	—	—	—
26	—	—	—	—
27	—	—	—	—
28	0	0	0	0
29	—	—	—	—
30	—	—	—	—
31	—	—	—	—
合計	0	0	0	0

基準値: 13kcpm以下