

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/2/24	木材類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
2	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/3/1	ゴム類	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
3	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/3/1	難燃物その他	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
4	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/3/1	難燃シート	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
5	5T TCWHx点検(2021年)	5号機 T/B 1FL TCW Hxエリア	1～6号機械設備グループ	2022/3/4	金属ガラ、番線、パッキン	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
6	5T TCWHx点検(2021年)	5号機 T/B 1FL TCW Hxエリア	1～6号機械設備グループ	2022/3/4	亜鉛板、亜鉛棒	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
7	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/2/24	コンクリートガラ	10	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
8	1F-1～4 D/G排気管除却工事	1～4号機 T/B建屋東側	1～6号機械設備グループ	2022/3/7	6m3コンテナ(2021 KG-001)	6	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
9	1F-1～4 D/G排気管除却工事	1～4号機 T/B建屋東側	1～6号機械設備グループ	2022/3/7	6m3コンテナ(2021 KG-002)	6	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
10	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/3/10	トンパック(空袋)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
11	1F2 R/B内干渉物撤去	1F構内給油所付近	環境整備・線量低減PJグループ	2022/3/11	不燃物(金属ガラ)	6	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
12	1F2 R/B内干渉物撤去	1F構内給油所付近	環境整備・線量低減PJグループ	2022/3/11	不燃物(金属ガラ)	3	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
13	1F2 R/B内干渉物撤去	1F構内給油所付近	環境整備・線量低減PJグループ	2022/3/11	不燃物(ケーブル類)	1	0.001 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
14	1F2 R/B内干渉物撤去	1F構内給油所付近	環境整備・線量低減PJグループ	2022/3/11	不燃物(機器類・制御盤類)	2	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
15	1F2 R/B内干渉物撤去	1F構内給油所付近	環境整備・線量低減PJグループ	2022/3/11	不燃物(金属ガラ)	3	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
16	1F2 R/B内干渉物撤去	1F構内給油所付近	環境整備・線量低減PJグループ	2022/3/11	不燃物(機器類・制御盤類)	3	0.001 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
17	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/2/10	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
18	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/2/10	プラ・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
19	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/2/10	可燃物その他	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
20	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/2/10	難燃シート類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/2/10	難燃物その他	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
22	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/2/24	コンクリートガラ	10	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
23	1F 乾式貯蔵容器供用期間中検査作業	共用プール(GK-26西)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/3/11	金属ガラ	0.5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
24	1F 乾式貯蔵容器供用期間中検査作業	共用プール(GK-26西)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/3/11	塩化ビニール類	0.05	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
25	1F 乾式貯蔵容器供用期間中検査作業	共用プール(GK-26西)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/3/11	不燃物その他	0.3	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
26	1F 乾式貯蔵容器供用期間中検査作業	共用プール(GK-26西)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/3/11	紙・ウエス類	1.1	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
27	1F 乾式貯蔵容器供用期間中検査作業	共用プール(GK-26西)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/3/11	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.6	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
28	1F 乾式貯蔵容器供用期間中検査作業	共用プール(GK-26西)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/3/11	可燃物その他	0.05	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
29	1F 乾式貯蔵容器供用期間中検査作業	共用プール(GK-26西)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/3/11	難燃シート類	0.2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
30	1F 乾式貯蔵容器供用期間中検査作業	共用プール(GK-26西)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/3/11	ゴム類	1	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
31	1F-1～4 D/G排気管除却工事	1～4号機 T/B建屋東側	1～6号機械設備グループ	2022/2/15	6m3コンテナ(2021 SS-30002)	6	0.002 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	8 mSv/h
32	1F-1～4 D/G排気管除却工事	1～4号機 T/B建屋東側	1～6号機械設備グループ	2022/2/15	6m3コンテナ(2021 SS-30023)	6	0.002 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
33	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/8	ビニール	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
34	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/8	ペットボトル	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
35	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/8	可燃物その他(マットレス)	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
36	1F 海水取放水設備設置工事	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/3/10	紙・段ボール・ウエス	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
37	1F 海水取放水設備設置工事	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/3/10	ポリ袋、廃ブラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
38	1F 海水取放水設備設置工事	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/3/10	木材、木くず	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
39	1F 海水取放水設備設置工事	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/3/10	トンパック(空袋)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
40	1F 海水取放水設備設置工事	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/3/10	雑草	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/3/7	鉄板(2021SS-10313)	6	0.03 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
42	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/3/7	鉄板(2021SS-10324)	6	0.03 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
43	1F防護設備迷惑警報低減対策業務	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保 管庫周辺、スクリーニング場南側	防護管理グループ	2022/2/16	アスファルトガラ	4	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
44	1F フェーシング工事(その4)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/1/17	コンクリートガラ	5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
45	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/2/24	コンクリートガラ	10	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
46	1F-1～4号機 G5エリアタンク受入配管 追設工事	物揚場～K1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/3/4	刈り草	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
47	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/10	紙	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
48	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/10	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
49	1F-1～4 D/G排気管除却工事	1～4号機 T/B建屋東側	1～6号機械設備グループ	2022/2/15	6m3コンテナ(2021 SS-30003)	6	0.002 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	3 mSv/h
50	1F-1～4 D/G排気管除却工事	1～4号機 T/B建屋東側	1～6号機械設備グループ	2022/2/15	6m3コンテナ(2021 SS-30006)	6	0.002 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
51	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/3/4	金属ガラ	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
52	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/3/4	ケーブル	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
53	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/3/4	保温材	7	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
54	1F フェーシング工事(その4)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/1/17	コンクリートガラ	5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
55	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/2/25	ホリ瓶	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
56	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/2/25	プラ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
57	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/2/25	紙	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
58	1F-1～4号機 建屋滞留水移送設備屋 根設置工事	地下水ドレン設備エリア(TP2.5m盤)	地下水対策設備グループ	2022/3/4	ウエス・段ボール	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
59	1F-1～4号機 建屋滞留水移送設備屋 根設置工事	地下水ドレン設備エリア(TP2.5m盤)	地下水対策設備グループ	2022/3/4	ポリ袋	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
60	1F-1～4号機 建屋滞留水移送設備屋 根設置工事	地下水ドレン設備エリア(TP2.5m盤)	地下水対策設備グループ	2022/3/4	可燃物その他	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F-1~4号機 建屋滞留水移送設備屋根設置工事	地下水ドレン設備エリア(TP2.5m盤)	地下水対策設備グループ	2022/3/4	ゴムパッキン	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
62	1F-1~4号機 建屋滞留水移送設備屋根設置工事	地下水ドレン設備エリア(TP2.5m盤)	地下水対策設備グループ	2022/3/4	難燃シート	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
63	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2022/3/14	TEPU 170014 フランジタンク本体	21	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
64	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2022/3/14	TEPU 170032 フランジタンク本体	21	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
65	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/3/7	鉄板(2021NM-00020)	6	0.03 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
66	1F防護設備迷惑警報低減対策業務	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	防護管理グループ	2022/2/16	アスファルトガラ	4	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
67	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/1	缶	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
68	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/1	難不燃(パイプベット)	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
69	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/2/24	コンクリートガラ	10	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
70	1F-1~4号機 G5エリアタンク受入配管 追設工事	物揚場~K1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/3/4	刈り草	4	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
71	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/10	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
72	1F-1~4 D/G排気管除却工事	1~4号機 T/B建屋東側	1~6号機械設備グループ	2022/3/7	6m3コンテナ(2021 KG-004)	6	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
73	1F-1~4 D/G排気管除却工事	1~4号機 T/B建屋東側	1~6号機械設備グループ	2022/3/7	6m3コンテナ(2021 KG-008)	6	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
74	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/2/25	スクリーン駆動ギア	2	2 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
75	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/2/25	サポート	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
76	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/2/25	保温材	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
77	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/3/1	プラ・ポリ	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
78	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/3/1	木材類	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
79	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/3/1	可燃物その他	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
80	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/3/1	紙・ウエス類	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/2/24	コンクリートガラ	10	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
82	既設多核種除去設備 改良型BPP/CFF除却	多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/3/4	木材類(パレット他)	2.5	0.005 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
83	既設多核種除去設備 改良型BPP/CFF除却	多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/3/4	可燃物その他	2.5	0.005 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
84	既設多核種除去設備 改良型BPP/CFF除却	多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/3/4	保温材	5	0.005 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
85	1F防護設備迷惑警報低減対策業務	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	防護管理グループ	2022/2/16	アスファルトガラ	4	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
86	1F サブドレン他浄化設備移送配管他除草対策工事	5号機 南側法面近傍	地下水対策設備グループ	2022/3/4	伐採木(枝・葉)	3	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
87	1F フェーシング工事(その4)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/1/17	コンクリートガラ	5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
88	1F 1～4号機B・J4エリア他防水塗装補修工事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/4	不燃物その他	5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
89	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(2021)	GGR建屋周辺	配電・電路グループ	2022/2/3	テープ、革手類	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
90	1F-1～4号機 床面スラッジ他処理概念検討委託(その1)	1号機T/B 、 4号機R/B・T/B・Rw/B	地下水対策設備グループ	2022/3/10	紙・ウエス類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
91	1F-1～4号機 床面スラッジ他処理概念検討委託(その1)	1号機T/B 、 4号機R/B・T/B・Rw/B	地下水対策設備グループ	2022/3/10	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
92	1F-1～4号機 床面スラッジ他処理概念検討委託(その1)	1号機T/B 、 4号機R/B・T/B・Rw/B	地下水対策設備グループ	2022/3/10	可燃物その他	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
93	1F-1～4号機 床面スラッジ他処理概念検討委託(その1)	1号機T/B 、 4号機R/B・T/B・Rw/B	地下水対策設備グループ	2022/3/10	難燃シート類	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
94	1F2 R/B内干渉物撤去	1F構内給油所付近	環境整備・線量低減PJグループ	2022/3/11	可燃物(木材類)	3	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
95	1F2 R/B内干渉物撤去	1F 内給油所付近	環境整備・線量低減PJグループ	2022/3/11	可燃物(プラスチック・ポリ・ビニール類)	2	0.001 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
96	1F2 R/B内干渉物撤去	1F構内給油所付近	環境整備・線量低減PJグループ	2022/3/11	可燃物(木材類)	4	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
97	1F2 R/B内干渉物撤去	1F構内給油所付近	環境整備・線量低減PJグループ	2022/3/11	可燃物(プラスチック・ポリ・ビニール類)	2	0.001 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
98	1F2 R/B内干渉物撤去	1F構内給油所付近	環境整備・線量低減PJグループ	2022/3/11	不燃物(金属ガラ)	2	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
99	1F2 R/B内干渉物撤去	1F構内給油所付近	環境整備・線量低減PJグループ	2022/3/11	不燃物(ケーブル類)	2	0.001 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
100	1F2 R/B内干渉物撤去	1F構内給油所付近	環境整備・線量低減PJグループ	2022/3/11	不燃物(機器類・制御盤類)	2	0.001 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/8	金属ガラ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
102	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/8	コンクリートガラ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
103	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/8	ケーブル類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
104	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/8	不燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
105	1F 海水取放水設備設置工事	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/3/10	スクラップ、廃鉄	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
106	1F 海水取放水設備設置工事	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/3/10	スクラップ、機械部品	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
107	1F 海水取放水設備設置工事	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/3/10	電源ケーブル	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
108	1F 海水取放水設備設置工事	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/3/10	不燃シート、不燃材	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
109	1F 海水取放水設備設置工事	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/3/10	廃ゴム、ゴム製品	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
110	1F-1 PCVガス管理設備凝縮配管室空調機点検手入工事(2021)	3号機タービン建屋2階	PCV関連設備管理PJグループ	2022/3/16	フィルタ	0.5	0.1 μ Sv/h	100 μ Sv/h	無	
111	1F-1 PCVガス管理設備凝縮配管室空調機点検手入工事(2021)	3号機タービン建屋2階	PCV関連設備管理PJグループ	2022/3/16	ビニール	0.2	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
112	1F-1 PCVガス管理設備凝縮配管室空調機点検手入工事(2021)	3号機タービン建屋2階	PCV関連設備管理PJグループ	2022/3/16	段ボール	0.3	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
113	1F 通信機械室不要設備撤去	1・2号北側立坑付近	通信システムグループ	2022/3/11	機器類・制御盤類	4	0.01 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
114	1F 通信機械室不要設備撤去	1・2号北側立坑付近	通信システムグループ	2022/3/11	ケーブル類	6	0.01 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
115	1F 通信機械室不要設備撤去	1・2号北側立坑付近	通信システムグループ	2022/3/11	金属ガラ	1	0.01 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
116	1F 1～4号機B・J4エリア他防水塗装補修工事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/4	不燃物その他	5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
117	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(2021)	GCR建屋周辺	配電・電路グループ	2022/2/3	塩ビ管	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
118	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(2021)	GCR建屋周辺	配電・電路グループ	2022/2/3	FEP	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
119	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/3/10	金属ガラ	5	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
120	1F-1～4号機 G4北エリアタンク受入配管追設工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/3/14	ゴム類	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F-1~4号機 G4北エリアタンク受入配 管追設工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/3/14	ホース類	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
122	1F-1~4号機 G4北エリアタンク受入配 管追設工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/3/14	FEP管	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
123	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/3/7	鉄板(2021NM-00050)	6	0.03 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
124	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/3/7	鉄板(2021NM-00048)	6	0.03 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
125	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託 (2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2022/3/9	紙	0.05	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
126	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託 (2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2022/3/9	ロープ	0.06	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
127	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託 (2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2022/3/9	可燃テープ	0.06	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
128	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託 (2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2022/3/9	ポリ袋	0.05	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
129	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託 (2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2022/3/9	ゴム紐	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
130	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託 (2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2022/3/9	採水器(透明塩化ビニール製)	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
131	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/2/25	木材	1	2 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
132	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/2/25	ゴム	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
133	1F構内道路監視機能向上対策機器賃貸 借(1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保 管庫周辺、スクリーニング場南側	防護管理グループ	2022/2/15	機器類・制御盤類	4	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
134	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/16	金属コンテナ	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
135	1F2 R/B内干渉物撤去	1F構内給油所付近	環境整備・線量低減PJグ ループ	2022/3/11	不燃物(金属ガラ)	6	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
136	1F-1~4号機 建屋滞留水移送設備屋 根設置工事	地下水ドレン設備エリア(TP2.5m盤)	地下水対策設備グループ	2022/3/4	ポンプ	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
137	1F-1~4号機 建屋滞留水移送設備屋 根設置工事	地下水ドレン設備エリア(TP2.5m盤)	地下水対策設備グループ	2022/3/4	番線	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
138	1F-1~4号機 建屋滞留水移送設備屋 根設置工事	地下水ドレン設備エリア(TP2.5m盤)	地下水対策設備グループ	2022/3/4	塩ビ管	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
139	5・6T 滞留水貯留設備配管保温修理工 事	Fタンクエリア	1~6号機械設備グループ	2022/3/7	紙・ウエス類	2	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
140	5・6T 滞留水貯留設備配管保温修理工 事	Fタンクエリア	1~6号機械設備グループ	2022/3/7	パウチ・テープ類	0.4	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化工事	物揚場～K1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/3/4	プラスチック・ビニール類	1.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
142	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化工事	物揚場～K1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/3/4	フレコンパック	1.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
143	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化工事	物揚場～K1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/3/4	紙・ウエス類	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
144	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/3/7	鉄板(2021CT-00059)	6	0.03 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
145	1F-1～3 窒素ガス封入設備周辺環境整備工事(その2)	1～3号機 T/Bエリア	PCV関連設備管理PJグループ	2022/3/16	鋼材、足場材	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
146	5, 6T RO装置ろ過器フィルター他交換業務委託(2018年)	Fタンクエリア	1～6号機械設備グループ	2022/3/7	ゴム	0.1	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
147	5, 6T FエリアCタンク雨水カバー設置	Fタンクエリア	1～6号機械設備グループ	2022/3/7	プラ・ポリ・ビニール類	3.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
148	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/3/10	金属ガラ(鉄くず)	0.1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
149	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/3/10	不燃物その他(ガスカート)	0.1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
150	1F-1～4号機 G5エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/3/10	塩化ビニール類(塩ビ管)	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
151	1F-1～4号機 G5エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/3/10	塩化ビニール類(サニーホース)	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
152	1F-1～4号機 G5エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/3/10	保温材(エアロフレックス)	0.1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
153	1F-1～4号機 G5エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/3/10	金属ガラ(アングル)	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
154	1F-1～4号機 G5エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/3/10	不燃物その他	0.1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
155	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/3/4	保温材	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
156	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/3/4	パイプ	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
157	1F防護設備迷惑警報低減対策業務	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	防護管理グループ	2022/2/16	アスファルトガラ	4	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
158	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/3/1	紙・ウエス	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
159	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/3/1	ポリ・プラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
160	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/3/1	可燃物その他	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	5, 6T FエリアCタンク雨水カバー設置	Fエリア	1～6号機械設備グループ	2022/3/7	防災シート	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
162	5, 6T FエリアCタンク雨水カバー設置	Fエリア	1～6号機械設備グループ	2022/3/7	塩ビ管	0.5	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
163	5, 6T FエリアCタンク雨水カバー設置	Fエリア	1～6号機械設備グループ	2022/3/7	チャコールフィルタ	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
164	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化工事	物揚場～K1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/3/4	PE管	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
165	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2021)	サイトバンカ建屋 2FL～B1FL	地下水対策設備グループ	2022/3/4	キムタオル	0.5	0.005 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
166	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2021)	サイトバンカ建屋 2FL～B1FL	地下水対策設備グループ	2022/3/4	可燃テープ	0.2	0.005 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
167	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2021)	サイトバンカ建屋 2FL～B1FL	地下水対策設備グループ	2022/3/4	ポリ袋	1	0.005 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
168	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2021)	サイトバンカ建屋 2FL～B1FL	地下水対策設備グループ	2022/3/4	難燃シート	0.3	0.005 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
169	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2021)	サイトバンカ建屋 2FL～B1FL	地下水対策設備グループ	2022/3/4	移送ホース	3	0.005 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
170	1F フェーシング工事(その4)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/1/17	コンクリートガラ	5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
171	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(2021)	CCR建屋周辺	配電・電路グループ	2022/2/3	グリーントラフ	2	7 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
172	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(2021)	CCR建屋周辺	配電・電路グループ	2022/2/3	FEP	2	7 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
173	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/2/1	機器類	2	0.004 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	5 mSv/h
174	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/2/1	紙・ウエス類	1	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
175	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/2/1	可燃物その他	2	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
176	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/2/1	難燃物その他	1	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
177	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/8	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
178	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/8	プラ・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
179	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/8	可燃物その他	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
180	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/8	ホース類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/8	難燃物その他	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
182	1～4号機 物揚場・A排水路他移送配管PE管化工事	物揚場～K1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/2/28	金属ガラ	1	0.02 μ Sv/h	0.02 μ Sv/h	無	
183	1～4号機 物揚場・A排水路他移送配管PE管化工事	物揚場～K1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/2/28	不燃シート	1	0.02 μ Sv/h	0.02 μ Sv/h	無	
184	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化工事	物揚場～K1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/2/28	紙・ウエス類	1	0.02 μ Sv/h	0.02 μ Sv/h	無	
185	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化工事	物揚場～K1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/2/28	プラ・ポリ・ビニール類	1	0.02 μ Sv/h	0.02 μ Sv/h	無	
186	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化工事	物揚場～K1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/2/28	可燃物その他	1	0.02 μ Sv/h	0.02 μ Sv/h	無	
187	1F-1～4号機 Dエアータンク他水移送業務委託	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2022/3/18	ホース類	2	0.008 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
188	1F-1～4号機 Dエアータンク他水移送業務委託	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2022/3/18	塩化ビニール類	2	0.008 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
189	1F-1～4号機 Dエアータンク他水移送業務委託	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2022/3/18	金属ガラ(カブラ付きホース)	1	0.008 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
190	1F ろ過水移送配管他移設工事	地下水ドレン設備エリア(TP2.5m盤)	地下水対策設備グループ	2022/3/17	ポンプ、バルブ	4	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h
191	1F ろ過水移送配管他移設工事	地下水ドレン設備エリア(TP2.5m盤)	地下水対策設備グループ	2022/3/17	番線、金属製パッキン	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
192	1F ろ過水移送配管他移設工事	地下水ドレン設備エリア(TP2.5m盤)	地下水対策設備グループ	2022/3/17	電源ケーブル	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
193	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(2021)	CCR建屋周辺	配電・電路グループ	2022/2/3	グリーントラフ	2	7 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
194	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(2021)	CCR建屋周辺	配電・電路グループ	2022/2/3	FEP	2	7 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
195	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/3/9	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
196	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/3/9	可燃物その他	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
197	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/3/7	鉄板(2021SS-10022)	6	0.03 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
198	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/3/7	鉄板(2021SS-10024)	6	0.03 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
199	1F フェーシング工事(その4)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/1/17	土砂類	5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
200	2号予備品倉庫シャッター修理工事	No.3資材倉庫	建築設備保守グループ	2022/3/15	金属ガラ	5	8 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	