

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2022/3/2	金属ガラ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
2	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2022/3/2	不燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
3	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2022/3/2	ケーブル類	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
4	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/2/10	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
5	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/2/10	プラ・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
6	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/2/10	可燃物その他	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
7	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/2/10	難燃シート類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
8	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/2/10	難燃物その他	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
9	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
10	1F-1～4号機滞留水移送設備PE管交換工事	1・4号機 T/B 2FL 空気圧縮機室	地下水対策設備グループ	2022/3/7	紙・ウエス	0.03	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h
11	1F-1～4号機滞留水移送設備PE管交換工事	1・4号機 T/B 2FL 空気圧縮機室	地下水対策設備グループ	2022/3/7	ビニール袋	0.03	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h
12	1F-1～4号機滞留水移送設備PE管交換工事	1・4号機 T/B 2FL 空気圧縮機室	地下水対策設備グループ	2022/3/7	可燃その他	0.03	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	20 mSv/h
13	1F-1～4号機滞留水移送設備PE管交換工事	1・4号機 T/B 2FL 空気圧縮機室	地下水対策設備グループ	2022/3/7	Vベルト	0.03	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
14	1F-1～4号機滞留水移送設備PE管交換工事	1・4号機 T/B 2FL 空気圧縮機室	地下水対策設備グループ	2022/3/7	難燃シート	0.03	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
15	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/3/8	可燃物その他	3	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
16	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/3/8	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
17	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
18	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/2/28	金属ガラ	0.05	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
19	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/2/28	不燃物その他(パッキン)	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
20	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/2/28	不燃物その他(その他)	0.05	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/2/28	紙・ウエス類	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
22	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/2/28	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
23	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/2/28	難燃シート類	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
24	1F-1～4号機 G4北エリア他雨水移送設備移設工事	33. 5m盤道路	貯留設備グループ	2022/3/2	アスファルトガラ	4	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
25	1F-1～4号機 H9エリア雨水移送設備除却工事	Dタンクエリア他	貯留設備グループ	2022/2/28	紙類	0.2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
26	1F-1～4号機 H9エリア雨水移送設備除却工事	Dタンクエリア他	貯留設備グループ	2022/2/28	ポリ類	0.2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
27	1F-1～4号機 H9エリア雨水移送設備除却工事	Dタンクエリア他	貯留設備グループ	2022/2/28	木材	0.4	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
28	1F-1～4号機 H9エリア雨水移送設備除却工事	Dタンクエリア他	貯留設備グループ	2022/2/28	ロープ類	0.2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
29	1F-1～4号機 H9エリア雨水移送設備除却工事	Dタンクエリア他	貯留設備グループ	2022/2/28	難燃シート	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
30	1F-1～4号機 H9エリア雨水移送設備除却工事	Dタンクエリア他	貯留設備グループ	2022/2/28	エフレックス	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
31	1F-1～4号機 H9エリア雨水移送設備除却工事	Dタンクエリア他	貯留設備グループ	2022/2/28	グリーントラフ	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
32	1F-1～4号機 H9エリア雨水移送設備除却工事	Dタンクエリア他	貯留設備グループ	2022/2/28	ゴム類	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
33	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
34	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/3/1	金属ガラ	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
35	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/3/1	保温材	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
36	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/3/1	パッキン・エアラインマスク類	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
37	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/3/7	循環水ポンプモーター	50	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
38	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/3/8	金属ガラ	1	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
39	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/3/8	機器類・制御盤類	0.5	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
40	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/3/8	不燃物その他	1	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F-1~4号機 RO3設備修理工事 (2021)	1F構内	処理設備グループ	2022/2/28	ダンボール	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
42	1F-1~4号機 RO3ハウス内歩廊改造 工事(2021)	Cエリア 007ハウス内	処理設備グループ	2022/2/21	廃棄物コンテナ(内容物:廃棄部 品・配管他)	5	0.01 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
43	H9エリアタンク堰雨水移送設備撤去工事	Dタンクエリア他	貯留設備グループ	2022/2/28	ケーブル	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
44	H9エリアタンク堰雨水移送設備撤去工事	Dタンクエリア他	貯留設備グループ	2022/2/28	資材金属	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
45	1F-1~4号機 サブドレン他移送設備点 検手入工事(2021)	サンプルタンクエリア	地下水対策設備グループ	2022/3/1	不燃物その他	0.3	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
46	1F-1~4号機 サブドレン他移送設備点 検手入工事(2021)	サンプルタンクエリア	地下水対策設備グループ	2022/3/1	不燃物その他	0.7	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
47	1F-1~4号機 サブドレン他移送設備点 検手入工事(2021)	サンプルタンクエリア	地下水対策設備グループ	2022/3/1	金属ガラ	0.2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
48	1F-5, 6G 屋外電気設備他修理工事	5号 開閉所ヤード	電気設備保守グループ	2022/3/4	ケーブルドラム	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
49	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/3/7	循環水ポンプモーター	50	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
50	1F-1~4号機 サブドレン他移送設備点 検手入工事(2021)	サンプルタンクエリア	地下水対策設備グループ	2022/3/1	ゴム類	0.05	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
51	1F-1~4号機 サブドレン他移送設備点 検手入工事(2021)	サンプルタンクエリア	地下水対策設備グループ	2022/3/1	難燃シート類	0.05	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
52	1F-1~4号機 サブドレン他移送設備点 検手入工事(2021)	サンプルタンクエリア	地下水対策設備グループ	2022/3/1	可燃物その他	0.6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
53	1F-1~4号機 サブドレン他移送設備点 検手入工事(2021)	サンプルタンクエリア	地下水対策設備グループ	2022/3/1	可燃物その他	0.05	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
54	1F-1~4号機 サブドレン他移送設備点 検手入工事(2021)	サンプルタンクエリア	地下水対策設備グループ	2022/3/1	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.3	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
55	1F-1~4号機 サブドレン他移送設備点 検手入工事(2021)	サンプルタンクエリア	地下水対策設備グループ	2022/3/1	紙・ウエス類	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
56	1F-1~4号機 サブドレン他移送設備点 検手入工事(2021)	サンプルタンクエリア	地下水対策設備グループ	2022/3/1	ウエス類	0.1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
57	1F-1~4号機 H9エリア雨水移送設備 除却工事	33. 5m盤道路	貯留設備グループ	2022/3/2	コンクリートガラ	4	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
58	1F-1~4号機 建屋滞留水移送設備屋 根設置工事	サブドレン浄化設備建屋	地下水対策設備グループ	2022/3/4	pH緩衝塔	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
59	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/3/7	循環水ポンプモーター	50	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
60	1F-1~4号機 G4南エリア他雨水設備 設置工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	キムタオル・段ボール他	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	野鳥の森タンクエリア	電気設備建設グループ	2022/3/8	紙	0.4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
62	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	野鳥の森タンクエリア	電気設備建設グループ	2022/3/8	ポリ	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
63	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	野鳥の森タンクエリア	電気設備建設グループ	2022/3/8	木材	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
64	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/2/10	金属ガラ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
65	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/2/10	コンクリートガラ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
66	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/2/10	ケーブル類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
67	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/2/10	不燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
68	地下水ドレン清掃業務委託(2021年度)	33. 5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/22	アスファルトガラ	4	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
69	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/3/5	木材類	5	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
70	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/3/8	紙・ウエス類	3	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
71	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/3/8	可燃物その他	2	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
72	1F-1～4 D/G排気管除却工事	1～4号機 T/B建屋東側	1～6号機械設備グループ	2022/1/12	6m3コンテナ(2021 SS-30026)	6	0.002 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
73	1F-1～4 D/G排気管除却工事	1～4号機 T/B建屋東側	1～6号機械設備グループ	2022/1/12	6m3コンテナ(2021 SS-30029)	6	0.002 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h
74	1F-1～4号機 G4南エリア他雨水設備 設置工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	ウエス・キムタオル他	2	0.002 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
75	1F-1～4号機 G4南エリア他雨水設備 設置工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	発泡スチロール	1	0.002 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
76	1F-1～4号機 G4南エリア他雨水設備 設置工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	フレコン袋	2	0.002 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
77	地下水ドレン清掃業務委託(2021年度)	33. 5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/22	アスファルトガラ	4	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
78	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	旧ヘリポート跡地仮置き場	貯留設備グループ	2022/3/2	ビニール・プラスチック材	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
79	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	旧ヘリポート跡地仮置き場	貯留設備グループ	2022/3/2	可燃物その他	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
80	コア倉庫自動火災報知設備本復旧工事	1～4号機 C/B 中央操作室	建築設備保守グループ	2022/2/25	ケーブル類	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	コア倉庫自動火災報知設備本復旧工事	1～4号機 C/B 中央操作室	建築設備保守グループ	2022/2/25	制御盤・機器類	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
82	コア倉庫自動火災報知設備本復旧工事	1～4号機 C/B 中央操作室	建築設備保守グループ	2022/2/25	金属ガラ	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
83	コア倉庫自動火災報知設備本復旧工事	1～4号機 C/B 中央操作室	建築設備保守グループ	2022/2/25	不燃物その他	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
84	1F-1～4号機 タンクエリア外周堰排水 弁設置工事(2021)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	ポリ・ビニール他	5	0.002 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
85	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/1	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
86	1F-1～4 D/G排気管除却工事	1～4号機 T/B建屋東側	1～6号機械設備グループ	2022/1/12	6m3コンテナ(2021 SS-30028)	6	0.002 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
87	1F-1～4 D/G排気管除却工事	1～4号機 T/B建屋東側	1～6号機械設備グループ	2022/1/12	6m3コンテナ(2021 SS-30013)	6	0.002 mSv/h	0.5 mSv/h	β 有	9 mSv/h
88	地下水ドレン清掃業務委託(2021年度)	33. 5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/22	アスファルトガラ	4	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
89	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/1	紙	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
90	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/1	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
91	1F-5, 6G 屋外電気設備他修理工事	5号T/B 東側ヤード	電気設備保守グループ	2022/3/1	エフレックス	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
92	1F-5, 6G 屋外電気設備他修理工事	5号T/B 東側ヤード	電気設備保守グループ	2022/3/1	リレー、金属ガラ	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
93	1F-5, 6G 屋外電気設備他修理工事	5号T/B 東側ヤード	電気設備保守グループ	2022/3/1	ヒューズ	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
94	1F-5, 6G 屋外電気設備他修理工事	5号T/B 東側ヤード	電気設備保守グループ	2022/3/1	水中ポンプ	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
95	1F-5, 6G 屋外電気設備他修理工事	5号T/B 東側ヤード	電気設備保守グループ	2022/3/1	サニーホース	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
96	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/2/21	プラスチック・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
97	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/2/21	ポリ(減容)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
98	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/1	ペットボトル	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
99	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/1	テープ類	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
100	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/1	紙マット	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F-5, 6G 屋外電気設備他修理工事	5号 開閉所ヤード	電気設備保守グループ	2022/3/8	ケーブル	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
102	1F-1~4 D/G排気管除却工事	1~4号機 T/B建屋東側	1~6号機械設備グループ	2022/1/19	6m3コンテナ(2021 SS-30001)	6	0.002 mSv/h	0.5 mSv/h	β 有	10 mSv/h
103	1F-1~4 D/G排気管除却工事	1~4号機 T/B建屋東側	1~6号機械設備グループ	2022/1/19	6m3コンテナ(2021 SS-30017)	6	0.002 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
104	地下水ドレン清掃業務委託(2021年度)	33. 5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/26	雑草	0.5	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
105	地下水ドレン清掃業務委託(2021年度)	33. 5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/22	アスファルトガラ	3	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
106	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2021)	旧ヘリポート跡地仮置き場	貯留設備グループ	2022/3/2	紙・ウエス	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
107	1F-1~4号機 建屋滞留水移送設備屋根設置工事	サブドレン浄化設備建屋	地下水対策設備グループ	2022/3/4	pH緩衝塔	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
108	1F-1~4号機 G5エリアタンク雨水移送設備移設工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	プラ・ポリ袋類	1	0.002 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
109	1F-1~4号機 G5エリアタンク雨水移送設備移設工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	木材	4	0.002 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
110	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/3/8	難燃シート	4	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
111	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/3/8	難燃物その他	1	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
112	1~4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/2/10	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
113	1~4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/2/10	プラ・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
114	1~4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/2/10	可燃物その他	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
115	1~4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/2/10	難燃シート類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
116	1~4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/2/10	ゴム類	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
117	1F 道路等維持管理工事(2021年度)	1F構外協力会社バス停留所周辺	土木基盤設備グループ	2022/2/22	アスファルトガラ	4	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
118	1F-1~4号機 Dエリアタンク他水移送業務委託	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2022/2/24	プラスチック・ポリ・ビニール	2	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
119	1F-1~4号機 Dエリアタンク他水移送業務委託	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2022/2/24	紙・ウエス	2	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
120	1F-1~4号機 Dエリアタンク他水移送業務委託	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2022/2/24	可燃物その他	1	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F-1~4 D/G排気管除却工事	1~4号機 T/B建屋東側	1~6号機械設備グループ	2022/1/19	6m3コンテナ(2021 SS-30027)	6	0.002 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
122	1F-1~4 D/G排気管除却工事	1~4号機 T/B建屋東側	1~6号機械設備グループ	2022/1/19	6m3コンテナ(2021 SS-30020)	6	0.002 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	5 mSv/h
123	1F-1~4号機 H9エリア雨水移送設備 除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	プラ・ポリ袋類	4	0.002 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
124	1F-1~4号機 H9エリア雨水移送設備 除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	可燃物その他	1	0.002 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
125	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/3/8	難燃シート	2	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
126	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/3/8	難燃物その他	3	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
127	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/2/28	紙・ウエス類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
128	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/2/28	プラスチック・ポリ・ビニール 類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
129	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/2/28	可燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
130	1F-1~4号機 G4北エリアタンク受入配 管追設工事	旧ヘリポート跡地仮置き場	貯留設備グループ	2022/3/2	木材	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
131	1F 道路等維持管理工事(2021年度)	1F構外協力会社バス停留所周辺	土木基盤設備グループ	2022/2/22	アスファルトガラ	4	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
132	1F-1~4 D/G排気管除却工事	1~4号機 T/B建屋東側	1~6号機械設備グループ	2022/2/15	6m3コンテナ(2021 SS-30019)	6	0.002 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	1 mSv/h
133	1F-1~4 D/G排気管除却工事	1~4号機 T/B建屋東側	1~6号機械設備グループ	2022/2/15	6m3コンテナ(2021 SS-30016)	6	0.002 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
134	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/2/25	保温材	3	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
135	1F-1~4号機 H9エリア雨水移送設備 除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	ゴム類	1	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
136	1F-1~4号機 H9エリア雨水移送設備 除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	難燃シート	1	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
137	1F-1~4号機 H9エリア雨水移送設備 除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	難燃物その他	1	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
138	1F-1~4号機 H9エリア雨水移送設備 除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	塩化ビニール類	1	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
139	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/22	ビニール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
140	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/22	プラスチック	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/22	マットレス	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
142	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/3/5	塩化ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
143	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/3/5	機器類・制御盤類	2	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
144	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/3/5	金属ガラ	1	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
145	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/3/9	金属ガラ	10	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
146	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/1	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
147	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/1	紙	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
148	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/1	ビニール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
149	2021年工事中用重機・車両の管理・運用委託	スラッジャード	保全計画グループ	2022/2/24	木材類	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
150	1F 道路等維持管理工事(2021年度)	1F構外協力会社バス停留所周辺	土木基盤設備グループ	2022/2/22	アスファルトガラ	4	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
151	1F サイトバンカ建屋滞留水移送ポンプ移送ホース他移設工事	サイトバンカ建屋 2FL～B1FL	地下水対策設備グループ	2022/3/4	キムタオル	0.1	0.02 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
152	1F サイトバンカ建屋滞留水移送ポンプ移送ホース他移設工事	サイトバンカ建屋 2FL～B1FL	地下水対策設備グループ	2022/3/4	ポリ袋	0.5	0.02 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
153	1F サイトバンカ建屋滞留水移送ポンプ移送ホース他移設工事	サイトバンカ建屋 2FL～B1FL	地下水対策設備グループ	2022/3/4	プラスチック	0.1	0.02 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
154	1F サイトバンカ建屋滞留水移送ポンプ移送ホース他移設工事	サイトバンカ建屋 2FL～B1FL	地下水対策設備グループ	2022/3/4	サニーホース	0.7	0.02 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.7 mSv/h
155	1F サイトバンカ建屋滞留水移送ポンプ移送ホース他移設工事	サイトバンカ建屋 2FL～B1FL	地下水対策設備グループ	2022/3/4	移送ホース	2	0.02 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
156	1F-1～4 D/G排気管除却工事	1～4号機 T/B建屋東側	1～6号機械設備グループ	2022/2/15	6m3コンテナ(2021 SS-30018)	6	0.002 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	1 mSv/h
157	1F-1～4 D/G排気管除却工事	1～4号機 T/B建屋東側	1～6号機械設備グループ	2022/2/15	6m3コンテナ(2021 SS-30022)	6	0.002 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	3 mSv/h
158	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/2/25	板金	3	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
159	1F-1～4号機 H9エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	旧ヘリポート跡地仮置き場	貯留設備グループ	2022/3/2	金属ガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
160	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/2/28	難燃シート類	4	0.001 mSv/h	0.007 mSv/h	β 有	0.035 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/2/28	ゴム類	2	0.001 mSv/h	0.007 mSv/h	β 有	0.065 mSv/h
162	1F-1・2号機 露出エリア他滞留水移送装置設置関連除却	#1・2 S/Bエリア	地下水対策設備グループ	2022/2/24	ダンボール	1.5	0.009 mSv/h	0.009 mSv/h	無	
163	1F-1・2号機 露出エリア他滞留水移送装置設置関連除却	#1・2 S/Bエリア	地下水対策設備グループ	2022/2/24	ビニール	0.5	0.009 mSv/h	0.009 mSv/h	無	
164	1F-1・2号機 露出エリア他滞留水移送装置設置関連除却	#1・2 S/Bエリア	地下水対策設備グループ	2022/2/24	コーキング	0.02	0.009 mSv/h	0.009 mSv/h	無	
165	1F-1・2号機 露出エリア他滞留水移送装置設置関連除却	#1・2 S/Bエリア	地下水対策設備グループ	2022/2/24	プラスチック	0.02	0.009 mSv/h	0.009 mSv/h	無	
166	1F-1・2号機 露出エリア他滞留水移送装置設置関連除却	#1・2 S/Bエリア	地下水対策設備グループ	2022/2/24	ゴムパッキン	0.02	0.009 mSv/h	0.009 mSv/h	無	
167	1F-1・2号機 露出エリア他滞留水移送装置設置関連除却	#1・2 S/Bエリア	地下水対策設備グループ	2022/2/24	難燃シート	0.05	0.009 mSv/h	0.009 mSv/h	無	
168	1F-1・2号機 露出エリア他滞留水移送装置設置関連除却	#1・2 S/Bエリア	地下水対策設備グループ	2022/2/24	ビニールテープ	0.01	0.009 mSv/h	0.009 mSv/h	無	
169	1F-1・2号機 露出エリア他滞留水移送装置設置関連除却	#2 T/B 1F P/Cエリア	地下水対策設備グループ	2022/2/24	金属ガラ	0.6	0.009 mSv/h	0.009 mSv/h	無	
170	1F-1・2号機 露出エリア他滞留水移送装置設置関連除却	#2 T/B 1F P/Cエリア	地下水対策設備グループ	2022/2/24	ケーブル類	0.2	0.009 mSv/h	0.009 mSv/h	無	
171	1F-1・2号機 露出エリア他滞留水移送装置設置関連除却	#2 T/B 1F P/Cエリア	地下水対策設備グループ	2022/2/24	保温材	0.03	0.009 mSv/h	0.009 mSv/h	無	
172	1F-1・2号機 露出エリア他滞留水移送装置設置関連除却	#2 T/B 1F P/Cエリア	地下水対策設備グループ	2022/2/24	防災シート	0.02	0.009 mSv/h	0.009 mSv/h	無	
173	1F-1・2号機 露出エリア他滞留水移送装置設置関連除却	#2 T/B 1F P/Cエリア	地下水対策設備グループ	2022/2/24	フレキ	0.02	0.009 mSv/h	0.009 mSv/h	無	
174	多核種除去設備 空調点検手入工事	高性能ALPS建屋～淡水化設備建屋	処理設備グループ	2022/3/3	紙・ウエス類	0.5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
175	多核種除去設備 空調点検手入工事	高性能ALPS建屋～淡水化設備建屋	処理設備グループ	2022/3/3	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.3	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
176	多核種除去設備 空調点検手入工事	高性能ALPS建屋～淡水化設備建屋	処理設備グループ	2022/3/3	可燃物その他	0.1	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
177	多核種除去設備 空調点検手入工事	高性能ALPS建屋～淡水化設備建屋	処理設備グループ	2022/3/3	金属ガラ	0.5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
178	多核種除去設備 空調点検手入工事	高性能ALPS建屋～淡水化設備建屋	処理設備グループ	2022/3/3	不燃物その他	0.5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
179	多核種除去設備 空調点検手入工事	高性能ALPS建屋～淡水化設備建屋	処理設備グループ	2022/3/3	ゴム類	0.2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
180	1F 1～4号機B・J4エリア他防水塗装補修工事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/1	木材類	5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F南造成エリア自火報移報ケーブル設置 工事	1～4号機 C/B 中央操作室	建築設備保守グループ	2022/2/25	紙・ウエス類	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
182	1F南造成エリア自火報移報ケーブル設置 工事	1～4号機 C/B 中央操作室	建築設備保守グループ	2022/2/25	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
183	1F南造成エリア自火報移報ケーブル設置 工事	1～4号機 C/B 中央操作室	建築設備保守グループ	2022/2/25	可燃物その他	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
184	1F南造成エリア自火報移報ケーブル設置 工事	1～4号機 C/B 中央操作室	建築設備保守グループ	2022/2/25	難燃物その他	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
185	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグ ループ	2021/12/13	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
186	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/2/10	金属ガラ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
187	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/2/10	コンクリートガラ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
188	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/2/10	ケーブル類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
189	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/2/10	不燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
190	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/3/9	紙・ウエス類	5	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
191	1F-1～4号機 Dエリアタンク他水移送 業務委託	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2022/2/24	難燃シート類	3	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
192	1F-1～4号機 Dエリアタンク他水移送 業務委託	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2022/2/24	ゴム類	2	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
193	1F-1～4 D/G排気管除却工事	1～4号機 T/B建屋東側	1～6号機械設備グループ	2022/2/15	6m3コンテナ(2021 SS-30002)	6	0.002 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	8 mSv/h
194	1F-1～4 D/G排気管除却工事	1～4号機 T/B建屋東側	1～6号機械設備グループ	2022/2/15	6m3コンテナ(2021 SS-30023)	6	0.002 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
195	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグ ループ	2021/12/13	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
196	1F-1～4号機 水処理設備スラッジ等処 理委託(2021)	Cエリア	処理設備グループ	2021/2/21	金属ガラ	1.8	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
197	1F-1～4号機 H9エリア雨水移送設備 除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	金属類	2	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
198	1F-1～4号機 H9エリア雨水移送設備 除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	組立て槽	3	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
199	Cエリアスラリー移送	Cエリア	処理設備グループ	2021/2/21	金属ガラ	1.8	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
200	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/3	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	