

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフ ランジ部他修理工事	地下水バイパス設備一時貯留タンクエ リア	地下水対策設備グループ	2022/3/15	可燃物その他	0.6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
2	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフ ランジ部他修理工事	地下水バイパス設備一時貯留タンクエ リア	地下水対策設備グループ	2022/3/15	ゴム類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
3	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/3/7	鉄板(2021SS-10023)	6	0.03 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
4	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/3/7	金属ガラ(2021CT-00060)	6	0.03 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
5	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/3/8	金属ガラ	1	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
6	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/3/8	不燃物その他	1	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
7	2021年度 小口工事	4-6棟間外部	建築設備保守グループ	2022/3/14	伐採木	6	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
8	5, 6号サブドレン復旧工事	5.6号中継タンク	電気設備建設グループ	2022/3/1	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
9	5, 6号サブドレン復旧工事	5.6号中継タンク	電気設備建設グループ	2022/3/1	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
10	5, 6号サブドレン復旧工事	5.6号中継タンク	電気設備建設グループ	2022/3/1	木材類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
11	5, 6号サブドレン復旧工事	5.6号中継タンク	電気設備建設グループ	2022/3/1	ケーブル類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
12	5, 6号サブドレン復旧工事	5.6号中継タンク	電気設備建設グループ	2022/3/1	可燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
13	燃料油等危険物管理業務委託	構内給油所	資材グループ	2022/3/8	プラスチック・ビニール類	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
14	燃料油等危険物管理業務委託	構内給油所	資材グループ	2022/3/8	紙・ウエス	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
15	燃料油等危険物管理業務委託	構内給油所	資材グループ	2022/3/8	可燃物その他	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
16	多核種除去設備 弁類点検手入工事	多核種除去設備建屋・増設多核種除去 設備建屋	処理設備グループ	2022/2/28	6m3コンテナ(2021 ZK-04735)	6	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	β 有	2 mSv/h
17	装備交換所追設工事	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	機器類・制御盤類	15	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
18	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/2/25	金属ガラ	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
19	1F 1～4号機B・J4エリア他防水塗装補 修工事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/15	紙・ウエス類	1.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
20	1F 1～4号機B・J4エリア他防水塗装補 修工事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/15	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F 1～4号機B・J4エリア他防水塗装補修工事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/15	可燃物その他	2	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
22	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(2021)	CCR建屋周辺	配電・電路グループ	2022/2/3	塩ビ管	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
23	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(2021)	CCR建屋周辺	配電・電路グループ	2022/2/3	FEP	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
24	1F フェーシング工事(その4)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/1/17	不燃物その他	5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
25	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/8	金属ガラ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
26	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/8	コンクリートガラ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
27	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/8	ケーブル類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
28	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/8	不燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
29	6T 屋外トレンチ滞留水移送業務委託(2021年)	5, 6号機ヤード	1～6号機械設備グループ	2022/2/24	紙・ウェス類	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
30	1F 1～4号機B・J4エリア他防水塗装補修工事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/15	紙・ウェス類	1.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
31	1F 1～4号機B・J4エリア他防水塗装補修工事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/15	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
32	1F 1～4号機B・J4エリア他防水塗装補修工事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/15	可燃物その他	2	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
33	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/3/16	木材類	5	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
34	装備交換所追設工事	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	金属ガラ	15	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
35	1F フェーシング工事(その4)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/1/17	コンクリートガラ	5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
36	5, 6T 電気品室空調改造工事	5号機ヤード	1～6号機械設備グループ	2021/10/11	コンクリートガラ	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
37	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/3/4	プラスチック・ポリ	1	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
38	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/3/4	可燃物その他	4	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
39	1F 屋外放射線環境の監視他業務	屋外連続ダストモニタ小屋	放射線防護グループ	2022/3/16	ダストろ紙・厚紙	0.6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
40	1F 屋外放射線環境の監視他業務	屋外連続ダストモニタ小屋	放射線防護グループ	2022/3/16	ビニール袋	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	プロセス主建屋	建築設備保守グループ	2022/3/22	金属ガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
42	装備交換所追設工事	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	金属ガラ	15	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
43	1F フェーシング工事(その4)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/1/17	コンクリートガラ	5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
44	1F フェーシング工事(その4)	地下水ドレン設備エリア(TP2.5m盤)	土木水対策設備グループ	2022/3/17	ウエス・段ボール	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
45	1F フェーシング工事(その4)	地下水ドレン設備エリア(TP2.5m盤)	土木水対策設備グループ	2022/3/17	可燃物その他	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
46	1F フェーシング工事(その4)	地下水ドレン設備エリア(TP2.5m盤)	土木水対策設備グループ	2022/3/17	木材	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
47	1F フェーシング工事(その4)	地下水ドレン設備エリア(TP2.5m盤)	土木水対策設備グループ	2022/3/17	難燃シート	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
48	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/3	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
49	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/2/25	金属ガラ	6	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
50	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/3	紙	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
51	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/3	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
52	6T 屋外トレンチ滞留水移送業務委託 (2021年)	5, 6号機ヤード	1～6号機械設備グループ	2022/2/24	紙・ウエス類	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
53	6T 屋外トレンチ滞留水移送業務委託 (2021年)	5, 6号機ヤード	1～6号機械設備グループ	2022/2/24	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
54	6T 屋外トレンチ滞留水移送業務委託 (2021年)	5, 6号機ヤード	1～6号機械設備グループ	2022/2/24	可燃物その他	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
55	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/3/16	木材類	5	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
56	装備交換所追設工事	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	機器類・制御盤類	15	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
57	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/3	ペットボトル	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
58	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/3	可燃物その他	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
59	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/3	ビニール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
60	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/3	紙	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F-1~4号機 プロセス主建屋アクセス搬入口設置工事	プロセス主建屋南側ヤード	除染装置スラッジ安定保管PJグループ	2022/3/11	除去塗材	2.5	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
62	1F-1~4号機 プロセス主建屋アクセス搬入口設置工事	プロセス主建屋南側ヤード	除染装置スラッジ安定保管PJグループ	2022/3/11	飛散防止養生材	0.5	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
63	1F-1~4号機 プロセス主建屋アクセス搬入口設置工事	プロセス主建屋南側ヤード	除染装置スラッジ安定保管PJグループ	2022/3/11	タイベック	1	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
64	1F-1~4号機 プロセス主建屋アクセス搬入口設置工事	プロセス主建屋南側ヤード	除染装置スラッジ安定保管PJグループ	2022/3/11	全面マスク	0.5	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
65	6T 床ドレンサンプ他PE管化工事	5号機ヤード	1~6号機械設備グループ	2021/10/11	コンクリートガラ	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
66	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/5	掘削土・砕石(2021 SK-00143)	6	0.02 mSv/h	0.45 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
67	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/5	掘削土・砕石(2021 SK-00132)	6	0.02 mSv/h	0.35 mSv/h	β 有	0.47 mSv/h
68	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/5	掘削土・砕石(2021 SK-00146)	6	0.02 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	0.55 mSv/h
69	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(2022)	GCR建屋周辺	配電・電路グループ	2022/2/3	グリーントラフ	2	7 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
70	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(2022)	GCR建屋周辺	配電・電路グループ	2022/2/3	FEP	2	7 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
71	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	金属ガラ	15	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
72	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/5	掘削土・砕石(2021 SK-00138)	6	0.02 mSv/h	0.37 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
73	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/5	掘削土・砕石(2021 SK-00137)	6	0.02 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
74	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/5	掘削土・砕石(2021 SK-00140)	6	0.02 mSv/h	0.52 mSv/h	β 有	0.7 mSv/h
75	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/3/25	鉄板(2021SS-10317)	6	0.03 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
76	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/3/25	鉄板(2021SS-10311)	6	0.03 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
77	1F-1~4号機 第二仮保管施設クレーン歩廊修理工事	第二仮保管施設	処理設備グループ	2022/3/18	金属ガラ	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
78	1F-1~4号機 第二仮保管施設クレーン歩廊修理工事	第二仮保管施設	処理設備グループ	2022/3/18	不燃物その他	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
79	1F-1~4号機 第二仮保管施設クレーン歩廊修理工事	第二仮保管施設	処理設備グループ	2022/3/18	紙・ウエス類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
80	1F-1~4号機 第二仮保管施設クレーン歩廊修理工事	第二仮保管施設	処理設備グループ	2022/3/18	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F-1~4号機 第二仮保管施設クレーン 歩廊修理工事	第二仮保管施設	処理設備グループ	2022/3/18	可燃物その他	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
82	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(202 2)	CCR建屋周辺	配電・電路グループ	2022/2/3	グリーントラフ	2	7 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
83	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(202 2)	CCR建屋周辺	配電・電路グループ	2022/2/3	FEP	2	7 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
84	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設 ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	金属ガラ	15	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
85	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/5	掘削土・砕石(2021 SK- 00141)	6	0.02 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	0.45 mSv/h
86	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/5	掘削土・砕石(2021 SK- 00142)	6	0.02 mSv/h	0.32 mSv/h	β 有	0.48 mSv/h
87	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/5	掘削土・砕石(2021 SK- 00139)	6	0.02 mSv/h	0.28 mSv/h	β 有	0.39 mSv/h
88	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/3/4	保温材	5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
89	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/3/4	ウエス	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
90	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管 理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/3/28	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
91	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管 理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/3/28	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
92	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管 理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/3/28	可燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
93	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設 ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	機器類・制御盤類	15	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
94	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管 理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/3/28	木材類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
95	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(202 2)	CCR建屋周辺	配電・電路グループ	2022/2/3	グリーントラフ	2	7 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
96	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(202 2)	CCR建屋周辺	配電・電路グループ	2022/2/3	FEP	2	7 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
97	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/3/28	フランジ・タンク片側板 (TEPU200071)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
98	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/3/28	フランジ・タンク片天板 (TEPU200014)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
99	1F 事務本館/バス待合所周辺整備に伴う研 修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/3/15	不燃その他(2021SS-40237)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
100	1F 事務本館/バス待合所周辺整備に伴う研 修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/3/15	不燃その他(2021SS-40361)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	蛍光灯破砕業務	クリアランス測定建屋	固体廃棄物グループ	2022/3/8	蛍光灯破砕片	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
102	蛍光灯破砕業務	クリアランス測定建屋	固体廃棄物グループ	2022/3/8	蛍光灯破砕片	1	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
103	蛍光灯破砕業務	クリアランス測定建屋	固体廃棄物グループ	2022/3/8	蛍光灯破砕片	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
104	蛍光灯破砕業務	クリアランス測定建屋	固体廃棄物グループ	2022/3/8	蛍光灯破砕片	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
105	蛍光灯破砕業務	クリアランス測定建屋	固体廃棄物グループ	2022/3/8	蛍光灯破砕片	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
106	蛍光灯破砕業務	クリアランス測定建屋	固体廃棄物グループ	2022/3/8	蛍光灯破砕片	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
107	蛍光灯破砕業務	クリアランス測定建屋	固体廃棄物グループ	2022/3/8	蛍光灯破砕片	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
108	蛍光灯破砕業務	クリアランス測定建屋	固体廃棄物グループ	2022/3/8	蛍光灯破砕片	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
109	蛍光灯破砕業務	クリアランス測定建屋	固体廃棄物グループ	2022/3/8	蛍光灯破砕片	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
110	蛍光灯破砕業務	クリアランス測定建屋	固体廃棄物グループ	2022/3/8	水銀灯破砕片	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
111	蛍光灯破砕業務	クリアランス測定建屋	固体廃棄物グループ	2022/3/8	水銀灯破砕片	1	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
112	蛍光灯破砕業務	クリアランス測定建屋	固体廃棄物グループ	2022/3/8	水銀灯破砕片	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
113	蛍光灯破砕業務	クリアランス測定建屋	固体廃棄物グループ	2022/3/8	水銀灯破砕片	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
114	蛍光灯破砕業務	クリアランス測定建屋	固体廃棄物グループ	2022/3/8	コンガラ(鉄筋有り)	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
115	1F 事務本館/バス待合所周辺整備に伴う研 修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/3/15	金属ガラ(2021SS-40233)	5	0.012 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
116	1F 事務本館/バス待合所周辺整備に伴う研 修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/9/15	石縛含有物(2021SS-10606)	5	0.004 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.7 mSv/h
117	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/3/29	フランジ・タンク片底板 (TEPU200064)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
118	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/3/4	貝ガラ	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
119	1F使用済保護衣等分別・減容・保管業務 委託	クリアランス測定建屋	固体廃棄物グループ	2022/3/8	段ボール	5	0.002 mSv/h	0.011 mSv/h	無	
120	1F使用済保護衣等分別・減容・保管業務 委託	クリアランス測定建屋	固体廃棄物グループ	2022/3/8	段ボール	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

瓦礫類・伐採木管理票

[illegible]