

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F 屋外危険物貯蔵所他漏えいリスク低減対策工事	屋外危険物貯蔵所	土木基盤設備グループ	2022/3/18	金属ガラ	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
2	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/5	掘削土・砕石(2021 SK-00134)	6	0.02 mSv/h	0.8 mSv/h	β 有	0.95 mSv/h
3	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/5	掘削土・砕石(2021 SK-00133)	6	0.02 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.27 mSv/h
4	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/5	掘削土・砕石(2021 SK-00135)	6	0.02 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	0.34 mSv/h
5	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	金属ガラ	15	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
6	1F 屋外危険物貯蔵所他漏えいリスク低減対策工事	屋外危険物貯蔵所	土木基盤設備グループ	2022/3/18	金属ガラ	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
7	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/5	掘削土・砕石(2021 SK-00123)	6	0.02 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	0.42 mSv/h
8	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/5	掘削土・砕石(2021 SK-00130)	6	0.02 mSv/h	0.75 mSv/h	β 有	0.9 mSv/h
9	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/5	掘削土・砕石(2021 SK-00129)	6	0.02 mSv/h	0.35 mSv/h	β 有	0.45 mSv/h
10	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/3/25	鉄板(2021SS-10318)	6	0.03 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
11	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/3/25	鉄板(2021SS-10310)	6	0.03 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
12	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/22	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
13	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	金属ガラ	15	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
14	1F 屋外危険物貯蔵所他漏えいリスク低減対策工事	屋外危険物貯蔵所	土木基盤設備グループ	2022/3/18	金属ガラ	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
15	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/22	紙	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
16	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2021/12/24	掘削土・砕石(2021 SK-00136)	6	0.02 mSv/h	0.24 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
17	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2021/12/24	掘削土・砕石(2021 SK-00121)	6	0.02 mSv/h	0.45 mSv/h	β 有	0.65 mSv/h
18	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2021/12/24	掘削土・砕石(2021 SK-00126)	6	0.02 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.26 mSv/h
19	1F-3・4 建屋外不明物品片付委託	3・4号機建屋周辺	PCV関連設備管理PJグループ	2022/3/23	可燃物(紙類)	0.5	0.01 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
20	1F-3・4 建屋外不明物品片付委託	3・4号機建屋周辺	PCV関連設備管理PJグループ	2022/3/23	可燃物(ビニール類)	0.5	0.01 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F-3・4 建屋外不明物品片付委託	3・4号機建屋周辺	PCV関連設備管理PJグループ	2022/3/23	可燃物(木材類)	0.5	0.01 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
22	1F-3・4 建屋外不明物品片付委託	3・4号機建屋周辺	PCV関連設備管理PJグループ	2022/3/23	可燃物(草)	4.5	0.01 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
23	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/3/25	金属ガラ(2021SS-10307)	6	0.03 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
24	1F-5, 6号機 サブドレン設備中継タンク他設置	5.6号中継タンク	電気設備建設グループ	2022/3/14	金属ガラ	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
25	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	機器類・制御盤類	15	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
26	1F 屋外危険物貯蔵所他漏えいリスク低減対策工事	屋外危険物貯蔵所	土木基盤設備グループ	2022/3/18	金属ガラ	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
27	1F 屋外危険物貯蔵所他漏えいリスク低減対策工事	屋外危険物貯蔵所	土木基盤設備グループ	2022/3/18	木材類	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
28	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2021/12/23	掘削土・碎石(2021 SK-00127)	6	0.02 mSv/h	0.8 mSv/h	β 有	0.97 mSv/h
29	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2021/12/23	掘削土・碎石(2021 SK-00116)	6	0.02 mSv/h	0.23 mSv/h	β 有	0.36 mSv/h
30	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2021/12/23	掘削土・碎石(2021 SK-00120)	6	0.02 mSv/h	0.8 mSv/h	β 有	0.95 mSv/h
31	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/1/20	ネット(塩ビ製)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
32	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/1/20	難燃シート類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
33	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/1/20	鉄	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
34	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/1/20	ゴム	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
35	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	金属ガラ	15	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
36	1F 屋外危険物貯蔵所他漏えいリスク低減対策工事	屋外危険物貯蔵所	土木基盤設備グループ	2022/3/18	紙・ウエス類	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
37	1F 屋外危険物貯蔵所他漏えいリスク低減対策工事	屋外危険物貯蔵所	土木基盤設備グループ	2022/3/18	プラ・ポリ・ビニール類	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
38	1F 屋外危険物貯蔵所他漏えいリスク低減対策工事	屋外危険物貯蔵所	土木基盤設備グループ	2022/3/18	可燃物その他	1.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
39	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2021/12/23	掘削土・碎石(2021 SK-00119)	6	0.02 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	0.32 mSv/h
40	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2021/12/23	掘削土・碎石(2021 SK-00117)	6	0.02 mSv/h	0.09 mSv/h	β 有	0.14 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2021/12/23	掘削土・砕石(2021 SK-00122)	6	0.02 mSv/h	0.76 mSv/h	β 有	0.98 mSv/h
42	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/1/20	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
43	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	不燃物その他	10	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
44	1F 屋外危険物貯蔵所他漏えいリスク低減対策工事	屋外危険物貯蔵所	土木基盤設備グループ	2022/3/18	不燃物その他	1.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
45	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2021/12/22	掘削土・砕石(2021 SK-00118)	6	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.12 mSv/h
46	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2021/12/22	掘削土・砕石(2021 SK-00128)	6	0.02 mSv/h	0.34 mSv/h	β 有	0.47 mSv/h
47	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2021/12/22	掘削土・砕石(2021 SK-00104)	6	0.02 mSv/h	0.17 mSv/h	β 有	0.35 mSv/h
48	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/1/20	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
49	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	不燃物その他	10	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
50	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2021/12/22	掘削土・砕石(2021 SK-00103)	6	0.02 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
51	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2021/12/22	掘削土・砕石(2021 SK-00115)	6	0.02 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
52	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2021/12/22	掘削土・砕石(2021 SK-00114)	6	0.02 mSv/h	0.18 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
53	5, 6号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託	5,6号機ヤード	1~6号機械設備グループ	2021/11/10	可燃物その他	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
54	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
55	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/2/24	コンクリートガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
56	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	木材、木くず	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
57	#1大型カバー設置工事	1号機→北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/3/7	可燃物その他	4.5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
58	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
59	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2021/12/22	掘削土・砕石(2021 SK-00109)	6	0.02 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.28 mSv/h
60	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2021/12/22	掘削土・砕石(2021 SK-00113)	6	0.02 mSv/h	0.65 mSv/h	β 有	0.95 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2021/12/22	掘削土・砕石(2021 SK-00112)	6	0.02 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
62	1F1-4号機 エエリアフランジタンク除却工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/1/20	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
63	5, 6号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託	5,6号機ヤード	1～6号機械設備グループ	2021/11/10	石綿含有物(はつり屑等)	0.1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
64	5, 6号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託	5,6号機ヤード	1～6号機械設備グループ	2021/11/10	金属ガラ	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
65	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
66	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
67	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/2/24	コンクリートガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
68	#1大型カバー設置工事	1号機→北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/3/7	可燃物その他	2.5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
69	#1大型カバー設置工事	1号機→北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/3/7	紙・ウェス類	2	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
70	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/22	ペットボトル	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
71	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/22	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
72	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/22	たばこ	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
73	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/22	ビニール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
74	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2021/12/22	掘削土・砕石(2021 SK-00110)	6	0.02 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	0.34 mSv/h
75	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2021/12/22	掘削土・砕石(2021 SK-00111)	6	0.02 mSv/h	0.41 mSv/h	β 有	0.58 mSv/h
76	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2021/12/22	掘削土・砕石(2021 SK-00101)	6	0.02 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
77	1F1-4号機 エエリアフランジタンク除却工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/1/20	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
78	5, 6号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託	5,6号機ヤード	1～6号機械設備グループ	2021/11/10	不燃物その他	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
79	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/22	紙	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
80	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/22	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/2/24	コンクリートガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
82	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	木材、木くず	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
83	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	不燃物その他(バッテリー)	10	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
84	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/3/28	紙	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
85	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/3/28	プラ	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
86	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/2/24	コンクリートガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
87	1F キャスク仮保管設備キャスク受入作業	6号機 6R/B 6FL	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/3/31	紙、ウエス類	0.5	0.003 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
88	1F キャスク仮保管設備キャスク受入作業	6号機 6R/B 6FL	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/3/31	ポリ、ビニール類	0.7	0.003 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
89	1F キャスク仮保管設備キャスク受入作業	6号機 6R/B 6FL	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/3/31	難燃シート	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
90	1F 1-4号機 G4北エリアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/3/8	不燃物その他	5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
91	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2021/12/21	掘削土・砕石(2021 SK-00100)	6	0.02 mSv/h	0.17 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
92	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2021/12/21	掘削土・砕石(2021 SK-00105)	6	0.02 mSv/h	0.7 mSv/h	β 有	0.9 mSv/h
93	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2021/12/21	掘削土・砕石(2021 SK-00096)	6	0.02 mSv/h	0.28 mSv/h	β 有	0.35 mSv/h
94	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/1/20	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
95	1F 1-4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/6	紙・ウエス類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
96	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/17	鉄筋・スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
97	#1大型カバー設置工事	1号機→北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/3/7	木材類	4.5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
98	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	コンクリートガラ	4	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
99	1F 1-4号機 G4北エリアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/3/8	不燃物その他	5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
100	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2021/12/21	掘削土・砕石(2021 SK-00106)	6	0.02 mSv/h	0.27 mSv/h	β 有	0.39 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2021/12/21	掘削土・砕石(2021 SK-00102)	6	0.02 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
102	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2021/12/21	掘削土・砕石(2021 SK-00097)	6	0.02 mSv/h	0.18 mSv/h	β 有	0.24 mSv/h
103	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置に伴う地盤改良工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/3/31	ダンボール	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
104	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置に伴う地盤改良工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/3/31	A/バリ	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
105	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置に伴う地盤改良工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/3/31	ビニール袋	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
106	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置に伴う地盤改良工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/3/31	木材	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
107	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置に伴う地盤改良工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/3/31	トンパック	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
108	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/8	紙	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
109	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/6	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
110	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/3/25	洗浄水ポンプ	3	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
111	#1大型カバー設置工事	1号機→北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/3/7	プラスチック・ポリ・ビニール類	4.5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
112	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	コンクリートガラ	4	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
113	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2021/12/21	掘削土・砕石(2021 SK-00098)	6	0.02 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	0.35 mSv/h
114	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2021/12/21	掘削土・砕石(2021 SK-00095)	6	0.02 mSv/h	0.13 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
115	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2021/12/21	掘削土・砕石(2021 SK-00099)	6	0.02 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.31 mSv/h
116	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/8	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
117	1~4号機タンク他点検手入工事(2021)	既設ALPS移送設備建屋	貯留設備グループ	2022/4/1	金属ガラ	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
118	1~4号機タンク他点検手入工事(2021)	既設ALPS移送設備建屋	貯留設備グループ	2022/4/1	不燃物その他	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
119	1F-1~4号機 G5エリアタンク水位計設置(その1)	タンクエリア	水処理計装設備グループ	2022/3/30	アスファルトガラ	0.3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
120	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/8	ダンボール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/8	紙	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
122	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/6	ポリウエア	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
123	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/6	シール材の空き缶	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
124	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグ ループ	2022/3/17	鉄筋・スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
125	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/3/25	洗浄水ポンプ	3	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
126	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設 ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	コンクリートガラ	4	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
127	1～4号機タンク他点検手入工事(2021)	既設ALPS移送設備建屋	貯留設備グループ	2022/4/1	紙・ウエス類	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
128	1～4号機タンク他点検手入工事(2021)	既設ALPS移送設備建屋	貯留設備グループ	2022/4/1	プラスチック・ホリ・ビニール袋	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
129	1～4号機タンク他点検手入工事(2021)	既設ALPS移送設備建屋	貯留設備グループ	2022/4/1	可燃物その他	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
130	1～4号機タンク他点検手入工事(2021)	既設ALPS移送設備建屋	貯留設備グループ	2022/4/1	ゴム類	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
131	1～4号機タンク他点検手入工事(2021)	既設ALPS移送設備建屋	貯留設備グループ	2022/4/1	難燃シート	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
132	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2021/12/21	掘削土・碎石(2021 SK- 00108)	6	0.02 mSv/h	0.5 mSv/h	β 有	0.7 mSv/h
133	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2021/12/21	掘削土・碎石(2021 SK- 00107)	6	0.02 mSv/h	0.45 mSv/h	β 有	0.64 mSv/h
134	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	土捨て場	土木水対策設備グループ	2022/1/20	トンパック	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
135	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	土捨て場	土木水対策設備グループ	2022/1/20	紙	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
136	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	土捨て場	土木水対策設備グループ	2022/1/20	ポリマー	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
137	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグ ループ	2021/12/13	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
138	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグ ループ	2022/3/30	木材、木くず	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
139	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグ ループ	2021/12/13	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
140	#1大型カバー設置工事	1号機→北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/3/7	ゴム類	2	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	コンクリートガラ	4	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
142	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2021/12/23	掘削土・砕石(2021 SK-00241)	6	0.02 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	0.9 mSv/h
143	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2021/12/23	掘削土・砕石(2021 SK-00248)	6	0.02 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
144	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2021/12/23	掘削土・砕石(2021 SK-00264)	6	0.02 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h
145	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/1/20	プラ・ビニール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
146	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/1/20	木	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
147	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/1/20	ポリマー	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
148	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/24	ビニール	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
149	1F-1~4号機 中低濃度タンク配管サポート他点検手入工事(2021)	1~4号機 タンクエリア	貯留設備グループ	2022/3/23	金属ガラ	2.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
150	1F D排水路新設工事	K4タンク南	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/13	紙・ウエス	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
151	1F D排水路新設工事	K4タンク南	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/13	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
152	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	コンクリートガラ	4	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
153	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/2/1	掘削土・砕石(2021 SK-00277)	6	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
154	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/2/1	掘削土・砕石(2021 SK-00273)	6	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.9 mSv/h
155	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/2/1	掘削土・砕石(2021 SK-00266)	6	0.02 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
156	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/24	ビニール	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
157	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/1/20	ポリマー	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
158	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	鉄筋・スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
159	1F D排水路新設工事	K4タンク南	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/13	可燃物その他	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
160	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	コンクリートガラ	4	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託	1～4号機 T/Bエリア 他	地下水対策設備グループ	2022/3/15	紙・ウエス類	0.5	0.002 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.65 mSv/h
162	1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託	1～4号機 T/Bエリア 他	地下水対策設備グループ	2022/3/15	プラスチック・ポリ・ビニール	2	0.002 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	2.5 mSv/h
163	1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託	1～4号機 T/Bエリア 他	地下水対策設備グループ	2022/3/15	木材	0.7	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
164	1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託	1～4号機 T/Bエリア 他	地下水対策設備グループ	2022/3/15	移送ホース	1.8	0.002 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
165	1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託	1～4号機 T/Bエリア 他	地下水対策設備グループ	2022/3/15	紙・ウエス類	0.3	0.002 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.7 mSv/h
166	1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託	1～4号機 T/Bエリア 他	地下水対策設備グループ	2022/3/15	プラスチック・ポリ・ビニール	1.2	0.002 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.85 mSv/h
167	1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託	1～4号機 T/Bエリア 他	地下水対策設備グループ	2022/3/15	移送ホース	1.5	0.002 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
168	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/23	ケーブル	1.5	0.015 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
169	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/23	ホース	1.5	0.015 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
170	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/23	鉛	0.5	0.015 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
171	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/23	木材	0.5	0.015 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
172	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/23	アノラック	2.4	0.015 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.025 mSv/h
173	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/23	タイベック	1.3	0.015 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.025 mSv/h
174	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/23	ゴム手袋	1.3	0.015 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.025 mSv/h
175	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/23	防水スーツ	1	0.015 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.025 mSv/h
176	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/24	タイベック	0.6	0.012 mSv/h	0.014 mSv/h	無	
177	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/24	アノラック	3.4	0.012 mSv/h	0.014 mSv/h	無	
178	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/24	防水スーツ	1.5	0.012 mSv/h	0.014 mSv/h	無	
179	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/24	ゴム手袋	0.5	0.012 mSv/h	0.014 mSv/h	無	
180	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/24	アノラック	4.1	0.012 mSv/h	0.015 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/24	防水スーツ	1.6	0.012 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
182	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/24	ゴム手袋	0.3	0.012 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
183	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/25	アノラック	3.3	0.012 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
184	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/25	タイベック	0.5	0.012 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
185	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/25	防水スーツ	1.1	0.012 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
186	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/25	ゴム手袋	1.1	0.012 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
187	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/25	アノラック	4	0.012 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
188	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/25	タイベック	0.5	0.012 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
189	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/25	ゴム手袋	0.5	0.012 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
190	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	詰替えエリア(金材置場)	固体廃棄物グループ	2022/3/16	短靴	1.5	0.005 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
191	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	詰替えエリア(金材置場)	固体廃棄物グループ	2022/3/16	難燃シート	2	0.005 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
192	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	詰替えエリア(金材置場)	固体廃棄物グループ	2022/3/16	ケーブル	0.5	0.005 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
193	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	詰替えエリア(金材置場)	固体廃棄物グループ	2022/3/16	PE管	2	0.005 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
194	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/23	ケーブル	1	0.015 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
195	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/23	PE管	3	0.015 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
196	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/23	不燃フィルタ	0.5	0.015 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
197	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫(第2棟)	固体廃棄物グループ	2022/3/23	防災シート	0.5	0.015 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
198	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	詰替えエリア(金材置場)	固体廃棄物グループ	2022/3/15	プラ・ポリ・ビニール	4	0.007 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
199	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	詰替えエリア(金材置場)	固体廃棄物グループ	2022/3/15	アノラック	1.2	0.007 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
200	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	詰替えエリア(金材置場)	固体廃棄物グループ	2022/3/15	防水スーツ	0.3	0.007 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h