

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/2/1	掘削土・碎石(2021 SK-00249)	6	0.02 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	1.2 mSv/h
2	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/2/1	掘削土・碎石(2021 SK-00263)	6	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.9 mSv/h
3	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/2/1	掘削土・碎石(2021 SK-00278)	6	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
4	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	紙・段ボール・ウェス	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
5	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	ポリ袋、廃ブラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
6	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	木材、木くず	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
7	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	トンパック(空袋)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
8	1F-2号機 PCV内部詳細調査コントロールルーム設置	旧事務本館北側駐車場	小規模取り出し検討PJグループ	2022/2/15	コンクリートガラ	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
9	1F-1~4号機 タンクエリア水回収業務委託	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/3/18	ホース	6	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
10	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	コンクリートガラ	4	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
11	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/2/1	掘削土・碎石(2021 SK-00276)	6	0.02 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	1.2 mSv/h
12	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/2/1	掘削土・碎石(2021 SK-00265)	6	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.35 mSv/h
13	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/2/1	掘削土・碎石(2021 SK-00268)	6	0.02 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
14	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	金属ガラ	15	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
15	1F-2号機 PCV内部詳細調査コントロールルーム設置	旧事務本館北側駐車場	小規模取り出し検討PJグループ	2022/2/15	コンクリートガラ	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
16	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/24	紙	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
17	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/3/31	洗浄水ポンプモーター	3	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
18	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	コンクリートガラ	4	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
19	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/24	ペットボトル	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
20	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/24	プラスチック	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/24	ビニール	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
22	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/24	テープ	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
23	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/31	掘削土・砕石(2021 SK-00267)	6	0.02 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
24	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/31	掘削土・砕石(2021 SK-00262)	6	0.02 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
25	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/31	掘削土・砕石(2021 SK-00253)	6	0.02 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
26	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	金属ガラ	15	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
27	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	紙・段ボール・ウエス	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
28	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	ポリ袋、廃ブラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
29	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	木材、木くず	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
30	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	トンパック(空袋)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
31	1F-2号機 PCV内部詳細調査コントロールルーム設置	旧事務本館北側駐車場	小規模取り出し検討PJグループ	2022/2/15	ポリ・ビニール類	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
32	1F-2号機 PCV内部詳細調査コントロールルーム設置	旧事務本館北側駐車場	小規模取り出し検討PJグループ	2022/2/16	コンクリートガラ	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
33	1F-1~4号機 タンクエリア水回収業務委託	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/3/18	紙・ウエス類	5	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
34	1F-1~4号機 タンクエリア水回収業務委託	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/3/18	ポリ類	1	0.005 mSv/h	0.009 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
35	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	コンクリートガラ	4	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
36	1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託	1~4号機 T/Bエリア 他	地下水対策設備グループ	2022/3/15	紙・ウエス類	0.4	0.002 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
37	1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託	1~4号機 T/Bエリア 他	地下水対策設備グループ	2022/3/15	プラスチック・ポリ・ビニール	2	0.002 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.75 mSv/h
38	1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託	1~4号機 T/Bエリア 他	地下水対策設備グループ	2022/3/15	難燃シート	0.5	0.002 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.55 mSv/h
39	1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託	1~4号機 T/Bエリア 他	地下水対策設備グループ	2022/3/15	サニーホース	2.1	0.002 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.65 mSv/h
40	1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託	1~4号機 T/Bエリア 他	地下水対策設備グループ	2022/3/7	紙・ウエス類	0.3	0.002 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.85 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託	1～4号機 T/Bエリア 他	地下水対策設備グループ	2022/3/7	プラスチック・ポリ・ビニール	1.2	0.002 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.95 mSv/h
42	1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託	1～4号機 T/Bエリア 他	地下水対策設備グループ	2022/3/7	難燃シート	0.5	0.002 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.55 mSv/h
43	1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託	1～4号機 T/Bエリア 他	地下水対策設備グループ	2022/3/7	移送ホース	2	0.002 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.65 mSv/h
44	1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託	1～4号機 T/Bエリア 他	地下水対策設備グループ	2022/3/7	サニーホース	1	0.002 mSv/h	0.17 mSv/h	β 有	0.75 mSv/h
45	1F1～4号機 ALPS移送配管用排水溝 設置工事	K3タンク西側道路	土木水対策設備グループ	2022/3/28	アスファルトガラ	10	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
46	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/31	掘削土・砕石(2021 SK-00257)	6	0.02 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
47	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/31	掘削土・砕石(2021 SK-00259)	6	0.02 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
48	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/31	掘削土・砕石(2021 SK-00242)	6	0.02 mSv/h	1.5 mSv/h	β 有	2 mSv/h
49	1F 屋外危険物貯蔵所他漏えいリスク低減 対策工事	屋外危険物貯蔵所	土木基盤設備グループ	2022/3/18	可燃物その他	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
50	1F1～4号機 ALPS移送配管用排水溝 設置工事	K3タンク西側道路	土木水対策設備グループ	2022/3/28	紙・ウエス類	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
51	1F1～4号機 ALPS移送配管用排水溝 設置工事	K3タンク西側道路	土木水対策設備グループ	2022/3/28	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
52	1F1～4号機 ALPS移送配管用排水溝 設置工事	K3タンク西側道路	土木水対策設備グループ	2022/3/28	可燃物その他	2.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
53	1F1～4号機 ALPS移送配管用排水溝 設置工事	K3タンク西側道路	土木水対策設備グループ	2022/3/28	難燃物その他	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
54	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	紙・段ボール・ウエス	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
55	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
56	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	木材、木くず	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
57	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	トンパック(空袋)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
58	1F-1～4号機 タンクエリア水回収業務 委託	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/3/18	ポリ	3	0.005 mSv/h	0.009 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
59	1F-1～4号機 タンクエリア水回収業務 委託	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/3/18	ウエス	2	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
60	1F-1～4号機 タンクエリア水回収業務 委託	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/3/18	シート	1	0.005 mSv/h	0.009 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	紙・ウエス類	5	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
62	1F1～4号機 ALPS移送配管用排水溝設置工事	K3タンク西側道路	土木水対策設備グループ	2022/3/28	アスファルトガラ	10	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
63	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2021/12/23	掘削土・砕石(2021 SK-00247)	6	0.02 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
64	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2021/12/23	掘削土・砕石(2021 SK-00244)	6	0.02 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
65	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2021/12/23	掘削土・砕石(2021 SK-00251)	6	0.02 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
66	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	金属ガラ	15	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
67	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/4/1	プラスチック・ホリ・ビニール類	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
68	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/4/1	紙ウエス類	3	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
69	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	金属ガラ	15	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
70	1F1～4号機 ALPS移送配管用排水溝設置工事	K3タンク西側道路	土木水対策設備グループ	2022/3/28	木材類	1.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
71	1F1～4号機 ALPS移送配管用排水溝設置工事	K3タンク西側道路	土木水対策設備グループ	2022/3/28	ホース類	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
72	1F1～4号機 ALPS移送配管用排水溝設置工事	K3タンク西側道路	土木水対策設備グループ	2022/3/28	ゴム類	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
73	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/29	紙	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
74	1F 屋外危険物貯蔵所他漏えいリスク低減対策工事	屋外危険物貯蔵所	土木基盤設備グループ	2022/3/18	不燃物その他	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
75	1F-2号機 PCV内部詳細調査コントロールルーム設置	旧事務本館北側駐車場	小規模取り出し検討PJグループ	2022/2/16	コンクリートガラ	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
76	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	紙・ウエス類	5	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
77	1F1～4号機 ALPS移送配管用排水溝設置工事	K3タンク西側道路	土木水対策設備グループ	2022/3/28	アスファルトガラ	10	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
78	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/31	掘削土・砕石(2021 SK-00250)	6	0.02 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
79	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/31	掘削土・砕石(2021 SK-00258)	6	0.02 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
80	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/31	掘削土・砕石(2021 SK-00252)	6	0.02 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/29	紙	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
82	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/29	ダンボール	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
83	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	鉄筋・スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
84	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/3/28	プラスチック・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
85	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/3/28	ポリ(減容)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
86	1F-2号機 PCV内部詳細調査コントロールルーム設置	旧事務本館北側駐車場	小規模取り出し検討PJグループ	2021/11/8	アスファルトガラ	5	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
87	1F-1~4号機 タンクエリア水回収業務委託	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/3/18	ホース	6	0.005 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
88	1F-2号機 PCV内部詳細調査コントロールルーム設置	旧事務本館北側駐車場	小規模取り出し検討PJグループ	2022/2/16	可燃物その他	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
89	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	木材類	10	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
90	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	K4タンクエリア 東側	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/1	仮設制御盤	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
91	1F1~4号機 ALPS移送配管用排水溝設置工事	K3タンク西側道路	土木水対策設備グループ	2022/3/28	アスファルトガラ	10	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
92	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/31	掘削土・碎石(2021 SK-00243)	6	0.02 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
93	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/31	掘削土・碎石(2021 SK-00254)	6	0.02 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
94	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/31	掘削土・碎石(2021 SK-00256)	6	0.02 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
95	1F一時保管エリアP2ノッチタンク運搬業務委託(グラフ反映不要)	一時保管エリアP2	固体廃棄物グループ	2022/4/4	土砂類(2021FU-00282)	6	0.009 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	2.5 mSv/h
96	1F一時保管エリアP2ノッチタンク運搬業務委託(グラフ反映不要)	一時保管エリアP2	固体廃棄物グループ	2022/4/4	土砂類(2021FU-00217)	6	0.009 mSv/h	0.007 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h
97	1F1~4号機 ALPS移送配管用排水溝設置工事	K3タンク西側道路	土木水対策設備グループ	2022/3/28	金属ガラ	1.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
98	1F1~4号機 ALPS移送配管用排水溝設置工事	K3タンク西側道路	土木水対策設備グループ	2022/3/28	塩化ビニール類	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
99	1F1~4号機 ALPS移送配管用排水溝設置工事	K3タンク西側道路	土木水対策設備グループ	2022/3/28	不燃物その他	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
100	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	紙・段ボール・ウエス	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
102	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	木材、木くず	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
103	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	トンバック(空袋)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
104	1F-1~4号機 溶接タンク他水移送委託(2022)	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2022/2/24	難燃シート類	3	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
105	1F-1~4号機 溶接タンク他水移送委託(2022)	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2022/2/24	ゴム類	2	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
106	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	木材類	5	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
107	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	木材類	5	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
108	1F1~4号機 ALPS移送配管用排水溝設置工事	K3タンク西側道路	土木水対策設備グループ	2022/3/28	アスファルトガラ	10	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
109	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/31	掘削土・砕石(2021 SK-00255)	6	0.02 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
110	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/31	掘削土・砕石(2021 SK-00261)	6	0.02 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
111	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/31	掘削土・砕石(2021 SK-00260)	6	0.02 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
112	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/4/1	不燃物その他	10	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
113	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	コンクリートガラ	4	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
114	1F-2号機 PCV内部詳細調査コントロールルーム設置	旧事務本館北側駐車場	小規模取り出し検討PJグループ	2021/11/8	アスファルトガラ	5	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
115	焼却工作建屋止水対策工事	山ヤード(GK-10)	建築設備建設グループ	2022/3/30	コンクリートガラ	3	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
116	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	可燃物その他	5	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
117	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/3/28	ポリ瓶	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
118	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/3/28	プラ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
119	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/3/28	紙	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
120	1F1~4号機 ALPS移送配管用排水溝設置工事	K3タンク西側道路	土木水対策設備グループ	2022/3/28	コンクリートガラ	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/2/7	掘削土・碎石(2021 SK-00229)	6	0.02 mSv/h	0.7 mSv/h	β 有	0.85 mSv/h
122	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/2/7	掘削土・碎石(2021 SK-00230)	6	0.02 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	0.55 mSv/h
123	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/2/7	掘削土・碎石(2021 SK-00224)	6	0.02 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
124	1F使用済保護衣等分別・減容・保管業務委託	固体廃棄物貯蔵庫	固体廃棄物グループ	2020/8/26	金属ガラ	20	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
125	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	紙・段ボール・ウェス	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
126	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	ポリ袋、廃ブラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
127	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	木材、木くず	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
128	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	トンパック(空袋)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
129	1F-2号機 PCV内部詳細調査コントロールルーム設置	旧事務本館北側駐車場	小規模取り出し検討PJグループ	2021/11/8	アスファルトガラ	5	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
130	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/5	エフレックス	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
131	1F一時保管エリアP2ノッチタンク運搬業務委託(グラフ反映不要)	一時保管エリアP2	固体廃棄物グループ	2022/4/1	土砂類(2021FU-00279)	6	0.008 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	2.5 mSv/h
132	1F一時保管エリアP2ノッチタンク運搬業務委託(グラフ反映不要)	一時保管エリアP2	固体廃棄物グループ	2022/4/1	土砂類(2021FU-00278)	6	0.008 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
133	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	可燃物その他	5	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
134	1F-1~4号機 多核種除去設備薬品処理業務委託	多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/3/25	難燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
135	1F-1~4号機 多核種除去設備薬品処理業務委託	多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/3/25	難燃物シート類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
136	1F-1~4号機 多核種除去設備薬品処理業務委託	多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/3/25	可燃物紙・ウェス類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
137	焼却工作建屋止水対策工事	山ヤード(GK-10)	建築設備建設グループ	2022/3/30	コンクリートガラ	3	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
138	1F 1-4号機 G4北・G5エリア	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/3/8	金属ガラ	5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
139	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/26	掘削土・碎石(2021 SK-00223)	6	0.02 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.18 mSv/h
140	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/26	掘削土・碎石(2021 SK-00226)	6	0.02 mSv/h	0.45 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/26	掘削土・砕石(2021 SK-00225)	6	0.02 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
142	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/6	木材類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
143	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2022年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/1	塩化ビニール	3	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
144	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2022年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/1	鉄クズ	1	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
145	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2022年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/1	防災シート	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
146	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2022年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/1	木	1	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
147	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2022年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/1	ビニール類	4	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
148	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2022年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/1	塩化ビニール	5	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
149	1F-1～4号機 溶接タンク他水移送委託(2022)	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2022/2/24	金属ガラ	2	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
150	1F-1～4号機 溶接タンク他水移送委託(2022)	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2022/2/24	塩化ビニール類	3	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
151	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	金属ガラ	15	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
152	1F 1-4号機 G4北エリアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/3/8	金属ガラ	5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
153	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/26	掘削土・砕石(2021 SK-00222)	6	0.02 mSv/h	0.5 mSv/h	β 有	0.7 mSv/h
154	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/26	掘削土・砕石(2021 SK-00217)	6	0.02 mSv/h	0.18 mSv/h	β 有	0.27 mSv/h
155	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/26	掘削土・砕石(2021 SK-00213)	6	0.02 mSv/h	0.27 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
156	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	コンクリートガラ	4	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
157	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/6	プラスチック・ホリ・ビニール類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
158	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/29	ビニール	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
159	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/29	ペットボトル	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
160	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/4	金属ガラ	3.5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/4	ケーブル類	0.1	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
162	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/4	塩化ビニール類	0.1	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
163	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/4	不燃物その他	0.3	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
164	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/4	防災シート	1	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
165	1F キャスク仮保管設備キャスク受入作業	キャスク仮保管設備(GP-19)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/4/7	木製パレット	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
166	1F キャスク仮保管設備キャスク受入作業	キャスク仮保管設備(GP-19)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/4/7	クレモナロープ	0.12	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
167	1F キャスク仮保管設備キャスク受入作業	キャスク仮保管設備(GP-19)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/4/7	防災シート	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
168	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2022年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/1	塩化ビニール	4	0.001 mSv/h	0.007 mSv/h	β 有	3 mSv/h
169	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2022年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/1	鉄クズ	1	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
170	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2022年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/1	塩化ビニール	3	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	2 mSv/h
171	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2022年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/1	鉄クズ	2	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
172	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2022年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/1	塩化ビニール	5	0.001 mSv/h	0.007 mSv/h	β 有	3 mSv/h
173	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/2/7	掘削土・砕石(2021 SK-00214)	6	0.02 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
174	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/2/7	掘削土・砕石(2021 SK-00227)	6	0.02 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	0.45 mSv/h
175	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/2/7	掘削土・砕石(2021 SK-00228)	6	0.02 mSv/h	0.75 mSv/h	β 有	0.9 mSv/h
176	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/29	ダンボール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
177	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/29	紙	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
178	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	アスファルトガラ	4	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
179	焼却工作建屋止水対策工事	焼却工作建屋(GK-27)	建築設備建設グループ	2022/3/30	木材類	3	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
180	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置に伴う地盤改良工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/4/6	金属ガラ	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置に伴う地盤改良工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/4/6	不燃シート	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
182	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/29	ビニール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
183	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/29	可燃その他(シーツ類)	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
184	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/29	可燃その他(マットレス・布)	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
185	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/29	難燃毛布	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
186	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	コンクリートガラ	4	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
187	既設多核種除去設備 点検手入工事	多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/3/25	可燃物プラスチック・ポリ・ビニール類	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
188	既設多核種除去設備 点検手入工事	多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/3/25	可燃物その他類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
189	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置に伴う地盤改良工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/4/6	金属ガラ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
190	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置に伴う地盤改良工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/4/6	不燃シート	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
191	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置に伴う地盤改良工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/4/6	コンガラ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
192	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/2/7	掘削土・碎石(2021 SK-00238)	6	0.02 mSv/h	0.7 mSv/h	β 有	0.9 mSv/h
193	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/2/7	掘削土・碎石(2021 SK-00240)	6	0.02 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	0.55 mSv/h
194	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/2/7	掘削土・碎石(2021 SK-00237)	6	0.02 mSv/h	0.35 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
195	1F 構内排水路清掃業務委託(2021年度)	K系排水路 暗渠部 BC系排水路 開渠部	土木基盤設備グループ	2022/3/31	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
196	1F一時保管エリアP2ノッチタンク運搬業務委託(グラフ反映不要)	一時保管エリアP2	固体廃棄物グループ	2022/3/31	土砂類(2021FU-00261)	6	0.008 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
197	1F一時保管エリアP2ノッチタンク運搬業務委託(グラフ反映不要)	一時保管エリアP2	固体廃棄物グループ	2022/3/31	土砂類(2021FU-00125)	6	0.008 mSv/h	0.013 mSv/h	β 有	5 mSv/h
198	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2022年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/1	塩化ビニール	1	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
199	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2022年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/1	鉄クズ	2	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
200	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2022年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/1	防災シート	2	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h