

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/21	掘削土・碎石(2021 SK-00210)	6	0.02 mSv/h	0.23 mSv/h	β 有	0.35 mSv/h
2	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/21	掘削土・碎石(2021 SK-00187)	6	0.02 mSv/h	0.8 mSv/h	β 有	0.95 mSv/h
3	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/21	掘削土・碎石(2021 SK-00212)	6	0.02 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.35 mSv/h
4	5, 6号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託	5,6号機ヤード	1～6号機械設備グループ	2021/11/10	可燃物その他	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
5	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2022年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/1	コンガラ	2	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	6 mSv/h
6	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2022年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/1	アスガラ	2	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
7	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2022年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/1	土砂	1	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
8	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2022年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/1	コンガラ	3.5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
9	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2022年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/1	鉄クズ	1	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
10	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2022年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/1	塩化ビニール	0.5	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
11	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2022年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/1	コンガラ	3.5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
12	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2022年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/1	鉄クズ	1	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
13	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2022年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/1	防災シート	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
14	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
15	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/21	掘削土・碎石(2021 SK-00211)	6	0.02 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
16	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/21	掘削土・碎石(2021 SK-00208)	6	0.02 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
17	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/21	掘削土・碎石(2021 SK-00216)	6	0.02 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.35 mSv/h
18	5, 6号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託	5,6号機ヤード	1～6号機械設備グループ	2022/2/24	可燃物その他	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
19	1F防護柵近傍フェーシング工事	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	防護管理グループ	2022/2/16	アスファルトガラ	4	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
20	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	コンクリートガラ	4	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F-2号機 PCV内部詳細調査コントロールルーム設置	旧事務本館北側駐車場	小規模取り出し検討PJグループ	2021/11/9	土砂類	2.5	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
22	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/5	紙	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
23	1~4号機本館他自動火災報知設備復旧工事	プロセス主建屋	建築設備保守グループ	2022/4/15	紙・ウエス類	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
24	1~4号機本館他自動火災報知設備復旧工事	プロセス主建屋	建築設備保守グループ	2022/4/15	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
25	焼却工作建屋止水対策工事	焼却工作建屋 (GJ-26)	建築設備建設グループ	2022/4/8	金属ガラ(2021FU-00074)	6	0.008 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
26	1F-2号機 PCV内部詳細調査コントロールルーム設置	旧事務本館北側駐車場	小規模取り出し検討PJグループ	2021/11/9	土砂類	2.5	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
27	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置工事	No.3純水タンク近傍	1~6号機械設備グループ	2022/3/22	金属ガラ	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
28	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置工事	No.3純水タンク近傍	1~6号機械設備グループ	2022/3/22	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
29	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置工事	No.3純水タンク近傍	1~6号機械設備グループ	2022/3/22	紙・ウエス類	0.3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
30	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置工事	No.3純水タンク近傍	1~6号機械設備グループ	2022/3/22	不燃物その他	0.1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
31	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/26	掘削土・碎石(2021 SK-00218)	6	0.02 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	0.55 mSv/h
32	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/26	掘削土・碎石(2021 SK-00215)	6	0.02 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	0.55 mSv/h
33	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/26	掘削土・碎石(2021 SK-00219)	6	0.02 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.26 mSv/h
34	5, 6号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託	5,6号機ヤード	1~6号機械設備グループ	2022/2/24	紙・ウエス類	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
35	5, 6号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託	5,6号機ヤード	1~6号機械設備グループ	2022/2/24	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
36	1F防護柵近傍フェーシング工事	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	防護管理グループ	2022/2/16	アスファルトガラ	4	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
37	1F IAEA放射線モニタ検出器他追加設置工事	1/2号機超高圧開閉所東側ヤード	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/4/8	電源盤	1.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
38	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/5	ビニール	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
39	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/5	ケーブル	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
40	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/11	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	焼却工作建屋止水対策工事	焼却工作建屋(GJ-26)	建築設備建設グループ	2022/4/8	不燃物その他(2021SS-00128)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.12 mSv/h
42	既設多核種除去設備 点検手入工事	多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/3/25	木材類 ※	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
43	既設多核種除去設備 点検手入工事	多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/3/25	紙・ウェス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
44	既設多核種除去設備 点検手入工事	多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/3/25	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
45	既設多核種除去設備 点検手入工事	多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/3/25	可燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
46	1F防護柵近傍フェーシング工事	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	防護管理グループ	2022/2/16	アスファルトガラ	4	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
47	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/5	紙	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
48	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/5	ダンボール	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
49	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/11	アスファルトガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
50	1F-2号機 PCV内部詳細調査コントロールルーム設置	旧事務本館北側駐車場	小規模取り出し検討PJグループ	2021/11/9	土砂類	2.5	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
51	1F-2号機 PCV内部詳細調査コントロールルーム設置	旧事務本館北側駐車場	小規模取り出し検討PJグループ	2021/11/9	土砂類	2.5	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
52	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/2/7	掘削土・碎石(2021 SK-00235)	6	0.02 mSv/h	0.16 mSv/h	β 有	0.28 mSv/h
53	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/2/7	掘削土・碎石(2021 SK-00236)	6	0.02 mSv/h	0.75 mSv/h	β 有	0.9 mSv/h
54	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/2/7	掘削土・碎石(2021 SK-00209)	6	0.02 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
55	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
56	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/17	紙・段ボール・ウェス	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
57	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/17	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
58	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/17	木材、木くず	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
59	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/17	トンパック(空袋)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
60	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/12	ダクト	12	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	2 mSv/h
62	1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/12	ケーブル	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
63	1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/12	鉄	2.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	25 mSv/h
64	1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/12	フィルター	0.2	0.001 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	20 mSv/h
65	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/20	掘削土・砕石(2021 SK-00196)	6	0.02 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.23 mSv/h
66	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/20	掘削土・砕石(2021 SK-00178)	6	0.02 mSv/h	0.35 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
67	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/20	掘削土・砕石(2021 SK-00178)	6	0.02 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	0.55 mSv/h
68	1F防護柵近傍フェーシング工事	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	防護管理グループ	2022/2/16	アスファルトガラ	4	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
69	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/4/8	プラスチック・ホリ・ビニール類	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
70	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/4/8	紙ウエス類	3	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
71	焼却工作建屋止水対策工事	焼却工作建屋(GJ-26)	建築設備建設グループ	2022/4/8	可燃物その他	3	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
72	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
73	1F-2号機 PCV内部詳細調査コントロールルーム設置	旧事務本館北側駐車場	小規模取り出し検討PJグループ	2021/11/8	アスファルトガラ	3.7	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
74	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/5	紙	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
75	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/5	ビニール	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
76	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/5	ペットボトル	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
77	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/5	可燃その他(テープ)	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
78	2022年度 小口工事	定検機材倉庫 B棟	建築設備保守グループ	2021/11/16	PF・エフレックス管	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
79	2022年度 小口工事	定検機材倉庫 B棟	建築設備保守グループ	2021/11/16	PF・エフレックス管	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
80	2022年度 小口工事	定検機材倉庫 B棟	建築設備保守グループ	2021/11/16	電子機器	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	2022年度 小口工事	定検機材倉庫 B棟	建築設備保守グループ	2021/11/16	電子機器	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
82	2022年度 小口工事	定検機材倉庫 B棟	建築設備保守グループ	2021/11/16	金属ガラ	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
83	2022年度 小口工事	定検機材倉庫 B棟	建築設備保守グループ	2021/11/16	金属ガラ	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
84	2022年度 小口工事	定検機材倉庫 B棟	建築設備保守グループ	2021/11/16	配線・ケーブル	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
85	2022年度 小口工事	定検機材倉庫 B棟	建築設備保守グループ	2021/11/16	配線・ケーブル	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
86	1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/12	ビニール	10	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	3 mSv/h
87	1F-2号機 PCV内部詳細調査コントロールルーム設置	旧事務本館北側駐車場	小規模取り出し検討PJグループ	2021/11/8	アスファルトガラ	3.7	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
88	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/21	掘削土・碎石(2021 SK-00207)	6	0.02 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
89	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/21	掘削土・碎石(2021 SK-00206)	6	0.02 mSv/h	0.18 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
90	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/21	掘削土・碎石(2021 SK-00202)	6	0.02 mSv/h	0.5 mSv/h	β 有	0.65 mSv/h
91	1F防護柵近傍フェーシング工事	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	防護管理グループ	2022/2/16	アスファルトガラ	4	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
92	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/7	ビニール	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
93	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/7	ビニール	2	4 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
94	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/11	トンバック(空袋)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
95	1F-2号機 PCV内部詳細調査コントロールルーム設置	旧事務本館北側駐車場	小規模取り出し検討PJグループ	2021/11/8	アスファルトガラ	3.7	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
96	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/3/28	プラスチック・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
97	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/3/28	紙・ウエス類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
98	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/5	エフレックス	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
99	1F-2号機 PCV内部詳細調査コントロールルーム設置	旧事務本館北側駐車場	小規模取り出し検討PJグループ	2021/11/8	アスファルトガラ	3.7	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
100	既設多核種除去設備 点検手入工事	多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/3/25	木材類 ※	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	既設多核種除去設備 点検手入工事	多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/3/25	金属ガラ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
102	既設多核種除去設備 点検手入工事	多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/3/25	塩化ビニール類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
103	既設多核種除去設備 点検手入工事	多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/3/25	保温材	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
104	既設多核種除去設備 点検手入工事	多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/3/25	不燃物その他	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
105	1F防護柵近傍フェーシング工事	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	防護管理グループ	2022/2/16	アスファルトガラ	4	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
106	1F-1～4号機 多核種除去設備薬品処理業務委託	多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/3/25	難燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
107	1F-1～4号機 多核種除去設備薬品処理業務委託	多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/3/25	難燃物シート類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
108	1F-1～4号機 多核種除去設備薬品処理業務委託	多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/3/25	難燃物ゴム類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
109	1F-2号機 PCV内部詳細調査コントロールルーム設置	旧事務本館北側駐車場	小規模取り出し検討PJグループ	2021/11/8	アスファルトガラ	3.7	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
110	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/20	掘削土・砕石(2021 SK-00201)	6	0.02 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	0.45 mSv/h
111	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/20	掘削土・砕石(2021 SK-00192)	6	0.02 mSv/h	0.8 mSv/h	β 有	0.95 mSv/h
112	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/20	掘削土・砕石(2021 SK-00125)	6	0.02 mSv/h	0.5 mSv/h	β 有	0.65 mSv/h
113	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
114	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/17	鉄筋・スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
115	1F-2号機 PCV内部詳細調査コントロールルーム設置	旧事務本館北側駐車場	小規模取り出し検討PJグループ	2021/11/8	アスファルトガラ	3.7	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
116	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/21	掘削土・砕石(2021 SK-00199)	6	0.02 mSv/h	0.55 mSv/h	β 有	0.75 mSv/h
117	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/21	掘削土・砕石(2021 SK-00205)	6	0.02 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.35 mSv/h
118	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/21	掘削土・砕石(2021 SK-00198)	6	0.02 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.27 mSv/h
119	1F構内道路監視機能向上対策機器賃貸借(1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	防護管理グループ	2022/2/25	機器類・制御盤類	4	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
120	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/4/8	可燃物その他	5	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/3/7	可燃物その他	2	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
122	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/3/7	紙・ウェス類	2.5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
123	1F-2号機 PCV内部詳細調査コントロールルーム設置	旧事務本館北側駐車場	小規模取り出し検討PJグループ	2021/11/8	アスファルトガラ	3.7	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
124	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2021/11/5	伐採木(枝、葉)	8	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
125	1F-1,2号機中操他除湿器他設置工事	1・2号機中操、3・4号機中操	建築設備保守グループ	2022/4/5	紙・ウェス類	0.3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
126	1F-1,2号機中操他除湿器他設置工事	1・2号機中操、3・4号機中操	建築設備保守グループ	2022/4/5	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
127	1F-1,2号機中操他除湿器他設置工事	1・2号機中操、3・4号機中操	建築設備保守グループ	2022/4/5	可燃物その他	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
128	1F-1,2号機中操他除湿器他設置工事	1・2号機中操、3・4号機中操	建築設備保守グループ	2022/4/5	難燃シート類	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
129	1F-1,2号機中操他除湿器他設置工事	1・2号機中操、3・4号機中操	建築設備保守グループ	2022/4/5	難燃物その他	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
130	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/7	紙	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
131	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/7	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
132	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
133	1F-2号機 PCV内部詳細調査コントロールルーム設置	旧事務本館北側駐車場	小規模取り出し検討PJグループ	2021/11/9	土砂類	2.5	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
134	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/3/28	ポリ瓶	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
135	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/3/28	プラ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
136	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/3/28	紙	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
137	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/24	掘削土・砕石(2021 SK-00182)	6	0.02 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
138	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/24	掘削土・砕石(2021 SK-00189)	6	0.02 mSv/h	0.13 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
139	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/24	掘削土・砕石(2021 SK-00188)	6	0.02 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	0.75 mSv/h
140	1F構内道路監視機能向上対策機器賃借(1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	防護管理グループ	2022/2/25	木材類	4	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
142	1F-2号機 PCV内部詳細調査コントロールルーム設置	旧事務本館北側駐車場	小規模取り出し検討PJグループ	2021/11/9	土砂類	2.5	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
143	1F-1,2号機中操他除湿器他設置工事	1・2号機中操、3・4号機中操	建築設備保守グループ	2022/4/5	金属ガラ	0.8	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
144	1F-1,2号機中操他除湿器他設置工事	1・2号機中操、3・4号機中操	建築設備保守グループ	2022/4/5	不燃物その他	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
145	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/7	ペットボトル	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
146	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/7	プラスチック	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
147	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/7	わりばし	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
148	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/7	ビニール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
149	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/3/8	プラ・ポリ・ビニール類	4.5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
150	既設多核種除去設備 点検手入工事	多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/3/25	木材類 ※	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
151	既設多核種除去設備 点検手入工事	多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/3/25	ゴム類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
152	既設多核種除去設備 点検手入工事	多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/3/25	難燃シート類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
153	既設多核種除去設備 点検手入工事	多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/3/25	難燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
154	1F構内道路監視機能向上対策機器賃貸借(1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	防護管理グループ	2022/2/15	FEP	4	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
155	多核種除去設備 前処理バイパスライン設置及び同関連除却	多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/3/25	不燃物その他(不燃シート他)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
156	多核種除去設備 前処理バイパスライン設置及び同関連除却	多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/3/25	不燃物保温材	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
157	多核種除去設備 前処理バイパスライン設置及び同関連除却	多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/3/25	不燃物金属ガラ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
158	1F 1-4号機 G4北エリアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/3/8	紙・ウエス類	1.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
159	1F 1-4号機 G4北エリアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/3/8	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
160	1F 1-4号機 G4北エリアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/3/8	可燃物その他	2	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/24	掘削土・碎石(2021 SK-00191)	6	0.02 mSv/h	0.7 mSv/h	β 有	0.85 mSv/h
162	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/24	掘削土・碎石(2021 SK-00190)	6	0.02 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	0.45 mSv/h
163	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土捨て場	土木水対策設備グループ	2022/1/20	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
164	1F一時保管エリアP2ノッチタンク運搬業務委託(グラフ反映不要)	一時保管エリアP2	固体廃棄物グループ	2022/4/4	土砂類(2021FU-00196)	6	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	2 mSv/h
165	1F一時保管エリアP2ノッチタンク運搬業務委託(グラフ反映不要)	一時保管エリアP2	固体廃棄物グループ	2022/4/4	土砂類U(2021FU-00284)	6	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h
166	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/4	単管パイプ、足場板	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
167	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/4	単管パイプ、足場板	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
168	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/17	紙・段ボール・ウエス	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
169	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/17	ポリ袋、廃ブラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
170	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/17	木材、木くず	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
171	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/17	トンパック(空袋)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
172	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/12	ホース類	5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
173	1F 1-4号機 G4北エリアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/3/8	紙・ウエス類	1.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
174	1F 1-4号機 G4北エリアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/3/8	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
175	1F 1-4号機 G4北エリアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/3/8	可燃物その他	2	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
176	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/2/7	掘削土・碎石(2021 SK-00279)	6	0.02 mSv/h	1 mSv/h	β 有	2 mSv/h
177	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/2/7	掘削土・碎石(2021 SK-00234)	6	0.02 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.26 mSv/h
178	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/2/7	掘削土・碎石(2021 SK-00239)	6	0.02 mSv/h	0.17 mSv/h	β 有	0.28 mSv/h
179	1F排水路監視設備防護システム機器賃貸借(1次リース)(その1)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	防護管理グループ	2022/2/15	ケーブル類	4	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
180	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土捨て場	土木水対策設備グループ	2022/1/20	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/12	ホース類	3	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
182	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2021/11/5	伐採木(枝、葉)	8	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
183	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/4	単管クランプ、鉄かご	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
184	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/4	鉄くず	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
185	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/12	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
186	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
187	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/3/8	プラ・ポリ・ビニール類	4.5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
188	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/12	金属ガラ	5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
189	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/20	掘削土・碎石(2021 SK-00195)	6	0.02 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	0.75 mSv/h
190	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/20	掘削土・碎石(2021 SK-00197)	6	0.02 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.18 mSv/h
191	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/20	掘削土・碎石(2021 SK-00180)	6	0.02 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
192	1F排水路監視設備防護システム機器賃貸借(1次リース)(その1)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	防護管理グループ	2022/2/15	金属ガラ	4	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
193	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/4/8	不燃物その他	5	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
194	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/4/8	金属ガラ	5	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
195	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土捨て場	土木水対策設備グループ	2022/1/20	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
196	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/12	紙	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
197	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置に伴う地盤改良工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/4/9	紙・ダンボール	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
198	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置に伴う地盤改良工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/4/9	Aパリ	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
199	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置に伴う地盤改良工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/4/9	木材	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
200	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置に伴う地盤改良工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/4/9	フレコンバック	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	