

空間線量当量率 サーベイ記録

作業件名：1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2021)

測定者		計測器番号	F1-ICW-033, F1-PS-236
測定日時	2022年5月2日	(8:58 ~ 14:48)	

測定 No.	測定場所	保管物	空間線量当量率 (mSv/h)	前回測定値(mSv/h) (2022年4月26日-27日)	備考
1	固体廃棄物貯蔵庫 第1棟	瓦礫類	—	—	保管されていないため省略
2	固体廃棄物貯蔵庫 第2棟	瓦礫類	0.003	0.003	
3	固体廃棄物貯蔵庫 第3～第8棟	瓦礫類	0.005	0.005	
4	固体廃棄物貯蔵庫 第9棟地上1階	瓦礫類	0.001	0.001	
5	固体廃棄物貯蔵庫 第9棟地下1階	瓦礫類	0.001	0.001	
6	固体廃棄物貯蔵庫 第9棟地下2階	瓦礫類	0.001	0.001	
7	一時保管エリアA1	Aテント	—	—	保管されていないため省略
8	一時保管エリアA2	Bテント	0.110	0.110	
9	一時保管エリアB	テント西側ヤード	0.003	0.003	
10	一時保管エリアC	Cヤード	0.002	0.002	
11	一時保管エリアD	ヤード	0.003	0.002	
12	一時保管エリアE1	ヤード	0.009	0.009	
13	一時保管エリアE2	ヤード南側	0.007	0.007	
14	一時保管エリアF1, F2	ヤード	0.002	0.002	
15	一時保管エリアG	第3土捨場北側南入口	伐採木 (枝葉根)	0.001	0.001
16		第3土捨場北側北入口		0.001	0.001
17		第3土捨場北西側	伐採木(幹根)	0.001	0.001
18	一時保管エリアH	旧ヘリポート北側北入口	伐採木 (枝葉根・幹根)	0.001	0.001
19		旧ヘリポート北側南入口		0.001	0.001
20		旧ヘリポート北西側		0.002	0.002
21	一時保管エリアJ	管理型最終処分場	瓦礫類	0.006	0.006
22	一時保管エリアL	Bヤード	瓦礫類	0.001	0.001
23	一時保管エリアM	5/6号機西側ヤード西入口	伐採木 (幹根)	0.001	0.001
24		5/6号機西側ヤード東入口		0.001	0.001
25	一時保管エリアN	水処理制御室北側A	瓦礫類	0.001	0.001
26	一時保管エリアO	安定型処分場	瓦礫類	0.002	0.002
27	一時保管エリアP1	エリア ヤード東側(低線量)	瓦礫類	0.004	0.004
28	一時保管エリアP2	エリア ヤード東側(高線量)	瓦礫類	0.005	0.005
29	一時保管エリアT	旧展望台	伐採木 (枝葉根)	0.001	0.001
30	一時保管エリアU	大型機器メンテナンス建屋西側	瓦礫類	0.001	0.001
31	一時保管エリアV	安定型処分場南側	瓦礫類・伐採木 (枝葉根・幹根)	0.007	0.008
32	一時保管エリアW	固体庫1, 2棟南側(W1)	瓦礫類	0.007	0.007
33		研修棟北側(W2)	瓦礫類	—	—
34	一時保管エリアX	固体庫1, 2棟東側	瓦礫類	0.020	0.020
35	一時保管エリアAA	覆土式一時保管施設東側	瓦礫類	0.001	0.001
36	一時保管エリアa	固体庫トラックヤード	使用済保護衣等	0.005	0.005
37	一時保管エリアb	金属材料専用置場	使用済保護衣等	0.002	0.002
38	一時保管エリアc	No.2資材倉庫	使用済保護衣等	—	—
39	一時保管エリアd	海生物処理建屋海側	瓦礫類	0.003	0.003
40	一時保管エリアe	エリア	瓦礫類	0.015	0.015
41	一時保管エリアf	廃コンクリート置場	使用済保護衣等	0.001	0.001
42	一時保管エリアg	ABテント西側	使用済保護衣等	—	—
43	一時保管エリアi	Bヤード海側	使用済保護衣等	0.001	0.001
44	一時保管エリアj	固体庫3, 4棟間	使用済保護衣等	0.004	0.004
45	一時保管エリアk	5/6号機西側ヤードA	使用済保護衣等	0.001	0.001
46	一時保管エリアl	5/6号機西側ヤードB	使用済保護衣等	0.001	0.001
47	一時保管エリアm	1, 2号開閉所周辺 東側	瓦礫類	0.002	0.003
48		1, 2号開閉所周辺 西側	瓦礫類	0.004	0.004
49	一時保管エリアn	固体庫1, 2棟建屋周り	瓦礫類	0.013	0.008
50	一時保管エリアo	新設焼却炉南側	使用済保護衣等	0.001	0.001

