

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/4/18	木	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
2	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/4/18	トンパック	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
3	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/4/18	白シート	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
4	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/27	紙・段ボール・ウェス	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
5	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/27	ポリ袋、廃ブラ、ビニールごみ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
6	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/27	トンパック(空袋)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
7	1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その1)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/4	単管パイプ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
8	1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その1)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/4	単管パイプ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
9	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/27	紙・段ボール・ウェス	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
10	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/27	ポリ袋、廃ブラ、ビニールごみ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
11	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/27	トンパック(空袋)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
12	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/27	紙・段ボール・ウェス	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
13	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/27	ポリ袋、廃ブラ、ビニールごみ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
14	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/27	トンパック(空袋)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
15	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/4/1	不燃物その他	5	0.8 $\mu$ Sv/h	0.8 $\mu$ Sv/h	無	
16	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/26	紙	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
17	1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その1)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/4	単管クランプ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
18	1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その1)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/4	鉄くず	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
19	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/27	木材、木くず	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
20	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/26	紙	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/26	ダンボール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
22	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設 ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/4/1	ゴム類	5	0.8 $\mu$ Sv/h	0.8 $\mu$ Sv/h	無	
23	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その 1)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/4	トンパック	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
24	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その 1)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/4	単管パイプ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
25	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/3/8	プラ・ポリ・ビニール類	4.5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
26	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設 ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/4/1	難燃シート類	5	0.8 $\mu$ Sv/h	0.8 $\mu$ Sv/h	無	
27	1F一時保管エリアP2ノッチタンク運搬業務 委託(グラフ反映不要)	一時保管エリアP2	固体廃棄物グループ	2022/4/25	土砂類(2021SS-30418)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.6 mSv/h
28	1F一時保管エリアP2ノッチタンク運搬業務 委託(グラフ反映不要)	一時保管エリアP2	固体廃棄物グループ	2022/4/25	土砂類(2022SK-00340)	6	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	1.3 mSv/h
29	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/14	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h
30	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/14	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.004 mSv/h
31	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その 1)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/6	トンパック	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
32	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その 1)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/6	足場板	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
33	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2022/5/11	ミラクルパウダー	1.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
34	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2022/5/11	紙・ウエス類	0.2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
35	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2022/5/11	ビニール袋	0.1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
36	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/26	ビニール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
37	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その 1)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/6	トンパック	5	0.003 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
38	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その 1)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/6	単管パイプ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
39	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/14	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h
40	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/14	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.004 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/26	ビニール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
42	1F-5、6号機 油ドレン処理設備除却工事	5、6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/25	金属ガラ	2	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
43	1F-5、6号機 油ドレン処理設備除却工事	5、6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/25	配管材	1	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
44	1F-5、6号機 油ドレン処理設備除却工事	5、6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/25	サポート材	0.5	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
45	1F-5、6号機 油ドレン処理設備除却工事	5、6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/25	油ドレン分離水貯槽	1	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
46	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/3/9	金属ガラ	3	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
47	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/3/9	不燃物その他	4	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
48	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/3/9	ケーブル類	3	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
49	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/4/26	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
50	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/4	足場板	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
51	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/4	単管パイプ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
52	1F一時保管エリアP2/ノッチタンク運搬業務委託(グラフ反映不要)	一時保管エリアP2	固体廃棄物グループ	2022/4/26	土砂類(2021FU-00227)	6	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.9 mSv/h
53	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/14	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.004 mSv/h
54	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/14	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.004 mSv/h
55	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/10	アスファルトガラ	4	8 $\mu$ Sv/h	8 $\mu$ Sv/h	無	
56	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その2)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/4	単管パイプ、足場板	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
57	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その2)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/4	トンパック	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
58	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/27	紙・段ボール・ウェス	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
59	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/27	ポリ袋、廃ブラ、ビニールごみ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
60	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/27	トンパック(空袋)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/3/9	難燃物その他	4.5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
62	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/27	草木	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
63	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/10	アスファルトガラ	4	8 $\mu$ Sv/h	8 $\mu$ Sv/h	無	
64	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その2)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/6	トンパック	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
65	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その2)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/6	足場板	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
66	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/28	ビニール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
67	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/14	汚染砕石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.004 mSv/h
68	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/14	汚染砕石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.004 mSv/h
69	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2022/5/10	スミアろ紙、その他紙類	0.3	15 $\mu$ Sv/h	15 $\mu$ Sv/h	無	
70	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2022/5/10	ブラ、ビニール類	1	15 $\mu$ Sv/h	15 $\mu$ Sv/h	無	
71	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2022/5/10	木材	0.4	15 $\mu$ Sv/h	15 $\mu$ Sv/h	無	
72	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2022/5/10	雑可燃、その他	1	15 $\mu$ Sv/h	15 $\mu$ Sv/h	無	
73	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2022/5/10	アキレスフラーレ	0.1	15 $\mu$ Sv/h	15 $\mu$ Sv/h	無	
74	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2022/5/10	難燃シート	0.2	15 $\mu$ Sv/h	15 $\mu$ Sv/h	無	
75	【3.16福島地震】1F-増設焼却建屋耐火ボード改修工事	増設雑固体现場内	建築設備建設グループ	2022/5/9	金属ガラ	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
76	【3.16福島地震】1F-増設焼却建屋耐火ボード改修工事	増設雑固体现場内	建築設備建設グループ	2022/5/9	石膏ボード	3.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
77	【3.16福島地震】1F-増設焼却建屋耐火ボード改修工事	増設雑固体现場内	建築設備建設グループ	2022/5/9	不燃その他	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
78	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/4/22	ホリ瓶	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
79	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/4/22	ビニール	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
80	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/4/22	紙	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/4/22	瓶	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
82	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/28	ビニール	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
83	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/28	テープ類	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
84	1F-5、6号機 油ドレン処理設備除却工事	5、6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/25	金属ガラ	0.5	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
85	1F-5、6号機 油ドレン処理設備除却工事	5、6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/25	配管材	2	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
86	1F-5、6号機 油ドレン処理設備除却工事	5、6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/25	ポンプ	2	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
87	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/10	アスファルトガラ	4	8 $\mu$ Sv/h	8 $\mu$ Sv/h	無	
88	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その2)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/4	単管パイプ	5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
89	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その2)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/4	足場板	5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
90	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/28	紙	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
91	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/28	ダンボール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
92	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/3/9	難燃物その他	1.5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
93	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/3/9	難燃シート類	3	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
94	【3.16福島地震】1F-増設焼却建屋耐火 ボード改修工事	増設雑固体现場内	建築設備建設グループ	2022/5/9	紙・ウエス類	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
95	【3.16福島地震】1F-増設焼却建屋耐火 ボード改修工事	増設雑固体现場内	建築設備建設グループ	2022/5/9	プラスチック・ホリ・ビニール類	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
96	【3.16福島地震】1F-増設焼却建屋耐火 ボード改修工事	増設雑固体现場内	建築設備建設グループ	2022/5/9	可燃その他	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
97	1F 共用プール天井クレーン修理工事	共用プール建屋	共用機械設備グループ	2022/4/21	不燃シート	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
98	1F 共用プール天井クレーン修理工事	共用プール建屋	共用機械設備グループ	2022/4/21	番線	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
99	1F 共用プール天井クレーン修理工事	共用プール建屋	共用機械設備グループ	2022/4/21	PT缶(空)	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
100	1F 共用プール天井クレーン修理工事	共用プール建屋	共用機械設備グループ	2022/4/21	チェーンブロック	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F 共用プール天井クレーン修理工事	共用プール建屋	共用機械設備グループ	2022/4/21	パッキン	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
102	1F 共用プール天井クレーン修理工事	共用プール建屋	共用機械設備グループ	2022/4/21	旧部品(ギアカップリング)	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
103	1F 共用プール天井クレーン修理工事	共用プール建屋	共用機械設備グループ	2022/4/21	紙.	0.8	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
104	1F 共用プール天井クレーン修理工事	共用プール建屋	共用機械設備グループ	2022/4/21	ウエス	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
105	1F 共用プール天井クレーン修理工事	共用プール建屋	共用機械設備グループ	2022/4/21	プラスチック類	0.7	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
106	1F 共用プール天井クレーン修理工事	共用プール建屋	共用機械設備グループ	2022/4/21	ゴム類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
107	1F 共用プール天井クレーン修理工事	共用プール建屋	共用機械設備グループ	2022/4/21	難燃シート	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
108	1F-1~4号機 G5エリアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/3/31	紙・ウエス類	1.5	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
109	1F-1~4号機 G5エリアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/3/31	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
110	1F-1~4号機 G5エリアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/3/31	可燃物その他	2	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
111	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/14	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h
112	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/14	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.006 mSv/h
113	1F 日本海溝防潮堤設置に伴う資機材移設業務	4号機T/B前 2.5m盤エリア	保全計画グループ	2022/5/11	紙・ウエス類	0.4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
114	1F 日本海溝防潮堤設置に伴う資機材移設業務	4号機T/B前 2.5m盤エリア	保全計画グループ	2022/5/11	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
115	1F 日本海溝防潮堤設置に伴う資機材移設業務	4号機T/B前 2.5m盤エリア	保全計画グループ	2022/5/11	可燃物その他	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
116	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/10	土砂類	3.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
117	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/10	土砂類	3.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
118	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/10	土砂類	3.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
119	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/10	土砂類	3.5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
120	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その2)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/4	単管パイプ、鉄かご	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その2)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/4	単管パイプ、鉄かご	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
122	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/27	紙・段ボール・ウェス	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
123	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/27	ポリ袋、廃ブラ、ビニールごみ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
124	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/27	トンバック(空袋)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
125	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/6	紙・ウェス	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
126	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/6	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
127	1F-1~4号機 G5エリアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/3/31	紙・ウェス類	1.5	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
128	1F-1~4号機 G5エリアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/3/31	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
129	1F-1~4号機 G5エリアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/3/31	可燃物その他	2	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
130	1F 日本海溝防潮堤設置に伴う資機材移設業務	4号機T/B前 2.5m盤エリア	保全計画グループ	2022/5/11	金属ガラ	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
131	1F 日本海溝防潮堤設置に伴う資機材移設業務	4号機T/B前 2.5m盤エリア	保全計画グループ	2022/5/11	防災シート	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
132	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/5/12	可燃物その他	5	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
133	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	定検機材倉庫北側・五差路近傍	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/12	伐採木(枝・葉)	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
134	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その2)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/4	単管パイプ、足場板	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
135	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その2)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/4	単管パイプ、鉄かご	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
136	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/14	汚染砕石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.004 mSv/h
137	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/14	汚染砕石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h
138	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/10	ダンボール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
139	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/10	紙	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
140	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/27	草木	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/10	金属ガラ	5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
142	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/10	土砂類	3.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
143	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/10	土砂類	3.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
144	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/10	土砂類	3.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
145	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/10	土砂類	3.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
146	1F-5, 6号機 油ドレン処理設備除却工事	5, 6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/25	金属ガラ	1	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
147	1F-5, 6号機 油ドレン処理設備除却工事	5, 6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/25	配管材	1.7	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
148	1F-5, 6号機 油ドレン処理設備除却工事	5, 6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/25	ポンプ	2	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
149	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/10	ダンボール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
150	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/10	紙	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
151	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	定検機材倉庫北側・五差路近傍	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/12	伐採木(幹)	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
152	1F-1~4号機山側周辺物品片付け業務委託	1、2号機西側道路	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/5/16	金属ガラ	6	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
153	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その2)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/4	単管パイプ、鉄かご	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
154	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その2)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/4	鉄くず	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
155	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/10	ビニール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
156	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/10	循環水ポンプ 外ケーシング	5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
157	1F-1~4号機山側周辺物品片付け業務委託	1、2号機西側道路	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/5/16	金属ガラ	6	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
158	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋前	資材グループ	2022/4/25	金属ガラ(パルプ等)	3.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
159	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋前	資材グループ	2022/4/25	プラポリビニール	2.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
160	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/10	土砂類	3.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/10	土砂類	3.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
162	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/10	土砂類	3.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
163	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/10	土砂類	3.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
164	構内エリア管理業務委託(7)(2022)	貯蔵庫入口駐車場付近	共用機械設備グループ	2022/2/14	シャッター	0.5	0.003 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
165	構内エリア管理業務委託(7)(2022)	貯蔵庫入口駐車場付近	共用機械設備グループ	2022/2/14	金属ガラ	1.5	0.003 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
166	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/14	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.004 mSv/h
167	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/14	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.007 mSv/h
168	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/10	土砂類	3.5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
169	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/10	土砂類	3.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
170	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/10	土砂類	3.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
171	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/10	土砂類	3.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
172	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その2)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/4	鉄くず	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
173	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その2)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/4	鉄くず	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
174	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/28	鉄筋・スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
175	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/2/24	コンクリートガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
176	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/6	木材類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
177	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/2/24	コンクリートガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
178	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/10	土砂類	3.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
179	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/10	土砂類	3.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
180	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/10	土砂類	3.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/10	土砂類	3.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
182	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置に伴う地盤改良工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/5/10	紙・ダンボール	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
183	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置に伴う地盤改良工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/5/10	ウェス	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
184	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置に伴う地盤改良工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/5/10	ビニール袋	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
185	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置に伴う地盤改良工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/5/10	スポンジ	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
186	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置に伴う地盤改良工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/5/10	フレコンバック	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
187	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その2)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/6	単管クランプ、鉄かご	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
188	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その2)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/6	鉄くず	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
189	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/14	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.004 mSv/h
190	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/14	鉄クズ	2	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	$\beta$ 有	12 mSv/h
191	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/14	コンクリートガラ	1	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	$\beta$ 有	12 mSv/h
192	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/14	不燃その他	2	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	$\beta$ 有	12 mSv/h
193	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/10	ビニール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
194	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/28	鉄筋・スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
195	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/10	循環水ポンプ 外ケーシング	5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
196	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/6	可燃物その他(トンバック)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
197	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/10	ペットボトル	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
198	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/10	プラスチック	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
199	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/2/24	コンクリートガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
200	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置に伴う地盤改良工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/5/10	金属ガラ	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	